



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 18 DIN 31.01.2023

privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010, aprobat prin HCL nr. 383/2010

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2023 potrivit art. 133 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Adresa nr. 2583/17.08.2022 transmisă de S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 169970/17.08.2022, prin care solicită inițierea unei hotărâri de consiliu local pentru includerea în domeniul public al Municipiului Bacău a unor bunuri rezultate în urma implementării contractului de lucrări CL 20 „Realizarea Stației de demanganizare Gherăiești și reabilitarea Fronturilor de captare” și darea lor în administrare și exploatare conform contractului de delegare a gestiunii;
- Adresa nr.4293/28.12.2022 transmisă de S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 213052/28.12.2022, prin care solicită inițierea unei hotărâri de consiliu local pentru includerea în domeniul public/privat al Municipiului Bacău a unor bunuri rezultate în urma implementării până la această dată a contractului de furnizare CF 2 Furnizare utilaje și darea lor în administrare și exploatare conform contractului de delegare a gestiunii;
- Referatul nr. 100958/05.01.2023 înaintat de Serviciul Evidență Patrimoniu- Compartiment Evidență și Inventar Domeniul Public și Privat prin care se propune completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010, aprobat prin HCL nr. 383/2010;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 102437/10.01.2023;
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 102441/1/10.01.2023;
- Raportul Serviciului Evidență Patrimoniu înregistrat cu nr. 102441/2/10.01.2023;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 22/30.01.2023 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 23/30.01.2023 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 09/30.01.2023 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 18/30.01.2023 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 26/30.01.2023 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Prevederile art. 554 și art. 858 din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată, modificată și completată;
- Prevederile art.25 alin. (3) și art. 44 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;
- Prevederile HCL nr. 243 din 10.11.2020, prin care s-a aprobat Lista investițiilor prioritare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020;
- Prevederile HCL nr. 383/ 2010 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al Municipiului Bacău și a Contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit.a), ale art. 197 alin.(1), ale art. 243 alin. (1) lit.a) și lit.b) și ale art. 286 alin. (1) și (4) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit.c) și alin. (14) și art. 139 alin. (3) lit. g) și lit. h) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Bacău a bunurilor în valoare de 41.527.186,11 lei –sursă publică, rezultate în urma implementării contractului de lucrări CL 20 „Realizarea Stației de demanganizare Gherăiești și reabilitarea Fronturilor de captare”, de către SC CRAB SA, conform contractului nr. 3479/19.12.2019, identificate potrivit Anexelor nr.1,2,3,4,5 și 6, părți integrante din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă includerea în domeniul public a unor bunuri rezultate în urma achiziționării prin POIM, de către SC CRAB SA, conform contractului de furnizare CF 2 Furnizare utilaje, identificate potrivit Anexei nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă transmiterea în administrare și exploatare către S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. a bunurilor precizate în Anexele nr.1-7 părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare aprobat prin HCL nr. 383/2010, cu bunurile prezentate în Anexele nr.1-7 , părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, să semneze în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Bacău, actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 556/2006/29.11.2010, pentru completarea Anexei IV – „Lista bunurilor proprietate publică și privată aferentă serviciilor și care sunt transmise spre folosință operatorului pe durata contractului.

Art.5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Evidență Patrimoniu-Compartiment Evidență și Inventar Domeniul Public și Privat.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Evidență Patrimoniu- Compartimentul Evidență și Inventar Domeniul Public și Privat și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și S.C. CRAB S.A.

Art.7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
GEORGHE HULUȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr.1 comună la HCL nr. 18 din 31.01.2023
la Referatul nr.100958/05.01.2023

Lista bunurilor de retur de natura domeniului public rezultate din investiția
"Reabilitare FC Margineni2"



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GHEORGHE HULUȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNIC. BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to Nicolae-Ovidiu Popovici, the General Secretary of the Municipality of Bacău.

ȘEF SERVICIU
BARDAȘU CRISTINA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Bardașu Cristina, the Head of the Service.

Lista bunurilor de retur de natura domeniului public rezultate din investiția "Reabilitare FC Margineni2"

Nr.crt.	Nr. de inventar	Cod clasif.	Denumire mijloc fix	Ges.	Data P.I.F.	Durata normată	Valoare inventar
1	288233	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT IN PUTUL NR. 1	059	27.04.2021	72	263.63
2	288234	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT IN PUTUL NR. 4	059	27.04.2021	72	263.63
3	288235	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT IN PUTUL NR. 8	059	27.04.2021	72	263.63
4	288236	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT IN PUTUL NR. 11	059	27.04.2021	72	263.63
5	288237	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT IN PUTUL NR. 15	059	27.04.2021	72	263.63
6	288238	2.2.3.2.	DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC SITRANS F MAG 5100 W MONTAT IN PUTUL NR. 2	059	27.04.2021	120	7,549.22
7	288239	2.2.3.2.	DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC SITRANS F MAG 5100 W MONTAT IN PUTUL NR. 6	059	27.04.2021	120	7,549.22
8	288240	2.2.3.2.	DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC SITRANS F MAG 5100 W MONTAT IN PUTUL NR. 10	059	27.04.2021	120	7,549.22
9	288241	2.2.3.2.	DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC SITRANS F MAG 5100 W MONTAT IN PUTUL NR. 15	059	27.04.2021	120	7,549.22
10	288242	2.1.14.2.	VANA TECOFI VOC 4241C-00 MONTATA IN PUTUL NR. 3	059	27.04.2021	120	1,247.29
11	288243	2.1.14.2.	VANA TECOFI VOC 4241C-00 MONTATA IN PUTUL NR. 6	059	27.04.2021	120	1,247.29
12	288244	2.1.14.2.	VANA TECOFI VOC 4241C-00 MONTATA IN PUTUL NR. 10	059	27.04.2021	120	1,247.29
13	288245	2.1.14.2.	VANA TECOFI VOC 4241C-00 MONTATA IN PUTUL NR. 13	059	27.04.2021	120	1,247.29
14	288276	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA UPAC 150-016/02EE + DN 100-1,5/2E. 3.500 l/s. 0,86 kW, 16 mCa, MONTATA IN PUTUL NR.1	059	27.04.2021	120	8,148.37
15	288277	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA UPAC 150-030/02EE + DN 100-2,2/2E. 7.000 l/s. 1,50 kW, 14 Mca, MONTATA IN PUTUL NR.3	059	27.04.2021	120	8,148.37
16	288278	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA UPAC 150-030/02EE + DN 100-2,2/2E. 7.000 l/s. 1,50 kW, 14 Mca, MONTATA IN PUTUL NR.5	059	27.04.2021	120	8,148.37
17	288279	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA UPAC 150-030/02EE + DN 100-2,2/2E. 7.000 l/s. 1,50 kW, 14 Mca, MONTATA IN PUTUL NR.5	059	27.04.2021	120	8,148.37
18	288280	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA UPAC 150-030/02EE + DN 100-2,2/2E. 7.000 l/s. 1,50 kW, 14 Mca, MONTATA IN PUTUL NR.6	059	27.04.2021	120	8,148.37
19	288281	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA UPAC 150-030/02EE + DN 100-2,2/2E. 7.000 l/s. 1,50 kW, 14 Mca, MONTATA IN PUTUL NR.8	059	27.04.2021	120	8,148.37
20	288282	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA UPAC 150-030/02EE + DN 100-2,2/2E. 7.000 l/s. 1,50 kW, 14 Mca, MONTATA IN PUTUL NR.9	059	27.04.2021	120	8,148.37
21	288283	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA UPAC 150-030/02EE + DN 100-2,2/2E. 7.000 l/s. 1,50 kW, 14 Mca, MONTATA IN PUTUL NR.10	059	27.04.2021	120	8,148.37
22	288284	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA UPAC 150-030/02EE + DN 100-2,2/2E. 7.000 l/s. 1,50 kW, 14 Mca, MONTATA IN PUTUL NR.11	059	27.04.2021	120	8,148.37
23	288285	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA UPAC 150-016/02EE + DN 100-1,5-2E. 5.000 l/s. 0,96 kW. 14,5 Mca, MONTATA IN PUTUL NR.12	059	27.04.2021	120	8,148.37

24	288286	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA UPAC 150-030/02EE + DN 100-2,2/2E, 7.000 l/s, 1,50 kW, 14 Mca, MONTATA IN PUTUL NR.14	059	27.04.2021	120	8,148.37
25	288287	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA UPAC 150-030/02EE + DN 100-2,2/2E, 7.000 l/s, 1,50 kW, 14 Mca, MONTATA IN PUTUL NR.15	059	27.04.2021	120	8,148.37
26	288288	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA UPAC 150-030/03EE + DN 100 - 3,0/2E, 7.000 l/s, 2,25 Kw, 19 Mca, MONTATA IN PUTUL NR.16	059	27.04.2021	120	8,148.37
27	288289	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 1	059	27.04.2021	120	1,737.52
28	288290	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 3	059	27.04.2021	120	1,737.52
29	288291	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 4	059	27.04.2021	120	1,737.52
30	288292	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 5	059	27.04.2021	120	1,737.52
31	288293	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 7	059	27.04.2021	120	1,737.52
32	288294	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 8	059	27.04.2021	120	1,737.52
33	288295	2.2.8.	INSTALATIE HIDROMECHANICA LA PUTUL NR.1	059	27.04.2021	120	4,144.21
34	288296	2.2.8.	INSTALATIE HIDROMECHANICA LA PUTUL NR.2	059	27.04.2021	120	4,144.21
35	288297	2.2.8.	INSTALATIE HIDROMECHANICA	059	27.04.2021	120	4,144.21
36	288298	2.2.8.	INSTALATIE HIDROMECHANICA LA PUTUL NR.4	059	27.04.2021	120	4,144.21
37	288299	2.2.8.	INSTALATIE HIDROMECHANICA LA PUTUL NR.5	059	27.04.2021	120	4,144.21
38	288300	2.2.8.	INSTALATIE HIDROMECHANICA LA PUTUL NR.6	059	27.04.2021	120	4,144.21
39	288301	2.2.8.	INSTALATIE HIDROMECHANICA LA PUTUL NR.7	059	27.04.2021	120	4,144.21
40	288302	2.2.8.	INSTALATIE HIDROMECHANICA LA PUTUL NR.8	059	27.04.2021	120	4,144.21
41	288303	2.2.8.	INSTALATIE HIDROMECHANICA LA PUTUL NR.9	059	27.04.2021	120	4,144.21
42	288304	2.2.8.	INSTALATIE HIDROMECHANICA LA PUTUL NR.10	059	27.04.2021	120	4,144.21
43	288305	2.2.8.	INSTALATIE HIDROMECHANICA LA PUTUL NR.11	059	27.04.2021	120	4,144.21
44	288306	2.2.8.	INSTALATIE HIDROMECHANICA LA PUTUL NR.12	059	27.04.2021	120	4,144.21
45	288307	2.2.8.	INSTALATIE HIDROMECHANICA LA PUTUL NR.13	059	27.04.2021	120	4,144.21
46	288308	2.2.8.	INSTALATIE HIDROMECHANICA LA PUTUL NR.14	059	27.04.2021	120	4,144.21
47	288309	2.2.8.	INSTALATIE HIDROMECHANICA LA PUTUL NR.15	059	27.04.2021	120	4,144.21
48	288310	2.2.8.	INSTALATIE HIDROMECHANICA LA PUTUL NR.16	059	27.04.2021	120	4,144.21
49	288311	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.1	059	27.04.2021	120	25,238.53
50	288312	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.2	059	27.04.2021	120	25,238.53
51	288313	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.3	059	27.04.2021	120	25,238.53
52	288314	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.4	059	27.04.2021	120	25,238.53
53	288315	2.1.14.2.	VANA TECOFI VOC 4241C-00 MONTATA IN PUTUL NR. 15	059	27.04.2021	120	1,247.29
54	288316	2.1.14.2.	VANA TECOFI VOC 4241C-00 MONTATA IN PUTUL NR. 16	059	27.04.2021	120	1,247.29
55	288317	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.5	059	27.04.2021	120	25,238.53
56	288318	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.6	059	27.04.2021	120	25,238.53
57	288319	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI	059	27.04.2021	120	25,238.53
58	288320	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.8	059	27.04.2021	120	25,238.53
59	288321	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.9	059	27.04.2021	120	25,238.53

60	288322	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.10	059	27.04.2021	120	25,238.53
61	288323	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.11	059	27.04.2021	120	25,238.53
62	288324	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.12	059	27.04.2021	120	25,238.53
63	288325	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.13	059	27.04.2021	120	25,238.53
64	288326	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.14	059	27.04.2021	120	25,238.53
65	288327	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.15	059	27.04.2021	120	25,238.53
66	288328	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.16	059	27.04.2021	120	25,238.53
67	288332	2.1.16.1.	GENERATOR ELECTRIC DE URGENTA TEKSAN TJ 122 BD 5 C (400 VAC). 122 Kva, 97 Kw	059	27.04.2021	144	36,437.11
68	288335	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA UPAC 150-030/02EE + DN 100-2,2/2E, 7.000 l/s, 1,50 kW, 14 Mca, MONTATA IN PUTUL NR.2	059	27.04.2021	120	8,148.37
69	288336	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA UPAC 150-030/02EE + DN 100-2,2/2E, 7.000 l/s, 1,50 kW, 14 Mca, MONTATA IN PUTUL NR.7	059	27.04.2021	120	8,148.37
70	288337	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA UPAC 150-016/02EE +	059	27.04.2021	120	8,148.37
71	288338	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 2	059	27.04.2021	120	1,737.52
72	288339	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 6	059	27.04.2021	120	1,737.52
73	288341	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 9	059	27.04.2021	120	1,737.52
74	288342	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 10	059	27.04.2021	120	1,737.52
75	288343	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 11	059	27.04.2021	120	1,737.52
76	288344	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 12	059	27.04.2021	120	1,737.52
77	288345	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 13	059	27.04.2021	120	1,737.52
78	288346	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 14	059	27.04.2021	120	1,737.52
79	288347	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 15	059	27.04.2021	120	1,737.52
80	288348	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 16	059	27.04.2021	120	1,737.52
81	288349	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 1	059	27.04.2021	120	563.20
82	288350	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 2	059	27.04.2021	120	563.20
83	288351	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 3	059	27.04.2021	120	563.20
84	288352	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 4	059	27.04.2021	120	563.20
85	288353	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 5	059	27.04.2021	120	563.20
86	288354	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 6	059	27.04.2021	120	563.20
87	288355	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 7	059	27.04.2021	120	563.20
88	288356	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 8	059	27.04.2021	120	563.20
89	288357	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 9	059	27.04.2021	120	563.20
90	288358	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 10	059	27.04.2021	120	563.20
91	288359	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 11	059	27.04.2021	120	563.20

92	288360	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 12	059	27.04.2021	120	563.20
93	288361	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 13	059	27.04.2021	120	563.20
94	288362	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 14	059	27.04.2021	120	563.20
95	288363	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 15	059	27.04.2021	120	563.20
96	288364	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 16	059	27.04.2021	120	563.20
97	288365	2.2.1.1.3	MANOMETRU	059	27.04.2021	72	263.63
98	288366	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT IN PUTUL NR. 3	059	27.04.2021	72	263.63
99	288367	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT IN PUTUL NR. 5	059	27.04.2021	72	263.63
100	288368	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT IN PUTUL NR. 6	059	27.04.2021	72	263.63
101	288369	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT IN PUTUL NR. 7	059	27.04.2021	72	263.63
102	288370	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT IN PUTUL NR. 9	059	27.04.2021	72	263.63
103	288371	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT IN PUTUL NR. 10	059	27.04.2021	72	263.63
104	288372	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT IN PUTUL NR. 12	059	27.04.2021	72	263.63
105	288373	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT IN PUTUL NR. 13	059	27.04.2021	72	263.63
106	288374	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT IN PUTUL NR. 14	059	27.04.2021	72	263.63
107	288375	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT IN PUTUL NR. 16	059	27.04.2021	72	263.63
108	288376	2.2.3.2.	DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC SITRANS F MAG 5100 W MONTAT IN PUTUL NR. 1	059	27.04.2021	120	7,549.22
109	288377	2.2.3.2.	DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC SITRANS F MAG 5100 W MONTAT IN PUTUL NR. 3	059	27.04.2021	120	7,549.22
110	288378	2.2.3.2.	DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC SITRANS F MAG 5100 W MONTAT IN PUTUL NR. 4	059	27.04.2021	120	7,549.22
111	288379	2.2.3.2.	DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC SITRANS F MAG 5100 W MONTAT IN PUTUL NR. 5	059	27.04.2021	120	7,549.22
112	288380	2.2.3.2.	DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC SITRANS F MAG 5100 W MONTAT IN PUTUL NR. 7	059	27.04.2021	120	7,549.22
113	288381	2.2.3.2.	DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC SITRANS F MAG 5100 W MONTAT IN PUTUL NR. 8	059	27.04.2021	120	7,549.22
114	288382	2.2.3.2.	DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC SITRANS F MAG 5100 W MONTAT IN PUTUL NR. 9	059	27.04.2021	120	7,549.22
115	288383	2.2.3.2.	DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC SITRANS F MAG 5100 W MONTAT IN PUTUL NR. 11	059	27.04.2021	120	7,549.22
116	288384	2.2.3.2.	DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC SITRANS F MAG 5100 W MONTAT IN PUTUL NR. 12	059	27.04.2021	120	7,549.22
117	288385	2.2.3.2.	DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC SITRANS F MAG 5100 W MONTAT IN PUTUL NR. 13	059	27.04.2021	120	7,549.22
118	288386	2.2.3.2.	DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC SITRANS F MAG 5100 W MONTAT IN PUTUL NR. 14	059	27.04.2021	120	7,549.22
119	288387	2.2.3.2.	DEBITMETRU	059	27.04.2021	120	7,549.22
120	288388	2.1.14.2.	VANA TECOFI VOC 4241C-00 MONTATA IN PUTUL NR. 1	059	27.04.2021	120	1,247.29
121	288389	2.1.14.2.	VANA TECOFI VOC 4241C-00 MONTATA IN PUTUL NR. 2	059	27.04.2021	120	1,247.29
122	288390	2.1.14.2.	VANA TECOFI VOC 4241C-00 MONTATA IN PUTUL NR. 4	059	27.04.2021	120	1,247.29
123	288391	2.1.14.2.	VANA TECOFI VOC 4241C-00 MONTATA IN PUTUL NR. 5	059	27.04.2021	120	1,247.29

124	288392	2.1.14.2.	VANA TECOFI VOC 4241C-00 MONTATA IN PUTUL NR. 7	059	27.04.2021	120	1,247.29
125	288393	2.1.14.2.	VANA TECOFI VOC 4241C-00 MONTATA IN PUTUL NR. 8	059	27.04.2021	120	1,247.29
126	288394	2.1.14.2.	VANA TECOFI VOC 4241C-00 MONTATA IN PUTUL NR. 9	059	27.04.2021	120	1,247.29
127	288395	2.1.14.2.	VANA TECOFI VOC 4241C-00 MONTATA IN PUTUL NR. 11	059	27.04.2021	120	1,247.29
128	288396	2.1.14.2.	VANA TECOFI VOC 4241C-00 MONTATA IN PUTUL NR. 12	059	27.04.2021	120	1,247.29
129	288397	2.1.14.2.	VANA TECOFI VOC 4241C-00 MONTATA IN PUTUL NR. 14	059	27.04.2021	120	1,247.29
130	A95366	1.8.1.	REABILITARE PUT FORAT DE MICA ADANCIME NR. 3 (nr. Inventar 280002)	059	27.04.2021	360	19,824.62
131	A95367	1.8.1.	REABILITARE PUT	059	27.04.2021	360	19,824.62
132	A95368	1.8.1.	REABILITARE PUT FORAT DE MICA ADANCIME NR. 5 (nr. Inventar 280004)	059	27.04.2021	360	19,824.62
133	A95369	1.8.1.	REABILITARE PUT FORAT DE MICA ADANCIME NR. 6 (nr. Inventar 280005)	059	27.04.2021	360	19,824.62
134	A95370	1.8.1.	REABILITARE PUT FORAT DE MICA ADANCIME NR. 7 (nr. Inventar 280006)	059	27.04.2021	360	19,824.62
135	A95371	1.8.1.	REABILITARE PUT FORAT DE MICA ADANCIME NR. 8 (nr. Inventar 280007)	059	27.04.2021	360	19,824.62
136	A95372	1.8.1.	REABILITARE PUT FORAT DE MICA ADANCIME NR. 9 (nr. Inventar 280008)	059	27.04.2021	360	19,824.62
137	A95373	1.8.1.	REABILITARE PUT FORAT DE MICA ADANCIME NR. 1 (nr. Inventar 280000)	059	27.04.2021	360	19,824.62
138	A95374	1.8.1.	REABILITARE PUT FORAT DE MICA ADANCIME NR. 2 (nr. Inventar 280001)	059	27.04.2021	360	19,824.62
139	A95375	1.8.1.	REABILITARE PUT FORAT DE MICA ADANCIME NR. 10 (nr. Inventar 280009)	059	27.04.2021	360	19,824.62
140	A95376	1.8.1.	REABILITARE PUT FORAT DE MICA ADANCIME NR. 11 (nr. Inventar 280010)	059	27.04.2021	360	19,824.62
141	A95377	1.8.1.	REABILITARE PUT FORAT DE MICA ADANCIME NR. 12 (nr. Inventar 280011)	059	27.04.2021	360	19,824.62
142	A95378	1.8.1.	REABILITARE PUT FORAT DE MICA ADANCIME NR. 13 (nr. Inventar 280012)	059	27.04.2021	360	19,824.62
143	A95379	1.8.1.	REABILITARE PUT FORAT DE MICA ADANCIME NR. 14 (nr. Inventar 280013)	059	27.04.2021	360	19,824.62
144	A95380	1.8.1.	REABILITARE PUT FORAT DE MICA ADANCIME NR. 15 (nr. Inventar 280014)	059	27.04.2021	360	19,824.62
145	A95381	1.8.1.	REABILITARE PUT FORAT DE MICA ADANCIME NR. 16 (nr. Inventar 280015)	059	27.04.2021	360	19,824.62
146	A95382	1.8.13.	REABILITARE CABINA SUBTERANA LA PUTUL NR. 1 (nr. Inventar 280016)	059	27.04.2021	360	11,957.54
147	A95383	1.8.13.	REABILITARE CABINA SUBTERANA LA PUTUL NR. 2 (nr. Inventar 280017)	059	27.04.2021	360	11,957.54
148	A95384	1.8.13.	REABILITARE CABINA SUBTERANA LA PUTUL NR. 3 (nr. Inventar 280018)	059	27.04.2021	360	11,957.54
149	A95385	1.8.13.	REABILITARE CABINA SUBTERANA LA PUTUL NR. 4 (nr. Inventar 280019)	059	27.04.2021	360	11,957.54
150	A95386	1.8.13.	REABILITARE CABINA SUBTERANA LA PUTUL NR. 5 (nr. Inventar 280020)	059	27.04.2021	360	11,957.54
151	A95387	1.8.13.	REABILITARE CABINA SUBTERANA LA PUTUL NR. 6 (nr. Inventar 280021)	059	27.04.2021	360	11,957.54
152	A95388	1.8.13.	REABILITARE CABINA SUBTERANA LA PUTUL NR. 7 (nr. Inventar 280022)	059	27.04.2021	360	11,957.54
153	A95389	1.8.13.	REABILITARE CABINA SUBTERANA LA PUTUL NR. 8 (nr. Inventar 280023)	059	27.04.2021	360	11,957.54
154	A95390	1.8.13.	REABILITARE CABINA SUBTERANA LA PUTUL NR. 9 (nr. Inventar 280024)	059	27.04.2021	360	11,957.54
155	A95391	1.8.13.	REABILITARE CABINA SUBTERANA LA PUTUL NR. 11 (nr. Inventar 280026)	059	27.04.2021	360	11,957.54


156	A95392	1.8.13.	REABILITARE CABINA SUBTERANA LA PUTUL NR. 12 (nr. Inventar 280027)	059	27.04.2021	360	11,957.54
157	A95393	1.8.13.	REABILITARE CABINA SUBTERANA LA PUTUL NR. 13 (nr. Inventar 280028)	059	27.04.2021	360	11,957.54
158	A95394	1.8.13.	REABILITARE CABINA SUBTERANA LA PUTUL NR. 15 (nr. Inventar 280030)	059	27.04.2021	360	11,957.54
159	A95395	1.8.13.	REABILITARE CABINA SUBTERANA LA PUTUL NR. 16 (nr. Inventar 280031)	059	27.04.2021	360	11,957.54
160	A95449	1.7.1.3.	INSTALATIE DE AUTOMATIZARE SI SCADA	059	27.04.2021	180	52,413.57
161	A95450	1.7.1.3.	INSTALATIE ELECTRICA AFERENTA FRONTULUI DE CAPTARE	059	27.04.2021	180	324,513.98
162	A95451	1.7.1.3.	INSTALATIE DE ILUMINAT SI PARATRAZNET	059	27.04.2021	180	299,099.03
163	A95453	1.6.3.2.	IMPREJMUIRE DE PROTECTIE (INCLUSIV PORTI DE ACCES) A FRONTULUI DE CAPTARE MARGINENI II, L=2.800 ml	059	27.04.2021	300	48,623.69
164	A95454	1.8.13.	REABILITARE CABINA SUBTERANA LA PUTUL NR. 14 (nr. Inventar 280029)	059	27.04.2021	360	11,957.54
165	A95460	1.8.13.	REABILITARE CABINA SUBTERANA LA PUTUL NR. 10 (nr. Inventar 280025)	059	27.04.2021	360	11,957.54
			TOTAL				2,051,873.46

ŞEF SERVICIU
BARDAŞU CRISTINA



Compartiment evidenţă şi inventar domeniul public şi privat

Ec. Popa Mişcea



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr.2 comună la HCL nr. 18 din 31.01.2023
și la Referatul nr.100958/05.01.2023

Lista bunurilor de retur de natura domeniului public rezultate din investiția
"Reabilitare FC Margineni I"

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GHEORGHE HULUȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNIC. BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Nicolae-Ovidiu Popovici, the General Secretary of the Municipality of Bacău.

ȘEF SERVICIU
BARDAȘU CRISTINA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Bardașu Cristina, the Head of the Service.

Lista bunurilor de retur de natura domeniului public rezultate din investiția „Reabilitare FC Margineni I”

Nr.crt.	Nr. de inventar	Cod clasif.	Denumire mijloc fix	Valoare inventar	Ges.	Data P.I.F.	Durata normală
1	A96304	1.7.1.3.	INSTALATIE ELECTRICA AFERENTA PUTURILOR FRONTULUI DE CAPTARE (cuprinde inclusiv sistem de securitate antiefracție la fiecare put) DIN FC MARGINENI I	415,731.97	BIC	06.09.2021	180
2	A96305	1.6.3.2.	IMPREJMUIRE DE PROTECTIE REALIZATA DIN STALPI METAL RECTANGULARI SI PANOURI GARD ZINCATE BORDURATE, L = 4.211 m) LA FC MARGINENI I	170,273.30	BIC	06.09.2021	300
3	A96313	1.7.1.3.	INSTALATIE DE AUTOMATIZARE SI SCADA IN FC MARGINENI I	161,479.06	BIC	06.09.2021	180
4	A96314	1.7.1.3.	INSTALATIE ELECTRICA DE ILUMINAT (cuprinde rețeaua de împănțare, protecție împotriva trăsnetelor, paratrăsnete, stalpi iluminați, corpuri iluminate) IN FC MARGINENI I	399,695.91	BIC	06.09.2021	180
5	A96316	1.7.1.3.	INSTALATIE ELECTRICA AFERENTA GENERATORULUI DE URGENTA DIN FC MARGINENI I	16,791.05	BIC	06.09.2021	180
6	A96317	1.8.1.	REABILITARE PUT CAPTARE OBISNUIT FORAT NR. 1 (nr. Inv. 205360) DIN FC MARGINENI I	34,254.46	BIC	06.09.2021	360
7	A96318	1.8.1.	REABILITARE PUT CAPTARE OBISNUIT FORAT NR. 2 (nr. Inv. 207385) DIN FC MARGINENI I	34,254.46	BIC	06.09.2021	360
8	A96319	1.8.1.	REABILITARE PUT CAPTARE OBISNUIT FORAT NR. 3 (nr. Inv. 207386) DIN FC MARGINENI I	34,254.46	BIC	06.09.2021	360
9	A96320	1.8.1.	REABILITARE PUT CAPTARE OBISNUIT FORAT NR. 4 (nr. Inv. 207387) DIN FC MARGINENI I	34,254.46	BIC	06.09.2021	360
10	A96321	1.8.1.	REABILITARE PUT CAPTARE OBISNUIT FORAT NR. 5 (nr. Inv. 207388) DIN FC MARGINENI I	34,254.46	BIC	06.09.2021	360
11	A96322	1.8.1.	REABILITARE PUT CAPTARE OBISNUIT FORAT NR. 6 (nr. Inv. 207389) DIN FC MARGINENI I	34,254.46	BIC	06.09.2021	360
12	A96323	1.8.1.	REABILITARE PUT CAPTARE OBISNUIT FORAT NR. 7 (nr. Inv. 207390) DIN FC MARGINENI I	34,254.46	BIC	06.09.2021	360
13	A96324	1.8.1.	REABILITARE PUT CAPTARE OBISNUIT FORAT NR. 8 (nr. Inv. 207391) DIN FC MARGINENI I	34,254.46	BIC	06.09.2021	360
14	A96325	1.8.1.	REABILITARE PUT CAPTARE OBISNUIT FORAT NR. 9 (nr. Inv. 207392) DIN FC MARGINENI I	34,254.46	BIC	06.09.2021	360
15	A96326	1.8.1.	REABILITARE PUT CAPTARE OBISNUIT FORAT NR. 10 (nr. Inv. 207393) DIN FC MARGINENI I	34,254.46	BIC	06.09.2021	360
16	A96327	1.8.1.	REABILITARE PUT CAPTARE OBISNUIT FORAT NR. 11 (nr. Inv. 207394) DIN FC MARGINENI I	34,254.46	BIC	06.09.2021	360
17	A96328	1.8.1.	REABILITARE PUT CAPTARE OBISNUIT FORAT NR. 12 (nr. Inv. 207395) DIN FC MARGINENI I	34,254.46	BIC	06.09.2021	360
18	A96329	1.8.1.	REABILITARE PUT CAPTARE OBISNUIT FORAT NR. 13 (nr. Inv. 207396) DIN FC MARGINENI I	34,254.46	BIC	06.09.2021	360
19	A96330	1.8.1.	REABILITARE PUT CAPTARE OBISNUIT FORAT NR. 14 (nr. Inv. 207397) DIN FC MARGINENI I	34,254.46	BIC	06.09.2021	360
20	A96331	1.8.1.	REABILITARE PUT CAPTARE OBISNUIT FORAT NR. 15 (nr. Inv. 207398) DIN FC MARGINENI I	34,254.46	BIC	06.09.2021	360
21	A96332	1.8.1.	REABILITARE PUT CAPTARE OBISNUIT FORAT NR. 17 (nr. Inv. 207400) DIN FC MARGINENI I	34,254.46	BIC	06.09.2021	360
22	A96349	1.8.1.	REABILITARE PUT CAPTARE OBISNUIT FORAT NR. 18 (nr. Inv. 207401) DIN FC MARGINENI I	34,254.46	BIC	06.09.2021	360
23	A96350	1.8.1.	REABILITARE PUT CAPTARE OBISNUIT FORAT NR. 19 (nr. Inv. 207402) DIN FC MARGINENI I	34,254.46	BIC	06.09.2021	360
24	A96351	1.8.1.	REABILITARE PUT CAPTARE OBISNUIT FORAT NR. 20 (nr. Inv. 207403) DIN FC MARGINENI I	34,254.46	BIC	06.09.2021	360
25	A96352	1.8.1.	REABILITARE PUTURI FORATE MICA ADANCIME BUC. 4 NR. 21, 22, 23, 24 (nr. Inv. 225320) DIN FC MARGINENI I	137,017.85	BIC	06.09.2021	360
26	A96353	1.8.1.	REABILITARE PUT SAPAT NEPERF PTR EXPL CU POMPA NR. 26 (nr. Inv. 280038) DIN FC MARGINENI I	34,254.46	BIC	06.09.2021	360
27	A96354	1.8.1.	REABILITARE PUT SAPAT NEPERF PTR EXPL CU POMPA NR. 27 (nr. Inv. 280039) DIN FC MARGINENI I	34,254.46	BIC	06.09.2021	360
28	A96411	1.8.1.	REABILITARE PUT CAPTARE OBISNUIT FORAT NR. 16 (nr. Inv. 207399) DIN FC MARGINENI I	34,254.46	BIC	06.09.2021	360
29	289215	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 20 DIN FC MARGINENI I	2,067.83	BIC	06.09.2021	120
30	289216	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 21 DIN FC MARGINENI I	2,067.83	BIC	06.09.2021	120
31	289217	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 22 DIN FC MARGINENI I	2,067.83	BIC	06.09.2021	120
32	289218	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 23 DIN FC MARGINENI I	2,067.83	BIC	06.09.2021	120
33	289219	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 24 DIN FC MARGINENI I	2,067.83	BIC	06.09.2021	120
34	289220	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT IN PUTUL NR. 26 DIN FC MARGINENI I	313.72	BIC	06.09.2021	72
35	289221	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT IN PUTUL NR. 27 DIN FC MARGINENI I	313.72	BIC	06.09.2021	72
36	289222	2.2.3.2.	DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC SITRANS F MAG 5100 W MONTAT IN PUTUL NR. 1 DIN FC MARGINENI I	8,984.32	BIC	06.09.2021	120
37	289223	2.2.3.2.	DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC SITRANS F MAG 5100 W MONTAT IN PUTUL NR. 2 DIN FC MARGINENI I	8,984.32	BIC	06.09.2021	120
38	289224	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 26 DIN FC MARGINENI I	2,067.83	BIC	06.09.2021	120
39	289225	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 27 DIN FC MARGINENI I	2,067.83	BIC	06.09.2021	120
40	289226	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 1 DIN FC MARGINENI I	670.26	BIC	06.09.2021	120
41	289227	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 2 DIN FC MARGINENI I	670.26	BIC	06.09.2021	120
42	289228	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 3 DIN FC MARGINENI I	670.26	BIC	06.09.2021	120
43	289229	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 4 DIN FC MARGINENI I	670.26	BIC	06.09.2021	120
44	289230	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 5 DIN FC MARGINENI I	670.26	BIC	06.09.2021	120
45	289231	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 6 DIN FC MARGINENI I	670.26	BIC	06.09.2021	120
46	289232	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 7 DIN FC MARGINENI I	670.26	BIC	06.09.2021	120
47	289233	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 8 DIN FC MARGINENI I	670.26	BIC	06.09.2021	120
48	289234	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 9 DIN FC MARGINENI I	670.26	BIC	06.09.2021	120
49	289235	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 10 DIN FC MARGINENI I	670.26	BIC	06.09.2021	120
50	289236	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 11 DIN FC MARGINENI I	670.26	BIC	06.09.2021	120
51	289237	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 12 DIN FC MARGINENI I	670.26	BIC	06.09.2021	120
52	289238	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 13 DIN FC MARGINENI I	670.26	BIC	06.09.2021	120
53	289239	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 15 DIN FC MARGINENI I	670.26	BIC	06.09.2021	120
54	289240	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 16 DIN FC MARGINENI I	670.26	BIC	06.09.2021	120

163	289370	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.10 IN FC MARGINENI I	27,677.29	BIC	06.09.2021	120
164	289371	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.11 IN FC MARGINENI I	27,677.29	BIC	06.09.2021	120
165	289372	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.12 IN FC MARGINENI I	27,677.29	BIC	06.09.2021	120
166	289373	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.13 IN FC MARGINENI I	27,677.29	BIC	06.09.2021	120
167	289374	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.15 IN FC MARGINENI I	27,677.29	BIC	06.09.2021	120
168	289375	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.16 IN FC MARGINENI I	27,677.29	BIC	06.09.2021	120
169	289376	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.17 IN FC MARGINENI I	27,677.29	BIC	06.09.2021	120
170	289377	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.18 IN FC MARGINENI I	27,677.29	BIC	06.09.2021	120
171	289378	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.19 IN FC MARGINENI I	27,677.29	BIC	06.09.2021	120
172	289385	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA KSB - UPAC 150-030/01EE Q=18 mc/h, P=2,2 Kw montata in putul nr. 1 DIN FC MARGINENI I	5,617.26	BIC	06.09.2021	120
173	289386	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA KSB - UPAC 150-030/01FF Q=18 mc/h, P=2,2 Kw montata in putul nr. 2 DIN FC MARGINENI I	5,617.26	BIC	06.09.2021	120
174	289387	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA KSB - UPAC 150-030/01EE Q=18 mc/h, P=2,2 Kw montata in putul nr. 3 DIN FC MARGINENI I	5,617.26	BIC	06.09.2021	120
175	289388	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA KSB - UPAC 150-030/01EE Q=18 mc/h, P=2,2 Kw montata in putul nr. 4 DIN FC MARGINENI I	5,617.26	BIC	06.09.2021	120
176	289389	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA KSB - UPAC 150-030/01EE Q=18 mc/h, P=2,2 Kw montata in putul nr. 5 DIN FC MARGINENI I	5,617.26	BIC	06.09.2021	120
177	289390	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA KSB - UPAC 150-030/01EE Q=18 mc/h, P=2,2 Kw montata in putul nr. 6 DIN FC MARGINENI I	5,617.26	BIC	06.09.2021	120
178	289391	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA KSB - UPAC 150-030/01EE Q=18 mc/h, P=2,2 Kw montata in putul nr. 7 DIN FC MARGINENI I	5,617.26	BIC	06.09.2021	120
179	289392	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA KSB - UPAC 150-030/01EE Q=18 mc/h, P=2,2 Kw montata in putul nr. 8 DIN FC MARGINENI I	5,617.26	BIC	06.09.2021	120
180	289393	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA KSB - UPAC 150-030/01EE Q=18 mc/h, P=2,2 Kw montata in putul nr. 9 DIN FC MARGINENI I	5,617.26	BIC	06.09.2021	120
181	289394	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA KSB - UPAC 150-030/01EE Q=18 mc/h, P=2,2 Kw montata in putul nr. 10 DIN FC MARGINENI I	5,617.26	BIC	06.09.2021	120
182	289395	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA KSB - UPAC 150-030/01EE Q=18 mc/h, P=2,2 Kw montata in putul nr. 11 DIN FC MARGINENI I	5,617.26	BIC	06.09.2021	120
183	289396	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA KSB - UPAC 150-030/02EE Q=18 mc/h, P=2,2 Kw montata in putul nr. 12 DIN FC MARGINENI I	5,617.26	BIC	06.09.2021	120
184	289397	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA KSB - UPAC 150-030/01EE Q=18 mc/h, P=2,2 Kw montata in putul nr. 13 DIN FC MARGINENI I	5,617.26	BIC	06.09.2021	120
185	289398	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA KSB - UPAC 150-030/01EE Q=18 mc/h, P=2,2 Kw montata in putul nr. 14 DIN FC MARGINENI I	5,617.26	BIC	06.09.2021	120
186	289399	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA KSB - UPAC 150-030/01EE Q=18 mc/h, P=2,2 Kw montata in putul nr. 15 DIN FC MARGINENI I	5,617.26	BIC	06.09.2021	120
187	289400	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA KSB - UPAC 150-030/01EE Q=18 mc/h, P=2,2 Kw montata in putul nr. 16 DIN FC MARGINENI I	5,617.26	BIC	06.09.2021	120
188	289401	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA KSB - UPAC 150-030/01EE Q=18 mc/h, P=2,2 Kw montata in putul nr. 17 DIN FC MARGINENI I	5,617.26	BIC	06.09.2021	120
189	289402	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA KSB - UPAC 150-016/02EE Q=18 mc/h, P=1,5 Kw montata in putul nr. 19 DIN FC MARGINENI I	5,617.26	BIC	06.09.2021	120
190	289403	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA KSB - UPAC 150-016/02EE Q=18 mc/h, P=1,5 Kw montata in putul nr. 20 DIN FC MARGINENI I	5,617.26	BIC	06.09.2021	120
191	289404	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA KSB - UPAC 150-030/02EE Q=18 mc/h, P=2,2 Kw montata in putul nr. 21 DIN FC MARGINENI I	5,617.26	BIC	06.09.2021	120
192	289405	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA KSB - UPAC 150-030/01EE Q=18 mc/h, P=2,2 Kw montata in putul nr. 22 DIN FC MARGINENI I	5,617.26	BIC	06.09.2021	120
193	289406	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA KSB - UPAC 150-030/01EE Q=18 mc/h, P=2,2 Kw montata in putul nr. 23 DIN FC MARGINENI I	5,617.26	BIC	06.09.2021	120
194	289407	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA ORIZONTALA KSB - ETB 050-032-125 Q=17,99 mc/h, P=2,2 Kw montata in putul nr. 26 DIN FC MARGINENI I	5,617.26	BIC	06.09.2021	120
195	289408	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA FORAJ SUBMERSIBILA KSB - ETB 065-040-125 Q=36 mc/h, P=3 Kw montata in putul nr. 27 DIN FC MARGINENI I	5,617.26	BIC	06.09.2021	120
196	289409	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 1 DIN FC MARGINENI I	2,067.83	BIC	06.09.2021	120
197	289410	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 2 DIN FC MARGINENI I	2,067.83	BIC	06.09.2021	120
198	289411	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 4 DIN FC MARGINENI I	2,067.83	BIC	06.09.2021	120
199	289412	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 5 DIN FC MARGINENI I	2,067.83	BIC	06.09.2021	120
200	289413	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 6 DIN FC MARGINENI I	2,067.83	BIC	06.09.2021	120
201	289414	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 8 DIN FC MARGINENI I	2,067.83	BIC	06.09.2021	120
202	289415	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 9 DIN FC MARGINENI I	2,067.83	BIC	06.09.2021	120
203	289416	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 10 DIN FC MARGINENI I	2,067.83	BIC	06.09.2021	120
204	289417	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 12 DIN FC MARGINENI I	2,067.83	BIC	06.09.2021	120
205	289418	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 13 DIN FC MARGINENI I	2,067.83	BIC	06.09.2021	120
206	289419	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 14 DIN FC MARGINENI I	2,067.83	BIC	06.09.2021	120
207	289420	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 16 DIN FC MARGINENI I	2,067.83	BIC	06.09.2021	120
208	289421	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 17 DIN FC MARGINENI I	2,067.83	BIC	06.09.2021	120
209	289422	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 18 DIN FC MARGINENI I	2,067.83	BIC	06.09.2021	120
210	289423	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 14 DIN FC MARGINENI I	670.26	BIC	06.09.2021	120
211	289424	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 18 DIN FC MARGINENI I	670.26	BIC	06.09.2021	120
212	289425	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT IN PUTUL NR. 22 DIN FC MARGINENI I	670.26	BIC	06.09.2021	120
213	289426	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT IN PUTUL NR. 1 DIN FC MARGINENI I	313.72	BIC	06.09.2021	72
214	289427	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT IN PUTUL NR. 5 DIN FC MARGINENI I	313.72	BIC	06.09.2021	72
215	289428	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT IN PUTUL NR. 9 DIN FC MARGINENI I	313.72	BIC	06.09.2021	72
216	289429	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT IN PUTUL NR. 13 DIN FC MARGINENI I	313.72	BIC	06.09.2021	72
217	289430	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT IN PUTUL NR. 17 DIN FC MARGINENI I	313.72	BIC	06.09.2021	72

42

218	289431	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT IN PUTUL NR. 21 DIN FC MARGINENI I	313.72	BIC	06.09.2021	72
219	289432	2.2.3.2.	DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC SITRANS F MAG 5100 W MONTAT IN PUTUL NR. 27 DIN FC MARGINENI I	8.984.32	BIC	06.09.2021	120
220	289433	2.1.14.2.	VANA TECOFI VOC 4241C-00 MONTATA IN PUTUL NR. 5 DIN FC MARGINENI I	1.484.39	BIC	06.09.2021	120
221	289434	2.1.14.2.	VANA TECOFI VOC 4241C-00 MONTATA IN PUTUL NR. 9 DIN FC MARGINENI I	1.484.39	BIC	06.09.2021	120
222	289435	2.1.14.2.	VANA TECOFI VOC 4241C-00 MONTATA IN PUTUL NR. 13 DIN FC MARGINENI I	1.484.39	BIC	06.09.2021	120
223	289436	2.1.14.2.	VANA TECOFI VOC 4241C-00 MONTATA IN PUTUL NR. 17 DIN FC MARGINENI I	1.484.39	BIC	06.09.2021	120
224	289437	2.1.14.2.	VANA TECOFI VOC 4241C-00 MONTATA IN PUTUL NR. 21 DIN FC MARGINENI I	1.484.39	BIC	06.09.2021	120
225	289438	2.1.14.2.	VANA TECOFI VOC 4241C-00 MONTATA IN PUTUL NR. 26 DIN FC MARGINENI I	1.484.39	BIC	06.09.2021	120
226	289439	2.2.8	INSTALATIE HIDROMECHANICA LA PUTUL NR.3 DIN FC MARGINENI I	3.275.42	BIC	06.09.2021	120
227	289440	2.2.8	INSTALATIE HIDROMECHANICA LA PUTUL NR.7 DIN FC MARGINENI I	3.275.42	BIC	06.09.2021	120
228	289442	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.3 IN FC MARGINENI I	27.677.29	BIC	06.09.2021	120
229	289443	2.2.8	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.9 IN FC MARGINENI I	27.677.29	BIC	06.09.2021	120
230	289444	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.14 IN FC MARGINENI I	27.677.29	BIC	06.09.2021	120
231	289445	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA KSB - UPAC 150-016/02EE Q=18 mc/h, P=1,5 Kw montata in putul nr. 18 DIN FC MARGINENI I	5.617.26	BIC	06.09.2021	120
232	289446	2.1.17.1.	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA KSB - UPAC 150-030/01EE Q=18 mc/h, P=2,2 Kw montata in putul nr. 24 DIN FC MARGINENI I	5.617.26	BIC	06.09.2021	120
233	289447	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 3 DIN FC MARGINENI I	2.067.83	BIC	06.09.2021	120
234	289448	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 7 DIN FC MARGINENI I	2.067.83	BIC	06.09.2021	120
235	289449	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 11 DIN FC MARGINENI I	2.067.83	BIC	06.09.2021	120
236	289450	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 15 DIN FC MARGINENI I	2.067.83	BIC	06.09.2021	120
237	289451	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT IN PUTUL NR. 19 DIN FC MARGINENI I	2.067.83	BIC	06.09.2021	120
			TOTAL	3.447.927.97			

ŞEF SERVICIU
BARDASU CRISTINA

Compartiment evidență și inventar domeniul public și privat
Ec. Popa Mircea

**Anexa nr.3 comună la HCL nr. 18 DIN 31.01.2023
și la Referatul nr.100958/05.01.2023**

Lista bunurilor de retur de natura domeniului public rezultate din investiția
"Reabilitare FC Hemeiș2"



**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNIC. BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI**

A large, stylized handwritten signature in blue ink, corresponding to Nicolae-Ovidiu Popovici, the General Secretary of the Municipality of Bacău.

**ȘEF SERVICIU
BARDAȘU CRISTINA**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Bardașu Cristina, the Head of the Service.

Lista bunurilor de retur de natura domeniului public rezultate din investiția „Reabilitare FC Hemeius 2”

Nr. crt.	Nr. de inventar	Cod clasific.	Denumire mijloc fix	Valoare inventar	Ges.	Data P.I.F.	Durata normată
1	A96413	1.8.1.	Reabilitare put sapat tip cheson la CAP Hemeius II - nr. Inventar: 280720	29,954.06	BIC	06.09.2021	360
2	A96414	1.8.1.	Reabilitare put sapat tip cheson la CAP Hemeius II - nr. Inventar: 280721	29,954.06	BIC	06.09.2021	360
3	A96415	1.8.1.	Reabilitare put sapat tip cheson la CAP Hemeius II - nr. Inventar: 280722	29,954.06	BIC	06.09.2021	360
4	A96451	1.6.3.2.	Împrejmuire de protecție a Frontului de captare Hemeius II, realizată din stalpi metalici rectangulari și panouri gard zincate bordurate, L = 2.100 ml	31,758.51	BIC	06.09.2021	300
5	A96458	1.7.1.3.	Instalație de Automatizare procese tehnologice FC Hemeius II	32,566.10	BIC	06.09.2021	180
6	A96459	1.7.1.3.	Instalație electrică (cuprinde rețea împământare, protecție împotriva trăsnetelor, stalpi iluminat, rețea electrică de iluminat) FC Hemeius II	156,118.23	BIC	06.09.2021	180
7	A96460	1.8.1.	Reabilitare put sapat tip cheson la CAP Hemeius II - nr. Inventar: 280718	29,954.06	BIC	06.09.2021	360
8	A96461	1.8.1.	Reabilitare put sapat tip cheson la CAP Hemeius II - nr. Inventar: 280719	29,954.06	BIC	06.09.2021	360
9	289456	2.1.17.1.	Electropompa KSB ETB 065-050-160 Q = 64,77 mc/h P = 5,5 kW montată în putul P1 - FC Hemeius II	7,221.32	BIC	06.09.2021	120
10	289457	2.1.17.1.	Electropompa KSB ETB 065-050-160 Q = 64,77 mc/h P = 5,5 kW montată în putul P2 - FC Hemeius II	7,221.32	BIC	06.09.2021	120
11	289458	2.1.17.1.	Electropompa KSB ETB 065-040-125 Q = 39,62 mc/h P = 4,00 kW montată în putul P3 - FC Hemeius II	7,221.32	BIC	06.09.2021	120
12	289459	2.1.17.1.	Electropompa KSB ETB 065-040-160 Q = 39,64 mc/h P = 5,5 kW montată în putul P4 - FC Hemeius II	7,221.32	BIC	06.09.2021	120
13	289460	2.1.17.1.	Electropompa KSB ETB 065-050-160 Q = 68,37 mc/h P = 7,5 kW montată în putul P5 - FC Hemeius II	7,221.32	BIC	06.09.2021	120
14	289461	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT ÎN PUTUL NR. 1 FC Hemeius II	1,539.85	BIC	06.09.2021	120
15	289462	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT ÎN PUTUL NR. 2 FC Hemeius II	1,539.85	BIC	06.09.2021	120
16	289463	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT ÎN PUTUL NR. 3 FC Hemeius II	1,539.85	BIC	06.09.2021	120
17	289464	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT ÎN PUTUL NR. 4 FC Hemeius II	1,539.85	BIC	06.09.2021	120
18	289465	2.2.3.2.	SENZOR NIVEL LH 100 MONTAT ÎN PUTUL NR. 5 FC Hemeius II	1,539.85	BIC	06.09.2021	120
19	289466	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT ÎN PUTUL NR. 1 FC Hemeius II	499.12	BIC	06.09.2021	120
20	289467	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT ÎN PUTUL NR. 2 FC Hemeius II	499.12	BIC	06.09.2021	120
21	289468	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT ÎN PUTUL NR. 3 FC Hemeius II	499.12	BIC	06.09.2021	120
22	289469	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT ÎN PUTUL NR. 4 FC Hemeius II	499.12	BIC	06.09.2021	120
23	289470	2.2.3.2.	SENZOR PRESIUNE SITRANS P200 MONTAT ÎN PUTUL NR. 5 FC Hemeius II	499.12	BIC	06.09.2021	120
24	289471	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT ÎN PUTUL NR. 1 FC Hemeius II	233.63	BIC	06.09.2021	72
25	289472	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT ÎN PUTUL NR. 2 FC Hemeius II	233.63	BIC	06.09.2021	72
26	289473	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT ÎN PUTUL NR. 3 FC Hemeius II	233.63	BIC	06.09.2021	72
27	289474	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT ÎN PUTUL NR. 4 FC Hemeius II	233.63	BIC	06.09.2021	72
28	289475	2.2.1.1.3	MANOMETRU TEMAVASCONI MB 801 MONTAT ÎN PUTUL NR. 5 FC Hemeius II	233.63	BIC	06.09.2021	72
29	289476	2.2.3.2.	DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC SITRANS F MAG 5100 W MONTAT ÎN PUTUL NR. 1 FC Hemeius II	6,690.33	BIC	06.09.2021	120
30	289477	2.2.3.2.	DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC SITRANS F MAG 5100 W MONTAT ÎN PUTUL NR. 2 FC Hemeius II	6,690.33	BIC	06.09.2021	120
31	289478	2.2.3.2.	DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC SITRANS F MAG 5100 W MONTAT ÎN PUTUL NR. 3 FC Hemeius II	6,690.33	BIC	06.09.2021	120
32	289479	2.2.3.2.	DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC SITRANS F MAG 5100 W MONTAT ÎN PUTUL NR. 4 FC Hemeius II	6,690.33	BIC	06.09.2021	120
33	289480	2.2.3.2.	DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC SITRANS F MAG 5100 W MONTAT ÎN PUTUL NR. 5 FC Hemeius II	6,690.33	BIC	06.09.2021	120
34	289481	2.1.14.2.	VANA TECOFI VOC 4241C-00 MONTATĂ ÎN PUTUL NR. 1 FC Hemeius II	9,101.54	BIC	06.09.2021	120
35	289482	2.1.14.2.	VANA TECOFI VOC 4241C-00 MONTATĂ ÎN PUTUL NR. 2 FC Hemeius II	9,101.54	BIC	06.09.2021	120
36	289483	2.1.14.2.	VANA TECOFI VOC 4241C-00 MONTATĂ ÎN PUTUL NR. 3 FC Hemeius II	9,101.54	BIC	06.09.2021	120
37	289484	2.1.14.2.	VANA TECOFI VOC 4241C-00 MONTATĂ ÎN PUTUL NR. 4 FC Hemeius II	9,101.54	BIC	06.09.2021	120
38	289485	2.1.14.2.	VANA TECOFI VOC 4241C-00 MONTATĂ ÎN PUTUL NR. 5 FC Hemeius II	9,101.54	BIC	06.09.2021	120
39	289486	2.2.8.	INSTALAȚIE HIDROMECHANICĂ LA PUTUL NR. 1 FC Hemeius II	4,462.21	BIC	06.09.2021	120
40	289487	2.2.8.	INSTALAȚIE HIDROMECHANICĂ LA PUTUL NR. 2 FC Hemeius II	4,462.21	BIC	06.09.2021	120
41	289488	2.2.8.	INSTALAȚIE HIDROMECHANICĂ LA PUTUL NR. 3 FC Hemeius II	4,462.21	BIC	06.09.2021	120
42	289489	2.2.8.	INSTALAȚIE HIDROMECHANICĂ LA PUTUL NR. 4 FC Hemeius II	4,462.21	BIC	06.09.2021	120
43	289490	2.2.8.	INSTALAȚIE HIDROMECHANICĂ LA PUTUL NR. 5 FC Hemeius II	4,462.21	BIC	06.09.2021	120
44	289492	2.2.8.	Instalație de securitate antifracție (inclusiv senzori antifracție în fiecare put) FC Hemeius II	2,212.39	BIC	06.09.2021	120
45	289493	2.2.8.	Tablou automatizare procese tehnologice complet echipat în Putul nr. 1 FC Hemeius II	26,456.33	BIC	06.09.2021	120
46	289494	2.2.8.	Tablou automatizare procese tehnologice complet echipat în Putul nr. 2 FC Hemeius II	26,456.33	BIC	06.09.2021	120
47	289495	2.2.8.	Tablou automatizare procese tehnologice complet echipat în Putul nr. 3 FC Hemeius II	26,456.33	BIC	06.09.2021	120
48	289496	2.2.8.	Tablou automatizare procese tehnologice complet echipat în Putul nr. 4 FC Hemeius II	26,456.33	BIC	06.09.2021	120
49	289497	2.2.8.	Tablou automatizare procese tehnologice complet echipat în Putul nr. 5 FC Hemeius II	26,456.33	BIC	06.09.2021	120
			TOTAL	653,447.18			

ŞEF SERVICIU
BARDAŞU CRISTINA

Compartiment evidență și inventar domeniul public și privat
Ec. Popa Murea

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr.4 comună la HCL nr. 18 din 31.01.2023
și la Referatul nr.100958/05.01.2023

Lista bunurilor de retur de natura domeniului public "Reabilitare FC Gherăiești 1"

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GHORGHE HULUȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNIC. BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A large, stylized handwritten signature in blue ink, corresponding to Nicolae-Ovidiu Popovici.

ȘEF SERVICIU
BARDAȘU CRISTINA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Bardașu Cristina.

A small, faint handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

Anexa nr. 4

Lista bunurilor de retur de natura domeniului public „Reabilitare FC Gheraesti 1”

Nr.crt.	Nr. de inventar	Cod clasif.	Denumire mijloc fix	Valoare inventar	Ges.	Data P.I.F.	Durata normală
1	A96038	1.7.1.3.	Instalatie electrica aferenta generatorului de urgenta din FC Gheraesti 1	26,964.34	059	16.12.2021	180
2	A96039	1.8.1.	Reabilitare put forat cu cabina P1 nr. Inv. 205381 din FC GHERAIESTI I	35,964.93	059	16.12.2021	360
3	A96040	1.8.1.	Reabilitare put forat cu cabina P9 bis nr. Inv. 205382 din FC GHERAIESTI I	35,964.93	059	16.12.2021	360
4	A96041	1.8.1.	Reabilitare put forat cu cabina P35 nr. Inv. 207930 din FC GHERAIESTI I	35,964.93	059	16.12.2021	360
5	A96042	1.8.1.	Reabilitare put forat captare P25 nr. Inv. 205378 din FC GHERAIESTI I	24,702.96	059	16.12.2021	360
6	A96043	1.8.13.	Reabilitare cabina put forat captare P25 nr. Inv. 205394 din FC GHERAIESTI I	11,261.99	059	16.12.2021	360
7	A96044	1.8.13.	Reabilitare cabina put forat captare P39 nr. Inv. 205393 din FC GHERAIESTI I	11,261.99	059	16.12.2021	360
8	A96045	1.8.13.	Reabilitare cabine la put subteran = 4 buc.- P53, P54, P56, P57 nr. Inv. 225350 din FC GHERAIESTI I	45,047.92	059	16.12.2021	360
9	A96097	1.6.3.2.	Imprejmuire Front de Captare FC GHERAIESTI I L= 5.423 ml	303,006.87	059	16.12.2021	300
10	A96098	1.7.1.3.	Sistem de securitate la efracție (cuprinde sezori de miscare montati in fiecare put) din FC GHERAIESTI I	21,530.33	059	16.12.2021	180
11	A96137	1.7.1.3.	Instalatie de automatizare aferenta puturilor de captare IN FC GHERAIESTI I	358,955.78	059	16.12.2021	180
12	A96138	1.7.1.3.	Instalatie electrica aferenta puturilor de captare (cuprinde retea de impamantare, 13 buc. tije paratrasnet, 39 buc. stalpi iluminat, retea transmisie date la dispecerat SCADA) IN FC GHERAIESTI I	1,262,571.14	059	16.12.2021	180
13	A96140	1.8.1.	Reabilitare put forat captare P39 nr. Inv. 205380 din FC GHERAIESTI I	24,702.96	059	16.12.2021	360
14	A96141	1.8.1.	Reabilitare put forat captare P45 nr. Inv. 213991 din FC GHERAIESTI I	24,702.96	059	16.12.2021	360
15	A96142	1.8.1.	Reabilitare put forat cu cabina P37 nr. Inv. 207932 din FC GHERAIESTI I	35,964.93	059	16.12.2021	360
16	A96143	1.8.1.	Reabilitare put cu cabina P3 nr. Inv. 207934 din FC GHERAIESTI I	35,964.93	059	16.12.2021	360
17	A96144	1.8.1.	Reabilitare put forat captare P27 nr. Inv. 207406 din FC GHERAIESTI I	24,702.96	059	16.12.2021	360
18	A96145	1.8.1.	Reabilitare put forat captare P28 nr. Inv. 207407 din FC GHERAIESTI I	24,702.96	059	16.12.2021	360
19	A96146	1.8.1.	Reabilitare put forat captare P26 nr. Inv. 207405 din FC GHERAIESTI I	24,702.96	059	16.12.2021	360
20	A96147	1.8.1.	Reabilitare put forat captare P40 nr. Inv. 213986 din FC GHERAIESTI I	24,702.96	059	16.12.2021	360
21	A96148	1.8.1.	Reabilitare put cu cabina P4 nr. Inv. 207935 din FC GHERAIESTI I	35,964.93	059	16.12.2021	360
22	A96149	1.8.1.	Reabilitare put forat captare P41 nr. Inv. 213987 din FC GHERAIESTI I	24,702.96	059	16.12.2021	360
23	A96150	1.8.1.	Reabilitare put cu cabina P5 nr. Inv. 207936 din FC GHERAIESTI I	35,964.93	059	16.12.2021	360
24	A96151	1.8.1.	Reabilitare put forat captare P42 nr. Inv. 213988 din FC GHERAIESTI I	24,702.96	059	16.12.2021	360
25	A96152	1.8.1.	Reabilitare put cu cabina P6 nr. Inv. 207937 din FC GHERAIESTI I	35,964.93	059	16.12.2021	360
26	A96153	1.8.1.	Reabilitare put cu cabina P8 nr. Inv. 207939 din FC GHERAIESTI I	35,964.93	059	16.12.2021	360
27	A96154	1.8.1.	Reabilitare put forat cu cabina P9 nr. Inv. 207940 din FC GHERAIESTI I	35,964.93	059	16.12.2021	360
28	A96155	1.8.1.	Reabilitare put forat cu cabina P10 nr. Inv. 207941 din FC GHERAIESTI I	35,964.93	059	16.12.2021	360
29	A96156	1.8.1.	Reabilitare put forat P43 nr. Inv. 213989 din FC GHERAIESTI I	24,702.96	059	16.12.2021	360
30	A96157	1.8.1.	Reabilitare put forat cu cabina P11 nr. Inv. 207942 din FC GHERAIESTI I	35,964.93	059	16.12.2021	360
31	A96158	1.8.1.	Reabilitare put forat cu cabina P12 nr. Inv. 207943 din FC GHERAIESTI I	35,964.93	059	16.12.2021	360
32	A96159	1.8.1.	Reabilitare put forat cu cabina P13 nr. Inv. 207944 din FC GHERAIESTI I	35,964.93	059	16.12.2021	360
33	A96160	1.8.1.	Reabilitare put forat cu cabina P14 nr. Inv. 207945 din FC GHERAIESTI I	35,964.93	059	16.12.2021	360
34	A96161	1.8.1.	Reabilitare put forat cu cabina P17 nr. Inv. 207948 din FC GHERAIESTI I	35,964.93	059	16.12.2021	360
35	A96162	1.8.1.	Reabilitare put forat cu cabina P19 nr. Inv. 207950 din FC GHERAIESTI I	35,964.93	059	16.12.2021	360
36	A96163	1.8.1.	Reabilitare put forat captare P47 nr. Inv. 207976 din FC GHERAIESTI I	24,702.96	059	16.12.2021	360
37	A96164	1.8.1.	Reabilitare puturi forate mica adancime P53, P54, P56, P57 nr. Inv. 225321 din FC GHERAIESTI I	98,812.07	059	16.12.2021	360
38	A96165	1.8.1.	Reabilitare put forat cu cabina P20 nr. Inv. 207951 din FC GHERAIESTI I	35,964.93	059	16.12.2021	360

39	A96166	1.8.1.	Reabilitare put forat cu cabina P21 nr. Inv. 207952 din FC GHERAIESTI I	35,964.93	059	16.12.2021	360
40	A96167	1.8.1.	Reabilitare put forat cu cabina P22 nr. Inv. 207953 din FC GHERAIESTI I	35,964.93	059	16.12.2021	360
41	A96168	1.8.1.	Reabilitare put forat cu cabina P23 nr. Inv. 207954 din FC GHERAIESTI I	35,964.93	059	16.12.2021	360
42	A96169	1.8.1.	Reabilitare put forat captare P49 nr. Inv. 207978 din FC GHERAIESTI I	24,702.96	059	16.12.2021	360
43	A96170	1.8.1.	Put forat F1 la front captare Gheraiesti I din FC GHERAIESTI I	24,702.96	059	16.12.2021	360
44	A96171	1.8.1.	Put forat F2 la front captare Gheraiesti I din FC GHERAIESTI I	24,702.96	059	16.12.2021	360
45	A96172	1.8.13.	Reabilitare cabina put forat captare P26 nr. Inv. 207961 din FC GHERAIESTI I	11,261.99	059	16.12.2021	360
46	A96173	1.8.13.	Reabilitare cabina put forat captare P27 nr. Inv. 207962 din FC GHERAIESTI I	11,261.99	059	16.12.2021	360
47	A96174	1.8.13.	Reabilitare cabina put forat captare P28 nr. Inv. 207963 din FC GHERAIESTI I	11,261.99	059	16.12.2021	360
48	A96175	1.8.13.	Reabilitare put cabina forat captare P47 nr. Inv. 207970 din FC GHERAIESTI I	11,261.99	059	16.12.2021	360
49	A96176	1.8.13.	Reabilitare cabina put forat captare P49 nr. Inv. 207972 din FC GHERAIESTI I	11,261.99	059	16.12.2021	360
50	A96177	1.8.13.	Reabilitare cabina subterana la put forat P40 nr. Inv. 213992 din FC GHERAIESTI I	11,261.99	059	16.12.2021	360
51	A96178	1.8.13.	Reabilitare cabina subterana la put forat P41 nr. Inv. 213993 din FC GHERAIESTI I	11,261.99	059	16.12.2021	360
52	A96179	1.8.13.	Reabilitare cabina subterana la put forat P42 nr. Inv. 213994 din FC GHERAIESTI I	11,261.99	059	16.12.2021	360
53	A96180	1.8.13.	Reabilitare cabina subterana la put forat P43 nr. Inv. 213995 din FC GHERAIESTI I	11,261.99	059	16.12.2021	360
54	A96181	1.8.13.	Reabilitare cabina subterana la put forat P45 nr. Inv. 213997 din FC GHERAIESTI I	11,261.99	059	16.12.2021	360
55	A96182	1.8.13.	Cabina Put forat F1 la front captare Gheraiesti I	10,932.18	059	16.12.2021	360
56	A96183	1.8.13.	Cabina Put forat F2 la front captare Gheraiesti I	10,932.18	059	16.12.2021	360
57	288883	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 1 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
58	288884	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 3 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
59	288885	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 4 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
60	288886	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 5 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
61	288887	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 6 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
62	288888	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 8 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
63	288889	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 9 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
64	288890	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 9 bis din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
65	288891	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 10 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
66	288892	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 11 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
67	288893	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 12 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
68	288894	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 13 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
69	288895	2.2.3.2.	Senzor de nivel SITRANS LH 100 in putul nr. 1 din FC GHERAIESTI I	2,338.01	059	16.12.2021	120
70	288896	2.2.3.2.	Senzor de nivel SITRANS LH 100 in putul nr. 3 din FC GHERAIESTI I	2,338.01	059	16.12.2021	120
71	288897	2.2.3.2.	Senzor de nivel SITRANS LH 100 in putul nr. 4 din FC GHERAIESTI I	2,338.01	059	16.12.2021	120
72	288898	2.2.3.2.	Senzor de nivel SITRANS LH 100 in putul nr. 5 din FC GHERAIESTI I	2,338.01	059	16.12.2021	120
73	288899	2.2.3.2.	Senzor de nivel SITRANS LH 100 in putul nr. 6 din FC GHERAIESTI I	2,338.01	059	16.12.2021	120
74	288900	2.2.3.2.	Senzor de nivel SITRANS LH 100 in putul nr. 8 din FC GHERAIESTI I	2,338.01	059	16.12.2021	120
75	288901	2.2.3.2.	Senzor de nivel SITRANS LH 100 in putul nr. 9 din FC GHERAIESTI I	2,338.01	059	16.12.2021	120
76	288902	2.2.3.2.	Senzor de nivel SITRANS LH 100 in putul nr. 9 bis din FC GHERAIESTI I	2,338.01	059	16.12.2021	120
77	288903	2.2.3.2.	Senzor de nivel SITRANS LH 100 in putul nr. 10 din FC GHERAIESTI I	2,338.01	059	16.12.2021	120
78	288904	2.2.3.2.	Senzor de nivel SITRANS LH 100 in putul nr. 11 din FC GHERAIESTI I	2,338.01	059	16.12.2021	120
79	288905	2.2.3.2.	Senzor de nivel SITRANS LH 100 in putul nr. 12 din FC GHERAIESTI I	2,338.01	059	16.12.2021	120
80	288906	2.2.3.2.	Senzor de nivel SITRANS LH 100 in putul nr. 13 din FC GHERAIESTI I	2,338.01	059	16.12.2021	120

165	288991	2.2.3.2.	Senzor de nivel SITRANS LH 100 in putul nr. 57 din FC GHERAIESTI I	2,338.01	059	16.12.2021	120
166	288992	2.2.3.2.	Senzor de nivel SITRANS LH 100 in forajul F1 din FC GHERAIESTI I	2,338.01	059	16.12.2021	120
167	288993	2.2.3.2.	Senzor de nivel SITRANS LH 100 in forajul F2 din FC GHERAIESTI I	2,338.01	059	16.12.2021	120
168	288994	2.2.3.2.	Senzor de presiune SITRANS P200 in putul nr. 56 din FC GHERAIESTI I	757.83	059	16.12.2021	120
169	288995	2.2.3.2.	Senzor de presiune SITRANS P200 in putul nr. 57 din FC GHERAIESTI I	757.83	059	16.12.2021	120
170	288996	2.2.3.2.	Senzor de presiune SITRANS P200 in forajul F1 din FC GHERAIESTI I	757.83	059	16.12.2021	120
171	288997	2.2.3.2.	Senzor de presiune SITRANS P200 in forajul F2 din FC GHERAIESTI I	757.83	059	16.12.2021	120
172	288998	2.1.14.2.	Vana TECOFI VOC 4241C-00 montata in putul nr. 39 din FC GHERAIESTI I	2,626.72	059	16.12.2021	120
173	288999	2.1.14.2.	Vana TECOFI VOC 4241C-00 montata in putul nr. 40 din FC GHERAIESTI I	2,626.72	059	16.12.2021	120
174	289000	2.1.14.2.	Vana TECOFI VOC 4241C-00 montata in putul nr. 41 din FC GHERAIESTI I	2,626.72	059	16.12.2021	120
175	289001	2.1.14.2.	Vana TECOFI VOC 4241C-00 montata in putul nr. 42 din FC GHERAIESTI I	2,626.72	059	16.12.2021	120
176	289002	2.1.14.2.	Vana TECOFI VOC 4241C-00 montata in putul nr. 43 din FC GHERAIESTI I	2,626.72	059	16.12.2021	120
177	289003	2.1.14.2.	Vana TECOFI VOC 4241C-00 montata in putul nr. 45 din FC GHERAIESTI I	2,626.72	059	16.12.2021	120
178	289004	2.1.14.2.	Vana TECOFI VOC 4241C-00 montata in putul nr. 47 din FC GHERAIESTI I	2,626.72	059	16.12.2021	120
179	289005	2.1.14.2.	Vana TECOFI VOC 4241C-00 montata in putul nr. 49 din FC GHERAIESTI I	2,626.72	059	16.12.2021	120
180	289006	2.2.8.	Instalatie Hidromecanica (inclusiv conducta de legatura intre put si magistrala de transport) aferenta put nr. 1 din FC GHERAIESTI I	8,801.68	059	16.12.2021	120
181	289007	2.2.8.	Instalatie Hidromecanica (inclusiv conducta de legatura intre put si magistrala de transport) aferenta put nr. 3 din FC GHERAIESTI I	8,801.68	059	16.12.2021	120
182	289008	2.2.8.	Instalatie Hidromecanica (inclusiv conducta de legatura intre put si magistrala de transport) aferenta put nr. 4 din FC GHERAIESTI I	8,801.68	059	16.12.2021	120
183	289009	2.2.8.	Instalatie Hidromecanica (inclusiv conducta de legatura intre put si magistrala de transport) aferenta put nr. 5 din FC GHERAIESTI I	8,801.68	059	16.12.2021	120
184	289010	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.1 IN FC GHERAIESTI I	31,524.16	059	16.12.2021	120
185	289011	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.3 IN FC GHERAIESTI I	31,524.16	059	16.12.2021	120
186	289012	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.4 IN FC GHERAIESTI I	31,524.16	059	16.12.2021	120
187	289021	2.1.17.1.	Pompa KSB-UPAC 4-012 16mc/h, 1.5 Kw in putul nr. 1 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
188	289022	2.1.17.1.	Pompa KSB-ETB 050-032 18mc/h, 1.5 Kw in putul nr. 3 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
189	289023	2.1.17.1.	Pompa KSB-ETB 050-125 21.6mc/h, 2.2 Kw in putul nr. 4 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
190	289024	2.1.17.1.	Pompa KSB-ETB 050-032 18mc/h, 1.5 Kw in putul nr. 5 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
191	289025	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 14 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
192	289026	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 17 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
193	289027	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 19 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
194	289028	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 20 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
195	289029	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 21 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
196	289030	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 22 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
197	289031	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 23 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
198	289032	2.1.14.2.	Vana TECOFI VOC 4241C-00 montata in putul nr. 53 din FC GHERAIESTI I	2,626.72	059	16.12.2021	120
199	289033	2.1.14.2.	Vana TECOFI VOC 4241C-00 montata in putul nr. 54 din FC GHERAIESTI I	2,626.72	059	16.12.2021	120
200	289034	2.1.14.2.	Vana TECOFI VOC 4241C-00 montata in putul nr. 56 din FC GHERAIESTI I	2,626.72	059	16.12.2021	120
201	289035	2.1.14.2.	Vana TECOFI VOC 4241C-00 montata in putul nr. 57 din FC GHERAIESTI I	2,626.72	059	16.12.2021	120
202	289036	2.1.14.2.	Vana TECOFI VOC 4241C-00 montata in forajul F1 din FC GHERAIESTI I	2,626.72	059	16.12.2021	120
203	289037	2.1.14.2.	Vana TECOFI VOC 4241C-00 montata in forajul F2 din FC GHERAIESTI I	2,626.72	059	16.12.2021	120
204	289038	2.2.8.	Instalatie Hidromecanica (inclusiv conducta de legatura intre put si magistrala de transport) aferenta put nr. 6	8,801.68	059	16.12.2021	120

272	289109	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN PUTUL NR.57 IN FC GHERAIESTI I	31,524.16	059	16.12.2021	120
273	289110	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN FORAJUL F2 IN FC GHERAIESTI I	31,524.16	059	16.12.2021	120
274	289111	2.2.8.	PANOU SCADA COMANDA DE REGLARE AUTOMATA SI TRANSMISIE DATE A PROCESELOR TEHNOLOGICE IN FORAJUL F1 IN FC GHERAIESTI I	31,524.16	059	16.12.2021	120
275	289114	2.1.16.1.	Generator de urgenta aferent puturilor din FC Gheraiești I	83,835.50	059	16.12.2021	144
276	289159	2.1.17.1.	Pompa KSB-ETB 050-032 12,6mc/h, 1,5 Kw in putul nr. 6 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
277	289160	2.1.17.1.	Pompa KSB-ETB 050-032 12,6mc/h, 1,5 Kw in putul nr. 8 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
278	289161	2.1.17.1.	Pompa KSB-ETB 050-032 7,2mc/h, 1,5 Kw in putul nr. 9 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
279	289162	2.1.17.1.	Pompa KSB-ETB 050-032 12,6mc/h, 1,5 Kw in putul nr. 9 bis din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
280	289163	2.1.17.1.	Pompa KSB-ETB 050-032 12,6mc/h, 1,5 Kw in putul nr. 10 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
281	289164	2.1.17.1.	Pompa KSB-ETB 050-032 18mc/h, 1,5 Kw in putul nr. 11 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
282	289165	2.1.17.1.	Pompa KSB-ETB 050-032 14,4mc/h, 1,5 Kw in putul nr. 12 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
283	289166	2.1.17.1.	Pompa KSB-ETB 050-032 14,4mc/h, 1,5 Kw in putul nr. 13 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
284	289167	2.1.17.1.	Pompa KSB-ETB 050-032 14,4mc/h, 1,5 Kw in putul nr. 14 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
285	289168	2.1.17.1.	Pompa KSB-UPAC 4-009 7,2mc/h, 1,1 Kw in putul nr. 17 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
286	289169	2.1.17.1.	Pompa KSB-ETB 050-032 10,79mc/h, 1,5 Kw in putul nr. 20 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
287	289170	2.1.17.1.	Pompa KSB-ETB 050-032 12,6mc/h, 1,5 Kw in putul nr. 20 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
288	289171	2.1.17.1.	Pompa KSB-ETB 050-032 14,4mc/h, 1,5 Kw in putul nr. 21 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
289	289172	2.1.17.1.	Pompa KSB-ETB 050-032 18mc/h, 1,5 Kw in putul nr. 22 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
290	289173	2.1.17.1.	Pompa KSB-ETB 065-040 25,2mc/h, 2,2 Kw in putul nr. 23 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
291	289174	2.1.17.1.	Pompa KSB-UPAC 4-009 7,2mc/h, 1,1 Kw in putul nr. 25 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
292	289175	2.1.17.1.	Pompa KSB-UPAC 4-009 7,2mc/h, 1,1 Kw in putul nr. 26 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
293	289176	2.1.17.1.	Pompa KSB-ETB 050-032 21,6mc/h, 1,5 Kw in putul nr. 27 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
294	289177	2.1.17.1.	Pompa KSB-ETB 050-032 16,0mc/h, 1,5 Kw in putul nr. 28 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
295	289178	2.1.17.1.	Pompa KSB-ETB 050-032 21,6mc/h, 1,5 Kw in putul nr. 35 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
296	289179	2.1.17.1.	Pompa KSB-ETB 065-040 28,7mc/h, 2,2 Kw in putul nr. 37 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
297	289180	2.1.17.1.	Pompa KSB-ETB 050-032 21,6mc/h, 1,5 Kw in putul nr. 39 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
298	289181	2.1.17.1.	Pompa KSB-UPAC 4-012 16mc/h, 1,5 Kw in putul nr. 40 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
299	289182	2.1.17.1.	Pompa KSB-UPAC 150-030 25,2mc/h, 2,9 Kw in putul nr. 41 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
300	289183	2.1.17.1.	Pompa KSB-UPAC 4-009 7,2mc/h, 1,1 Kw in putul nr. 42 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
301	289184	2.1.17.1.	Pompa KSB-UPAC 4-012 16mc/h, 1,5 Kw in putul nr. 43 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
302	289185	2.1.17.1.	Pompa KSB-UPAC 150-030 18mc/h, 2,2 Kw in putul nr. 45 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
303	289186	2.1.17.1.	Pompa KSB-ETB 050-032 19,8mc/h, 1,5 Kw in putul nr. 47 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
304	289187	2.1.17.1.	Pompa KSB-ETB 050-032 21,6mc/h, 1,5 Kw in putul nr. 49 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
305	289188	2.1.17.1.	Pompa KSB-UPAC 150-048 36mc/h, 4,5 Kw in putul nr. 53 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
306	289189	2.1.17.1.	Pompa KSB-ETB 065-040 28,7mc/h, 2,2 Kw in putul nr. 54 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
307	289190	2.1.17.1.	Pompa KSB-UPAC 150-030 18mc/h, 2,2 Kw in putul nr. 56 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
308	289191	2.1.17.1.	Pompa KSB-UPAC 4-009 7,2mc/h, 1,1 Kw in putul nr. 57 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
309	289192	2.1.17.1.	Pompa KSB-ETB 065-040 28,8mc/h, 2,16 Kw in forajul F1 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
310	289193	2.1.17.1.	Pompa KSB-ETB 065-040 43,2mc/h, 3,28 Kw in forajul F2 din FC GHERAIESTI I	10,162.01	059	16.12.2021	120
311	289194	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 25 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120

312	289195	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 26 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
313	289196	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 27 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
314	289197	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 28 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
315	289198	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 35 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
316	289199	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 37 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
317	289200	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 39 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
318	289201	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 40 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
319	289202	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 41 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
320	289203	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 42 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
321	289204	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 43 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
322	289205	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 45 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
323	289206	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 47 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
324	289207	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 49 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
325	289208	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 53 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
326	289209	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 54 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
327	289210	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 56 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
328	289211	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in putul nr. 57 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
329	289212	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in forajul F1 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
330	289213	2.2.3.2.	Debitmetru SITRANS FM MAG 5100 W in forajul F2 din FC GHERAIESTI I	11,174.08	059	16.12.2021	120
			TOTAL	6.086.832.27			

ŞEF SERVICIU
BARDAŞU CRISTINA

Compartiment evidenţă şi inventar domeniul public şi privat
Ec. Popa Mircea

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr.5 comună la HCL nr 18 din 31.01.2023
și la Referatul nr.100958/05.01.2023

Lista bunurilor de retur de natura domeniului public rezultate din investiția
"Gospodărie apă Mărgineni 1"



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GHIORGHE HULUȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Nicolae-Ovidiu Popovici, the General Secretary of the Municipality of Bacău.

ȘEF SERVICIU
BARDAȘU CRISTINA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Bardașu Cristina, the Head of the Service.

Anexa nr. 5

Lista bunurilor de retur de natura domeniului public rezultate din investiția „Gospodarie apa Margineni 1”

Nr. crt.	Nr. de inventar	Cod clasif.	Denumire mijloc fix	Valoare inventar	Ges.	Data P.I.F.	Durata normată
1	A95893	1.8.12.	Reabilitare cladire extindere statie de pompare (Pavilion administrativ) - nr. Inv 125333	44,454.49	BIC	16.12.2021	360
2	A95903	1.8.13.	Camin Monitorizare (Intrare din FC Hemeiusi 2) GA Margineni 1	44,859.29	BIC	16.12.2021	360
3	A95904	1.8.13.	Camin Monitorizare (Intrare din FC Margineni 1) GA Margineni 1	42,643.62	BIC	16.12.2021	360
4	A95905	1.8.13.	Camin Monitorizare (Plecarea Rezervor Barati) GA Margineni 1	56,858.15	BIC	16.12.2021	360
5	A95906	1.7.1.3.	Instalatie electrica aferenta caminelor de monitorizare GA Margineni 1	96,008.17	BIC	16.12.2021	180
6	288862	2.2.8.	Rack 42 U 19" Lange Hyperline 800x800x2010 (echipat fara servere) instalat in Dispeceratul GA Margineni 1	492,267.46	BIC	16.12.2021	120
7	288863	2.2.8.	Server 1 rack-abil 19"Fujitsu Primergy RX1330M4 (inclusiv softuri) instalat in Dispeceratul GA Margineni 1	467,373.72	BIC	16.12.2021	120
8	288864	2.2.8.	Server 2 rack-abil 19"Fujitsu Primergy RX1330M4 (inclusiv softuri) instalat in Dispeceratul GA Margineni 1	467,373.72	BIC	16.12.2021	120
9	288865	2.2.8.	UPS instalat in Dispeceratul GA Margineni 1	8,962.31	BIC	16.12.2021	120
10	288866	2.2.8.	Monitor 1 DELL Inspiron AIO DT 5400 23.8 FHD instalat in Dispeceratul GA Margineni 1	5,021.90	BIC	16.12.2021	120
11	288867	2.2.8.	Monitor 2 DELL Inspiron AIO DT 5400 23.8 FHD instalat in Dispeceratul GA Margineni 1	5,021.90	BIC	16.12.2021	120
12	288868	2.2.8.	TV monitor Toshiba UHD 55"4K SMART instalat in Dispeceratul GA Margineni 1	7,886.13	BIC	16.12.2021	120
13	288869	2.2.8.	Instalatie de automatizare aferenta Dispecerat GA Margineni 1	220,259.42	BIC	16.12.2021	120
14	288870	2.2.3.2.	Instalatie electrica aferenta Rezervorului Apa Margineni 1 (include debitmetru D-M1, convertor semnal, tablou monitorizare, antena GSM)	30,087.03	BIC	16.12.2021	120
15	288875	2.2.8.	Debitmetru ultrasonic Transit time Flow Meter type TTFM100-F1-NG in camin de monitorizare GA Margineni 1	79,326.87	BIC	16.12.2021	120
16	288876	2.2.8.	Debitmetru ultrasonic Transit time Flow Meter type TTFM100-F1-NG in camin de monitorizare GA Margineni 1	79,326.87	BIC	16.12.2021	120
17	288877	2.2.8.	Debitmetru ultrasonic Transit time Flow Meter type TTFM100-F1-NG in camin de monitorizare GA Margineni 1	79,326.87	BIC	16.12.2021	120
18	288878	2.2.8.	Debitmetru ultrasonic Transit time Flow Meter type TTFM100-F1-NG in camin de monitorizare GA Margineni 1	79,326.87	BIC	16.12.2021	120
19	288879	2.2.8.	Analizor multiparametru CM442 ENDRESS+HAUSER pentru clor rezidual GA Margineni 1	21,648.56	BIC	16.12.2021	120

20	288880	2.2.8.	Analizor mangan colorimetric 3 curenti HACH LANGE, montat in camin monitorizare GA Margineni 1	162,352.63	BIC	16.12.2021	120
21	288881	2.2.8.	Senzor de turbiditate pt turbiditati mici tip CUS52D-1014/0 ENDRESS+HAUSER GA Margineni 1	47,045.15	BIC	16.12.2021	120
			TOTAL	2,537,431.13			

ŞEF SERVICIU
BARDAŞU CRISTINA



Compartiment evidență și inventar domeniul public și privat

Ec. Popa Mișea



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr.6 comună la HCL nr. 18 din 31.01.2023
și la Referatul nr.100958/05.01.2023

Lista bunurilor de retur de natura domeniului public rezultate din investiția
”Realizarea Stației de demanganizare Gheraiești ”



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNIC. BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ȘEF SERVICIU
BARDAȘU CRISTINA

Lista bunurilor de retur de natura domeniului public rezultate din investiția „Realizarea Stației de demanganizare Gherăiești”

Nr. crt.	Nr. de inventar	Cod clasif.	Denumire mijloc fix	Valoare inventar	Ges.	Data P.I.F.	Durată normată - luni
1	288669	2.2.6.2.	Chiuveta pentru spalat sticlarianr. inv.secundar P86288	2,606.23	OBO	16.12.2021	120
2	288686	2.1.19.	Trusa profesionala scule lacatus TSL 616645nr. inv.secundar P86304	10,122.91	059	16.12.2021	36
3	288687	2.1.19.	Trusa profesionala scule instalatori TSI-616644nr. inv.secundar P86305	12,466.16	059	16.12.2021	36
4	288688	2.1.19.	Trepied SAFE 20-FD1217 cu trolu inclusnr. inv.secundar P86306	26,724.71	059	16.12.2021	36
5	288690	2.2.8.	Instalatie electrica aferenta pavilionului administrativ nr. inv.secundar P86308	114,757.23	059	16.12.2021	120
6	288693	2.1.24.4.	Sistem de clorinare cu dozare automata a clorului gazos CHLORMIX MODEL HS-2.3 AFERENTA STATIEI DE CLORINARE nr. inv.	245,745.62	059	16.12.2021	84
7	288694	2.2.1.1.2	PLATFORMA CANTARIRE BUTELII CLOR nr. inv.secundar P86312	163,830.42	059	16.12.2021	60
8	288695	2.1.24.4.	Furtune presiune de legatura intre pompele de dozare si rezervoarele de clor nr. inv. secundar P86469	39,089.70	059	16.12.2021	84
9	288696	2.1.24.4.	Instalatie mecanica aforenta instalatiei de clorinare nr. inv. secundar P86313	16,421.01	059	16.12.2021	84
10	288697	2.2.8.	Panou electric aferent instalatiei de clorinare si neutralizare nr. inv. secundar P86314	33,106.09	059	16.12.2021	120
11	288698	2.2.8.	Instalatie electrica aferenta Instalatiei de clorinare si neutralizare nr. inv. secundar P86315	48,007.49	059	16.12.2021	120
12	288699	2.2.8.	Instalatie electrica aferenta senzorilor de nivel de la rezervorul acoperit nr.2 , 5000mc (cuprinde senzor nivel, tablou electric comanda) nr. inv. secundar P86316	16,956.13	059	16.12.2021	120
13	288700	2.2.8.	Instalatie electrica aferenta senzorilor de nivel de la rezervorul nr. 4 , - 10.000mc, (cuprinde senzor de nivel, tablou electric comanda) nr. inv. secundar P86474	16,956.13	059	16.12.2021	120
14	288706	2.2.8.	Sistem de securitate si antifracție nr. inv. secundar P86323	34,388.90	059	16.12.2021	120
15	288707	2.2.8.	Instalatie electrica generator de urgenta aferent nr. inv. secundar P86324	168,061.59	059	16.12.2021	120
16	288708	2.1.16.1.	Post de transformare 600kVA, 20/0,4 kv aferent Statiei de demanganizare nr. inv. secundar P86325	202,187.49	059	16.12.2021	144
17	288709	2.1.16.1.	Celula electrica de medie tensiune aferenta Statia de demanganizare nr. inv. secundar P86326	104,484.42	059	16.12.2021	144
18	288710	2.2.8.	Instalatie electrica (cablu electric alimentare PT600kVA nr. inv. secundar P86327	139,001.72	059	16.12.2021	120
19	288712	2.2.8.	Debitmetru electromagnetic 5W4C2H-AADLHP1AUD210A in camin monitorizare debit si parametri calitate apa nr. inv. secundar P86329	23,001.46	059	16.12.2021	120
20	288713	2.2.8.	Sonda 1 multiparametru ENDRESS+HAUSER pentru calitate apa in camin monitorizare debit si parametri calitate apa nr. inv. secundar P86330	5,750.37	059	16.12.2021	120
21	288714	2.2.8.	Sonda 2 multiparametru ENDRESS+HAUSER calitate apain camin monitorizare debit si parametri calitate apa nr. inv. secundar P86331	5,750.37	059	16.12.2021	120
22	288715	2.2.8.	Analizor de mangan tip EZ 1025 HACH LANGE in camin monitorizare debit si parametri calitate apa nr. inv. secundar P86332	51,623.76	059	16.12.2021	120
23	288716	2.2.8.	Instalatii hidraulice, instalatii mecanice	6,725.16	059	16.12.2021	120
24	288717	2.2.8.	Instalatie electrica aferenta canin monitorizare debit si parametri calitate apa nr. inv. secundar P86334	21,657.46	059	16.12.2021	120
25	288719	2.1.17.7.	Sufianta 1 AERZEN GM 7 L - aferenta bazinelor de pre-oxidare clor nr. inv. secundar P86336	152,851.12	059	16.12.2021	120
26	288720	2.1.17.7.	Sufianta 2 AERZEN GM 7 L - aferenta bazinelor de pre-oxidare clor nr. inv. secundar P86337	152,851.12	059	16.12.2021	120
27	288721	2.1.17.7.	Instalatie de aerare cu grila fixa, cu difuzoare seria T-EDI aferente bazinelor de preoxidare clor nr. inv. secundar P86338	78,108.83	059	16.12.2021	120
28	288722	2.2.8.	Debitmetru aer ELECTROMAGNETIC ENDRESS+HAUSER aferente bazinelor de preoxidare clor nr. inv. secundar P86339	61,162.03	059	16.12.2021	120
29	288723	2.2.8.	Instalatie electrica aferenta Bazine de pre-oxidare clor nr. inv. secundar P86340	15,848.28	059	16.12.2021	120
30	288725	2.1.17.1.	Statie de Pompare Apa spalare Filtre KSB din Statia de demanganizare nr. inv. P86342	592,485.44	059	16.12.2021	120
31	288726	2.1.17.1.	Pompa 1 KSB aferenta Statiei de Pompare apa de la spalarea filtrelor catre decantor nr. inv. secundar P86343	98,747.58	059	16.12.2021	120
32	288727	2.2.6.2.	Turbidimetru nr. inv. secundar P86334	10,873.84	OBO	16.12.2021	120
33	288728	2.2.6.2.	Reductor presiune O2 nr. inv. secundar P86345	2,678.30	OBO	16.12.2021	120
34	288729	2.2.6.2.	Support de baza inox perforat pentru sustinere pahare conice nr. inv. secundar P86346	1,869.05	OBO	16.12.2021	120
35	288730	2.2.6.2.	Etuva nr. inv. secundar P86347	13,848.21	OBO	16.12.2021	120
36	288731	2.1.17.1.	Pompa 2 KSB aferenta Statiei de Pompare apa de la spalarea filtrelor catre decantor nr. inv. secundar P86348	98,747.58	059	16.12.2021	120
37	288732	2.1.17.1.	Pompa 1 KSB aferenta Statiei de pompare catre rezervoarele existente nr. inv. secundar P86349	63,263.44	059	16.12.2021	120
38	288733	2.1.17.1.	Pompa 2 KSB aferenta Statiei de pompare catre rezervoarele existente nr. inv. secundar P86350	63,263.44	059	16.12.2021	120
39	288734	2.1.17.1.	Pompa 3 KSB aferenta Statiei de pompare catre rezervoarele existente nr. inv. secundar P86351	63,263.44	059	16.12.2021	120
40	288735	2.1.17.1.	Pompa 1 KSB aferenta Statiei de pompare Apa Decanta nr. inv. secundar P86352	47,447.58	059	16.12.2021	120
41	288736	2.1.17.1.	Pompa 2 KSB aferenta Statiei de pompare Apa Decanta nr. inv. secundar P86353	47,447.58	059	16.12.2021	120
42	288737	2.1.17.1.	Pompa 1 KSB aferenta Statiei de Pompare Apa Filtreuscate nr. inv. secundar P86354	126,526.84	059	16.12.2021	120
43	288738	2.1.17.1.	Pompa 2 HSB aferenta Statiei de Pompare Apa	126,526.84	059	16.12.2021	120
44	288739	2.1.17.1.	Pompa 3 KSB aferenta Statiei de Pompare Apa Filtreuscate nr. inv. secundar P86356	126,526.84	059	16.12.2021	120
45	288740	2.1.17.1.	Pompa 1 KSB aferenta Statiei de Pompare Apa catre filtre rapide nr. inv. secundar P86357	63,263.44	059	16.12.2021	120
46	288741	2.1.17.1.	Pompa 2 KSB aferenta Statiei de Pompare Apa catre filtre rapide nr. inv. secundar P86358	63,263.44	059	16.12.2021	120
47	288742	2.1.17.1.	Pompa 3 KSB aferenta Statiei de Pompare Apa catre filtre rapide nr. inv. secundar P86359	63,263.44	059	16.12.2021	120
48	288743	2.1.17.1.	Statie de Pompare Apa Tehnologica KSBnr. inv. secundar P86360	132,853.20	059	16.12.2021	120
49	288744	2.1.17.1.	Statie de Pompare Nanol spre dehidratare KSB nr. inv. secundar P86361	157,996.12	059	16.12.2021	120
50	288745	2.2.8.	Echipament electric aferent analizor de mangan 1 nr. inv. secundar P86362	71,033.59	059	16.12.2021	120
51	288746	2.2.8.	Echipament electric aferent analizor de mangan 2 nr. inv. secundar P86363	71,033.59	059	16.12.2021	120
52	288747	2.2.8.	Analizor mangan cu dilutie 1 flux HACH LANGE EZ1025.9910102 nr. inv. secundar P86364	67,468.07	059	16.12.2021	120
53	288748	2.2.8.	Analizor mangan fara dilutie cu 5 fluxuri HACH LANGE EZ1025.99A05B02 nr. inv. secundar P86365	67,468.07	059	16.12.2021	120

Nr. crt.	Nr. de inventar	Cod clasif.	Denumire mijloc fix	Valoare inventar	Ges.	Data P.I.F.	Durată normată - luni-
54	288749	2.2.8.	Instalatii electrice si automatizare situate in Statia de demanganizare nr. inv. secundar P86366	81,643.78	059	16.12.2021	120
55	288750	2.2.8.	Instalatii hidraulice, instalatii mecanice din Statia de demanganizare nr. inv. secundar P86367	680,497.51	059	16.12.2021	120
56	288751	2.2.8.	Instalatie dozare Permanganat de potasiu - KMnO4nr. inv. secundar P86368	153,232.70	059	16.12.2021	120
57	288752	2.2.8.	Panou automatizare Statie dozare KMnO4nr. inv. secundar P86369	35,833.63	059	16.12.2021	120
58	288753	2.2.8.	Instalatii mecanice, instalatii hidraulice aferentStatiei de dozare KmnO4 nr. inv. secundar P86370	77,712.44	059	16.12.2021	120
59	288754	2.2.8.	Instalatii electrice si automatizare aferente Statiei de dozare KmnO4 nr. inv. secundar P86371	6,843.97	059	16.12.2021	120
60	288755	2.2.8.	Instalatie dozare acid sulfuric - H2SO4nr. inv. secundar P86372	87,105.91	059	16.12.2021	120
61	288756	2.2.8.	Panou automatizare aferent Instalatie dozare acidsulfuric - H2SO4 nr. inv. secundar P86373	33,552.05	059	16.12.2021	120
62	288757	2.2.8.	Instalatii mecanice, instalatii hidraulice aferente instalatie dozare acid sulfuric H2SO4 nr. inv. secundar P86374	70,069.47	059	16.12.2021	120
63	288758	2.2.8.	Instalatii electrice si automatizare aferente Insinstalatie dozare acid sulfuric H2SO4 nr. inv. secundar P86375	8,212.79	059	16.12.2021	120
64	288759	2.2.8.	Instalatie dozare Hidroxid de Sodiu - NaOHnr. inv. secundar P86376	270,480.23	059	16.12.2021	120
65	288760	2.2.8.	Panou automatizare aferent Instalatie dozare Hidroxid de sodiu - NaOH nr. inv. secundar P86377	43,000.37	059	16.12.2021	120
66	288761	2.2.8.	Instalatii mecanice, instalatii hidraulice aferente Instalatiei de dozare Hidroxid de Sodiu NaOH nr. inv. secundar P86378	90,626.15	059	16.12.2021	120
67	288762	2.2.8.	Instalatii electrice si automatizare aferente Instalatie de dozare Hidroxid de Sodiu - NaOH nr. inv. secundar P86379	9,125.32	059	16.12.2021	120
68	288771	2.2.8.	Tablou electric aferent Statiei de filtre cu mediocatalitic din cadrul Statiei de filtre cu mediu catalitic nr. inv. secundar P86388	63,930.17	059	16.12.2021	120
69	288772	2.2.8.	Senzor de nivel aferent Statiei de filtre cu mediocatalitic din cadrul Statiei de filtre cu mediu catalitic nr. inv. secundar P86389	16,913.77	059	16.12.2021	120
70	288773	2.2.8.	Senzor de presiune aferent Statiei de filtre cu mediu catalitic nr. inv. secundar P86390	16,353.85	059	16.12.2021	120
71	288774	2.2.8.	Instalatie mecanica, hidraulica aferent Statiei de de filtre cu mediu catalitic nr. inv. secundar P86391	566,093.77	059	16.12.2021	120
72	288775	2.2.8.	Instalatie electrica si automatizare aferent Statiei de filtre cu mediu catalitic nr. inv. secundar P86392	58,991.85	059	16.12.2021	120
73	288776	2.2.8.	Rack 1 (echipat fara servere) instalat in Dispecerat G.A. Gheraesti Nr. inv. secundar P86393	312,819.88	059	16.12.2021	120
74	288777	2.2.8.	Server 1 (inclusiv softuri) instalat in DispeceratG.A. Gheraesti nr. inv. secundar P86394	234,786.79	059	16.12.2021	120
75	288778	2.2.8.	Server 2 (inclusiv softuri) instalat in DispeceratG.A. Gheraesti nr. inv. secundar P86395	234,786.79	059	16.12.2021	120
76	288779	2.2.8.	UPS instalat in Dispecerat G.A. Gheraesti nr. inv. secundar P86396	7,922.64	059	16.12.2021	120
77	288783	2.2.8.	Instalatie de automatizare in Dispecerat GA Gheraesti nr. inv. secundar P86399	117,428.56	059	16.12.2021	120
78	288785	2.1.17.3.	Ventilator 1 de perete aferent instalatiei de ventilatie din Statia de demanganizare nr. inv. secundar P86401	17,109.47	059	16.12.2021	96
79	288786	2.1.17.3.	Ventilator 2 de perete aferent instalatiei de ventilatie din Statia de demanganizare nr. inv. secundar P86402	17,109.47	059	16.12.2021	96
80	288787	2.1.17.3.	Recuperator caldura 1.100 mc/ora aferent instalatiei de incalzire din statia de demanganizare nr. inv. secundar P86403	32,784.70	059	16.12.2021	96
81	288788	2.1.17.3.	Recuperator caldura 10.000 mc/ora din Statia de demanganizare nr. inv. secundar P86404	104,160.67	059	16.12.2021	96
82	288789	2.1.17.3.	Aeroterma electrica 1 aferenta instalatiei de incalzire din Statia de demanganizare nr. inv. secundar P86405	9,499.69	059	16.12.2021	96
83	288790	2.1.17.3.	Aeroterma electrica 2 aferenta instalatiei de incalzire din statia de demanganizare nr. inv. secundar P86406	9,499.69	059	16.12.2021	96
84	288791	2.1.17.3.	Aeroterma electrica 3 aferenta instalatiei de incalzire din statia de demanganizare nr. inv. secundar P86407	9,499.69	059	16.12.2021	96
85	288792	2.1.17.3.	Aeroterma electrica 4 aferenta instalatiei de incalzire din statia de demanganizare nr. inv. secundar P86408	9,499.69	059	16.12.2021	96
86	288793	2.1.17.3.	Aeroterma electrica 5 aferenta instalatiei de incalzire din statia de demanganizare nr. inv. secundar P86409	9,499.69	059	16.12.2021	96
87	288794	2.1.17.3.	Aeroterma electrica 6 aferenta instalatiei de incalzire din statia de demanganizare nr. inv. secundar P86410	9,499.69	059	16.12.2021	96
88	288795	2.1.17.3.	Aeroterma electrica 7 aferenta instalatiei de incalzire din statia de demanganizare nr. inv. secundar P86411	9,499.69	059	16.12.2021	96
89	288796	2.1.17.3.	Aeroterma electrica 8 aferenta instalatiei de incalzire din statia de demanganizare nr. inv. secundar P86412	9,499.67	059	16.12.2021	96
90	288797	2.1.17.3.	Aeroterma electrica 9 aferenta instalatiei de incalzire din statia de demanganizare nr. inv. secundar P86413	9,499.67	059	16.12.2021	96
91	288798	2.1.16.5.	Panou electric TGD (include 3 dulapuri de comanda si echipamentul electric) din statia de demanganizare nr. inv. secundar P86471	559,621.46	059	16.12.2021	120
92	288799	2.1.16.5.	Panou electric MCC (include 8 dulapuri de comanda si echipamentul electric) din statia de demanganizare nr. inv. secundar P86414	832,227.84	059	16.12.2021	120
93	288800	2.2.6.2.	Spectofotometru UV-VIS pentru determinare: amoniu,nitriti , fier, mangan, sulfati, sulfuri si hidrogen sulfurat, suspensii totale nr. inv. secundar P86415	93,800.21	OBO	16.12.2021	120
94	288801	2.2.6.2.	pH-metru de laborator + conductometru nr. inv. secundar P86416	17,303.10	OBO	16.12.2021	120
95	288802	2.2.6.2.	Analizor de laborator pentru determinarea carbonului organic total si dizolvat (vario TOC) nr. inv. secundar P86417	312,806.20	OBO	16.12.2021	120
96	288803	2.2.6.2.	Modul prelevare probe pentru vario TOC nr. inv. secundar P86418	20,592.56	OBO	16.12.2021	120
97	288804	2.2.6.2.	Baie de apa cu agitare nr. inv. secundar P86419	26,796.47	OBO	16.12.2021	120
98	288805	2.2.6.2.	Cleme prindere pahare conice de 250 ml nr. inv. secundar P86420	1,935.85	OBO	16.12.2021	120
99	288806	2.2.6.2.	DistilatorNR INV.SECUNDAR P86249	14,064.44	OBO	16.12.2021	120
100	288807	2.2.6.2.	Cartus defosfare nr. inv. secundar P863422	757.60	OBO	16.12.2021	120
101	288808	2.2.6.2.	Nisa chimica nr. inv. secundar P86423	58,028.56	OBO	16.12.2021	120
102	288815	2.1.24.7.	Stavila plana tip MU 200x200, etansare pe 4	16,396.22	059	16.12.2021	180

Nr. crt.	Nr. de inventar	Cod clasif.	Denumire mijloc fix	Valoare inventar	Ges.	Data P.I.F.	Durată normată - luni-
103	288816	2.1.24.7.	Stavila plana tip MU 200x200, etansare pe 4 laturi, bidirectionala, montata pe perete aferent filtru 2 din cadrul statiei de filtrare pe nisip din cadrul Statiei de filtre pe nisip nr. inv. secundar P86431	16,396.22	059	16.12.2021	180
104	288817	2.1.24.7.	Stavila plana tip MU 200x200, etansare pe 4 laturi, bidirectionala, montata pe perete aferent filtru 3 din cadrul statiei de filtrare pe nisip din cadrul Statiei de filtre pe nisip nr. inv. secundar P86432	16,396.22	059	16.12.2021	180
105	288818	2.1.24.7.	Stavila plana tip MU 200x200, etansare pe 4 laturi, bidirectionala, montata pe perete aferent filtru 4 din cadrul statiei de filtrare pe nisip din cadrul Statiei de filtre pe nisip nr. inv. secundar P86433	16,396.22	059	16.12.2021	180
106	288819	2.1.24.7.	Stavila plana tip MU 200x200, etansare pe 4 laturi, bidirectionala, montata pe perete aferent filtru 5 din cadrul statiei de filtrare pe nisip din cadrul Statiei de filtre pe nisip nr. inv. secundar P86434	16,396.22	059	16.12.2021	180
107	288820	2.1.24.7.	Stavila plana tip MU 200x200, etansare pe 4 laturi, bidirectionala, montata pe perete aferent filtru 6 din cadrul statiei de filtrare pe nisip din cadrul Statiei de filtre pe nisip nr. inv. secundar P86435	16,396.22	059	16.12.2021	180
108	288821	2.3.6.2.	Monosina aferenta Statiei de filtre pe nisip si St Statiei de filtre pe nisip si Statiei de filtre cu mediu catalitic nr. inv. secundar P86436	97,627.86	059	16.12.2021	144
109	288822	2.2.8.	Tablou electric aferent Statiei de filtre pe nisipnr. inv. secundar P86437	83,138.44	059	16.12.2021	120
110	288823	2.2.8.	Senzor nivel aferent Statiei de filtre pe nisip nr. inv. secundar P86438	31,769.63	059	16.12.2021	120
111	288824	2.2.8.	Senzor presiune aferent Statiei de filtre pe nisipnr. inv. secundar P86439	40,925.13	059	16.12.2021	120
112	288825	2.2.8.	Instalatie mecanica, hidraulica aferenta Statiei de filtre pe nisip nr. inv. secundar P86440	314,755.53	059	16.12.2021	120
113	288826	2.2.8.	Instalatie electrica si automatizare aferent Statiei de filtre pe nisip nr. inv. secundar P86441	68,036.49	059	16.12.2021	120
114	288827	2.1.17.5.	Mixer 1 aferent Bazin tampon apa de la spalare filtre nr. inv. secundar P86442	23,807.92	059	16.12.2021	180
115	288828	2.1.17.5.	Mixer 2 aferent Bazin tampon apa de la spalare filtre nr. inv. secundar P86444	23,807.92	059	16.12.2021	180
116	288829	2.1.16.4.	Suflanta 1 AERZEN GM 25 S - aferent Bazin tampon apa de la spalare filtre nr. inv. secundar P86443	58,929.41	059	16.12.2021	120
117	288830	2.1.16.4.	Suflanta 2 AERZEN GM 25 S - aferent Bazin tampon aapa de la spalare filtre nr. inv. secundar P86445	58,929.41	059	16.12.2021	120
118	288831	2.1.24.4.	Vana 1 aferent Bazin tampon apa de la spalare filtre nr. inv. secundar P86446	30,400.23	059	16.12.2021	288
119	288832	2.1.24.4.	Vana 2 aferent Bazin tampon apa de la spalare filtre nr. inv. secundar P86447	30,400.23	059	16.12.2021	288
120	288833	2.2.8.	Senzor nivel aferent Bazin tampon apa de la spalare filtre nr. inv. secundar P86448	26,224.34	059	16.12.2021	120
121	288834	2.2.8.	Tablou electric aferent Bazin tampon apa de la spalare filtre nr. inv. secundar P86449	31,769.63	059	16.12.2021	120
122	288835	2.2.8.	Instalatie mecanica si hidraulica aferenta Bazin tampon apa de la spalare filtre nr. inv. secundar P86450	86,196.78	059	16.12.2021	120
123	288836	2.2.8.	Instalatie electrica aferenta Bazin tampon apa de la spalare filtre nr. inv. secundar P86451	5,018.93	059	16.12.2021	120
124	288838	2.1.24.4.	Statie dozare coagulant aferent decantorului lamelar static nr. inv secundar P86453	45,557.31	059	16.12.2021	288
125	288839	2.1.24.4.	Statie dozare flocculant model BMIX BORGER aferent	57,612.58	059	16.12.2021	288
126	288840	2.2.8.	Senzor de solide (cuprinde echipamentul de conexiune) aferent decantorului static nr. inv secundar P86455	167,770.56	059	16.12.2021	120
127	288841	2.2.8.	Instalatie mecanica si hidraulica aferenta decantorului lamelar static nr. inv secundar P86456	107,677.78	059	16.12.2021	120
128	288842	2.2.8.	Instalatie electrica aferenta decantorului lamelar static nr. inv secundar P86457	4,562.64	059	16.12.2021	120
129	288843	2.1.17.4.	Bazin tampon namol BORGER aferent Statiei de deshidratare mecanica nr. inv secundar P86458	76,613.76	059	16.12.2021	240
130	288844	2.1.17.1.	Ventilator centrifugal ROSENBERG tip EPND355-4LG aaferenta Statiei de deshidratare mecanica nr. inv secundar P86459	586,763.23	059	16.12.2021	60
131	288845	2.3.6.2.	Electropalan cu linie de alimentare 1000kg x 4,9mlaferenta statiei de deshidratare mecanica nr. inv secundar P86460	76,049.72	059	16.12.2021	144
132	288846	2.1.24.4.	Statie de dozare polimer aferenta Statiei de deshidratare mecanica nr. inv secundar P86461	76,613.76	059	16.12.2021	288
133	288847	2.3.6.4.1	Transportor elicoidal model BKCS BORGER aferent Statiei de deshidratare mecanica nr. inv secundar P86462	184,987.39	059	16.12.2021	120
134	288848	2.1.23.5.	Container namol SKIPP Q=5 mc ELECTROMEC aferent Statiei de	11,972.90	059	16.12.2021	72
135	288849	2.2.8.	Debitmetru polimer (cuprinde echipamentul de conexiune) aferent statiei de deshidratare mecanica nr. inv secundar P86464	63,957.77	059	16.12.2021	120
136	288850	2.2.8.	Debitmetru namol (cuprinde echipamentul de conexiune) aferent Statiei de deshidratare mecanica nr. inv secundar P86465	58,091.15	059	16.12.2021	120
137	288851	2.2.8.	Instalatie mecanica, hidraulica aferenta Statiei de deshidratare mecanica nr. inv secundar P86466	227,128.09	059	16.12.2021	120
138	288852	2.2.8.	Instalatie electrica aferenta Statiei de deshidratare mecanica nr. inv secundar P86467	36,957.26	059	16.12.2021	120
139	288853	2.2.1.1.2	PLATFORMA CANTARIRE BUTELII CLOR nr. inv. P86472	163,830.42	059	16.12.2021	60
140	288855	2.2.8.	Instalatie electrica aferenta senzorilor de nivel de la rezervorul nr. 4, - 10.000mc, (cuprinde senzor de nivel, tablou electric comanda) nr. inv. secundar P86474	16,956.13	059	16.12.2021	120
141	288857	2.1.16.1.	Generator de Urgenta 505KVA TEKSAN TJ505BD5C aferent halei tehnologice nr. inv. secundar P86476	176,902.11	059	16.12.2021	144
142	288858	2.2.8.	Debitmetru electromagnetic 5W4C2H-NPL5/50 PROMAG WNR.INV.SECUNDAR P86477	23,001.46	059	16.12.2021	120
143	288859	2.2.8.	Tablou senzori aferent camin monitorizare debit sisi parametri calitate apa nr. inv. secundar P86478	392,447.37	059	16.12.2021	120
144	289561	2.1.16.1.	GENERATOR DE URGENTA 446KVA TEKSAN TJ446BD5L DEMANAferent statiei de Pompare nr. inv. secundar P87200	144,738.09	059	16.12.2021	144
145	386103	3.1.1.	Masa 150 x 75nr. inv. secundar P86289	2,926.06	OBO	16.12.2021	144
146	386104	3.1.1.	Masa 150 x 75nr. inv. secundar P86290	2,926.05	OBO	16.12.2021	144
147	386105	3.1.1.	Masa 150 x 75nr. inv. secundar P86291	2,926.05	OBO	16.12.2021	144
148	386106	3.1.1.	Masa 120 x 75nr. inv. secundar P86292	2,632.09	OBO	16.12.2021	144
149	386107	3.1.1.	Masa 80 x 75nr. inv. secundar P86107	2,270.07	OBO	16.12.2021	144
150	386108	3.1.1.	Corp sub masa 120 cm nr. inv. secundar P86294	4,218.96	OBO	16.12.2021	144
151	386109	3.1.1.	Corp sub masa 60 cm nr. inv. secundar P86295	1,949.56	OBO	16.12.2021	144
152	386110	3.1.1.	Corp sub masa 60 cm nr. inv. secundar P86296	1,949.56	OBO	16.12.2021	144
153	386111	3.1.1.	Modul sanitar echipat 120 x 75nr. inv. secundar P86297	4,968.85	OBO	16.12.2021	144

Nr. crt.	Nr. de inventar	Cod clasif.	Denumire mijloc fix	Valoare inventar	Ges.	Data P.I.F.	Durată normată - luni-
154	386112	3.1.1.	Dulap reactivi nr. inv. secundar P86298	5,430.22	OBO	16.12.2021	144
155	386113	3.1.1.	Dulap sticlărie 80x40x200nr. inv. secundar P86299	2,517.77	OBO	16.12.2021	144
156	386114	3.1.1.	Dulap sticlărie 80x40x200nr. inv. secundar P86300	2,517.77	OBO	16.12.2021	144
157	386115	3.1.1.	Scaun laborator nr. inv. secundar P86301	1,020.71	OBO	16.12.2021	144
158	386116	3.1.1.	Scaun laborator nr. inv. secundar P86468	1,020.70	OBO	16.12.2021	144
159	386117	3.1.1.	Birou nr. inv. secundar P86302	3,946.77	OBO	16.12.2021	144
160	386118	3.1.1.	Rafturi reactivi si materiale nr. inv. secundar P86303	5,456.40	OBO	16.12.2021	144
161	386213	3.1.5.	Monitor 1 instalat in Dispecerat GA. Gheraieştir. inv. secundar P86470	4,439.34	059	16.12.2021	60
162	386214	3.1.5.	Monitor 2 instalat in Dispecerat GA. Gheraieştir. inv. secundar P86397	4,439.34	059	16.12.2021	60
163	386215	3.1.5.	TV monitor instalat in Dispecerat GA. Gheraieştir. inv. secundar P86398	6,970.80	059	16.12.2021	60
164	A95724	1.8.12.	Reabilitare Cladiro statie pompare (cladire pavilion administrativ) - nr. Inv. 181066 + nr. inv. secundar P86307	355,375.82	059	16.12.2021	360
165	A95726	1.8.12.	Reabilitare cladire Statie clorinare din cadrul Statiei de pompare nr. inv. 125230 + nr. inv. secundar P86309	206,730.04	059	16.12.2021	360
166	A95727	1.8.8.	Sistem de clorinare cu dozare automata a clorului gazos CHLORMIX, model HS -4.3 aferenta statiei de clorinare nr. inv. A95727	245,745.62	059	16.12.2021	360
167	A95736	1.8.6.	Conducta Goliire rezervoare din Statia de demanganizare DN600 nr. inv. secundar P86318	221,086.99	059	16.12.2021	360
168	A95737	1.8.6.	Conducta intrare Apa Bruta in Statia de demanganizare nr. inv. secundar P86319	198,659.26	059	16.12.2021	360
169	A95738	1.8.6.	Conducta iesire Apa Tratata din Statia de demanganizare nr. inv. secundar P86320	198,659.26	059	16.12.2021	360
170	A95739	1.3.7.3.	Drumuri in incinta - acces la Statia de demanganizare nr. inv. secundar P86321	527,698.52	059	16.12.2021	360
171	A95740	1.6.3.2.	Reabilitare imprejurire din placi beton si porti acces L=47ml nr. inv. 205396 nr. inv. secundar P86322	36,571.40	059	16.12.2021	300
172	A95746	1.8.13.	Camin monitorizare debit si parametrii calitate apa nr. inv. secundar P86328	154,414.48	059	16.12.2021	360
173	A95753	1.8.8.	Bazine de pre-oxidare clor (cuprinde instalatii hidraulice, instalatii mecanice) nr. inv. secundar P86335	154,174.03	059	16.12.2021	360
174	A95759	1.1.1.	Hala tehnologica Statia de demanganizare Str. Frunzei, nr. inv. secundar P86341	6,573,710.58	059	16.12.2021	360
175	A95798	1.8.13.	Placi cu crepine tip RAP 36X2 M24 aferent Filtru 1 din cadrul Statiei de filtre cu mediu catalitic nr. inv. secundar P86380	488,010.60	059	16.12.2021	360
176	A95799	1.8.13.	Placi cu crepine tip RAP 36X2 M24 aferent Filtru 2 din cadrul Statiei de filtre cu mediu catalitic nr. inv. secundar P86381	488,010.60	059	16.12.2021	360
177	A95800	1.8.13.	Placi cu crepine tip RAP 36X2 M24 aferent Filtru 3 din cadrul Statiei de filtre cu mediu catalitic nr. inv. secundar P86382	488,010.60	059	16.12.2021	360
178	A95801	1.8.13.	Placi cu crepine tip RAP 36X2 M24 aferent Filtru 4 din cadrul Statiei de filtre cu	488,010.60	059	16.12.2021	360
179	A95802	1.8.13.	Sprinklere Q=160 l/min la 2 bar aferent Filtru 1 din cadrul Statiei de filtre cu mediu catalitic nr. inv. secundar P86384	226,292.37	059	16.12.2021	360
180	A95803	1.8.13.	Sprinklere Q=160 l/min la 2 bar aferent Filtru 2 din cadrul Statiei de filtre cu mediu catalitic nr. inv. secundar P86385	226,292.37	059	16.12.2021	360
181	A95804	1.8.13.	Sprinklere Q=160 l/min la 2 bar aferent Filtru 3 din cadrul Statiei de filtre cu mediu catalitic nr. inv. secundar P86386	226,292.37	059	16.12.2021	360
182	A95805	1.8.13.	Sprinklere Q=160 l/min la 2 bar aferent Filtru 4 din cadrul Statiei de filtre cu mediu catalitic nr. inv. secundar P86387	226,292.37	059	16.12.2021	360
183	A95819	1.7.1.3.	Rețeaua de împănțare (inclusiv protecția împotriva trăsnetelor) aferenta Statiei de demanganizare nr. inv. secundar P86400	120,483.16	059	16.12.2021	180
184	A95844	1.8.13.	Placi cu crepine tip RAP 36X2 M24 aferent Filtru 1 de filtre pe nisip nr. inv. secundar P86424	124,443.26	059	16.12.2021	360
185	A95845	1.8.13.	Placi cu crepine tip RAP 36X2 M24 aferent Filtru 2 din cadrul Statiei de filtre pe nisip nr. inv. secundar P86425	124,443.26	059	16.12.2021	360
186	A95846	1.8.13.	Placi cu crepine tip RAP 36X2 M24 aferent Filtru 3 din cadrul Statiei de filtre pe nisip nr. inv. secundar P86426	124,443.26	059	16.12.2021	360
187	A95847	1.8.13.	Placi cu crepine tip RAP 36X2 M24 aferent Filtru 4 din cadrul Statiei de filtre pe nisip nr. inv. secundar P86427	124,443.26	059	16.12.2021	360
188	A95848	1.8.13.	Placi cu crepine tip RAP 36X2 M24 aferent Filtru 5 din cadrul Statiei de filtre pe nisip nr. inv. secundar P86428	124,443.26	059	16.12.2021	360
189	A95849	1.8.13.	Placi cu crepine tip RAP 36X2 M24 aferent Filtru 6 din cadrul Statiei de filtre pe nisip nr. inv. secundar P86429	124,443.26	059	16.12.2021	360
190	A95872	1.8.15.	Decantor lamelar static model BIPC BORGER nr. inv. secundar P86452	307,842.95	059	16.12.2021	360
191	A95889	1.8.8.	Turn de neutralizare model ELIMINATOR 1000 BORGER nr. inv. secundar P86473	157,012.20	059	16.12.2021	360
192	A95891	1.6.3.2.	Imprejurire Hala Tehnologica (Statie de demanganizare) din stalpi de metal si plesa nr. inv. secundar P86475	68,843.58	059	16.12.2021	300
			TOTAL	26,749,674.11			

ŞEF SERVICIU
BARDASU CRISTINA

Compartiment evidență și inventar domeniu public și privat
Ec. Popa Mircă

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr. 7 la H.C.L.nr 18 DIN 31.01.2023

**Listă bunuri achiziționate prin POIM, aferentă Contractului de furnizare CF 02 Furnizare
utilaje – Lotul 2**

Nr. Crt.	Cod clasificare	Denumire mijloc fix	Data PIF	Durata normată -luni-	Valoare -lei- (cu TVA inclus)
Lot 2: Vehicule și echipamente operaționale (contract de furnizare nr. 4371 din 01.10.2021)					
1	2.3.2.2.2.	Autocamion pentru transport clor, șasiu Renault D 19 WIDE P4X2 430E6-MTAC 19 T, serie șasiu: VF620J169NB001329	01.11.2022	72	1.349.579,95
		TOTAL			1.349.579,95

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GHEORGHE ARĂLUȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNIC. BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ȘEF SERVICIU
BARDAȘU CRISTINA