

ANEXA CU BUNURILE AFERENTE RETELEI TERMICE
 DATE IN ADMINISTRARE CATRE SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA
BUNURI DE RETUR - investitii R.A.A.N.
 conform Contractului de Concesiune nr. 353/2003

ANEXA NR. 2
 la HCL nr. 1 / 10.02.03

Nr. crt.	Denumire cladire		Cod clasificare din catalog	Valoare inventar	Data PIF
	0	1			
1	PT APOLODOR		3	4	5
	Lucrari modernizare PT APOLODOR		1.6.5.	205.523,77	10.03.2008
	Retea aliment.ET(conducta subtr.preiz)PT APOLODOR		1.9.2.2.	991.505,48	10.03.2008
	CONTOR DN 80 PT APOLODOR		2.2.4.2.	2.661,49	30.12.2005
	BUCLA INC DN 25, BL 16A, SC 1 PT APOLODOR		2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL 16A, SC 2 PT APOLODOR		2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL 16B, SC 1 PT APOLODOR		2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL 16B, SC 2 PT APOLODOR		2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL 16C, SC 1 PT APOLODOR		2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, 16C, SC 2 PT APOLODOR		2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL 16C, SC 3 PT APOLODOR		2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL 1, SC 1 PT APOLODOR		2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL 2, SC 1 PT APOLODOR		2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL 3, SC 1 PT APOLODOR		2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL 35, SC 1 PT APOLODOR		2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL B4, SC 1 PT APOLODOR		2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL B1, SC 1 PT APOLODOR		2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL B1, SC 2 PT APOLODOR		2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL G1, SC 1 PT APOLODOR		2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL G2, SC 1 PT APOLODOR		2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL F99, SC 1 PT APOLODOR		2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL F99, SC 2 PT APOLODOR		2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL F99, SC 3 PT APOLODOR		2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL F99, SC 4 PT APOLODOR		2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL F99, SC 5 PT APOLODOR		2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007

	BUCLA INC DN 25, BL F99, SC 6 PT APOLODOR	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL F99, SC 7 PT APOLODOR	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL 3 CPL, SC 1,2,3,4 PT APOLODOR	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL 4-TOPOL.,SC 1 PT APOLODOR	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL 4-TOPOL. SC 2 PT APOLODOR	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL 4-TOPOL. SC 3 PT APOLODOR	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL 1 CPL, SC 1 PT APOLODOR	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL 2 CPL, SC 1 PT APOLODOR	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 16A SC 1 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 16A SC 2 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 16B SC 1 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 16B SC 2 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 16C SC 1 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 16C SC 2 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 16C SC 3 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 1 SC 1 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2 SC 1 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 3 SC 1 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 35 SC 1 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B4 SC 1 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B1 SC 1 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B1 SC 2 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL G1 SC 1 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL G2 SC 1 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL F99 SC 1 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL F99 SC 2 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL F99 SC 3 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL F99 SC 4 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL F99 SC 5 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL F99 SC 6 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL F99 SC 7 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 40; BL 3 CPL SC 1,2,3 SI 4 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.427,67	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 4 TOPOLNIT SC 1 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 4 TOPOLNIT SC 2 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 4 TOPOLNIT SC 3 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25; BL 1 CPL SC 1 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2 CPL SC 1 PT APOLODOR	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	Bucă conțorizare INC Crisan Emil DN20 Str. D.Gheață nr.22 PT Apolodor	2.2.4.	1.010,28	08.07.2008
	Bucă conțorizare ACC Crisan Emil DN15 Str. D.Gheață nr.22 PT Apolodor	2.2.4.	1.010,28	08.07.2008
	Bucă conțorizare INC Badai C-tin Str.D-tru Gheata nr.20 DN 20 PT APOLODOR	2.2.4.	1.010,28	09.02.2010
	Bucă conțorizare INC Nicola Ion Str.D-tru Gheata nr.16 DN 20 PT APOLODOR	2.2.4.	1.010,28	09.02.2010
	CONTOR DN50 POMPIERI PT APOLODOR	2.2.4.2.	2.599,40	30.04.2004
	CONTOR AR DN 80 PT APOLODOR	2.2.4.2.	1.660,13	30.04.2004
	BUCLA CONTORIZARE ENERGIE TERMICA DN150 PT APOLODOR	2.2.4.2.	4.289,61	30.04.2004
	PUNCT TERMIC APOLODOR(1000)		2.745,87	28.06.2005
	RETELE TERMICE SECUNDARE PT1	1.9.2.2.	10.522.365,09	13.08.2007
2	PT 1			
	Lucrari modernizare PT1	1.6.5.	515.372,29	10.03.2008
	Lucrari modernizare PT1-hidrofor	1.6.5.	344.643,97	10.03.2008
	CONTOR ET DN25 CABINET MEDICAL PT1	2.2.4.2.	763,18	30.12.2005
	CONTOR ET DN25 Golea Eugen TOPOLNIȚEI 27 PT1	2.2.4.2.	763,18	30.12.2005
	DEBITMETRU ACC DN40 GRADINITA 21 PT1	2.2.4.2.	962,00	03.04.2006
	INSTALATIE CALDURA +ACC PT1	2.1.6.1.1.	792.678,06	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT1	2.2.4.3.	262.384,51	28.02.2007
	Bucă de conțorizare a incalzirii DN 40,bl.F,sc1 PT1	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	Bucă de conțorizare a incalzirii DN 40,bl.F,sc2 PT1	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	Bucă de conțorizare a incalzirii DN 40,bl F,sc3 PT1	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	Bucă de conțorizare a incalzirii DN40,bl F,sc 4 PT1	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	Bucă de conțorizare a incalzirii DN 40,bl F,sc 5 PT1	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	Bucă de conțorizare a incalzirii DN 32,bl H1,sc 1 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucă de conțorizare a incalzirii DN 32,bl H2,sc 1 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucă de conțorizare a incalzirii DN 32,bl D1,sc 1 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucă de conțorizare a incalzirii DN 32,bl D1,sc 2 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucă de conțorizare a incalzirii DN 32,bl D1,sc 3 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucă de conțorizare a incalzirii DN 32,bl D1,sc 4 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucă de conțorizare a incalzirii DN 32,bl D1,sc 5 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucă de conțorizare a incalzirii DN 32,bl D1,sc 6 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucă de conțorizare a incalzirii DN 50, bl A2,sc 1 PT1	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	Bucă de conțorizare a incalzirii DN 50, bl A3,sc 1 PT1	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	Bucă de conțorizare a incalzirii DN32, bl B2,sc 1 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucă de conțorizare a incalzirii DN 32,bl J,sc 1 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007

	Bucia de contorizare a incalzirii DN 32, bl I, sc 2 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucia de contorizare a incalzirii DN 32,bl I, sc 3 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucia de contorizare a incalzirii DN 32,bl I, sc 4 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucia INC DN 32,bl I,sc 5 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucia INC DN 32,bl I,sc 6 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucia INC DN 32, bl E, sc 1 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucia INC DN 32,bl E, sc 2 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucia INC DN 32,bl E, sc 3 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucia INC DN 32, bl E,sc 4 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucia INC DN 32, bl C4,sc 1 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucia INC DN 32,bl C4,sc 2 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucia INC DN 32, bl C4, sc 3 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucia INC DN 32,bl C5,sc 1 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucia INC DN 32, bl C5, sc 2 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucia INC DN 32, bl C5, sc 3 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucia INC DN 32,bl C1,sc 1 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucia INC DN 32, bl C1, sc 2 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucia INC DN 32,bl C1,sc 3 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucia INC DN 32,bl C2,sc2 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucia INC DN 32,bl C2,sc 1 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucia INC DN 32,bl C2,sc 3 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucia INC DN 32,bl C3,sc 1 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucia INC DN 32,bl C3,sc 2 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucia INC DN 32, bl C3,sc 3 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucia INC DN 32 bl G1,sc 1 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucia INC DN 32, bl G2,sc 1 PT1	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucia ACC DN 25;BL.D1,SC 1 PT1	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	Bucia ACC DN 25;BL.D1,SC 2 PT1	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	Bucia ACC DN 25;BL.D1,SC 3 PT1	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	Bucia ACC DN 25;BL.D1,SC 4 PT1	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	Bucia ACC DN 25;BL.D1,SC 5 PT1	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	Bucia ACC DN 25;BL.D1,SC 6 PT1	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ENERGIE TERMICA DN50 GRADINITA PT1	2.2.4.2.	1.618,90	30.04.2004
	CONTOR DN50 SC GENERALA NR 4-RETUR PT1	2.2.4.2.	1.620,48	30.04.2004
	CONTOR DN40 AS 30 BL A3 SC1 PT1	2.2.4.2.	2.883,70	30.04.2004

	BUCLA APA RECE DN100 PT1	2.2.4.2.	2.922,98	30.04.2004
	BUCLA CONTORIZARE ENERGIE TERMICA DN50 SC GEN NR 4 PT1	2.2.4.2.	2.829,78	30.04.2004
	BUCLA APA RECE DN125 ESTE PT1	2.2.4.2.	1.911,98	30.04.2004
	DEBITMETRU ACC DN25 CABINET MEDICAL PT1	2.2.4.2.	268,70	30.11.2004
	DEBITMETRU ACM DN25 AS 30/1 BL B2 SC4 PT1	2.2.4.2.	861,54	30.11.2004
	DEBITMETRU ACM DN32 AS 30/1 BL B2 SC3 PT1	2.2.4.2.	952,61	30.11.2004
	DEBITMETRU ACM DN32 AS 30/1 BLB2 SC1 PT1	2.2.4.2.	952,61	30.11.2004
	DEBITMETRU ACM DN25 AS 30/1 BL B2 SC2 PT1	2.2.4.2.	700,92	30.11.2004
	CONTOR DN32 SC GENERALA NR 4 PT1	2.2.4.2.	224,86	30.11.2004
	PUNCT TERMIC 1 CLADIRI(1010)		2.745,88	24.06.2005
	RETELE TERMICE SECUNDARE PT2	1.9.2.2.	9.058.834,82	13.08.2007
3	PT 2			
	Lucrari modernizare PT2	1.6.5.	420.236,68	10.03.2008
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT2	2.1.6.1.1.	488.135,92	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT2	2.2.4.3.	403.803,18	28.02.2007
	Bucia INC DN 40,bl AS44-1,sc1 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	Bucia INC DN 40, bl AS44-1,sc 2 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	Bucia INC DN 40,bl AS44-1,sc3 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	Bucia INC DN 40,bl AS44-1,sc4 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	Bucia INC DN 40,bl AS44-1,sc5 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	Bucia INC DN 40,bl AS44-1,sc6 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	Bucia INC DN 40, bl AS44-2,sc 1 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	Bucia INC DN 40,bl AS44-2, sc 2 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	Bucia INC DN 32, bl AS44-2, sc 3 PT2	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	Bucia INC DN 32, bl AS44-2,sc4 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	Bucia INC DN 40,bl AS44-2, sc 5 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	Bucia INC DN 40,bl AS44-3,sc 1 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	Bucia INC DN 40, bl AS44-3,sc 2 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	Bucia INC DN 40,bl AS44-3, sc 3 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	Bucia INC DN 40,bl AS44-3, SC 4 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	Bucia INC DN 40,bl AS44-3,sc 5 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	Bucia INC DN 40,bl AS75-1,sc 1 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	Bucia INC DN 40, bl AS 75-1,sc 2 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	Bucia INC DN 40,bl AS75-1,sc 3 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	Bucia INC DN 40, bl AS75-1,sc 4 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	Bucia INC DN 40, bl AS75-1,sc 5 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007

	BucLa INC DN 40,bl AS75-2,sc 1 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BucLa INC DN 40,bl AS75-2,sc 2 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BucLa INC DN 32, bl AS75-2,sc 3 PT2	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BucLa INC DN 40,bl AS75-2,sc 4 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BucLa INC DN 40, bl AS75-2, sc 5 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BucLa INC DN 40, bl AS59-1, sc 1 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BucLa INC DN 40, bl AS 59-1, sc 2 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BucLa INC DN 40, bl AS59-2,sc 3 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BucLa INC DN 40, bl AS59-2, sc4 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BucLa INC DN 40, bl B2,sc 1 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BucLa INC DN 40, bl B2, sc 2 PT2	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BLAS 44-1,SC 1 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BLAS 44-1,SC 2 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BLAS 44-1,SC 3 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BLAS 44-1,SC 4 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BLAS 44-1,SC 5 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BLAS 44-1,SC 6 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BLAS 44-2,SC 1 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BLAS 44-2,SC 2 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BLAS 44-2,SC 3 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BLAS 44-2,SC 4 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BLAS 44-2,SC 5 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BLAS 44-3,SC 1 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BLAS 44-3,SC 2 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BLAS 44-3,SC 3 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BLAS 44-3,SC 4 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BLAS 44-3,SC 5 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BLAS 75-1,SC 1 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BLAS 75-1,SC 2 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BLAS 75-1,SC 3 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BLAS 75-1,SC 4 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BLAS 75-1,SC 5 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BLAS 75-1,SC 6 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BLAS 75-2,SC 1 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BLAS 75-2,SC 2 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BLAS 75-2,SC 3 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25;BL,AS 75-2,SC 4 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL,AS 75-2,SC 5 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL,AS 59-1,SC 1 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL,AS 59-1,SC 2 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL,AS 59-2,SC 3 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL,AS 59-2,SC 4 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL B2,SC 1 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL B2,SC 2 PT2	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	Bucia contorizare INC Cerbu Vasile DN20 Str. Adrian nr.285 PT2	2.2.4.2.	1.010,28	10.09.2007
	Bucia contorizare INC Pătrașcu Iulian DN25 Str. Mîrș.Averescu nr.125 PT2	2.2.4.2.	1.357,77	25.01.2008
	Bucia contorizare ACC Pătrașcu Iulian DN15 Str. Mîrș.Averescu nr.125 PT2	2.2.4.2.	1.010,28	25.01.2008
	Bucia contorizare INC Joițescu Gheorghe, DN20 Str. M.Vasilescu nr.103 PT2	2.2.4.2.	1.010,28	09.04.2008
	Bucia contorizare ACC Joițescu Gheorghe DN15 Str. M.Vasilescu nr.103 PT2	2.2.4.2.	1.010,28	09.04.2008
	Bucia contorizare INC Tecu Gheorghe DN20 Str. Mîrș.Averescu nr.131 PT2	2.2.4.2.	1.010,28	28.05.2008
	Bucia contorizare ACC Tecu Gheorghe DN15 Str. Mîrș.Averescu nr.131 PT2	2.2.4.2.	1.010,28	28.05.2008
	Bucia contorizare INC Calomfirescu Emilia DN25 Str. M.Vasilescu nr.88 PT2	2.2.4.	1.357,77	08.07.2008
	Bucia contorizare INC Tudose Ion Str. Anghel Saligny nr.7A DN 25 PT2	2.2.4.2.	1.357,77	21.02.2009
	Bucia contorizare ACC Tudose Ion Str. Anghel Saligny nr.7A DN 15 PT2	2.2.4.2.	1.010,28	21.02.2009
	Bucia contorizare INC Firu Ghe. Str. A.Saligny nr.14A DN 20 PT2	2.2.4.2.	1.010,28	17.07.2009
	Bucia contorizare ACC Firu Ghe. Str. A.Saligny nr.14A DN 15 PT2	2.2.4.2.	1.010,28	17.07.2009
	Bucia contorizare INC Lopatel Ghe. Str.N.Cernaianu nr.113 DN 25 PT2	2.2.4.2.	1.357,77	20.10.2010
	Bucia contorizare ACC Lopatel Ghe. Str.N.Cernaianu nr.113 DN 22 PT2	2.2.4.2.	1.010,28	20.10.2010
	BUCLA APA RECE DN80 PT2	2.2.4.2.	1.830,14	30.04.2004
	PUNCT TERMIC 2 CLADIRI(1027)		27.513,68	24.06.2005
4	PT 3			
	Lucrări modernizare PT3	1.6.5.	436.445,75	10.03.2008
	Rețea aliment.ET(conducta subț.preiz)PT3	1.9.2.2.	14.037.045,65	10.03.2008
	BUCLA CONTORIZARE Nedelea Dumitru DN20 A.SALIGNY 82 PT3	2.2.4.2.	1.524,08	16.02.2006
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT3	2.1.6.1.1.	493.122,26	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT3	2.2.4.3.	257.025,23	28.02.2007
	Bucia INC DN 40 bl A1, sc 1 PT3	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	Bucia INC DN 40 ,BL A3, SC1 PT3	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A4,SC1 PT3	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A5, SC1 PT3	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A6,SC 1 PT3	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B1, SC1 PT3	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007

	BUCLA INC DN 32, BL B2, SC1 PT3	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL B3, SC 1 PT3	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL B4, SC1 PT3	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL B5, SC 1 PT3	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL B6, SC 1 PT3	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL B7 SC1 PT3	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL C1, SC1 PT3	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL TS1, SC1 PT3	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL TS1, SC3 PT3	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL TS1, SC 4 PT3	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL TS2, SC 1 PT3	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL TS3, SC 1 PT3	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL TS3, SC 2 PT3	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 2A, SC1 PT3	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 3, SC 1 PT3	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 3, SC 2 PT3	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL OITUZ-1, SC 1 PT3	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL OITUZ-1, SC 2 PT3	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL OITUZ-1, SC3 PT3	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL OITUZ-2, SC 1 PT3	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL OITUZ-2, SC 2 PT3	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL OITUZ-2, SC3 PT3	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 25, SC 1 PT3	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 25, SC2 PT3	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 25, SC 4 PT3	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 25, SC 5 PT3	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 25, SC 6 PT3	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL A1,SC 1 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL A3,SC 1 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL A4,SC 1 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL A5,SC 1 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL A6,SC 1 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL B1,SC 1 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL B2,SC 1 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL B3,SC 1 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25;BL B4,SC 1 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL B5,SC 1 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL B6,SC 1 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL B7,SC 1 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL C1,SC 1 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL TS1,SC 1 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL TS1,SC 3 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL TS1,SC 4 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL TS2,SC 1 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL TS3,SC 1 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL TS3,SC 2 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL 2A,SC 1 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL 3,SC 1 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;BL 3,SC 2 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;OITUZ-1,SC 1 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;OITUZ-1,SC 2 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;OITUZ-1,SC 3 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;35OITUZ-2,SC 1 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;35OITUZ-2,SC 2 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;35OITUZ-2,SC 3 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;2S,SC 1 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;2S,SC 2 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;2S,SC 3 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;2S,SC 4 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;2S,SC 5 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;2S,SC 6 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25;2S,SC 7 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 32;2S,SC 8 PT3	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	Bucia contorizare INC Suru Aurora DN20 Str. Călărași nr.21 PT3	2.2.4.2.	1.010,28	09.04.2008
	Bucia contorizare INC Schiopescu C-tin Str. Calarasi nr.28 DN 20 PT3	2.2.4.2.	1.010,28	12.01.2009
	Bucia contorizare ACC Schiopescu C-tin Str. Calarasi nr.28 DN 15 PT3	2.2.4.2.	1.010,28	12.01.2009
	Bucia contorizare INC Tasdemir Lucreția Str. Brincoveanu nr.258 DN 20 PT3	2.2.4.2.	1.010,28	19.02.2009
	Bucia contorizare ACC Tasdemir Lucreția Str. Brincoveanu nr.258 DN 15 PT3	2.2.4.2.	1.010,28	19.02.2009
	CONTOR ET DN25 Cirstea Marin CALOMFIRESCU 232 PT3	2.2.4.2.	1.799,49	01.08.2004
	BUCLA APA RECE DN80 PT3	2.2.4.2.	2.456,72	30.04.2004

		PUNCT TERMIC 3 CLADIRI(1016)			27.513,67	24.06.2005
5	PT 4	RETELE TERMICE SECUNDARE PT4	1.9.2.2.	4.046.739,49	13.08.2007	
		Lucrari modernizare PT4	1.6.5.	336.393,47	10.03.2008	
		INSTALATIE CALDURA+ACC PT4	2.1.6.1.1.	464.435,53	28.02.2007	
		INSTALATIE AMC PT4	2.2.4.3.	261.658,45	28.02.2007	
		BUCLA DE CONTORIZARE ENERGIE TERMICA AS 54 BL3 SC4 PT4	2.2.4.2.	1.915,90	03.07.2007	
		BUCLA INC DN 40, BL A3, SC 1 PT4	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007	
		BUCLA INC DN 40 BL A2, SC 1 PT4	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007	
		BUCLA INC DN 40, BL D, SC 1 PT4	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007	
		BUCLA INC DN 32, BL E2, SC 1 PT4	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007	
		BUCLA INC DN 32, BL E3, SC 1 PT4	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007	
		BUCLA INC DN 40, BL C1, SC 1 PT4	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007	
		BUCLA INC DN 40, BL B1, SC 1 PT4	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007	
		BUCLA INC DN 32, BL A1, SC 1 PT4	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007	
		BUCLA INC DN 32, BL 2, SC1 PT4	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007	
		BUCLA INC DN 40, BL 2, SC 2 PT4	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007	
		BUCLA INC DN 32, BL 2, SC 3 PT4	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007	
		BUCLA INC DN 40, BL 2, SC 4 PT4	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007	
		BUCLA INC DN 32, BL 2, SC 5 PT4	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007	
		BUCLA INC DN 32, BL 3-CIL, SC1 PT4	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007	
		BUCLA INC DN 32, BL 3-CIL, SC 2 PT4	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007	
		BUCLA INC DN 32, BL 3-CIL, SC 3 PT4	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007	
		BUCLA INC DN 32, BL 4-CIL, SC 1 PT4	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007	
		BUCLA INC DN 32, BL 4-CIL, SC 2 PT4	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007	
		BUCLA INCF DN 32, BL1-CIL, SC 1 PT4	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007	
		BUCLA INC DN 32, BL 1-CIL, SC 2 PT4	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007	
		BUCLA INC DN 32, BL 1-CIL, SC 3 PT4	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007	
		BUCLA INC DN 32, BL 1-CIL, SC 4 PT4	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007	
		BUCLA ACC DN 25; A3,SC 1 PT4	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007	
		BUCLA ACC DN 25; A2,SC 1 PT4	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007	
		BUCLA ACC DN 25; D, SC 1 PT4	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007	
		BUCLA ACC DN 20; E2, SC 1 PT4	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007	
		BUCLA ACC DN 25; E3, SC 1 PT4	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007	
		BUCLA ACC DN 25; C1, SC 1 PT4	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007	
		BUCLA ACC DN 25; B1, SC 1 PT4	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007	

	BUCLA ACC DN 25; A1, SC 1 PT4	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20;BL 2, SC 1 PT4	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL2, SC 2 PT4	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL2, SC 3 PT4	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL2, SC 4 PT4	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL2, SC 5 PT4	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL3 CIL, SC 1 PT4	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL3 CIL, SC 2 PT4	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL3 CIL, SC 3 PT4	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL4 CIL, SC 4 PT4	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL4 CIL, SC 1 PT4	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL4 CIL, SC 2 PT4	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL1 CIL, SC 1 PT4	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL1 CIL, SC 2 PT4	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL1 CIL, SC 3 PT4	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL1 CIL, SC 4 PT4	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	Bucia contorizare ACC Munteanu Georgeta DN15 Str. Dr.V.Babes nr.97 PT4	2.2.4.2.	1.010,28	12.12.2007
	Bucia contorizare INC Munteanu Georgeta DN20 Str. Dr.V.Babes nr.97 PT4	2.2.4.2.	1.010,28	12.12.2007
	Bucia contorizare ET Mihart Cosmin Elvis Str.G.I.Sisesti nr.100 DN 20 PT4	2.2.4.2.	1.010,28	28.12.2010
	BUCLA APA RECE DN65 PT4	2.2.4.2.	1.644,34	30.04.2004
	PUNCT TERMIC 4(1017)		27.513,68	28.06.2005
	RETELE TERMICE SECUNDARE PT5	1.9.2.2.	3.495.741,36	13.08.2007
6	PT 5	1.6.5.	422.919,46	10.03.2008
	Lucrari modernizare PT5	2.2.4.2.	360,00	09.03.2006
	BUCLA CONTORIZARE ASBV BL5 SC5 DN25 PT5	2.2.4.2.	360,00	09.03.2006
	BUCLA CONTORIZARE ASBV BL7 SC1 DN25 PT5	2.2.4.2.	360,00	09.03.2006
	BUCLA CONTORIZARE ASBV BL7 SC2 DN25 PT5	2.2.4.2.	360,00	09.03.2006
	BUCLA CONTORIZARE ASBV BL4 SC5 DN40 PT5	2.2.4.2.	1.835,82	06.03.2006
	BUCLA CONTORIZARE ASBV BL7 SC3 DN32+25 PT5	2.2.4.2.	1.819,33	06.03.2006
	BUCLA CONTORIZARE ASBV BL5 SC7 DN32+25 PT5	2.2.4.2.	1.819,33	07.03.2006
	BUCLA CONTORIZARE ASBV BL5 SC3 DN25 PT5	2.2.4.2.	360,00	07.03.2006
	BUCLA CONTORIZARE ASBV BL5 SC4 DN25 PT5	2.2.4.2.	360,00	07.03.2006
	BUCLA CONTORIZARE ASBV BL5 SC1 DN25 PT5	2.2.4.2.	360,00	07.03.2006
	BUCLA CONTORIZARE ASBV BL4 SC5 DN25 PT5	2.2.4.2.	360,00	07.03.2006
	BUCLA CONTORIZARE ASBV BL4 SC4 DN25 PT5	2.2.4.2.	360,00	07.03.2006
	BUCLA CONTORIZARE ASBV BL4 SC3 DN25 PT5	2.2.4.2.	360,00	09.03.2006

	BUCLA CONTORIZARE ASBV BL4 SC2 DN25 PTS	2.2.4.2.	360,00	09.03.2006
	BUCLA CONTORIZARE ASBV BL4 SC1 DN25 PTS	2.2.4.2.	360,00	09.03.2006
	BUCLA CONTORIZARE AS48 BL1 SC2 DN32 PTS	2.2.4.2.	1.764,33	03.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE AS48 BL1 SC3 DN32 PTS	2.2.4.2.	1.764,33	03.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE AS48 BL1 SC4 DN32 PTS	2.2.4.2.	1.759,00	03.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE AS48 BL2 SC1 DN32 PTS	2.2.4.2.	1.719,00	03.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE AS48 BL2 SC3 DN32 PTS	2.2.4.2.	1.764,34	03.04.2006
	BUCLA DE CONTORIZARE AS COSMINULUI 2002 BL 2 SC 2 DN32 PTS	2.2.4.2.	1.764,00	23.10.2006
	INSTALATIE CALDURA+ACC PTS	2.1.6.1.1	493.270,48	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PTS	2.2.4.3	262.898,09	28.02.2007
	BUCLA INC DN 32, BL AS48C-3, SC1 PTS	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL AS48C-3, SC 2 PTS	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL AS48C-3, SC 3 PTS	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL AS72-1, SC 1 PTS	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL AS72-1, SC 2 PTS	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL AS72-1, SC 3 PTS	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL AS72-1, SC 4 PTS	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL AS72-1, SC 5 PTS	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL AS72-2, SC 1 PTS	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL AS72-2, SC 2 PTS	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL AS72-2, SC 3 PTS	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL AS72-2, SC 4 PTS	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL AS72-3, SC 1 PTS	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL AS72-3, SC 2 PTS	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL AS72-3, SC 3 PTS	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL AS72-3, SC 4 PTS	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL AS72-3, SC 5 PTS	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E1, SC 1 PTS	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A4, SC 1 PTS	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL 4, SC 2 PTS	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 4, SC 3 PTS	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 4, SC 4 PTS	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 5, SC 4 PTS	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 5, SC5 PTS	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 7, SC 1 PTS	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007

	BUCLA INC DN 32, BL 7, SC2 PT5	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL TN 6, SC 1 PT5	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL TN6, SC 2 PT5	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL TN6, SC 3 PT5	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BLA48-1, SC 1 PT5	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BLA48-1, SC 2 PT5	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BLA48-1, SC 4 PT5	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BLA48-1, SC 5 PT5	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BLA48-1, SC 7 PT5	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BLA48-2, SC 1 PT5	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BLA48-2, SC 3 PT5	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BLE1, SC 1 PT5	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BLA4, SC 1 PT5	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BLTN6 SC 1 PT5	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BLTN6 SC 2 PT5	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BLTN6 SC 3 PT5	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	Bucia contorizare INC Ionica Cristian DN20 Str. Dr.V.Babeş nr.102-4 PT5	2.2.4.2.	1.010,28	23.05.2008
	Bucia contorizare ACC Ionica Cristian DN15 Str. Dr.V.Babeş nr.102-4 PT5	2.2.4.2.	1.010,28	23.05.2008
	Bucia contorizare INC Dicu Ion Bd.T.Vladimirescu nr.255 DN 25 PT5	2.2.4.2.	1.357,77	19.02.2009
	Bucia contorizare ACC Dicu Ion Bd.T.Vladimirescu nr.255 DN 20 PT5	2.2.4.2.	1.010,28	19.02.2009
	BUCLA APA RECE DN80 PT5	2.2.4.2.	2.253,25	30.04.2004
	PUNCT TERMIC 5(3025)		27.513,68	28.06.2005
7	PUNCT TERMIC 6 CLADIRI	1.6.5.	440.164,51	01.06.2006
	RETELE TERMICE SECUNDARE PT6	1.9.2.2.	4.014.032,97	28.02.2007
	SCHIMBATOR CALDURA 126 PLACI PT6	2.6.1.1.a.	26.103,66	30.04.2004
	SCHIMBATOR CALDURA 126 PLACI PT6	2.6.1.1.a.	26.103,66	30.04.2004
	CONTOR ENERGIE TERMICA AS 51VETERANI BL G5 DN40 PT6	2.2.4.2.	1.700,55	30.12.2005
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT6	2.1.6.1.1.	618.523,08	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT6	2.2.4.3.	249.564,55	28.02.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A1, SC 1 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A1, SC 2 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A1, SC 3 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A2, SC1 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A2, SC 2 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007

	BUCLA INC DN 32, BL A2, SC3 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A3, SC1 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A3, SC2 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A3, SC3 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A3, SC4 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A3, SC5 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A4, SC 1 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A4, SC 2 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A4, SC3 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 21, SC 1 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL21, SC 2 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 21, SC3 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 22, SC 1 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 22, SC 2 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 22, SC3 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 22, SC 4 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 22, SC 5 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 100GARS, SC 1 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 100GARS, SC 2 PT6	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 100GARS, SC 3 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 5, SC 1 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 5, SC 2 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 5, SC 3 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 6, SC 1 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 6, SC 2 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 6, SC 3 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 6, SC 4 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 2, SC 1 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 2, SC 2 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 2, SC 3 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IV1,SC 1 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IV1,SC 2 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IV1, SC 3 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IV2, SC 1 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IV2, SC 2 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007

	BUCLA INC DN 32, BL IV2, SC 3 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL VT12, SC 2 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40 BL VT3, SC 1 PT6	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL VT3, SC 2 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL G1, SC 1 PT6	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL VT1, SC 1 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL 3, SC 1 PT6	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 4, SC 1 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 4, SC 2 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL 4, SC 3 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL 4, SC 4 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 20PAGCEA, SC 1 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL AS43-2, SC 1 PT6	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL AS43-2, SC 2 PT6	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL AS43-2, SC 3 PT6	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL AS43-2, SC 4 PT6	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL G5, SC 1 PT6	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL G4, SC 1 PT6	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL G3, SC 1 PT6	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL G2, SC 1 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL VT4, SC 1 PT6	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL VT4, SC 2 PT6	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A1SC 1 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A1SC 2 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A1SC 3 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A2 SC1 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A2 SC2 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A2 SC3 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A3 SC1 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A3 SC2 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A3 SC3 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A3 SC4 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A3 SC5 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A4 SC1 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A4 SC2 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25; BL A4 SC3 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 21 SC1 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 21 SC2 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 21 SC3 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 22 SC1 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 22 SC2 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 22 SC3 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 22 SC4 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 22 SC5 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 100GARS SC1 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 32; BL 100GARS SC2 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 100GARS SC3 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 5 SC1 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 5 SC2 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 5 SC3 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 6 SC1 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 6 SC2 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 6 SC3 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 6 SC4 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2 SC1 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2 SC2 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2 SC3 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IV1 SC1 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IV1 SC2 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IV1 SC3 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IV2 SC1 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IV2 SC2 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IV2 SC3 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL VT2 SC2 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 32; BL VT3 SC1 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL VT3 SC2 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 32; BL G1 SC1 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL VT1 SC1 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 32; BL 3 SC 1 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 4 SC 1 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25; BL 4 SC 2 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 4 SC 3 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 4 SC 4 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 20 PACEA SC 1 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL AS 43-2 SC 1 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL AS 43-2 SC 2 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL AS 43-2 SC 3 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL AS 43-2 SC 4 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 40; BL G5 SC 1 PT6	2.2.4.2.	3.427,67	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL G4 SC 1 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 40; BL G3 SC 1 PT6	2.2.4.2.	3.427,67	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL G2 SC 1 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL VT4 SC 1 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL VT4 SC 2 PT6	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	Bucla contorizare INC Tabacu Gigi DN25 Str. Alion nr.49A PT6	2.2.4.2.	1.357,77	29.01.2008
	Bucla contorizare ACC Tabacu Gigi DN15 Str. Alion nr.49A PT6	2.2.4.2.	1.010,28	29.01.2008
	PUNCT TERMIC 6 CLADIRI(1029)		2.745,88	15.07.2005
8	RETELE TERMICE SECUNDARE PT7	1.9.2.2.	11.565.880,42	13.08.2007
	Lucrari modernizare PT7	1.6.5.	489.146,14	10.03.2008
	SCHIMBATOR CALDURA 126 PLACI PT7	2.6.1.1.a.	26.103,66	30.04.2004
	CONTOR ENERGIE TERMICA VLADIMIRESCU G2 SC2 DN32 PT7	2.2.4.2.	1.599,00	30.12.2005
	Debitmetru ACC Parohia Nașterii Maicii Domnului DN 32 PT7	2.2.4.2.	1.927,24	30.12.2005
	BUCLA CONTORIZARE Cimpeanu Liviu DN20 VETERANI 10 PT7	2.2.4.2.	315,49	03.03.2006
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT7	2.1.6.1.1.	598.711,03	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT7	2.2.4.3.	288.820,00	28.02.2007
	BUCLA INC DN 25, BL AS43-1, SC 1 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL AS43-1,SC 2 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL AS43-1, SC3 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL AS43-1, SC 4 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL AS43-1, SC 5 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IM2, SC 1 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IM2, SC 2 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IM2, SC 3 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IM1A, SC 1 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IM1A, SC 2 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007

	BUCLA INC DN 32, BL IM1A, SC 3 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IM1B, SC 1 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IM1B, SC 2 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IM3, SC 1 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IM3, SC 2 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IM3, SC 3 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN40, BL G1, SC 1 PT7	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL G1, SC 2 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL G1, SC 3 PT7	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL G2, SC 1 PT7	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL G2, SC 2 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL G23, SC 1 PT7	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL G23, SC 2 PT7	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL G24, SC 1 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL G24, SC 2 PT7	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL G24, SC 3 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IAZA, SC 1 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IAZA, SC 2 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IAZB, SC 1 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IAZB, SC 2 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IAZB, SC 3 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL IAI1A, SC 1 PT7	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IAI1A, SC 2 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IAI1A, SC 3 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IAI1A, SC 1 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IAI1A, SC 2 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IAI1A, SC 3 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IAI1B, SC 1 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IAI4, SC 1 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IAI4, SC 2 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IAI4, SC 3 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL KA2, SC1 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL KA2, SC2 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL KA2, SC3 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL KM1, SC 1 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL KM1, SC 2 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL KM1, SC 3 PT7	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007

	BUCLA INC DN 40, BL KM2, SC1 PT7	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL KM2, SC2 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL KM2, SC3 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL KM2, SC4 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL KM3, SC1 PT7	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL KM3, SC2 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL KM3, SC3 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL KM4, SC1 PT7	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL KM4, SC3 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL KM4, SC4 PT7	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL KM6, SC1 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL KM6, SC2 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL KM6, SC3 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL KA6, SC1 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL KA6, SC2 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL KA6, SC3 PT7	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL AS 43-1 SC 1 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL AS 43-1 SC 2 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL AS 43-1 SC 3 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL AS 43-1 SC 4 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL AS 43-1 SC 5 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IM1A SC 1 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL G1 SC 1 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL G1 SC 2 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL G1 SC 3 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL G2 SC 1 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL G2 SC 2 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL G23 SC 1 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL G23 SC 2 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL G24 SC 1 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL G24 SC 2 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL G24 SC 3 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IA2A SC 1 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IA2A SC 2 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25; BL IA2B SC 1 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IA2B SC 2 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IA2B SC 3 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IA1A SC 1 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IA1A SC 2 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IA1A SC 3 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IA1B SC 1 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IA1B SC 2 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IA4 SC 1 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IA4 SC 2 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IA4 SC 3 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KA2 SC 1 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KA2 SC 2 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KA2 SC 3 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KM1 SC 1 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KM1 SC 2 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KM1 SC 3 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KM2 SC 1 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KM2 SC 2 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KM2 SC 3 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KM2 SC 4 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KM3 SC 1 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KM3 SC 2 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KM3 SC 3 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KM4 SC 1 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KM4 SC 2 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KM4 SC 3 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KM4 SC 4 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KM6 SC 1 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KM6 SC 2 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KM6 SC 3 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KA6 SC 1 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KA6 SC 2 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KA6 SC 3 PT7	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	Bucia contorizare INC Vagăi Rodica DN20 Str:Veterani nr.2 PT7	2.2.4.2.	1.010,28	03.12.2007

	Bucla contorizare ACC Vagăi Rodica DN15 Str:Veterani nr.2 PT7	2.2.4.2.	1.010,28	03.12.2007
	Bucla contorizare ACC Murdeala Gloria DN15 Str:Veterani nr.1 PT7	2.2.4.2.	1.010,28	10.12.2007
	Bucla contorizare INC Murdeala Gloria DN20 Str:Veterani nr.1 PT7	2.2.4.2.	1.010,28	10.12.2007
	Bucla contorizare INC Dolof Viorel DN25 Str. Mărăști nr.15B PT7	2.2.4.2.	1.357,77	04.12.2007
	Bucla contorizare ACC Dolof Viorel DN15 Str. Mărăști nr.15B PT7	2.2.4.2.	1.010,28	04.12.2007
	Bucla contorizare INC Dumangiu Cornel DN25 Str:Kiseleff nr.66 PT7	2.2.4.2.	1.408,53	26.01.2008
	Bucla contorizare INC Vlad IonDN20 Str. Independenței nr.43 PT7	2.2.4.2.	1.010,28	04.04.2008
	Bucla contorizare INC Arcereanu Gheorghe DN25 Str. Veterani nr.18 PT7	2.2.4.2.	1.357,77	22.05.2008
	Bucla contorizare ACC Arcereanu Gheorghe DN15 Str. Veterani nr.18 PT7	2.2.4.2.	1.010,28	22.05.2008
	Bucla contorizare INC Ciotirla Iulian DN25 Str. Mărăști nr.5 PT7	2.2.4.2.	1.357,77	22.05.2008
	Bucla contorizare INC Mihailu Vasile DN20 Str. Mărăști nr.3A PT7	2.2.4.2.	1.010,28	21.07.2008
	Bucla contorizareACC Mihailu Vasile DN15 Str. Mărăști nr.3A PT7	2.2.4.2.	1.010,28	21.07.2008
	Bucla contorizare INC Lăcătușu Iulică DN20 Str. Veterani nr.8 PT7	2.2.4.2.	1.010,28	03.11.2008
	Bucla contorizare ACC Lăcătușu Iulică DN15 Str. Veterani nr.8 PT7	2.2.4.2.	1.010,28	03.11.2008
	Bucla contorizare INC Stoicheci Marinela Str. Veterani nr.1A DN 20 PT7	2.2.4.2.	1.020,01	19.02.2009
	Bucla contorizare ACC Stoicheci Marinela Str. Veterani nr.1A DN 15 PT7	2.2.4.2.	990,00	19.02.2009
	Bucla contorizare INC Parvuți Alambrie Str:Veterani nr.14 DN 20 PT7	2.2.4.2.	1.010,28	20.11.2009
	Bucla contorizare ACC Parvuți Alambrie Str:Veterani nr.14 DN 15 PT7	2.2.4.2.	1.010,28	20.11.2009
	Bucla contorizare INC Bulat Ana Str:Veterani nr.2A DN 20 PT7	2.2.4.2.	1.010,28	26.11.2009
	Bucla contorizare ACC Bulat Ana Str:Veterani nr.2A DN 15 PT7	2.2.4.2.	1.010,28	26.11.2009
	Bucla contorizare ACC Viad Ion Str:Independenței nr.43 DN 15 PT7	2.2.4.2.	1.010,28	17.02.2010
	Bucla contorizare INC Botoaca Ovidiu Str:Veterani nr.12 DN 20 PT7	2.2.4.2.	1.010,28	20.10.2010
	Bucla contorizare ET Ungureanu Simion Str:Veterani nr.4 DN 20 PT7	2.2.4.2.	1.010,28	24.01.2011
	Bucla contorizare ACC Ungureanu Simion Str:Veterani nr.4 DN 15 PT7	2.2.4.2.	1.010,28	24.01.2011
	Bucla contorizare ET Baltateanu Dragos Str:Independenței nr.43A DN 20 PT7	2.2.4.2.	1.010,28	12.04.2011
	BUCLA APA RECE DN80 PT7	2.2.4.2.	2.359,17	30.04.2004
	BUCLA CONTORIZ INC PAROHIA MASTERII MAICII DOMNULUI DN40 PT7	2.2.4.2.	1.421,21	30.11.2004
	BUCLA CONTORIZARE ACC Dumangiu Cornel DN15 KISELEFF 66 PT7	2.2.4.2.	58,32	30.11.2004
	PUNCT TERMIC 7 CLADIRI(3020)		2.745,88	15.07.2005
9	PT 8	1.6.5.	467.898,51	10.03.2008
	Retea aliment.ET(conducta subpt.preiz)PT8	1.9.2.2.	14.602.561,36	10.03.2008
	CONTOR APA RECE DN100 PT8	2.2.4.2.	1.305,89	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA AS49 IA3 SC1 DN40 PT8	2.2.4.2.	1.976,24	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA AS121 BLMIM1 SC1 DN32 PT8	2.2.4.2.	1.651,74	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA AS121 BLMIM SC3 DN32 PT8	2.2.4.2.	1.651,74	30.12.2005

	CONTOR ENERGIE TERMICA AS49 IA3 SC3 DN40 PT8	2.2.4.2.	1.967,29	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA AS49 IA3 SC4 DN40 PT8	2.2.4.2.	1.967,29	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA AS121 BLIC1C SC3 DN40 PT8	2.2.4.2.	2.051,72	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA AS121 BLIC1C SC1 DN40 PT8	2.2.4.2.	2.051,72	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA DN40 BL SOCIAL IN2C PT8	2.2.4.2.	2.010,80	30.12.2005
	BUCLA CONTORIZARE INC BLOC ANL DN50 PT8	2.2.4.2.	2.524,95	30.12.2005
	DEBITMETRU ACC ASBABES1 BL 1 DN25 PT8	2.2.4.2.	739,80	03.04.2006
	DEBITMETRU ACC AS 121 BL KA1 SC1 DN32 PT8	2.2.4.2.	548,27	03.04.2006
	DEBITMETRU ACC AS 121 BL KA1 SC2 DN32 PT8	2.2.4.2.	548,27	03.04.2006
	BUCLA DE CONTORIZARE Scurtu Eduard TVLADIMIRESCU 205 DN32 PT8	2.2.4.2.	1.704,48	23.06.2006
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT8	2.1.6.1.1.	511.009,68	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT8	2.2.4.3.	252.756,55	28.02.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 2 BABES, SC 1 PT8	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN32, BL 2 BABES , SC 2 PT8	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 2 BABES SC 3 PT8	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 2BABES, SC 4 PT8	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 3, SC 1 PT8	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 3, SC 2 PT8	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 3, SC 3 PT8	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 3, SC 4 PT8	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 1 BABES, SC 1 PT8	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 1 BABES, SC 2 PT8	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL KA1, SC 1 PT8	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL KA1, SC 2 PT8	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL KA1, SC 3 PT8	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL KA1, SC 4 PT8	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 3, SC 5 PT8	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2 SC 1 PT8	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 4 SC 1 PT8	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 6 SC 1 PT8	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 6 SC 2 PT8	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 6 SC 2 PT8	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 6 SC 3 PT8	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2 BABES SC 2 PT8	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2 BABES SC 3 PT8	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 3 SC 1 PT8	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25; BL 3 SC 2 PT8	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IC1C SC 1 PT8	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IC1C SC 2 PT8	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IC1C SC 3 PT8	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL MIM1 SC 1 PT8	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL MIM1 SC 2 PT8	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL MIM1 SC 3 PT8	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL MIM2 SC 1 PT8	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL MIM2 SC 2 PT8	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IA3 SC 2 PT8	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 1BABES SC 1 PT8	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 1BABES SC 2 PT8	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 3 SC 5 PT8	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	Bucia contorizare INC Ardelean David DN20 Bd. TVladimirescu nr.211 PT8	2.2.4.2.	1.010,28	19.03.2008
	Bucia contorizare ACC Ardelean David DN15 Bd. TVladimirescu nr.211 PT8	2.2.4.2.	1.010,28	19.03.2008
	Bucia contorizare INC Rapcea Maria Bd.T.Vladimirescu nr.217 DN 20 PT8	2.2.4.2.	1.010,28	20.11.2009
	Bucia contorizare ACC Rapcea Maria Bd.T.Vladimirescu nr.217 DN 20 PT8	2.2.4.2.	1.010,28	20.11.2009
	Bucia contorizare INC Erceanu Elena Bd.T.Vladimirescu nr.207 DN15 PT8	2.2.4.2.	1.010,28	14.07.2010
	CONTOR APA RECE DN80 PT8	2.2.4.2.	3.757,40	30.04.2004
	BUCLA SCHUMBERGER DN40 AS 49 BL3 SC1 PT8	2.2.4.2.	1.841,72	30.04.2004
	BUCLA SCHUMBERGER DN40 AS BABES 5 BL5 SC2 PT8	2.2.4.2.	1.807,96	30.04.2004
	PUNCT TERMIC 8 CLADIRI(3023)		2.745,88	29.06.2005
10	PT 9	1.9.2.2.	7.572.275,18	13.08.2007
	RETELE TERMICE SECUNDARE PT9	1.6.5.	498.079,07	10.03.2008
	Lucrari modernizare PT9	1.9.2.2.	35.926,46	10.03.2010
	Rețele termice secundare - alimentare ET Biserica Noua PT9	2.6.1.1.a.	27.627,15	30.04.2004
	SCHIMBATOR CALDURA 74 PLACI PT9	2.2.4.2.	2.142,25	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA IS3A SC1 DN40 PT9	2.2.4.2.	1.946,76	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA IS8 SC2 DN32 PT9	2.2.4.2.	1.946,76	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA IS6 SC1 DN32 PT9	2.2.4.2.	3.208,38	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA IS4B DN50 AS81 PT9	2.2.4.2.	676,72	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA AS 81 BLIS3A SC1 DN25 PT9	2.2.4.2.	676,72	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA AS 81 BLIS8 SC1 DN25 PT9	2.2.4.2.	676,72	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA AS 81 BLIS8 SC3 DN25 PT9	2.2.4.2.	676,72	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA AS 81 BLIS8 SC2 DN25 PT9	2.2.4.2.	676,72	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA AS 81 BLIS6 SC1 DN25 PT9	2.2.4.2.	676,72	30.12.2005

	CONTOR ENERGIE TERMICA AS 81 BLIS6 SC2 DN25 PT9	2.2.4.2.	676,72	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA AS 81 BLIS4A DN25 PT9	2.2.4.2.	676,72	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA AS 81 BLIS4B DN40 PT9	2.2.4.2.	935,11	30.12.2005
	BUCLA CONTORIZARE Mares Ion DN25 CALOMFIRESCU 267 PT9	2.2.4.2.	1.735,00	03.04.2006
	BUCLA DE CONTORIZARE Burileanu Gheorghe DN25 CALOMFIRESCU 271 PT9	2.2.4.2.	1.939,00	04.01.2007
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT9	2.1.6.1.1.	498.559,83	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT9	2.2.4.3.	254.705,68	28.02.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 5S2, SC 1 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 5S2, SC2 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 5S2, SC 3 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 5S2, SC 4 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 5S2, SC 5 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 5S1, SC 1 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 5S1, SC 2 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 5S1, SC 3 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 5S1, SC 4 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 5S1,SC 5 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 5S1, SC 6 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 5S1, SC 7 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 5S1, SC 8 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 9S, SC 1 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 9S, SC 2 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 9S, SC 3 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 9S, SC 4 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 9S, SC 5 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 9S, SC 6 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 9S, SC 7 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 9S, SC 8 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 9S, SC 9 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 9S, SC 10 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 9S, SC 11 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 4S, SC 5 PT9	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IS7, SC 1 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IS 7, SC 2 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 7/40, SC 1 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007

	BUCLA INC DN 32, BL 7/40, SC 2 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 7/42, SC 1 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 7/42, SC 2 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32,BL 4, SC 1 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40,BL 5, SC 1 PT9	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 6, SC 1 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 6, SC 2 PT9	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 5S2 SC 1 PT9	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 5S2 SC 2 PT9	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 5S2 SC 3 PT9	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 5S2 SC 4 PT9	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 5S2 SC 5 PT9	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 5S1 SC 1 PT9	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 5S1 SC 2 PT9	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 5S1 SC 3 PT9	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL 5S1 SC 4 PT9	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL 5S1 SC 5 PT9	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL 5S1 SC 6 PT9	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 5S1 SC 8 PT9	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL 9S SC 1 PT9	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 9S SC 2 PT9	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL 9S SC 3 PT9	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 9S SC 4 PT9	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL 9S SC 5 PT9	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL 9S SC 6 PT9	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL 9S SC 7 PT9	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 9S SC 8 PT9	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL 9S SC 10 PT9	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL 9S SC 11 PT9	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 4S SC 2 PT9	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 4S SC 3 PT9	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 4S SC 4 PT9	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25; BL 4S SC 5 PT9	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IS7 SC 1 PT9	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IS7 SC 2 PT9	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 7/40 SC 1 PT9	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 7/40 SC 2 PT9	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 7/42 SC 1 PT9	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 7/42 SC 2 PT9	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 4 SC 1 PT9	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 5 SC 1 PT9	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 6 SC 1 PT9	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 6 SC 2 PT9	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	Bucia contorizare ACC Ciolan Ion DN20 Str. Brîncoveanu nr.248 PT9	2.2.4.2.	1.010,28	19.03.2008
	Bucia contorizare INC Ciolan Ion DN20 Str. Brîncoveanu nr.248 PT9	2.2.4.2.	1.010,28	19.03.2008
	Bucia contorizare INC Turturea Sorin Str.Brîncoveanu nr.250 DN 20 PT9	2.2.4.2.	1.010,28	20.01.2010
	Bucia contorizare ACC Turturea Sorin Str.Brîncoveanu nr.250 DN 15 PT9	2.2.4.2.	996,63	20.01.2010
	Bucia contorizare INC Istodor Ana Str.Brancoveanu nr.244 DN 20 PT9	2.2.4.2.	1.010,28	28.10.2010
	Bucia contorizare ACC Istodor Ana Str.Brancoveanu nr.244 DN 15 PT9	2.2.4.2.	1.010,28	28.10.2010
	BUCLA APA RECE DN65 PT9	2.2.4.2.	1.917,35	30.04.2004
	BUCLA APA RECE DN100 PT9	2.2.4.2.	1.839,63	30.04.2004
	PUNCT TERMIC 9 CLADIRI(1035)		27.513,68	29.06.2005
11	PT 10 SC.GEN.10	1.6.5.	38.444,88	10.03.2010
	Bucia contorizare INC Tanasie Laurentia DN20 Str. Kiseleff nr.22 PT10Şc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	23.07.2008
	Bucia contorizare ACC Tanasie Laurentia DN15 Str. Kiseleff nr.22 PT10Şc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	23.07.2008
	Bucia contorizare INC Morariu Ioana DN20 Str. N.Cernăianu nr.24 PT10Şc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	21.07.2008
	Bucia contorizareACC Morariu Ioana DN15 Str. N.Cernăianu nr.24 PT10Şc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	21.07.2008
	Bucia contorizare INC Hioara Gheorghe DN20 Str. G.Coşbuc nr.17BPT10Şc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	24.06.2008
	Bucia contorizare ACC Hioara Gheorghe DN15 Str. G.Coşbuc nr.17BPT10Şc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	24.06.2008
	Bucia contorizare INC Traicu Liliana DN25 Str. Matei Vasilescu nr.53 PT10Şc.Gen.10	2.2.4.2.	1.260,00	18.12.2008
	Bucia contorizare ACC Traicu Liliana DN15 Str. Matei Vasilescu nr.53 PT10Şc.Gen.10	2.2.4.2.	879,99	18.12.2008
	Bucia contorizare INC Băzăvan Mirel DN20 Str. Romulus Lepri nr.40 PT10Şc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	04.11.2008
	Bucia contorizare INC Cîrsteoabă Ghe. DN20 Str. Kiseleff nr.16 PT10Şc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	04.11.2008
	Bucia contorizare ACC Cîrsteoabă Ghe. DN15 Str. Kiseleff nr.16 PT10Şc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	04.11.2008
	Bucia contorizare INC Sanislav Ghe. DN20 Str. N.Cernăianu nr.38 PT10Şc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	12.11.2008
	Bucia contorizare ACC Sanislav Ghe. DN15 Str. N.Cernăianu nr.38 PT10Şc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	12.11.2008
	Bucia contorizare INC Gheată C-tin DN20 Str. N.Cernăianu nr.33 PT10Şc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	12.11.2008

	Bucia contorizare ACC Gheată C-tin DN15 Str. N.Cernăianu nr.33 PT10Șc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	12.11.2008
	Bucia contorizare INC Tița Valeriu DN20 Str. Kiseleff nr.9B PT10Șc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	03.11.2008
	Bucia contorizare ACC Tița Valeriu DN15 Str. Kiseleff nr.9B PT10Șc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	03.11.2008
	Bucia contorizare INC Săvulică Ileana DN20 Str. Matei Vasilescu nr.12B PT10Șc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	16.12.2008
	Bucia contorizare INC Spiroiu Vladimir DN20 Str. Matei Vasilescu nr.18C PT10Șc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	16.12.2008
	Bucia contorizare ACC Spiroiu Vladimir DN15 Str. Matei Vasilescu nr.18C PT10Șc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	16.12.2008
	Bucia contorizare INC Daea Gheorghe DN25 Str. Adrian nr.174 PT10Șc.Gen.10	2.2.4.2.	1.357,77	13.11.2008
	Bucia contorizare ACC Daea Gheorghe DN15 Str. Adrian nr.174 PT10Șc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	13.11.2008
	Bucia contorizare INC Lungu Richard DN20 Str. Matei Vasilescu nr.23 PT10Șc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	12.11.2008
	Bucia contorizare INC Caragea Ștefan DN20 Str. N.Cernăianu nr.47A PT10Șc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	12.11.2008
	Bucia contorizare ACC Caragea Ștefan DN15 Str. N.Cernăianu nr.47A PT10Șc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	12.11.2008
	Bucia contorizare INC Stroe Alin DN20 Str. M.Eminescu nr.13 PT10Șc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	08.11.2008
	Bucia contorizare ACC Stroe Alin DN15 Str. M.Eminescu nr.13 PT10Șc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	08.11.2008
	Bucia contorizare INC Cocoroiu Gheorghe DN20 Str. Romulus Lepri nr.57 PT10Șc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	03.11.2008
	Bucia contorizare ACC Cocoroiu Gheorghe DN15 Str. Romulus Lepri nr.57 PT10Șc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	03.11.2008
	Bucia contorizare INC Blujdea Petrișor DN20 Str. Matei Vasilescu nr.24 PT10Șc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	12.11.2008
	Bucia contorizare ACC Blujdea Petrișor DN15 Str. Matei Vasilescu nr.24 PT10Șc.Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	12.11.2008
	Bucia contorizare INC Cosma Mihai Str. M.Vasilescu nr.38 DN 25 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.357,77	16.02.2009
	Bucia contorizare ACC Lacatusu Aurelia Str. M.Vasilescu nr.17 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	03.04.2009
	Bucia contorizare INC Lacatusu Aurelia Str. M.Vasilescu nr.17 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	25.03.2009
	Bucia contorizare INC Marghescu Silvia Str. M.Vasilescu nr.51 DN 25 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.357,77	03.04.2009
	Bucia contorizare ACC Marghescu Silvia Str. M.Vasilescu nr.51 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	03.04.2009
	Bucia contorizare ACC Dзіc Ana Str. G.Cosbuc nr.23A DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	03.04.2009
	Bucia contorizare INC Dзіc Ana Str. G.Cosbuc nr.23A DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	03.04.2009
	Bucia contorizare ACC Tanasescu Luminita Str. M.Vasilescu nr.25 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	06.04.2009
	Bucia contorizare INC Tanasescu Luminita Str. M.Vasilescu nr.25 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	06.04.2009
	Bucia contorizare INC Cotet Ecaterina Str. M.Vasilescu nr.42 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	03.04.2009
	Bucia contorizare ACC Mazilescu Cristian Str. Piata Mica nr.3 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	03.04.2009
	Bucia contorizare INC Teposan Mihail Str. M.Vasilescu nr.55 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	03.04.2009
	Bucia contorizare INC Buliga Aristica Str. M.Vasilescu nr.29 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	25.03.2009
	Bucia contorizare INC Simpalean Ștefan Str. N.Cernăianu nr.39 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	16.02.2009
	Bucia contorizare ACC Simpalean Ștefan Str. N.Cernăianu nr.39 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	16.02.2009
	Bucia contorizare ACC Leurzeanu Gabriel Str. M.Vasilescu nr.32 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	988,77	13.02.2009
	Bucia contorizare ACC Luca D-tru Str. N.Cernăianu nr.26 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	16.02.2009

	Bucia contorizare INC Rochian Sabin Str. M.Vasilescu nr.40A DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	13.04.2009
	Bucia contorizare INC Catana Ioan Str. M.Vasilescu nr.12C DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	16.02.2009
	Bucia contorizare ACC Catana Ioan Str. M.Vasilescu nr.12C DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	16.02.2009
	Bucia contorizare INC Orbu C-tin Str. N.Cernaianu nr.23 DN 25 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.357,77	16.02.2009
	Bucia contorizare ACC Orbu C-tin Str. N.Cernaianu nr.23 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	16.02.2009
	Bucia contorizare INC Luca D-tru Str. N.Cernaianu nr.26 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	16.02.2009
	Bucia contorizare INC Surdu Nicolae Str. N.Cernaianu nr.35 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	20.01.2009
	Bucia contorizare ACC Surdu Nicolae Str. N.Cernaianu nr.35 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	20.01.2009
	Bucia contorizare INC Panescu Liviu Str. Kiseleff nr.18A DN20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	21.01.2009
	Bucia contorizare ACC Panescu Liviu Str. Kiseleff nr.18A DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	21.01.2009
	Bucia contorizare INC Balaceanu Mihai Str.Piata Mica nr.5 DN 20PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	02.02.2009
	Bucia contorizare ACC Balaceanu Mihai Str.Piata Mica nr.5 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	21.01.2009
	Bucia contorizare INC Gogoase Ion Str.Matei Vasilescu nr.21A DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	21.01.2009
	Bucia contorizare ACC Gogoase Ion Str.Matei Vasilescu nr.21A DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	21.01.2009
	Bucia contorizare INC Nitu Eduard Str. Kiseleff nr.30 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	21.01.2009
	Bucia contorizare ACC Nitu Eduard Str. Kiseleff nr.30 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	02.02.2009
	Bucia contorizare INC Avram Gheorghita Str. Cosbuc nr. 21C DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	02.02.2009
	Bucia contorizare ACC Avram Gheorghita Str. Cosbuc nr. 21C DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	02.02.2009
	Bucia contorizare INC Avram Marius Str.Romulus Lepri nr.58 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	02.02.2009
	Bucia contorizare ACC Avram Marius Str.Romulus Lepri nr.58 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	03.02.2009
	Bucia contorizare INC Draghia Dorin Str. Eminescu nr.24 DN 25 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	03.02.2009
	Bucia contorizare ACC Draghia Dorin Str. Eminescu nr.24 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.357,77	03.02.2009
	Bucia contorizare INC Baicus Nicolae Str. N.Cernaianu nr.49A DN 25 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	03.02.2009
	Bucia contorizare ACC Baicus Nicolae Str. N.Cernaianu nr.49A DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.008,88	02.02.2009
	Bucia contorizare INC Leurzeanu Gabriel Str. M.Vasilescu nr.66 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	03.02.2009
	Bucia contorizare ACC Mittrache Laurentiu Str.Romulus Lepri nr.55 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	03.02.2009
	Bucia contorizare INC Mittrache Laurentiu Str.Romulus Lepri nr.55 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	02.02.2009
	Bucia contorizare INC Racianu Marian Str. Matei Vasilescu nr.18 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	02.02.2009
	Bucia contorizare ACC Racianu Marian Str. Matei Vasilescu nr.18 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	02.02.2009
	Bucia contorizare INC Enculescu Clement Str. N.Cernaianu nr.27 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	20.01.2009
	Bucia contorizare ACC Enculescu Clement Str. N.Cernaianu nr.27 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	20.01.2009
	Bucia contorizare INC Amzoi C-tin Str. Matei Vasilescu nr.23A DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	18.12.2008
	Bucia contorizare ACC Amzoi C-tin Str. Matei Vasilescu nr.23A DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	21.01.2009
	Bucia contorizare INC Lange Ramona Oana Str. N.Cernaianu nr.52 DN 25 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.357,77	17.07.2009
	Bucia contorizare INC Stoican Ion Str. R.Lepri nr.67 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	16.07.2009

	Bucia contorizare ACC Stoican Ion Str. R.Lepri nr.67 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	16.07.2009
	Bucia contorizare INC Stoiculescu Valentin Str. G.Cosbuc nr.26 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	16.07.2009
	Bucia contorizare ACC Stoiculescu Valentin Str. G.Cosbuc nr.26 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	16.07.2009
	Bucia contorizare INC Stroescu Traenel Str. Adrian nr.174A DN 25 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.357,77	16.07.2009
	Bucia contorizare ACC Stroescu Traenel Str. Adrian nr.174A DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	16.07.2009
	Bucia contorizare INC Pana C-tin Str. M.Eminescu nr.15 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	31.07.2009
	Bucia contorizare ACC Pana C-tin Str. M.Eminescu nr.15 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	31.07.2009
	Bucia contorizare INC Dobrescu Marius Str. M.Vasilescu nr.22 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	31.07.2009
	Bucia contorizare INC Gamala George Str.M.Vasilescu nr.14 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	31.07.2009
	Bucia contorizare INC Popescu Virgil Str. N.Cernaianu nr.39A DN 25 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.357,77	31.07.2009
	Bucia contorizare INC Robu Ghe. Str. Kiseleff nr.12 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	21.02.2009
	Bucia contorizare ACC Robu Ghe. Str. Kiseleff nr.12 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	21.02.2009
	Bucia contorizare INC Florescu Dorin Str. Kiseleff nr.32 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	21.02.2009
	Bucia contorizare INC Badescu Dragos Str. Kiseleff nr.17 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	26.03.2009
	Bucia contorizare ACC Badescu Dragos Str. Kiseleff nr.17 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	26.03.2009
	Bucia contorizare INC Patrascu Iulian Str. M.Averescu nr.77 DN 25 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.357,77	18.03.2009
	Bucia contorizare INC Preoteasa D-tru Str. G.Cosbuc nr.24A DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	17.03.2009
	Bucia contorizare ACC Preoteasa D-tru Str. G.Cosbuc nr.24A DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	17.03.2009
	Bucia contorizare INC Catana Zisu Str. Romulus Lepri nr.34 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	17.03.2009
	Bucia contorizare ACC Catana Zisu Str. Romulus Lepri nr.34 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	17.03.2009
	Bucia contorizare INC Moraru Valentina Str. N.Cernaianu nr.35A DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	15.01.2009
	Bucia contorizare ACC Moraru Valentina Str. N.Cernaianu nr.35A DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	21.01.2009
	Bucia contorizare INC Mitu Nicolae Str. Matei Vasilescu nr.23 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.357,77	15.01.2009
	Bucia contorizare ACC Lungu Richard Str. Matei Vasilescu nr.23 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	12.11.2008
	Bucia contorizare ACC Cosma Mihai Str. M.Vasilescu nr.38 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	16.02.2009
	Bucia contorizare INC Oprisan Chiriata Str.Romulus Lepri nr.44A DN 25 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.357,77	10.11.2009
	Bucia contorizare ACC Oprisan Chiriata Str.Romulus Lepri nr.44A DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2009
	Bucia contorizare ACC Patrascu Iulian Str.Mrs.Averescu nr.77 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2009
	Bucia contorizare INC Nicolici Stefan Str.Kiseleff nr.25 DN 25 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.357,77	10.11.2009
	Bucia contorizare ACC Nicolici Stefan Str.Kiseleff nr.25 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2009
	Bucia contorizare INC Dumitrescu D-tru Str.Romulus Lepri nr.46 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2009
	Bucia contorizare ACC Dumitrescu D-tru Str.Romulus Lepri nr.46 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2009
	Bucia contorizare INC Caldaruse Stela Str.N.Cernaianu nr.31 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2009
	Bucia contorizare ACC Caldaruse Stela Str.N.Cernaianu nr.31 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2009
	Bucia contorizare INC Voichitoiu Mailu Str.M.Vasilescu nr.31 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2009

	Bucia contorizare INC Rogobete Alexandru Str.M.Vasilescu nr.22 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2009
	Bucia contorizare INC Garbovan Alexandru Str.Romulus Lepri nr.58 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2009
	Bucia contorizare INC Iovanel Petrisor Str.N.Cernaianu nr.44 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2009
	Bucia contorizare ACC Iovanel Petrisor Str.N.Cernaianu nr.44 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2009
	Bucia contorizare ACC Cotet Ecaterina Str.Matei Vasilescu nr.42 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	990,00	11.01.2010
	Bucia contorizare INC Smantana Dorel Str.Mrs.I.Averescu nr.81 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	11.01.2009
	Bucia contorizare INC Pirvut Mariana Str.Nicu Cernaianu nr.19 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	04.01.2010
	Bucia contorizare ACC Pirvut Mariana Str.Nicu Cernaianu nr.19 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	04.01.2010
	Bucia contorizare INC Silvosanu George Str.Matei Vasilescu nr.22A DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	05.01.2010
	Bucia contorizare INC Cipere Alexandrina Str.Romulus Lepri nr.52 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	02.02.2010
	Bucia contorizare ACC Cipere Alexandrina Str.Romulus Lepri nr.52 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	02.02.2010
	Instalatie preparare apa calda si apa calda menajera PT10Sc.Gen.10	2.1.6.1.1.	327.970,48	10.03.2010
	Bucia contorizare INC Draghies Maria Str.Kiseleff nr.20 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	28.10.2010
	Bucia contorizare ACC Draghies Maria Str.Kiseleff nr.20 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	28.10.2010
	Bucia contorizare ACC Garbovan Alexandru Str.R.Lepri nr.58 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	27.08.2010
	Bucia contorizare INC Pantelici Floarea Str.R.Lepri nr.44 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	08.11.2010
	Bucia contorizare ACC Pantelici Floarea Str.R.Lepri nr.44 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	08.11.2010
	Bucia contorizare INC Stanciugel Elena Str.N.Cernaianu nr.64 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	08.11.2010
	Bucia contorizare INC Raianu Elena Str.Piata Mica nr.4 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	08.11.2010
	Bucia contorizare INC Brindusescu Ion Str.Kiseleff nr.18 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	15.11.2010
	Bucia contorizare ACC Brindusescu Ion Str.Kiseleff nr.18 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	15.11.2010
	Bucia contorizare ET Sanislav C-tin Str.N.Cernaianu nr.29 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	14.04.2011
	Bucia contorizare ACC Sanislav C-tin Str.N.Cernaianu nr.29 DN 15 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	27.07.2010
	Bucia contorizare ET Tapliga Alexandra Str.Kiseleff nr.34 DN 20 PT10-Gen.10	2.2.4.2.	1.010,28	12.04.2011
12	PT 13 RETELE TERMICE SECUNDARE PT13	1.9.2.2.	5.167.256,08	28.02.2007
	Lucrari modernizare PT13	1.6.5.	356.526,62	10.03.2008
	Rețele termice secundare - alimentare ET Palatul Copiilor PT13	1.9.2.2.	93.503,88	10.03.2010
	Rețele termice secundare - alimentare ET Sc.Gen.9 Corp Kiseleff PT13	1.9.2.2.	155.256,71	10.03.2010
	SCHIMBATOR ACM 34 PLACI PT13	2.6.1.1.a.	8.686,86	30.04.2004
	CONTOR APA RECE DN100 PT13	2.2.4.2.	2.467,15	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA Nedelcu Ghe. DN25 KISELEFF 2A PT13	2.2.4.2.	1.905,15	30.12.2005
	BUCLA CONTORIZARE POLITIE B-DUL REPUBLICII DN25 PT13	2.2.4.2.	1.408,53	04.12.2006
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT 13	2.1.6.1.1.	426.169,22	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT13	2.2.4.3.	277.402,63	28.02.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE APA CALDA CASA Sahagia Viorel CAROL I 93 PT13	2.2.4.2.	1.010,28	03.10.2007

	BUCLA INC DN 80, BL A2,SC 1 PT13	2.2.4.2.	7.621,98	30.11.2007
	BUCLA INC DN 80, BL A1, SC 1 PT13	2.2.4.2.	7.621,98	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B8, SC 1SI 2 PT13	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B6, SC 1 PT13	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B7, SC 1 PT13	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 40; BL A2 SC 1 PT13	2.2.4.2.	3.427,67	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 40; BL A1 SC 1 PT13	2.2.4.2.	3.427,67	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B8 SC 1 SI 2 PT13	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B6 SC 1 PT13	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B7 SC 1 PT13	2.2.4.2.	1.357,77	02.04.2008
	Bucla contorizare INC Butusina Popescu DN25 Str. Kiseleff nr.2D PT13	2.2.4.2.	1.010,28	02.04.2008
	Bucla contorizare ACC Butusina Popescu DN20 Str. Kiseleff nr.2D PT13	2.2.4.2.	1.010,28	10.04.2008
	Bucla contorizare INC Popa Tamara DN20 PT13 Str. Băile Romane nr.2 PT13	2.2.4.2.	1.010,28	24.06.2008
	Bucla contorizare INC Iacob Constantin DN15 Str. Kiseleff nr.2B PT13	2.2.4.2.	1.010,28	24.06.2008
	Bucla contorizareACC Iacob Constantin DN15 Str. Kiseleff nr.2B PT13	2.2.4.2.	1.010,28	21.01.2009
	Bucla contorizare INC Stanisoara Grigore Str.Aurelian nr.94A DN 20 PT13	2.2.4.2.	990,00	16.07.2009
	Bucla contorizare ACC Borz Luminita Str. Kiseleff nr.5A DN 15 PT13	2.2.4.2.	1.010,28	19.02.2009
	Bucla contorizare INC Borz Luminita Str. Kiseleff nr.5A DN 20 PT13	2.2.4.2.	1.020,00	18.03.2009
	Bucla contorizare ACC Ionescu Maria Str. G.Cosbuc nr.10 DN 20 PT13	2.2.4.2.	990,00	18.03.2009
	Bucla contorizare INC Martinescu Adrian Bd.Carol I nr.87 DN 20 PT13	2.2.4.2.	1.010,28	07.01.2010
	Bucla contorizare ACC Martinescu Adrian Bd.Carol I nr.87 DN 15 PT13	2.2.4.2.	1.010,28	07.01.2010
	Bucla contorizare ET Dumitrascu Dragos Str.Baile Romane nr.FN DN 20 PT13	2.2.4.2.	1.010,28	07.12.2010
	Bucla contorizare ACC Dumitrascu Dragos Str.Baile Romane nr.FN DN 15 PT13	2.2.4.2.	1.010,28	22.11.2011
	Bucla contorizare ET Baloi Constantin Str.G.Cosbuc nr.6 DN 20 PT13	2.2.4.2.	2.021,30	01.08.2004
	CONTOR ET DN25 RETUR POLITIE PT13	2.2.4.2.	1.561,43	30.04.2004
	CONTOR APA RECE DN50 PT13	2.2.4.2.	1.617,28	30.04.2004
	BUCLA CONTORIZARE INC PALATUL COPILOR DN50 PT13	2.2.4.2.	1.701,77	30.04.2004
	BUCLA SCHUMBERGER DN65 AS A2Faleza PT13	2.2.4.2.	653,67	30.11.2004
	CONTOR DN32 Nuta Ana CAROL I 81 PT13	2.2.4.2.	1.292,92	30.11.2004
	CONTOR DN65 PT13		2.745,88	21.07.2005
	PUNCT TERMIC 13 CLADIR(1007)	1.6.5.	216.368,64	30.12.2004
13	PT 14 LIC.TRAIAN	1.9.2.2.	467.753,67	30.12.2004
	RETELE TERMOFICARE SECUNDARE CANALE NEVIZITAB. PT14 L.TRAIAN	2.1.6.1.1.	559.985,00	30.12.2004
	INSTALATIE PREPARARE APA CALDA SI MENAJERA PT14 LIC.TRAIAN			

		INSTALATIIL AMC AFERENTE PT14 LIC TRAIAN	2.2.4.3.	208.915,00	30.12.2004
		Lucrari constructii PT15Gr.2	1.6.5.	144.616,64	10.03.2010
14	PT 15 GRAD.2	Bucia contorizare INC Caragea StefanDN20 Str. N.Cernăianu nr.12 PT15Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	21.07.2008
		Bucia contorizare ACC Caragea Stefan DN15 Str. N.Cernăianu nr.12 PT15Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	21.07.2008
		Bucia contorizare INC Viadaiu Marin DN20 Str. N.Cernăianu nr.8 PT15Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	21.07.2008
		Bucia contorizareIACC Viadaiu Marin DN15 Str. N.Cernăianu nr.8 PT15Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	21.07.2008
		Bucia contorizare INC Bârlan Florin DN20 Str. Adrian nr.163 PT15Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	12.11.2008
		Bucia contorizare ACC Bârlan Florin DN15 Str. Adrian nr.163 PT15Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	12.11.2008
		Bucia contorizare INC Bejinaru Florinel DN25 Str. Matei Vasilescu nr.1A PT15Gr.2	2.2.4.2.	1.357,77	16.12.2008
		Bucia contorizare ACC Bejinaru Florinel DN15 Str. Matei Vasilescu nr.1A PT15Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	16.12.2008
		Bucia contorizare INC Hassan Ibrahim DN20 Str. Adrian nr.122 PT15Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	16.12.2008
		Bucia contorizare ACC Hassan Ibrahim DN15 Str. Adrian nr.122 PT15Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	16.12.2008
		Bucia contorizare INC Croitoru Petre DN15 Str. Adrian nr.116 PT15Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	16.12.2008
		Bucia contorizare ACC Croitoru Petre DN20 Str. Adrian nr.116 PT15Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	16.12.2008
		Bucia contorizare INC Ciurea Cristian DN20 Str. Adrian nr.116 PT15Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	16.12.2008
		Bucia contorizare ACC Ciurea Cristian DN15 Str. Adrian nr.116 PT15Gr.2	2.2.4.2.	1.357,77	12.11.2008
		Bucia contorizare INC Bucur Georgeta DN25 Str. Eroii de la Cerna nr.8 PT15Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	12.11.2008
		Bucia contorizare ACC Bucur Georgeta DN20 Str. Eroii de la Cerna nr.8 PT15Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	03.11.2008
		Bucia contorizare INC Șerban Nicolae DN20 Str. Smârdan nr.22B PT15Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	03.11.2008
		Bucia contorizare ACC Șerban Nicolae DN15 Str. Smârdan nr.22B PT15Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	12.11.2008
		Bucia contorizare INC Coman Vasile DN20 Str. Eroii de la Cerna nr.10 PT15Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	12.11.2008
		Bucia contorizare ACC Coman Vasile DN15 Str. Eroii de la Cerna nr.10 PT15Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	12.11.2008
		Bucia contorizare INC Dragomir Cezar DN20 Str. Adrian nr.118 PT15Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	12.11.2008
		Bucia contorizare ACC Dragomir Cezar DN15 Str. Adrian nr.118 PT15Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	03.12.2008
		Bucia contorizare INC Lungu C-tin Str. Adrian nr.157 DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	03.12.2008
		Bucia contorizare ACC Lungu C-tin Str. Adrian nr.157 DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	03.04.2009
		Bucia contorizare INC Straisfeld Leon Str. N.Cernăianu nr.12A DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.357,77	03.04.2009
		Bucia contorizare ACC Straisfeld Leon Str. N.Cernăianu nr.12A DN 25 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.357,77	03.04.2009
		Bucia contorizare INC Enculescu Marian Str. N.Cernăianu nr.9 DN 25 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	03.04.2009
		Bucia contorizare ACC Enculescu Marian Str. N.Cernăianu nr.9 DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	03.04.2009
		Bucia contorizare INC Tiru Lenuta Str. Romulus Lepri nr.21 DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	03.04.2009
		Bucia contorizare ACC Tiru Lenuta Str. Romulus Lepri nr.21 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	03.04.2009
		Bucia contorizare INC Picior Melania Str. N.Cernăianu nr.2 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	03.04.2009
		Bucia contorizare ACC Picior Melania Str. N.Cernăianu nr.2 DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	03.04.2009
		Bucia contorizare INC Enculescu Ion Str. N.Cernăianu nr.2A DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	03.04.2009

	Bucia contorizare ACC Enculescu Ion Str. N.Cernaianu nr.2A DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	03.04.2009
	Bucia contorizare INC Cretoiu Ecaterina Str. M.Vasilescu nr.6 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	03.04.2009
	Bucia contorizare ACC Cretoiu Ecaterina Str. M.Vasilescu nr.6 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	03.04.2009
	Bucia contorizare INC Nicolicescu Victor Str. N.Cernaianu nr.3 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	03.04.2009
	Bucia contorizare ACC Nicolicescu Victor Str. N.Cernaianu nr.3 DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	03.04.2009
	Bucia contorizare INC Bumar Lilica Str. Smirdan nr.14 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	25.03.2009
	Bucia contorizare ACC Bumar Lilica Str. Smirdan nr.14 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	25.03.2009
	Bucia contorizare INC Bumar Lica Costel Str. Smirdan nr.14 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	25.03.2009
	Bucia contorizare ACC Bumar Lica Costel Str. Smirdan nr.14 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	25.03.2009
	Bucia contorizare INC Mihalcea C-tin Str. Eroii de la Cerna nr.12A DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	12.01.2009
	Bucia contorizare ACC Mihalcea C-tin Str. Eroii de la Cerna nr.12A DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	12.01.2009
	Bucia contorizare INC Zorocliu Stefan Str. Eroii de la Cerna nr.5 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	15.01.2009
	Bucia contorizare INC Buzatu Ion Str.Adrian nr.167 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	13.01.2009
	Bucia contorizare INC Ionescu Lola Str. Eroii de la Cerna nr.13 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	12.01.2009
	Bucia contorizare ACC Ionescu Lola Str. Eroii de la Cerna nr.13 DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	12.01.2009
	Bucia contorizare INC Draghia Petre Str.Adrian nr.157 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	19.12.2008
	Bucia contorizare ACC Draghia Petre Str.Adrian nr.157 DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	19.12.2008
	Bucia contorizare INC Stanescu Marlena Str. Adrian nr.114A DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	16.02.2009
	Bucia contorizare INC Iordache Vasile Str. M.Vasilescu nr.8A DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.020,00	16.02.2009
	Bucia contorizare ACC Iordache Vasile Str. M.Vasilescu nr.8A DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	990,00	16.02.2009
	Bucia contorizare INC Draghici Pompiliu Str. M.Vasilescu nr.8 DN 25 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.357,77	16.02.2009
	Bucia contorizare ACC Draghici Pompiliu Str. M.Vasilescu nr.8 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	16.02.2009
	Bucia contorizare INC Bejinaru Mircea Str. N.Cernaianu nr.14 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	20.01.2009
	Bucia contorizare ACC Bejinaru Mircea Str. N.Cernaianu nr.14 DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	20.01.2009
	Bucia contorizare INC Visan C-ta Str. N.Cernaianu nr.5A DN 25 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.357,77	14.04.2009
	Bucia contorizare ACC Visan C-ta Str. N.Cernaianu nr.5A DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	14.04.2009
	Bucia contorizare INC Antonescu Radu Str. N.Cernaianu nr.9A DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	13.04.2009
	Bucia contorizare ACC Antonescu Radu Str. N.Cernaianu nr.9A DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	13.04.2009
	Bucia contorizare INC Stoianovici Nicolae Str. Adrian nr.140 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	02.02.2009
	Bucia contorizare ACC Stoianovici Nicolae Str. Adrian nr.140 DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	02.02.2009
	Bucia contorizare INC Pacioaga Sorin Str.R.Lepri nr.8 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	20.01.2009
	Bucia contorizare ACC Pacioaga Sorin Str.R.Lepri nr.8 DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	20.01.2009
	Bucia contorizare INC Oprita Romulus Str.R.Lepri nr.12 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	20.01.2009
	Bucia contorizare ACC Oprita Romulus Str.R.Lepri nr.12 DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	20.01.2009
	Bucia contorizare INC Fugaru Raluca Str.Romulus Lepri nr.6A DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	20.01.2009

	Bucsa contorizare ACC Fugaru Raluca Str.Romulus Lepri nr.6A DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	20.01.2009
	Bucsa contorizare INC Banescu Ion Str.Romulus Lepri nr.10 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	20.01.2009
	Bucsa contorizare ACC Banescu Ion Str.Romulus Lepri nr.10 DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	20.01.2009
	Bucsa contorizare INC Sonea Vasile Str. N.Cernaianu nr.14A DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.020,00	02.02.2009
	Bucsa contorizare ACC Sonea Vasile Str. N.Cernaianu nr.14A DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	989,99	02.02.2009
	Bucsa contorizare INC Omir Lucian Str.Romulus Lepri nr.6B DN 25 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.357,77	02.02.2009
	Bucsa contorizare ACC Omir Lucian Str.Romulus Lepri nr.6B DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	02.02.2009
	Bucsa contorizare INC Pasat Doina Str.Romulus Lepri nr.25A DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	20.01.2009
	Bucsa contorizare INC Balteanu Ion Str. N.Cernaianu nr.7 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	31.07.2009
	Bucsa contorizare INC Bresniceanu Daniela Str. Smirdan nr.16 DN 25 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.357,77	17.02.2009
	Bucsa contorizare ACC Bresniceanu Daniela Str. Smirdan nr.16 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	17.02.2009
	Bucsa contorizare INC Dragomir D-tru Str. Adrian nr.165 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	20.02.2009
	Bucsa contorizare ACC Dragomir D-tru Str. Adrian nr.165 DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	20.02.2009
	Bucsa contorizare INC Glavici Ghe. Str.Smirdan nr.18 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	16.07.2009
	Bucsa contorizare ACC Glavici Ghe. Str.Smirdan nr.18 DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	16.07.2009
	Bucsa contorizare INC Gavrilesu Valeriu Str. Adrian nr.175 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	12.01.2009
	Bucsa contorizare ACC Gavrilesu Valeriu Str. Adrian nr.175 DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	12.01.2009
	Bucsa contorizare INC Stoican Maria Str.N.Cernaianu nr.2B DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2009
	Bucsa contorizare INC Velici Costel Antonel Str.N.Cernaianu nr.6 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.357,77	10.11.2009
	Bucsa contorizare ACC Velici Costel Antonel Str.N.Cernaianu nr.6 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2009
	Bucsa contorizare INC Ionica Ion Str.Adrian nr.120 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2009
	Bucsa contorizare ACC Ionica Ion Str.Adrian nr.120 DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2009
	Bucsa contorizare INC Sandulescu Ion Str.Romulus Lepri nr.25 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2009
	Bucsa contorizare ACC Sandulescu Ion Str.Romulus Lepri nr.25 DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2009
	Bucsa contorizare INC Daba Ion Valentin Str.Nicu Cernaianu nr.16 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	07.01.2010
	Bucsa contorizare INC Velici Dinu Petre Str.Nicu Cernaianu nr.4 DN 25 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.357,77	06.01.2010
	Bucsa contorizare ACC Velici Dinu Petre Str.Nicu Cernaianu nr.4 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	06.01.2010
	Bucsa contorizare INC Calota Ion Str.Eroii de la Cerna nr.10A DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	06.01.2010
	Bucsa contorizare ACC Calota Ion Str.Eroii de la Cerna nr.10A DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	06.01.2010
	Bucsa contorizare INC Gutulescu Cornel Str.Eroii de la Cerna nr.5B DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	04.02.2010
	Bucsa contorizare INC Gradin Aurel Str.Matei Vasilescu nr.4 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	04.02.2010
	Instalatie preparare apa calda si apa calda menajera PT15Gr.2	2.1.6.1.1.	363.966,36	10.03.2010
	Bucsa contorizare ACC Stoican Maria Str.N.Cernaianu nr.2B DN 15 PT15Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	08.10.2010
	Bucsa contorizare INC Mitroi Elena Str.Adrian nr.159A DN 20 PT15Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	08.11.2010
	Bucsa contorizare ACC Mitroi Elena Str.Adrian nr.159A DN 15 PT15Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	08.11.2010

	Bucia contorizare ET Secu Alexandru Str.Eroii de la Cerna nr.12 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	21.02.2011
	Bucia contorizare ACC Van Maas Samuel Str.M.Vasilescu nr.2 DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	14.04.2011
	Bucia contorizare ET Van Maas Samuel Str.M.Vasilescu nr.2 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	14.04.2011
	Bucia contorizare ET Chisalescu Gheorghe Str.Adrian nr.155B DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	10.05.2011
	Bucia contorizare ACC Chisalescu Gheorghe Str.Adrian nr.155B DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	10.05.2011
	Bucia contorizare ET Negrescu Alexandru Str.Romulus Lepri nr.2 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	03.11.2011
	Bucia contorizare ACC Negrescu Alexandru Str.Romulus Lepri nr.2 DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	03.11.2011
	Bucia contorizare ET Frunza Mariana Str.Romulus Lepri nr.2 DN 20 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	03.11.2011
	Bucia contorizare ACC Frunza Mariana Str.Romulus Lepri nr.2 DN 15 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	03.11.2011
	Bucia contorizare ET Capreanu Maria Str.R.Lepri nr.6 DN 20 PT 15-Gr.2	2.2.4.2.	1.010,28	29.12.2011
	Bucia contorizare ET Iman Radu Vasile Str.M.Averescu nr.53 DN 25 PT15-Gr.2	2.2.4.2.	1.357,77	21.11.2011
	Bucia contorizare ET Firoiu Dan Str.M.Vasilescu nr.15 DN 32 PT 15-Gr.2	2.2.4.2.	1.357,77	16.03.2012
	RETELE TERMICE SECUNDARE PT17	1.9.2.2.	3.632.478,35	13.08.2007
15	PT 17	1.6.5.	348.539,85	10.03.2008
	Lucrari modernizare PT17	1.9.2.2.	575.465,93	10.03.2010
	Rețele termice secundare - alimentare ET Biserica Maioreasa PT17	2.2.4.2.	1.939,00	08.01.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE Marin Andrecă Alexandra DN32 Str. Decebal nr.45 PT17	2.1.6.1.1.	567.502,87	28.02.2007
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT 17	2.2.4.3.	304.781,35	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT17	2.2.4.2.	1.408,53	25.07.2008
	Bucia contorizare INC Biserica Maioreasa DN25 PT17	2.2.4.2.	1.010,28	31.07.2008
	Bucia contorizare INC Draghici Vivian DN20 Str. P.Severin nr.1 PT17	2.2.4.2.	1.010,28	31.07.2008
	Bucia contorizare ACC Draghici Vivian DN15 Str. P.Severin nr.1 PT17	2.2.4.2.	1.010,28	21.07.2008
	Bucia contorizare INC Fleanu Aurelian DN20,PT17 Str. Smârdan nr.4 PT17	2.2.4.2.	1.010,28	21.07.2008
	Bucia contorizare ACC Fleanu Aurelian DN15,PT17 Str. Smârdan nr.4 PT17	2.2.4.2.	1.010,28	20.01.2009
	Bucia contorizare INC Raducan Viorel Str. Decebal nr.55 DN 15 PT17	2.2.4.2.	1.010,28	20.01.2009
	Bucia contorizare ACC Raducan Viorel Str. Decebal nr.55 DN 20 PT17	2.2.4.2.	1.010,28	03.02.2009
	Bucia contorizare INC Staicu Alexandru Str. Decebal nr.59 DN 20 PT17	2.2.4.2.	1.010,28	12.01.2009
	Bucia contorizare ACC Ionascut Manuela Str. Decebal nr.62 DN 20 PT17	2.2.4.2.	1.010,28	12.01.2009
	Bucia contorizare INC Butnaru Valentin Str. Aurelian nr.80 DN 32 PT17	2.2.4.2.	1.357,77	06.04.2009
	Bucia contorizare ACC Butnaru Valentin Str. Aurelian nr.80 DN 20 PT17	2.2.4.2.	1.010,28	06.04.2009
	Bucia contorizare INC Hornoiu C-ta Str. P.Severin nr.1 DN 20 PT17	2.2.4.2.	1.010,28	17.07.2009
	Bucia contorizare ACC Hornoiu C-ta Str. P.Severin nr.1 DN15 PT17	2.2.4.2.	1.010,28	17.07.2009
	Bucia contorizare INC Badea Iancu Str.Smardan nr.1A DN 20 PT17	2.2.4.2.	1.010,28	11.01.2010
	Bucia contorizare ACC Badea Iancu Str.Smardan nr.1A DN 15 PT17	2.2.4.2.	1.010,28	11.01.2010
	Bucia contorizare INC Popescu Carmen Str.Decebal nr.58 DN 32 PT17	2.2.4.2.	1.357,77	12.04.2010

	Bucia contorizare ACC Popescu Carmen Str.Decebal nr.58 DN 20 PT17	2.2.4.2.	1.010,28	12.04.2010
	BUCLA DN65 AS61 BL B2 PT17	2.2.4.2.	2.211,21	30.04.2004
	BUCLA DN65 AS61 PT17	2.2.4.2.	1.644,34	30.04.2004
	BUCLA DN65 AS61 PT17	2.2.4.2.	2.211,21	30.04.2004
	CONTOR DN65 AS 61 BL A2-RETEA PT17	2.2.4.2.	1.644,34	30.04.2004
	BUCLA APA RECE DN80 PT17	2.2.4.2.	1.714,53	30.04.2004
	BUCLA APA RECE DN80 PT17	2.2.4.2.	2.670,90	30.04.2004
	DEBITMETRU DN40 AS61 BL B2 PT17	2.2.4.2.	1.288,66	30.11.2004
	DEBITMETRU DN40 AS61 BL A1 PT17	2.2.4.2.	1.288,66	30.11.2004
	DEBITMETRU DN40 AS61 BL A2 PT17	2.2.4.2.	1.288,66	30.11.2004
	BUCLA CONTORIZARE INC CASA MEHEDINTEANA DN40 PT17	2.2.4.2.	1.476,33	30.11.2004
	PUNCT TERMIC 17 CLADIRI(1019)		2.744,01	01.08.2005
	RETELE TERMICE SECUNDARE PT19	1.9.2.2.	8.868.845,67	13.08.2007
16	PT 19			
	Lucrari modernizare PT19	1.6.5.	460.385,89	10.03.2008
	CONTOR APA RECE DN100 PT19	2.2.4.2.	1.305,89	30.12.2005
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT19	2.1.6.1.1.	566.798,02	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT19	2.2.4.3.	255.602,59	28.02.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE A EN.TERMICE AS 57 PT19	2.2.4.2.	2.365,00	03.10.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E8, SC 1 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E8, SC 2 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E8, SC 3 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL E7, SC 1 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL E7, SC 2 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E7, SC 3 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E6, SC 1 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E6, SC 2 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E6, SC 3 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E6, SC 4 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E5, SC 1 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E5, SC 2 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E5, SC 3 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E5, SC 4 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E5, SC 5 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E5, SC 6 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E5, SC 7 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007

	BUCLA INC DN 32, BL E4, SC 1 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E4, SC 2 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E4, SC 3 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E4, SC 4 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E3, SC 1 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E3, SC 2 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E3, SC 3 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E12, SC 1 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E12, SC 2 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E12, SC 3 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E12, SC 4 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E12, SC 5 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E9, SC 1 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E9, SC 2 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E9, SC 3 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E9, SC 4 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E10, SC 1 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL E10, SC 2 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL TS10, SC 1 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL TS10, SC 2 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL TS10, SC 3 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL TS10, SC 4 PT19	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E8 SC 1 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E8 SC 2 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E8 SC 3 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E7 SC 1 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E7 SC 2 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E7 SC 3 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E6 SC 1 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E6 SC 2 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E6 SC 3 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E6 SC 4 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E7 SC 1 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E7 SC 2 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E7 SC 3 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25; BL E7 SC 4 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E7 SC 5 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E7 SC 6 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E7 SC 7 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E4 SC 1 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E4 SC 2 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E4 SC 3 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E4 SC 4 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E3 SC 1 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E3 SC 2 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E3 SC 3 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E11 SC 1 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E11 SC 2 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E11 SC 3 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E11 SC 4 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E12 SC 1 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E12 SC 2 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E12 SC 3 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E12 SC 4 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E12 SC 5 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E13 SC 1 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E13 SC 2 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E9 SC 1 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E9 SC 2 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E9 SC 3 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E9 SC 4 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E10 SC 1 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E10 SC 2 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E10 SC 3 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E10 SC 4 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL TS10 SC 1 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL TS10 SC 2 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL TS10 SC 3 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL TS10 SC 4 PT19	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	Bucia contorizare INC Munteanu Pompiliu DN20 Str. Calomfirescu nr.229B PT19	2.2.4.2.	1.010,28	12.12.2007
	Bucia contorizare INC Rolea Iulia DN20 Str. Brîncoveanu nr.190 PT19	2.2.4.2.	1.010,28	20.12.2007
	Bucia contorizare ACC Rolea Iulia DN15 Str. Brîncoveanu nr.190 PT19	2.2.4.2.	1.010,28	20.12.2007

	Bucla contorizare INC Pirvanescu Ghe. Str. Calomfirescu nr.195 DN 20 PT19	2.2.4.2.	1.010,28	13.04.2009
	BUCLA CONTOR DN125 AS55 PT19	2.2.4.2.	2.989,41	30.04.2004
	BUCLA SCHUMBERGER DN65 BL TS10 PT19	2.2.4.2.	1.714,67	30.04.2004
	BUCLA SCHUMBERGER DN65 BL TS10 PT19	2.2.4.2.	2.384,76	30.04.2004
	DEBITMETRU DN32 AS115 BLTS12 SC1 PT19	2.2.4.2.	968,77	30.11.2004
	BUCLA DN32 AS115 BLTS12 SC2 PT19	2.2.4.2.	1.313,48	30.11.2004
	BUCLA DN32 AS115 BLTS12 SC3 PT19	2.2.4.2.	1.307,45	30.11.2004
	BUCLA DN32 AS115 BLTS12 SC4 PT19	2.2.4.2.	1.353,10	30.11.2004
	BUCLA DN32 AS115 BLTS12 SC5 PT19	2.2.4.2.	1.287,80	30.11.2004
	DEBITMETRU ACM DN25 AS 115 BLTS12 SC1 PT19	2.2.4.2.	354,66	30.11.2004
	DEBITMETRU ACM DN25 AS 115 BLTS12 SC2 PT19	2.2.4.2.	354,66	30.11.2004
	DEBITMETRU ACM DN25 AS 115 BLTS12 SC3 PT19	2.2.4.2.	354,66	30.11.2004
	DEBITMETRU ACM DN25 AS 115 BLTS12 SC4 PT19	2.2.4.2.	354,66	30.11.2004
	DEBITMETRU ACM DN25 AS 115 BLTS12 SC5 PT19	2.2.4.2.	354,66	30.11.2004
	PUNCT TERMIC 19 CLADIRI(1039)		2.745,88	15.07.2005
	RETELE TERMICE SECUNDARE PT20	1.9.2.2.	10.085.722,79	13.08.2007
17	PT 20			
	Lucrari modernizare PT20	1.6.5.	452.221,49	10.03.2008
	SCHIMBATOR CALDURA 81 PLACI PT20	2.6.1.1.a.	18.209,46	30.04.2004
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT20	2.1.6.1.1.	452.103,15	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT20	2.2.4.3.	261.423,71	28.02.2007
	BUCLA INC DN 40, BL S4E, SC 1 PT20	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL S4E, SC 2 PT20	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S4E, SC 3 PT20	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL S5V, SC 1 PT20	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL S5V, SC 2 PT20	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL S6V, SC 1 PT20	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL S6V, SC 2 PT20	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL TS16, SC 1 PT20	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL TS16, SC 2 PT20	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL TS16, SC 3 PT20	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 20, BL S4E SC 1 PT20	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA INC DN 20, BL S4E SC 2 PT20	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20, BL S4E SC 3 PT20	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25; BL S5V SC 1 PT20	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL S5V SC 2 PT20	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL S6V SC 1 PT20	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL S6V SC 2 PT20	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL S6V SC 3 PT20	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL S6V SC 4 PT20	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E15 SC 1 PT20	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E15 SC 2 PT20	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E15 SC 3 PT20	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E16 SC 1 PT20	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E16 SC 2 PT20	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E16 SC 3 PT20	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E16 SC 4 PT20	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E14 SC 1 PT20	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E14 SC 2 PT20	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E17 SC 1 PT20	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E17 SC 2 PT20	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E17 SC 3 PT20	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E18 SC 1 PT20	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E18 SC 2 PT20	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E18 SC 3 PT20	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL E18 SC 4 PT20	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL TS16 SC 1 PT20	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL TS16 SC 2 PT20	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL TS16 SC 3 PT20	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	Bucia contorizare INC Nitulescu Ghe. DN20 Str. Calomfirescu nr.151 PT20	2.2.4.2.	1.010,28	05.12.2007
	Bucia contorizare ACC Nitulescu Ghe. DN15 Str. Calomfirescu nr.151 PT20	2.2.4.2.	1.010,28	05.12.2007
	Bucia contorizare ACC Titu D-tru DN15 Str. Calomfirescu nr.141 PT20	2.2.4.2.	1.010,28	07.12.2007
	Bucia contorizare INC Titu D-tru DN20 Str. Calomfirescu nr.141 PT20	2.2.4.2.	1.010,28	07.12.2007
	Bucia contorizare INC Roman Gabriela DN25 Str. Adrian nr.112 PT20	2.2.4.2.	1.357,77	02.04.2008
	Bucia contorizare ACC Zaulet Marin DN15 Str. Adrian nr.155 PT20	2.2.4.2.	1.010,28	02.04.2008
	Bucia contorizare INC Zaulet Marin DN20 Str. Adrian nr.155 PT20	2.2.4.2.	1.010,28	02.04.2008
	Bucia contorizare INC Caprioru Ion DN20 Str. Calomfirescu nr.130 PT20	2.2.4.2.	1.016,56	02.04.2008
	Bucia contorizare ACC Caprioru Ion DN15 Str. Calomfirescu nr.130 PT20	2.2.4.2.	996,63	02.04.2008
	Bucia contorizare ACC Roman Gabriela DN15 Str. Adrian nr.112 PT20	2.2.4.2.	1.010,28	02.04.2008

	Bucia contorizare INC Caruceru C-tin Str. Brincoveanu nr.209 DN 20 PT20	2.2.4.2.	1.010,28	14.04.2009
	Bucia contorizare ACC Caruceru C-tin Str. Brincoveanu nr.209 DN 20 PT20	2.2.4.2.	1.010,28	14.04.2009
	Bucia contorizare INC Rosu Ghe. Str. Calomfirescu nr.153 DN 20 PT20	2.2.4.2.	1.010,28	20.02.2009
	Bucia contorizare INC Belcea Istrate Str.Calomfirescu nr.143 DN 20 PT20	2.2.4.2.	1.010,28	25.06.2010
	Bucia contorizare ACC Belcea Istrate Str.Calomfirescu nr.143 DN 15 PT20	2.2.4.2.	1.010,28	25.06.2010
	BUCLA APA RECE DN65 PT20	2.2.4.2.	2.429,60	30.04.2004
	PUNCT TERMIC 20 CLADIRI(3029)		2.745,88	28.06.2005
	Lucrari modernizare PT21	1.6.5.	674.464,30	10.03.2008
18	PT 21			
	Retea aliment.ET(conducta subț.preiz)PT21	1.9.2.2.	12.226.607,62	10.03.2008
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT21	2.1.6.1.1.	467.831,95	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT21	2.2.4.3.	243.092,75	28.02.2007
	BUCLA INC DN 65, BL C2, SC 1 PT21	2.2.4.2.	6.468,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 65, BL C1, SC 1 PT21	2.2.4.2.	6.468,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A2, SC 1 PT21	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A2, SC 2 PT21	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A2, SC 3 PT21	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A2, SC 4 PT21	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A2, SC 5 PT21	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL B1, SC 1 PT21	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL B1, SC 2 PT21	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL B1, SC 3 PT21	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL B1, SC 4 PT21	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL B1, SC 5 PT21	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL B1, SC 6 PT21	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL B1, SC 7 PT21	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL B1, SC 8 PT21	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A1, SC 1 PT21	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A1, SC 2 PT21	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A1, SC 3 PT21	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A1, SC 4 PT21	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A1, SC 5 PT21	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL C1 SC 1 PT21	2.2.4.2.	3.427,67	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL C1 SC 1 PT21	2.2.4.2.	3.427,67	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A2 SC 1 PT21	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A2 SC 2 PT21	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25; BL A2 SC 3 PT21	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A2 SC 4 PT21	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A2 SC 5 PT21	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL B1 SC 1 PT21	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL B1 SC 2 PT21	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL B1 SC 3 PT21	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL B1 SC 4 PT21	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL B1 SC 5 PT21	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL B1 SC 6 PT21	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL B1 SC 7 PT21	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL B1 SC 8 PT21	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A1 SC 1 PT21	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A1 SC 2 PT21	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A1 SC 3 PT21	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A1 SC 4 PT21	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A1 SC 5 PT21	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	Bucla contorizare INC Bucur Dorin Str. Eroii de la Cerna nr.57 DN 20 PT21	2.2.4.2.	1.010,28	12.01.2009
	Bucla contorizare ACC Bucur Dorin Str. Eroii de la Cerna nr.57 DN 15 PT21	2.2.4.2.	1.010,28	12.01.2009
	BUCLA APA RECE DN80 PT21	2.2.4.2.	1.714,53	30.04.2004
	Bucă contorizare INC Grădinița 3 DN 50 PT21	2.2.4.2.	1.959,85	30.04.2004
	BUCLA DN32 Gogan Grigore I.C.BRĂȚIANU 10 PT21	2.2.4.2.	872,94	30.11.2004
	PUNCT TERMIC 21 CLADIRI(1001)		2.745,87	29.06.2005
	PUNCT TERMIC 22 CLADIRI	1.6.5.	415.208,69	01.06.2006
19	PT 22			
	RETELE TERMICE SECUNDARE PT22	1.9.2.2.	6.654.682,06	28.02.2007
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT22	2.1.6.1.1.	522.509,50	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT22	2.2.4.3.	267.500,55	28.02.2007
	BUCLA INC DN 25, BL G1, SC 1 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL G1, SC 2 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL G1, SC 3 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL P5, SC 1 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL P5, SC 2 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL P5, SC 3 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL P5, SC 4 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL P5, SC 5 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL P6, SC 1 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007

	BUCLA INC DN 32, BL P6, SC 2 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL P6, SC 3 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL P6, SC 4 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL P7, SC 1 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL P7, SC 2 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL P7, SC 3 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL P7, SC 4 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL P7, SC 5 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL P1, SC 1 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL P1, SC 2 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL P1, SC 3 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL P2, SC 1 PT22	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL P2, SC 2 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL P2, SC 3 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL P2, SC 3 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL P3, SC 1 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL P3, SC 2 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL P3,SC 3 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL P3, SC 4 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL P3, SC 5 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL P4, SC 1 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL P4, SC 2 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL TN17, SC 1 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL TN17, SC 2 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL TN 17, SC 3 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL TN17, SC 4 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL TN19, SC 1 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL TN19, SC 2 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL TN19, SC 3 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL TN19, SC 4 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL KA3, SC 1 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL KA3, SC 2 PT22	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL KA3, SC 3 PT22	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL KA4, SC 1 PT22	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL KA4, SC 2 PT22	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL KA4, SC 3 PT22	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007

	BUCLA INC DN 40, BL KA4, SC 4 PT22	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL KA5, SC 1 PT22	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL KA5, SC 2 PT22	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL KA5, SC 3 PT22	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL KA5, SC 4 PT22	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL KM5, SC 1 PT22	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL KM5, SC 2 PT22	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL KM5, SC 3 PT22	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL G1 SC 1 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL G1 SC 2 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL G1 SC 3 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL P5 SC 1 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL P5 SC 2 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL P5 SC 3 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL P5 SC 4 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL P5 SC 5 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL P6 SC 1 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL P6 SC 2 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL P6 SC 3 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL P6 SC 4 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL P7 SC 1 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL P7 SC 2 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL P7 SC 3 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL P7 SC 4 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL P7 SC 5 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL P2 SC 1 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL P2 SC 2 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL P2 SC 3 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL P2 SC 4 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL P2 SC 5 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL P3 SC 1 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL P3 SC 2 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL P3 SC 3 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL P3 SC 4 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25; BL P3 SC 5 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL P4 SC 1 PT22	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL P4 SC 2 PT22	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL TN17 SC 1 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL TN17 SC 2 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL TN17 SC 3 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL TN17 SC 4 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL TN19 SC 1 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL TN19 SC 2 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL TN19 SC 3 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL TN19 SC 4 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KA3 SC 1 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KA3 SC 2 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KA3 SC 3 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KA4 SC 1 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KA4 SC 2 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KA4 SC 3 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KA4 SC 4 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KA5 SC 1 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KA5 SC 2 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KA5 SC 3 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KA5 SC 4 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KM5 SC 1 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KM5 SC 2 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL KM5 SC 3 PT22	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	Bucia contorizare INC Sîrbu Emilia DN20 Str. Ghe.I.Şişeşti nr.3 PT22	2.2.4.2.	1.010,28	04.12.2007
	Bucia contorizare INC Ştefănescu Valentin DN20 Str. Ghe.I.Şişeşti nr.5 PT22	2.2.4.2.	1.010,28	14.09.2007
	Bucia contorizare INC Dumitrescu Ghe. DN20 Str. Ghe.I.Şişeşti nr.1 PT22	2.2.4.2.	1.010,28	13.09.2007
	Bucia contorizare INC Ilie Anghel DN20 Str. Ghe.I.Şişeşti nr.5A PT22	2.2.4.2.	1.016,56	11.04.2008
	Bucia contorizare ACC Ilie Anghel DN15 Str. Ghe.I.Şişeşti nr.5A PT22	2.2.4.2.	996,63	11.04.2008
	Bucia contorizare INC Hinoveanu Gheorghe, DN20 Str. Ghe.I.Şişeşti nr.3A PT22	2.2.4.2.	1.010,28	09.04.2008
	Bucia contorizare ET Zoican Cornelia Str. Alion nr.12 DN 32 PT22	2.2.4.2.	1.357,77	03.11.2011
	Bucia contorizare ACC Zoican Cornelia Str. Alion nr.12 DN 20 PT22	2.2.4.2.	1.010,28	03.11.2011
	Bucia contorizare ET Tanasie Dumitru Valentin Str. G.I.Şişeşti nr.2 DN 20 PT22	2.2.4.2.	1.010,28	15.11.2011
	BUCLA DN40 AS87 PT22	2.2.4.2.	1.546,76	30.04.2004

	BUCLA APA RECE DN80 PT22	2.2.4.2.	2.447,28	30.04.2004
	PUNCT TERMIC 22 CLADIRI(3031)		2.745,88	28.06.2005
	RETELE TERMICE SECUNDARE PT23	1.9.2.2.	5.385.008,74	28.02.2007
20	PT 23			
	Lucrari modernizare PT23	1.6.5.	729.766,56	10.03.2008
	CONTOR APA RECE DN100 PT23	2.2.4.2.	1.305,89	30.12.2005
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT23	2.1.6.1.1.	578.647,27	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT23	2.2.4.3.	268.053,71	28.02.2007
	BUCLA INC DN 40, BL H2, SC 1 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL H2, SC 2 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A3, SC 1 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A3, SC 2 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A3, SC 3 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A3, SC 4 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A4, SC 1 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A4, SC 2 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A4, SC 3 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A4, SC 4 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A4, SC 5 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A6, SC 1 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A6, SC 2 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A6, SC 3 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A6, SC 4 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A6, SC 5 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A7, SC 1 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A7, SC 2 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A7, SC 3 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A7, SC 4 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A7, SC 5 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A8, SC 1 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A8, SC 2 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A8, SC 3 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A8, SC 4 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A8, SC 5 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL H1, SC 1 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007

	BUCLA INC DN 40, BL H1, SC 2 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL H1, SC 3 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL H1, SC 4 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B2, SC 1 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B2, SC 2 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B2, SC 3 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B2, SC 4 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B2, SC 5 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B2, SC 6 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B2, SC 7 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B2, SC 8 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A5, SC 1 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A5, SC 2 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A5, SC 3 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A5, SC 4 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A5, SC 5 PT23	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL H2 SC 1 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL H2 SC 2 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A3 SC 1 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A3 SC 2 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A3 SC 3 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A3 SC 4 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A3 SC 5 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A4 SC 1 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A4 SC 2 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A4 SC 3 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A4 SC 4 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A4 SC 5 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A6 SC 1 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A6 SC 2 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A6 SC 3 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A6 SC 4 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A6 SC 5 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A7 SC 1 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A7 SC 2 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25; BL A7 SC 3 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A7 SC 4 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A7 SC 5 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A8 SC 1 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A8 SC 2 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A8 SC 3 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A8 SC 4 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A8 SC 5 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL H1 SC 1 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL H1 SC 2 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL H1 SC 3 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL H1 SC 4 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B2 SC 1 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B2 SC 2 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B2 SC 3 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B2 SC 4 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B2 SC 5 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B2 SC 6 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B2 SC 7 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B2 SC 8 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A5 SC 1 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A5 SC 2 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A5 SC 3 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A5 SC 4 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A5 SC 5 PT23	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA CONTORIZARE DN50 SALA SPORT GENERALA 6 PT23	2.2.4.2.	1.623,50	30.04.2004
	BUCLA CONTORIZARE DN65 SCOALA GENERALA 6 PT23	2.2.4.2.	1.717,35	30.04.2004
	PUNCT TERMIC 23 CLADIRI(1002)		2.745,87	28.06.2005
21	PT 24	1.9.2.2.	4.051.860,47	28.02.2007
	RETELE TERMICE SECUNDARE PT24	1.6.5.	572.597,29	10.03.2008
	Lucrari modernizare PT24	2.6.1.1.a.	28.840,92	30.04.2004
	SCHIMBATOR CALDURA 84 PLACI PT24	2.2.4.2.	1.698,00	03.03.2006
	BUCLA CONTORIZARE Asproiu Nicolae DN32 CRIȘANA 6 PT24	2.1.6.1.1.	634.940,19	28.02.2007
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT24	2.2.4.3.	263.146,20	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT24	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 1-IULIU MANIU, SC 1 PT24			

	BUCLA INC DN 32, BL 1-IULIU MANIU, SC 2 PT24	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 1-IULIU MANIU, SC3 PT24	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 1-IULIU MANIU, SC 4 PT24	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 1-IULIU MANIU, SC 5 PT24	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 1-IULIU MANIU, SC 6 PT24	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 2-IULIU MANIU, SC 1 PT24	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 2-I.C. BRATIANU, SC2 PT24	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 2-I.C.BRATIANU, SC 3 PT24	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 3-I C BRATIANU, SC 1 PT24	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 3-I C BRATIANU, SC 2 PT24	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 3-I C BRATIANU, SC 3 PT24	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 4-I C BRATIANU, SC 1 PT24	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 4-I C BRATIANU, SC 2 PT24	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 4-I C BRATIANU, SC 3 PT24	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 2-BANAT, SC 1 PT24	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 2-BANAT, SC 2 PT24	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 2-BANAT, SC 3 PT24	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL2-BANAT, SC 4 PT24	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 3-KISELEF, SC 1 PT24	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL3-KISELEF, SC 2 PT24	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL3-KISELEF, SC 3 PT24	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 4-BANAT, SC 1 PT24	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 4-BANAT, SC 2 PT24	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL6-KISELEF, SC 1 PT24	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL 6-KISELEF, SC 2 PT24	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 6-KISELEF, SC 3 PT24	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 6-KISELEF, SC 4 PT24	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL 6-KISELEF, SC 5 PT24	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL 5-TURN, SC 1 PT24	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL5-TURN, SC 2 PT24	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20, BL 1-IULIU M. SC 1 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL 1-IULIU M. SC 2 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL 1-IULIU M. SC 3 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20, BL 1-IULIU M. SC 4 PT24	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL 1-IULIU M. SC 5 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25; BL 1-IULIU M. SC 6 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2 IC BRATIANU,SC 1 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2 IC BRATIANU,SC 2 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2 IC BRATIANU,SC 3 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 3 IC BRATIANU,SC1 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 3 IC BRATIANU,SC2 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 3 IC BRATIANU,SC3 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 4 IC BRATIANU,SC2 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 4 IC BRATIANU,SC3 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2 BANAT SC 1 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2 BANAT SC 2 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2 BANAT SC 3 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2 BANAT SC 4 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 3 KISELEF SC 1 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 3 KISELEF SC 2 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 3 KISELEF SC 3 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 4 BANAT SC 1 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 4 BANAT SC 2 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 6 KISELEF SC 1 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 6 KISELEF SC 2 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 6 KISELEF SC 3 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 6 KISELEF SC 4 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 6 KISELEF SC 5 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 5 TURN SC 1 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 5 TURN SC 2 PT24	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	Bucia contorizare INC Stanomir Ion Str. Kiseleff nr.65 DN20 PT24	2.2.4.2.	1.010,28	28.01.2009
	Bucia contorizare ACC Stanomir Ion Str. Kiseleff nr.65 DN15 PT24	2.2.4.2.	1.010,28	28.01.2009
	Bucia contorizare INC Seres Mariana Str.Iuliu Maniu nr.5 DN 20 PT24	2.2.4.2.	1.010,28	28.01.2009
	BUCLA APA RECE DN80 PT24	2.2.4.2.	2.172,76	30.04.2004
	BUCLA APA RECE DN65 PT24	2.2.4.2.	1.703,31	30.04.2004
	PUNCT TERMIC 24 CLADIRI(1026)	1.9.2.2.	2.745,88	21.07.2005
	RETELE TERMICE SECUNDARE PT25	1.6.5.	643.539,59	10.03.2008
22	PT 25	1.6.5.	643.539,59	10.03.2008
	Lucrari modernizare PT25	2.1.6.1.1.	581.828,67	28.02.2007
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT25	2.1.6.1.1.	581.828,67	28.02.2007

	INSTALATIE AMC PT25	2.2.4.3.	368.266,04	28.02.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 1-MOLDOV, SC 1 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 1-MOLDOV, SC 2 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 1-MOLDOV, SC 3 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 1-MOLDOV, SC 4 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 1-MOLDOV, SC 5 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 1-MOLDOV, SC 6 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 1-MOLDOV, SC 7 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 1-MOLDOV, SC 8 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 1-MOLDOV, SC 9 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 2-TRASILIV, SC 1 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 2-TRASILIV, SC 2 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 2-TRASILIV, SC 3 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25 BL2-TRASILIV, SC 4 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL2-TRASILIV, SC 5 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 1, SC 1 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 1, SC 2 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 1, SC 3 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 1, SC 4 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 1, SC 5 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 1, SC 6 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 1, SC 7 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 2, SC 1 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL 2, SC 2 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL 2, SC 3 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 2, SC 4 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 3, SC 1 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL 3, SC 2 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 3, SC 3 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL AS39-1, SC 1 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL AS39-1, SC 2 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL AS39-1, SC 4 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL AS39-2, SC 1 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL AS39-2, SC 2 PT25	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL AS39-2, SC 3 PT25	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007

	BUCLA INC DN 50, BL AS39-2, SC 4 PT25	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL AS39-2, SC 5 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 4, SC 3 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 4, SC 4 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 3-STADION, SC 1 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 3-STADION,SC 2 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL 3-STADION, SC 3 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 3-STADION, SC 4 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL 3-STADION, SC 5 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL IND.57-3, SC 1 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IND.57-3, SC 2 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL IND.57-3, SC 3 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL IND57-3, SC 4 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IND57-3, SC 5 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL IND57-3, SC 6 PT25	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 1 MOLDOVEI SC 1 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 1 MOLDOVEI SC 2 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 1 MOLDOVEI SC 3 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 1 MOLDOVEI SC 4 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 1 MOLDOVEI SC 5 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 1 MOLDOVEI SC 6 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 1 MOLDOVEI SC 7 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 1 MOLDOVEI SC 8 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 1 MOLDOVEI SC 9 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2 TRANSILV. SC 1 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2 TRANSILV. SC 2 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2 TRANSILV. SC 3 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2 TRANSILV. SC 4 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2 TRANSILV. SC 5 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 1 SC 1 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 1 SC 2 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 1 SC 3 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 1 SC 4 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 1 SC 5 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 1 SC 6 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25; BL 1 SC 7 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2 SC 1 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2 SC 2 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2 SC 3 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2 SC 4 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 3 SC 1 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 3 SC 2 PT25	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL AS39-1 SC 1 PT25	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL AS39-1 SC 2 PT25	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL AS39-1 SC 3 PT25	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL AS39-1 SC 4 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL AS39-2 SC 1 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL AS39-2 SC 2 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL AS39-2 SC 3 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL AS39-2 SC 4 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL AS39-2 SC 5 PT25	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL 4 SC 1 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 4 SC 3 PT25	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL 4 SC 4 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2-STADION SC 1 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2-STADION SC 2 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2-STADION SC 3 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2-STADION SC 4 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 2-STADION SC 5 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IND57-3 SC 1 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IND57-3 SC 2 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IND57-3 SC 3 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IND57-3 SC 4 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IND57-3 SC 5 PT25	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL IND57-3 SC 6 PT25	2.2.4.2.	1.010,28	12.09.2007
	Bucia contorizare ACC Dăescu Cristian DN20 Str. Crișana nr.30 PT25	2.2.4.2.	1.357,77	08.04.2008
	Bucia contorizare INC Golumbina Florica DN25 Str. Crișana nr.38 PT25	2.2.4.2.	2.786,02	30.04.2004
	BUCLA APA RECE DN80 PT25		2.745,88	30.06.2005
	PUNCT TERMIC 25 CLADIRI(1025)	1.6.5.	232.156,84	30.12.2004
23	PT 26 LIC.CONSTRUCȚII			

	RETELE TERMOFICARE SECUNDARE CANALE NEVIZITABILEPT26LIC CONS	1.9.2.2.	848.320,62	30.12.2004
	INSTALATIE PREPARARE APA CALDA SI MENAJERA PT26 LIC.CONSTR	2.1.6.1.1.	624.561,00	30.12.2004
	INSTALATIE AMC AFERENTA PT26 LIC.CONSTR	2.2.4.3.	222.917,00	30.12.2004
24	PT 27 Lucrari modernizare PT27	1.6.5.	960.215,81	10.03.2008
	Retea aliment.ET(conducta subtt.preiz)PT27	1.9.2.2.	15.651.222,45	10.03.2008
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT27	2.1.6.1.1.	922.554,76	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT27	2.2.4.3.	379.497,94	28.02.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 9, SC 1 PT27	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 9, SC 2 PT27	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 9, SC 3 PT27	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 12, SC 1 PT27	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 12, SC 2 PT27	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 12, SC 3 PT27	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 12, SC 4 PT27	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 12, SC 5 PT27	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 13, SC 1 PT27	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 13, SC 2 PT27	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 13, SC 3 PT27	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 13, SC 4 PT27	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 13, SC 5 PT27	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 7, SC 1 PT27	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 7, SC 2 PT27	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 7, SC 3 PT27	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 7, SC 4 PT27	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 7, SC 5 PT27	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 7, SC 1 PT27	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 7, SC 2 PT27	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 7, SC 3 PT27	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 7, SC 4 PT27	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 7, SC 5 PT27	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 10, SC 1 PT27	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 10, SC 2 PT27	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL 4-TURN, SC 1 PT27	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL 4-TURN, SC 2 PT27	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL 3-TURN, SC 1 PT27	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL 3-TURN, SC 2 PT27	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL 6, SC 1 PT27	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL 6, SC 2 PT27	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL 6, SC 4 PT27	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL 6, SC 5 PT27	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007

	BUCLA INC DN 40, BL 90GARS, SC 1SI 2 PT27	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 90GARS., SC 3 PT27	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 7 SC 1 PT27	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 7 SC 2 PT27	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 7 SC 3 PT27	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 7 SC 4 PT27	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 10 SC 1 PT27	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 10 SC 2 PT27	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 40; BL 6 SC 1 PT27	2.2.4.2.	3.427,67	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 40; BL 6 SC 2 PT27	2.2.4.2.	3.427,67	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 40; BL 6 SC 4 PT27	2.2.4.2.	3.427,67	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 40; BL 6 SC 5 PT27	2.2.4.2.	3.427,67	30.11.2007
	BUCLA APA RECE DN 100 PT27	2.2.4.2.	1.813,42	30.04.2004
	BUCLA CALDURA SCHUMBERGER DN50 GRADINITA 20 PT27	2.2.4.2.	1.529,39	30.04.2004
	BUCLA APA RECE DN100 PT27	2.2.4.2.	2.093,35	30.04.2004
	PUNCT TERMIC 27 CLADIRI(1014)		2.745,88	19.07.2005
25	PT 28 LIC.DL TUDOR	1.6.5.	566.551,07	30.12.2004
	RETELE TERMOFICARE SECUNDARE CANALE NEVIZITABILE PT28 LIC D.	1.9.2.2.	1.587.529,34	30.12.2004
	INSTALATIE PREPARARE APA CALDA SI MENAJERA PT28 LIC D-UL TUD	2.1.6.1.1.	750.344,00	30.12.2004
	INSTALATIE AMC AF.PT28 LIC D.TUDOR	2.2.4.3.	226.911,00	30.12.2004
26	PT 29	1.6.5.	569.975,90	10.03.2008
	Lucrari modernizare PT29	1.9.2.2.	21.603.028,45	10.03.2008
	Retea aliment.ET(conducta subt.preiz)PT29	2.6.1.1.a.	24.900,06	30.04.2004
	SCHIMBATOR CALDURA 126 PLACI PT29	2.2.4.2.	2.186,05	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA N3 SCA DN40 PT29	2.2.4.2.	2.257,83	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA N5 SCA DN40 PT29	2.2.4.2.	2.257,83	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA N5 SCB DN40 PT29	2.1.6.1.1.	844.371,48	28.02.2007
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT29	2.2.4.3.	266.655,29	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT29	2.2.4.2.	1.357,77	16.03.2012
	Bucla contorizare ET Oprea George Str.l.C.Brătianu nr.3 DN 25 PT29	2.2.4.2.	1.010,28	16.03.2012
	Bucla contorizare ACC Oprea George Str.l.C.Brătianu nr.3 DN 20 PT29	2.2.4.2.	1.656,94	30.04.2004
	BUCLA APA RECE DN50 PT29	2.2.4.2.	2.251,37	30.04.2004
	CONTOR DN50 AS 23 REVOLUTIEI PT29	2.2.4.2.	2.251,37	30.04.2004
	CONTOR DN50 AS 101 PT29	2.2.4.2.	2.675,64	30.04.2004
	BUCLA APA RECE DN100 PT29	2.2.4.2.	2.191,26	30.04.2004
	BUCLA CONTORIZARE DN65 GENERALA 14 PT29			

		PUNCT TERMIC 29 CLADIR(1006)		27.513,68	19.07.2005
27	PT 30	RETELE TERMICE SECUNDARE PT30	1.9.2.2.	11.457.629,84	13.08.2007
		Lucrari modernizare PT30	1.6.5.	660.198,14	10.03.2008
		CONTOR ENERGIE TERMICA MARACINEANU 5 T6 SC4 DN32 PT30	2.2.4.2.	1.438,56	30.12.2005
		INSTALATIE CALDURA+ACC PT30	2.1.6.1.1.	1.236.648,03	28.02.2007
		INSTALATIE AMC PT30	2.2.4.3.	291.255,05	28.02.2007
		BUCLA INC DN 50, BL R4, SC 1 PT30	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
		BUCLA INC DN 50, BL R4, SC 2 PT30	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
		BUCLA INC DN 50, BL R5, SC 1 PT30	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
		BUCLA INC DN 50, BL R5, SC 2 PT30	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL T1, SC 1 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL T1, SC 2 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL T1, SC 3 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL T1, SC 4 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL T1, SC 5 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL T2, SC 1 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL T2, SC 2 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL T3, SC 1 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL T3, SC 2 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL T3, SC 3 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL T3, SC 4 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL T4, SC 1 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL T4, SC 2 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL T4, SC 3 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL T4, SC 4 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL U1, SC 1 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL U1, SC 2 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL U1, SC 3 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL U2, SC 1 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL U2, SC 2 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL U2, SC 3 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL U3, SC 1 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL U3, SC 2 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL U3, SC 3 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL U7, SC 1 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007

	BUCLA INC DN 32, BL U7, SC 2 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL T6, SC 4 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL R7, SC 1 PT30	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL R6, SC 1 PT30	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL T7, SC 1 PT30	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL T7, SC 2 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL T7, SC 3 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL T7, SC 4 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL R1, SC 1 PT30	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50 BL R1, SC 2 PT30	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL R2, SC 1 PT30	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL R2, SC 2 PT30	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL R3, SC 1 PT30	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL R3, SC 2 PT30	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL U4, SC 1 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL U4, SC 2 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL U4, SC 3 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL U5, SC 1 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL U5, SC 2 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL U5, SC 3 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL U6, SC 1 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL U6, SC 2 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL U6, SC 3 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL T5, SC 2 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL T5, SC 1 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL T5, SC 3 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL T5, SC 4 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL T6, SC 1 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL T6, SC 2 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL T6, SC 3 PT30	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL R8, SC 1 PT30	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL R8, SC 2 PT30	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL R4 SC 1 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL R4 SC 2 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL R5 SC 1 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25; BL R5 SC 2 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL S SC 1 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL S SC 2 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL T6 SC 4 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL R7 SC 1 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL R6 SC 1 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL T7 SC 1 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL T7 SC 2 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL T7 SC 3 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL T7 SC 4 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL R1 SC 2 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL R2 SC 1 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL R2 SC 2 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL R3 SC 1 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL R3 SC 2 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL U4 SC 1 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL U4 SC 2 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL U5 SC 1 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL U5 SC 2 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL U5 SC 3 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL U6 SC 1 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL U6 SC 2 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL U6 SC 3 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL T5 SC 1 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL T5 SC 2 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL T5 SC 3 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL T5 SC 4 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL T6 SC 1 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL T6 SC 2 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL T6 SC 3 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL T6 SC 1 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL R8 SC 2 PT30	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA CONTORIZARE INC SC GEN NR 11-CANCELARIE DN25 PT30	2.2.4.2.	294,91	30.11.2004
	PUNCT TERMIC 30 CLADIRI(1008)		2.745,88	18.07.2005

28	PT 31	Lucrari modernizare PT31	1.6.5.	694.427,19	10.03.2008
		Retea aliment.ET(conducta subpt.preiz)PT31	1.9.2.2.	5.512.274,80	10.03.2008
		CONTOR APA RECE DN80 PT31	2.2.4.2.	2.071,00	17.07.2006
		INSTALATIE CALDURA+ACC PT31	2.1.6.1.1.	1.179.690,23	28.02.2007
		INSTALATIE AMC PT31	2.2.4.3.	272.755,86	28.02.2007
		BUCLA INC DN 50, BL L3, SC 1ȘI 2 PT31	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
		BUCLA INC DN 40, BL M1, SC 1 PT31	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
		BUCLA INC DN 40, BL M1, SC 2 PT31	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
		BUCLA INC DN 40, BL M1, SC 3 PT31	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL M1, SC 4 PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 40, BL M1, SC 5 PT31	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL M1, SC 6 PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL M2, SC 1 PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL M2, SC 2 PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL M2, SC 3 PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL M2, SC 4 PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL M2, SC 5 PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL M2, SC 6 PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL M2, SC 7 PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL M2, SC 8 PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL M2A, SC 1 PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 40, BL M2A, SC 2 PT31	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL M2A, SC 3 PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL M2A, SC 4 PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 40, BL H2, SC 1 PT31	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
		BUCLA INC DN 40, BL H2, SC 2 PT31	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
		BUCLA INC DN 40, BL H2, SC 3 PT31	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
		BUCLA INC DN 40, BL H2, SC 4 PT31	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
		BUCLA INC DN 40, BL H3, SC 1 PT31	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
		BUCLA INC DN 40, BL H3, SC 2 PT31	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
		BUCLA INC DN 40, BL H3, SC 3 PT31	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
		BUCLA INC DN 40, BL H3, SC 4 PT31	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
		BUCLA INC DN 40, BL H3, SC 5 PT31	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
		BUCLA INC DN 40, BL H3, SC 6 PT31	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
		BUCLA INC DN 32, BL I1, SC A PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007

	BUCLA INC DN 32, BL I1, SC B PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL I1, SC C PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL I1A, SC A PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL I1A SC B PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL I1A, SC C PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL I2, SC A PT31	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL I2, TR.3,4, SC 3 PT31	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL I2 TR3,4, SC 4 PT31	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL K, SC 1 PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL K, SC 2 PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL K, SC 3 PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL K, SC 4 PT31	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL K, SC 5 PT31	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL K, SC 6 PT31	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL K, SC 7 PT31	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL K, SC 8 PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL K, SC 9 PT31	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL J1, SC 1 PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL J1, SC 2 PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL J1, SC 3 PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL J2, SC 1 PT31	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL J2, SC 2 PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL J2, SC 3 PT31	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M1 SC 1 PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M1 SC 2 PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M1 SC 3 PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M1 SC 4 PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M1 SC 5 PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M1 SC 6 PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M2 SC 1 PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M2 SC 2 PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M2 SC 3 PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M2 SC 4 PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M2 SC 5 PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M2 SC 6 PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25; BL M2 SC 7 PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M2 SC 8 PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M2A SC 1 PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M2A SC 2 PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M2A SC 3 PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M2A SC 4 PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL I1 SC A PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL I1 SC B PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL I1 SC C PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL I1A SC A PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL I1A SC B PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL I2 TR2 SC A PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL K SC 1 PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL K SC 2 PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL K SC 3 PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL K SC 4 PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL K SC 5 PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL K SC 6 PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL K SC 7 PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL K SC 8 PT31	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL K SC 9 PT31	2.2.4.2.	344,45	30.11.2004
	DEBITMETRU ACM DN25 AS 11 BL:H2 SC:1 PT31	2.2.4.2.	344,45	30.11.2004
	PUNCT TERMIC 31 CLADIRI(1005)		2.745,88	18.07.2005
29	PT 32			
	Lucrari modernizare PT32	1.6.5.	1.236.430,90	10.03.2008
	Retea aliment.ET(conducta subpt.preiz)PT32	1.9.2.2.	12.446.283,80	10.03.2008
	CONTOR APA RECE DN100 PT32	2.2.4.2.	1.305,89	30.12.2005
	CONTOR ET DN25 Abagiu Sachelarie ORLY 82A PT32	2.2.4.2.	763,18	30.12.2005
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT32	2.1.6.1.1.	1.195.725,14	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT32	2.2.4.3.	397.679,61	28.02.2007
	BUCLA INC DN 40, BL E1, SC 1 PT32	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL E1, SC 2 PT32	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL E1, SC 3 PT32	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL G1, SC1 PT32	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL G1, SC 2 PT32	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL G1, SC 3 PT32	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 32; BL C5 SC 1 PT32	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 32; BL C6 SC 1 PT32	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 32; BL C7 SC 1 PT32	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 32; BL C8 SC 1 PT32	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL D2 SC 1 PT32	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL D2 SC 2 PT32	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL D2 SC 3 PT32	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL D1 SC 1 PT32	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL D1 SC 2 PT32	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL D1 SC 3 PT32	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL D3 SC 1 PT32	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL D3 SC 2 PT32	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL D3 SC 3 PT32	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL D4 SC 1 PT32	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL D4 SC 2 PT32	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL D4 SC 3 PT32	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL H1 SC 1 PT32	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL H1 SC 2 PT32	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL H1 SC 3 PT32	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA DN50 ASC10 RETEA BLC10 PT32	2.2.4.2.	3.569,44	30.04.2004
	PUNCT TERMIC 32 CLADIRI(1004)	27.513,68	18.07.2005	
30	PT 33 LIC.ODOBLEJA	1.6.5.	301.447,16	30.12.2004
	RETELE TERMIOF SECUNDARE CANALE NEVIZITABILE PT33 LIC ODOBLEJ	1.9.2.2.	1.507.863,18	30.12.2004
	INSTALATIE PREP.APA CALDA SI MENAJ PT33 LIC ODOBLEJA	2.1.6.1.1.	970.044,00	30.12.2004
	INSTALATI AMC AF. PT33 LIC ODOBLEJA	2.2.4.3.	150.817,00	30.12.2004
	PUNCT TERMIC33 CLADIRE LIC.ODOBLEJA		15.886,45	06.04.2005
31	PT 35	1.6.5.	903.806,92	10.03.2008
	Lucrari modernizare PT35	1.9.2.2.	13.549.743,10	10.03.2008
	Retea aliment.ET(conducta subpt. preiz)PT35	2.1.6.1.1.	853.766,94	28.02.2007
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT35	2.2.4.3.	366.231,08	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A0, SC 1 PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A0, SC 2 PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A0, SC 3 PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A1, SC 1 PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A1, SC 2 PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007

	BUCLA INC DN 32, BL A1, SC 3 PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A1, SC 4 PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A1, SC 5 PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A1, SC 6 PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A2, SC 1 PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A2, SC 2 PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A2, SC 3 PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A2, SC 4 PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A2, SC 5 PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A2, SC 6 PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A3, SC 1 PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A3, SC 2 PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A3, SC 3 PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A3, SC 4 PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A3, SC 5 PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A3, SC 6 PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A4, SC 1 PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A4, SC 2 PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A4, SC 3 PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A4, SC 4 PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A4, SC 5 PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A4, SC 6 PT35	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 65, BL B1, SC 1 PT35	2.2.4.2.	6.468,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 65, BL B2, SC 1 PT35	2.2.4.2.	6.468,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 65, BL B3, SC 1 PT35	2.2.4.2.	6.468,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL C1, SC 1 PT35	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 32; BL C1 SC 1 PT35	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL C3 SC 2 PT35	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	Bucia contorizare INC Truica Ghe.DN20 Str. Şincai nr.52 PT35	2.2.4.2.	1.010,28	12.12.2007
	Bucia contorizare ACC Truica Ghe.DN15 Str. Şincai nr.52 PT35	2.2.4.2.	1.010,28	12.12.2007
	Bucia contorizare INC Porcariu C-tin DN20 Str. Şincai nr.44 PT35	2.2.4.2.	1.010,28	10.12.2007
	Bucia contorizare INC Alexandroniu Florica DN20 Str. Şincai nr.56A PT35	2.2.4.2.	1.010,28	10.12.2007
	Bucia contorizare ACC Alexandroniu Florica DN15 Str. Şincai nr.56A PT35	2.2.4.2.	1.010,28	10.12.2007
	Bucia contorizare INC Stancioiu Vasile DN25 Str. Şincai nr.37D PT35	2.2.4.2.	1.357,77	07.12.2007
	Bucia contorizare ACC Stancioiu Vasile DN15 Str. Şincai nr.37D PT35	2.2.4.2.	1.010,28	07.12.2007

	Bucia contorizare ACC Colboveanu Lenuța DN15 Str. Șincai nr.50 PT35	2.2.4.2.	996,63	05.12.2007
	Bucia contorizare ACC Colboveanu Lenuța DN20 Str. Șincai nr.50 PT35	2.2.4.2.	1.016,56	05.12.2007
	Bucia contorizare INC Cojocaru Ionel DN20 Str. Șincai nr.48 PT35	2.2.4.2.	1.010,28	25.01.2008
	Bucia contorizare ACC Cojocaru Ionel D150 Str. Șincai nr.48 PT35	2.2.4.2.	1.010,28	25.01.2008
	Bucia contorizare INC Bureștea Ghe. DN20 Str. Șincai nr.54 PT35	2.2.4.2.	1.016,56	21.12.2007
	Bucia contorizare ACC Bureștea Ghe. DN15 Str. Șincai nr.54 PT35	2.2.4.2.	996,63	21.12.2007
	Bucia contorizare INC Petchescu C-ța DN20 Str. Șincai nr.40 PT35	2.2.4.2.	1.010,28	25.01.2008
	Bucia contorizare ACC Petchescu C-ța DN15 Str. Șincai nr.40 PT35	2.2.4.2.	1.010,28	25.01.2008
	Bucia contorizare INC Zinca Grigore DN20 Str. Șincai nr.41 PT35	2.2.4.2.	1.010,28	24.06.2008
	Bucia contorizare INC Dadalau Daniel DN20 Str. Șincai nr.46 PT35	2.2.4.2.	1.010,28	24.06.2008
	Bucia contorizare INC Petrescu Marin DN20 Str. Șincai nr.34 PT35	2.2.4.2.	1.010,28	14.11.2008
	Bucia contorizare INC Petrescu Ion DN20 Str. Șincai nr.34 PT35	2.2.4.2.	1.010,28	14.11.2008
	Bucia contorizare INC Butaru Emil DN20 Str. Șincai nr.32 PT35	2.2.4.2.	1.010,28	05.11.2008
	Bucia contorizare ACC Cioroba Ionica Str.Dorobanți nr.101 DN 15 PT35	2.2.4.2.	1.010,28	17.02.2009
	Bucia contorizare INC Cioroba Ionica Str.Dorobanți nr.101 DN 20 PT35	2.2.4.2.	1.010,28	17.02.2009
	Bucia contorizare INC Dumitrascu Adelin Str. Șincai nr.30 DN 20 PT35	2.2.4.2.	1.010,28	02.02.2009
	Bucia contorizare ACC Dumitrascu Adelin Str. Șincai nr.30 DN 15 PT35	2.2.4.2.	1.010,28	02.02.2009
	Bucia contorizare INC Baltateanu Mircea Str.Șincai nr.43 DN 20 PT35	2.2.4.2.	1.010,28	17.11.2009
	Bucia contorizare ACC Baltateanu Mircea Str.Șincai nr.43 DN 15 PT35	2.2.4.2.	1.010,28	17.11.2009
	Bucia contorizare INC Coada Mihei Str.L.Rebreanu nr.41 DN 20 PT35	2.2.4.2.	1.010,28	17.11.2009
	Bucia contorizare ACC Coada Mihei Str.L.Rebreanu nr.41 DN 15 PT35	2.2.4.2.	1.010,28	17.11.2009
	BUCLA APA RECE DN50 PT35	2.2.4.2.	2.168,34	30.04.2004
	CONTOR APA RECE DN100 PT35	2.2.4.2.	2.841,31	30.04.2004
	CONTOR DN65 AS CASTANILOR RETEA PT35	2.2.4.2.	1.717,35	30.04.2004
	CONTOR DN65 AS A3 RETEA PT35	2.2.4.2.	2.263,53	30.04.2004
	PUNCT TERMIC 35 CLADIRI(1003)		2.745,88	21.07.2005
32	PT 36			
	RETELE TERMICE SECUNDARE PT36	1.9.2.2.	4.769.944,06	28.02.2007
	Lucrari modernizare PT36	1.6.5.	515.038,33	10.03.2008
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT36	2.1.6.1.1.	768.687,95	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT36	2.2.4.3.	351.690,47	28.02.2007
	BUCLA INC DN 32, BL Z10, SC 1 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL Z10, SC 2 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL Z10, SC 3 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL Z10, SC 4 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL Z10, SC 5 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007

	BUCLA INC DN 32, BL Z11, SC 1 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL Z11, SC 2 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL Z11, SC 3 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL Z11, SC 4 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL Z8, SC 1 PT36	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL Z8, SC 2 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL Z8, SC 3 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL Z8, SC 4 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL Z8, SC 5 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL Z8, SC 6 PT36	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL Z8, SC 7 PT36	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL Z8, SC 8 PT36	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL Z6A1, SC 1 PT36	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL Z6A1, SC 2 PT36	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL Z6A1, SC 3 PT36	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL Z6B, SC 1 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL Z6B, SC 2 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL Z6B, SC 3 PT36	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL Z6A2, SC 1 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL Z6A2, SC 2 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A1, SC 1 PT36	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A1, SC 2 PT36	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A2, SC 1 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A2, SC 2 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL A2, SC 3 PT36	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A2, SC 4 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A2, SC 5 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A2, SC 6 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A2, SC 7 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL B1, SC 1 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B1, SC 2 PT36	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL B1, SC 3 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B1, SC 4 PT36	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL C, SC 1 PT36	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL C, SC 2 PT36	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007

	BUCLA INC DN 40, BL D, SC 1 PT36	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL D, SC 2 PT36	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 27A, SC 1 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 27A, SC 2 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 27A, SC 3 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 27A, SC 4 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 27C, SC 1 PT36	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 27C, SC 2 PT36	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL Z9, SC 1 PT36	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL Z9, SC 2 PT36	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 27B, SC 1 PT36	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 27B, SC 2 PT36	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 27B, SC 3 PT36	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL Z10 SC 1 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL Z10 SC 2 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL Z10 SC 3 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL Z10 SC 4 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL Z10 SC 5 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL Z11 SC 1 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL Z11 SC 2 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL Z11 SC 3 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL Z11 SC 4 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL Z8 SC 1 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL Z8 SC 2 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL Z8 SC 3 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL Z8 SC 4 PT36	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20, BL Z8 SC 5 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL Z8 SC 6 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL Z8 SC 7 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 32, BL Z8 SC 8 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL Z6A1 SC 1 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL Z6A1 SC 2 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL Z6A1 SC 3 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL Z6B SC 1 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25; BL Z6B SC 2 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL Z6B SC 3 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL Z6A2 SC 1 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL Z6A2 SC 2 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A1 SC 1 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A1 SC 2 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A2 SC 1 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A2 SC 2 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A2 SC 3 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A2 SC 4 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A2 SC 5 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A2 SC 6 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A2 SC 7 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B1 SC 1 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B1 SC 2 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B1 SC 3 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B1 SC 4 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 32; BL C SC 1 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 32; BL C SC 2 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL D SC 1 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL D SC 2 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL Z7A SC 1 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL Z7A SC 2 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL Z7A SC 3 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL Z7A SC 4 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL Z7C SC 1 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL Z7C SC 2 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL Z9 SC 1 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL Z9 SC 2 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL Z9 SC 3 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL Z7B SC 1 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL Z7B SC 2 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL Z7B SC 3 PT36	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA APA RECE DN80 PT36	2.2.4.2.	4.249,44	30.04.2004
	PUNCT TERMIC 36 CLADIRII(1020)		360.058,59	19.07.2005

33	PT 37 SP.JUDETEAN	LUCRARI MODERNIZARE CLADIRE PT37 SP.JUDETEAN	1.6.5.	1.215.734,37	30.12.2004
		RETELE TERMOFICARE SECUNDARE CANALE NEVIZITABILE PT37 SP.JUD	1.9.2.2.	1.830.030,45	30.12.2004
		CAZAN ABA CT SPITAL	2.1.16.2.2.	12.232,47	30.04.2004
		POMPA IPN 100/60 PT37 HIDROFOR	2.1.17.1.1.1	6.684,78	30.04.2004
		POMPA IPN 100/60 PT37 HIDROFOR	2.1.17.1.1.1	6.684,78	30.04.2004
		INSTALATIE PREP.APA CALDA SI MENAJERA PT37 SP.JUDETEAN	2.1.6.1.1.	986.654,00	30.12.2004
		INSTALATIE AMC AF.PT37 SP JUDETEAN	2.2.4.3.	250.460,00	30.12.2004
		CAZAN CENTRALA SPITAL JUDETEAN		66.597,86	30.06.2005
34	PT 38	RETELE TERMICE SECUNDARE PT38	1.9.2.2.	6.397.099,21	28.02.2007
		Lucrari modernizare PT38	1.6.5.	524.515,35	10.03.2008
		INSTALATIE CALDURA+ACC PT38	2.1.6.1.1.	784.990,74	28.02.2007
		INSTALATIE AMC PT38	2.2.4.3.	366.691,99	28.02.2007
		BUCLA INC DN 25, BL R3, SC 1 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 25, BL R3, SC 2 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 25, BL R4, SC 1 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 25, BL R4, SC 2 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 25, BL R4, SC 3 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 25, BL M1, SC 1 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 25, BL M1, SC 3 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 25, BL M2, SC 2 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 25, BL M2, SC 3 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 25, BL M2, SC 4 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 25, BL M2, SC 5 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 25, BL M2, SC 6 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 25, BL M3, SC 1 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 25, BL M3, SC 2 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 25, BL M3, SC 3 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 25, BL M3, SC 4 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 25, BL M3, SC 5 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 25, BL M3, SC 6 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 25, BL M4, SC 1 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 25, BL M4, SC 2 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 25, BL M4, SC 3 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 25, BL M4, SC 4 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
		BUCLA INC DN 25, BL M5, SC 1 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007

	BUCLA INC DN 25, BL M5, SC 2 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL M5, SC 3 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL M6, SC 1 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL M6, SC 2 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL M6, SC 3 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL R5, SC 1 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL R5, SC 2 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL R5, SC 3 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL R5, SC 4 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL R5, SC 5 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL R5, SC 6 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL R5, SC 7 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL R6, SC 1 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL R6, SC 2 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL R6, SC 3 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL R6, SC 4 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL R7, SC 1 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL R7, SC 2 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL R7, SC 3 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL R7, SC 4 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL R7, SC 5 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL R7, SC 6 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL R7, SC 7 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL R7, SC 8 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL R7, SC 9 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL M7, SC 1 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL M7, SC 2 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL M7, SC 3 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL M7, SC 4 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL M8, SC 1 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL M8, SC 2 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL M8, SC 3 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL M8, SC 4 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL M9, SC 1 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007

	BUCLA INC DN 25, BL M9, SC 2 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL M9, SC 3 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL M10, SC 1 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL M10, SC 2 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL M11, SC 1 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL M11, SC 2 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL M11, SC 3 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL M12, SC 1 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL M12, SC 2 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL M12, SC 3 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL M12, SC 4 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL M13, SC 1 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL M13, SC 2 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL M13, SC 3 PT38	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL R3, SC 1 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20, BL R3, SC 2 PT38	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20, BL R4, SC 1 PT38	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20, BL R4, SC 2 PT38	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL R4, SC 3 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL R4, SC 3 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL M2, SC 4 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL M2, SC 6 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL M2, SC 2 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL M3, SC 2 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL M3, SC 3 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL M4, SC 2 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL M5, SC 1 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL M5, SC 2 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL M5, SC 3 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL M6, SC 2 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL R5, SC 3 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL R5, SC 4 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL R5, SC 5 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL R6, SC 1 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL R6, SC 2 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25; BL R6 SC 4 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL R7 SC 2 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL R7 SC 5 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL R7 SC 6 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL R7 SC 7 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M7 SC 1 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M7 SC 2 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M7 SC 3 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M7 SC 4 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M7 SC 5 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M8 SC 1 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M8 SC 2 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M8 SC 3 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M8 SC 4 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M9 SC 1 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M9 SC 2 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M9 SC 3 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M10 SC 1 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M10 SC 2 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M11 SC 1 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M11 SC 2 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M11 SC 3 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M12 SC 1 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M12 SC 2 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M12 SC 3 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M12 SC 4 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M13 SC 1 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M13 SC 2 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL M13 SC 3 PT38	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA APA RECE DN80 PT38	2.2.4.2.	1.661,94	30.04.2004
	PUNCT TERMIC 38 CLADIRI(1033)		2.745,88	30.06.2005
35	PT 39 RETELE TERMICE SECUNDARE PT39	1.9.2.2.	5.885.593,63	28.02.2007
	Lucrari modernizare PT39	1.6.5.	504.425,93	10.03.2008
	SCHIMBATOR CALDURA 74 PLACI PT39	2.6.1.1.a.	33.527,83	30.04.2004
	SCHIMBATOR SIGMA 66 PT39	2.6.1.1.a.	26.415,87	30.04.2004

	INSTALATIE CALDURA+ACC PT39	2.1.6.1.1.	740.335,91	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT39	2.2.4.3.	346.444,90	28.02.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S1, SC 2 PT39	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S1, SC3 PT39	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S1, SC 4 PT39	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S2, SC 1 PT39	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S2, SC 2 PT39	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S4, SC 1 PT39	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S4, SC 2 PT39	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL S4, SC 3 PT39	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S4, SC 4 PT39	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL S4,SC 5 PT39	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S4, SC6 PT39	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S4, SC 7 PT39	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S5, SC 1 PT39	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S5, SC 2 PT39	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S5,SC 3 PT39	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S5, SC 4 PT39	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S6, SC 1 PT39	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL S6, SC 2 PT39	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S6, SC 3 PT39	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL R8, SC 1 PT39	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL R8, SC 2 PT39	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL R8, SC 3 PT39	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL R8, SC 4 PT39	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL R8, SC 5 PT39	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL R8, SC 6 PT39	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL W3, SC 1A PT39	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL W3, SC 1B PT39	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL W3, SC 2 PT39	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL W3, SC 3 PT39	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL W4, SC 1A PT39	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL W4, SC 1B PT39	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL W4, SC 2 PT39	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL W4, SC 3 PT39	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25; BL S4 SC 3 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL S4 SC 5 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL S5 SC 1 PT39	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL S6 SC 1 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL S6 SC 2 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL R8 SC 4 PT39	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL W3 SC 1A PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL W3 SC 1B PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL W3 SC 2 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL W3 SC 3 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL W4 SC 1A PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL W4 SC 1B PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL W4 SC 2 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL W4 SC 3 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL W5 SC 1 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL W5 SC 2 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL W5 SC 3 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL W5 SC 4 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL W5 SC 5 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL W5 SC 6 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL W1 SC 1 PT39	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL W1 SC 2 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL W1 SC 3 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL W1 SC 4 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL W1 SC 5 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL W2 SC 1 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL W2 SC 2 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL W2 SC 3 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL W2 SC 4 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL W2 SC 5 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL R9 SC 1 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL R9 SC 2 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL R1A SC 1 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL S3 SC 1 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL R2 SC 1 PT39	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25; BL R2 SC 2 PT39	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	CONTOR APA RECE DN100 PT39	2.2.4.2.	1.815,60	30.04.2004
	BUCLA CONTORIZARE INC CASA AGRONOMULUI DN40 PT39	2.2.4.2.	1.286,82	30.11.2004
	PUNCT TERMIC 39 CLADIRI(1040)		2.745,88	30.06.2005
36	PT 40	1.6.5.	556.948,00	10.03.2008
	Lucrari modernizare PT40			
	Retea aliment.ET(conducta subbt.preiz)PT40	1.9.2.2.	1.017.951,42	10.03.2008
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT40	2.1.6.1.1.	739.090,99	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT40	2.2.4.3.	347.474,11	28.02.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF19, SC 1 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF 19, SC 2 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF19, SC 3 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF19, SC 4 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF19, SC 5 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF20A, SC 1 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF20A, SC 2 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF20B, SC 1 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF20B, SC 2 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF21, SC 1 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF21, SC 2 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF21, SC 3 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF21, SC 4 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL O1, SC 1 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL O1, SC 2 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL O1, SC 3 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL O1, SC 4 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL O1, SC 5 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL O1, SC 6 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL O1, SC 7 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL O1, SC 8 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL O1, SC 9 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL O1, SC 10 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL O2,SC 1 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL O2, SC 2 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL O2, SC 3 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL O2, SC 4 PT40	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007

	BUCLA INC DN 32, BL O2, SC 5 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL O2, SC 6 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL O3, SC 1 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL O3, SC 2 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL O3, SC 3 PT40	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL O3, SC 4 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL O3, SC 6 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL O3, SC 7 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL O3, SC 8 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL O4, SC 1 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL O4, SC 2 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL O4, SC 3 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL O4, SC 4 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL O4, SC 5 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL O4, SC 6 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL O4, SC 7 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL O5, SC 1 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL O5, SC 2 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL O5, SC 3 PT40	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL O5, SC 4 PT40	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL O5, SC 5 PT40	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL O5, SC 6 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL O5, SC 7 PT40	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL O5, SC 8 PT40	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF19 SC 1 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF19 SC 2 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF19 SC 3 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF19 SC 4 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF19 SC 5 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF20A SC 1 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF20A SC 2 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF20B SC 1 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF20B SC 2 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF21 SC 1 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25; BL XF21 SC 2 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF21 SC 3 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF21 SC 4 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O1 SC 1 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O1 SC 2 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O1 SC 3 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O1 SC 4 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O1 SC 5 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O1 SC 6 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O1 SC 7 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O1 SC 8 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O1 SC 9 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O1 SC 10 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O2 SC 1 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O2 SC 2 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O2 SC 3 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O2 SC 4 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O2 SC 5 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O2 SC 6 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O3 SC 1 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O3 SC 2 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O3 SC 3 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O3 SC 4 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O3 SC 5 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O3 SC 6 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O3 SC 7 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O3 SC 8 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O4 SC 1 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O4 SC 2 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O4 SC 3 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O4 SC 4 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O4 SC 5 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O4 SC 6 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O4 SC 7 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O5 SC 1 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25; BL O5 SC 2 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O5 SC 3 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O5 SC 4 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O5 SC 5 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O5 SC 6 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O5 SC 7 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL O5 SC 8 PT40	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA APA RECE DN80 PT40	2.2.4.2.	1.783,29	30.04.2004
	PUNCT TERMIC 40 CLADIRI(110193)		27.513,68	30.06.2005
	RETELE TERMICE SECUNDARE PT41	1.9.2.2.	5.745.125,79	28.02.2007
37	PT 41			
	Lucrari modernizare PT41	1.6.5.	619.634,79	10.03.2008
	SCHIMBATOR CALDURA 110 PLACI SIG66 PT41	2.6.1.1.a.	24.448,71	30.04.2004
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT41	2.1.6.1.1.	889.826,86	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT41	2.2.4.3.	365.355,57	28.02.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF15, SC 1 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF15, SC 2 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF15, SC 3 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF15, SC 4 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF15, SC 5 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF17, SC 1 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF17, SC 2 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF17, SC 3 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF17, SC 4 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF17,, SC 5 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF9, SC 1 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF9, SC 2 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF9A, SC 1 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF9A, SC 2 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF10, SC 2 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF10, SC 1 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF10, SC 3 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF10, SC 4 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF11, SC 1 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF11, SC 2 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF12, SC 1 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007

	BUCLA INC DN 40, BL XF12, SC 2 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF12, SC 3 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF13, SC 1 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF13, SC 2 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF13, SC 3 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF13, SC 4 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S14, SC 1 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S14, SC 2 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL S14A, SC 1 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S14A, SC 2 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL S14B, SC 1 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF3, SC 1 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF3, SC 2 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF3A, SC 1 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN32, BL XF3A, SC 2 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF8, SC 1 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF8, SC 2 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF8, SC 3 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF8, SC4 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF8, SC 5 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF4, SC 1 și 2 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, bl xf14, sc 1 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, bl xf14, sc 2 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF16, SC 1 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF16, SC 2 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF16, SC 3 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF16, SC 4 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF22, SC 1 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF22, SC 2 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF 22, SC 3 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF22, SC 4 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF22, SC 5 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF18, SC 1 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF 18, SC 2 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V4, SC 1 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007

	BUCLA INC DN 32, BL V4, SC 2 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL V4, SC 3 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V4A, SC 1 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V4A, SC 2 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V5, SC 1 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V5, SC 2 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL V5A, SC 1 PT41	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V5A, SC 2 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V6, SC 1 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V6, SC 2 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V6A, SC 1 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V6A, SC 2 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S13, SC 1 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S13, SC 2 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S13A, SC 1 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S13A, SC 2 PT41	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF3 SC 1 PT41	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF3 SC 2 PT41	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF3A SC 1 PT41	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF3A SC 2 PT41	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF8 SC 1 PT41	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF8 SC 2 PT41	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF8 SC 3 PT41	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF8 SC 4 PT41	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF8 SC 5 PT41	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF4 SC 1 SI 2 PT41	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA APA RECE DN80 PT41	2.2.4.2.	1.783,36	30.04.2004
	PUNCT TERMIC 41 CLADIR(3022)		2.745,88	30.06.2005
38	PT 42	1.6.5.	818.909,20	10.03.2008
	Lucrari modernizare PT42	1.9.2.2.	2.728.098,12	10.03.2008
	Retea aliment.ET(conducta subt.preiz) PT42	2.2.4.2.	1.700,55	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA DN40 AS130 BLB6 SC2 PT42	2.2.4.2.	2.823,20	30.12.2005
	CONTOR APA RECE DN100 PT42	2.2.4.2.	2.019,06	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA AS38B M. VITEAZU 32 B2 SCB DN40 PT42	2.2.4.2.	2.019,06	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA AS133 M. VITEAZU 32 B2 SC3 DN40 PT42	2.2.4.2.	2.019,06	30.12.2005
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT42	2.1.6.1.1.	1.219.110,47	28.02.2007

	INSTALATIE AMC PT42	2.2.4.3.	395.177,48	28.02.2007
	BUCLA INC DN 32, bl xe2, sc 1 PT42	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN32, BL XE2, SC 2 PT42	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XE2, SC 3 PT42	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XE2, SC 4 PT42	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BLX E2, SC 5 PT42	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XE2, SC 6 PT42	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XE3, SC 1 PT42	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XE3, SC 2 PT42	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XE4, SC 1 PT42	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XE4, SC 2 PT42	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XE4, SC 3 PT42	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XE4, SC 4 PT42	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XE4, SC 5 PT42	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XE4, SC6 PT42	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XE5, SC 1 PT42	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XE5, SC 2 SI 3 PT42	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XE6, SC 1 PT42	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XE7, SC 1 SI 2 PT42	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XE8, SC 1 PT42	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XE9, SC 1 PT42	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XE9, SC 2 SI 3 PT42	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF5, SC 1 PT42	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF5, SC 2 SI 3 PT42	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF6, SC 1 PT42	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF 6, SC 2 PT42	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF7, SC 1 PT42	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF7, SC 2 PT42	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF7, SC 3 PT42	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF7, SC 4 PT42	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL XF7, SC 5 PT42	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B1, SC 1 PT42	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B1, SC 2 PT42	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL B1, SC 3 PT42	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B1, SC 4 PT42	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007

	BUCLA INC DN 32, BL B3, SC 2 PT42	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL B3, SC 3 PT42	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL B3, SC 4 PT42	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B3, SC 5 PT42	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B4, SC 2 PT42	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B4, SC 3 PT42	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B4, SC 4 PT42	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B4, SC 5 PT42	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL N4, SC 1 PT42	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL N4, SC 2 PT42	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL N4, SC 4 PT42	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL N5, SC 1 PT42	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL N5, SC 2 PT42	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL N5, SC 3 PT42	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL N5, SC 4 PT42	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL N5, SC 5 PT42	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XE2 SC 1 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XE2 SC 2 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XE2 SC 3 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XE2 SC 5 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XE2 SC 6 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XE3 SC 1 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XE3 SC 2 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XE4 SC 1 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XE4 SC 2 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XE4 SC 3 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XE4 SC 4 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XE4 SC 5 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XE4 SC 6 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XE5 SC 1 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 32; BL XE5 SC 2 SI 3 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XE6 SC 1 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 32; BL XE6 SC 2 SI 3 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 32; BL XE7 SC 1 SI 2 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XE8 SC 1 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 32; BL XE8 SC 2 SI 3 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XE9 SC 1 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 32; BL XE9 SC 2 SI 3 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF5 SC 1 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF5 SC 2 SI 3 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF6 SC 1 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF6 SC 2 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF7 SC 1 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF7 SC 2 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF7 SC 3 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF7 SC 4 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL XF7 SC 5 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B1 SC 1 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B1 SC 2 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B1 SC 3 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B1 SC 4 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B3 SC 1 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B3 SC 2 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B3 SC 3 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B4 SC 3 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B4 SC 4 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B4 SC 5 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B3 SC 5 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B4 SC 2 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B4 SC 3 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B4 SC 4 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B4 SC 5 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL N3 SC 1 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL N3 SC 2 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL N3 SC 3 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL N3 SC 4 PT42	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL N3 SC 5 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL N3 SC 6 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL N3 SC 7 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL N3 SC 9 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL N4 SC 4 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL N5 SC 6 PT42	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	CONTOR DN200 PT42	2.2.4.2.	3.194,64	30.04.2004
	CONTOR DN50 ACM PT42	2.2.4.2.	1.535,25	30.04.2004
	BUCLA APA RECE DN50 GENERALA 15 PT 42	2.2.4.2.	2.720,49	30.04.2004
	Bucă contorizare INC Sală Sport Generală 15 DN 40 PT42	2.2.4.2.	1.592,00	30.04.2004
	BUCLA POLUX DN40 AS 36 BL N1 RETEA SC2 PT42	2.2.4.2.	1.538,21	30.04.2004
	BUCLA DN40 AS36 BLN1 RETEA SC1 PT42	2.2.4.2.	1.736,61	30.04.2004
	DEBITMETRU ACM DN25 AS 38A BL B4 SC1 PT42	2.2.4.2.	253,49	30.11.2004
	BUCLA DN40 AS38B BLB2 SC2 PT42	2.2.4.2.	1.312,51	30.11.2004
	BUCLA POLLUX DN40 AS38A BLB4 SC1 PT42	2.2.4.2.	1.037,99	30.11.2004
	DEBITMETRU POLLUX DN32 AS38 BLB3 SC3 PT42	2.2.4.2.	308,33	30.11.2004
	PUNCT TERMIC 42 CLADIRI(1013)		2.745,87	30.06.2005
39	PT 43			
	RETELE TERMICE SECUNDARE PT43	1.9.2.2.	4.683,456,02	13.08.2007
	Lucrari modernizare PT43	1.6.5.	517.789,68	10.03.2008
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT43	2.1.6.1.1.	965.892,98	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT43	2.2.4.3.	373.061,38	28.02.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A1, SC 1 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A2, SC 1 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF1, SC 1 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF2, SC 1 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL XF2, SC 2 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL S5, SC 1 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S5, SC 2 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S6, SC 1 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S6, SC 2 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S6, SC 3 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL S7, SC 1 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL S7, SC 2 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S9, SC 1 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S9, SC 2 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V1, SC 1 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V1, SC 2 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V2, SC 1 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V2, SC 2 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V7, SC 1 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V7, SC 2 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007

	BUCLA INC DN 32, BL V7, SC 3 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V7, SC 4 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S1, SC 1 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL S1, SC 2 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL S1, SC 4 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S2, SC 1 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S2, SC 2 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S2, SC 3 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S2, SC 4 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S3, SC 1 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S3, SC 2 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S4, SC 1 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL S10A, SC 1 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S10A, SC 2 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S10, SC 1 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S10, SC 2 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S11, SC 1 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL S11, SC 2 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL S12, SC 1 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL S12A, SC 1 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL S12A, SC 2 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V8, SC 1 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V8, SC 2 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V9, SC 1 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V9, SC 2 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V9, SC 3 PT43	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL A1, SC 1 PT43	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL A2, SC 1 PT43	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL XF1, SC 1 PT43	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL XF1, SC 2 PT43	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL XF1A, SC 1 PT43	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL XF2, SC 1 PT43	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL XF2, SC 2 PT43	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL S5, SC 1 PT43	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL S5, SC 2 PT43	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25; BL V8 SC 3 PT43	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V9 SC 1 PT43	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V9 SC 2 PT43	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V9 SC 3 PT43	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	Bucla contorizare INC Mogoșanu Nicolae DN20 Str. Cicerio nr.145 PT43	2.2.4.2.	1.016,56	21.12.2007
	Bucla contorizare ACC Mogoșanu Nicolae DN15 Str. Cicerio nr.145 PT43	2.2.4.2.	996,63	21.12.2007
	BUCLA APA RECE DN80 PT43	2.2.4.2.	1.817,77	30.04.2004
	BUCLA SUMBER DN40 AS80 PT43	2.2.4.2.	1.880,68	30.04.2004
	BUCLA CONTORIZARE EN TERMICA DN50 SC GENERALA 7 PT43	2.2.4.2.	2.066,20	30.04.2004
	BUCLA SUMBER DN40 AS86 BL.S1 SC3 RETEA PT43	2.2.4.2.	1.565,31	30.04.2004
	PUNCT TERMIC 43 CLADIRI(3033)		2.745,87	30.06.2005
40	PT 47 PLEVNEI	2.2.4.2.	3.301,00	30.12.2005
	Bucla contorizare INC Raducanu Daniel DN25 Bd. T.Vladimirescu nr.97 PT PLEVNEI	2.2.4.2.	1.357,77	12.12.2007
	Bucla contorizare INC Gogan Eugen DN25 Bd. T.Vladimirescu nr.95 PT PLEVNEI	2.2.4.2.	1.357,77	03.12.2007
	Bucla contorizare ACC Prunescu Zamfir DN15 Str. Plevnei nr.7A PT PLEVNEI	2.2.4.2.	1.010,28	03.12.2007
	Bucla contorizare INC Prunescu Zamfir DN20 PT PLEVNEI nr.7A PT PLEVNEI	2.2.4.2.	1.010,28	03.12.2007
	Bucla contorizare ACC Fluieraș Simona DN15 Str. Plevnei nr.16A PT PLEVNEI	2.2.4.2.	1.010,28	03.12.2007
	Bucla contorizare INC Fluieraș Simona DN20 Str. Plevnei nr.16A PT PLEVNEI	2.2.4.2.	1.010,28	03.12.2007
	Bucla contorizare INC Enache Eliade DN25 Str. Plevnei nr.32 PT PLEVNEI	2.2.4.2.	1.357,77	20.12.2007
	Bucla contorizare INC Barbu Minel DN25 Bd. T.Vladimirescu nr.105 PT PLEVNEI	2.2.4.2.	1.357,77	21.11.2007
	Bucla contorizare INC Lapadat Matei DN25 Str.Plevnei nr.17 PT PLEVNEI	2.2.4.2.	1.357,77	04.04.2008
	Bucla contorizare ACC Lapadat Matei DN15 Str. Plevnei nr.17 PT PLEVNEI	2.2.4.2.	1.010,28	04.04.2008
	Bucla contorizare INC Manole Sebastian DN25 Str. Plevnei nr.15 PT PLEVNEI	2.2.4.2.	1.357,77	23.05.2008
	Bucla contorizare ACC Manole Sebastian DN25 Str. Plevnei nr.15 PT PLEVNEI	2.2.4.2.	1.357,77	23.05.2008
	Bucla contorizare INC Scăueru Ștefan DN20 Bd. T.Vladimirescu nr.105 PT PLEVNEI	2.2.4.2.	1.010,28	28.05.2008
	Bucla contorizare ACC Scăueru Ștefan DN15 Bd. T.Vladimirescu nr.105 PT PLEVNEI	2.2.4.2.	1.010,28	28.05.2008
	Bucla contorizare INC Zimta Viorel DN 25 Str. Plevnei nr.23 PT PLEVNEI	2.2.4.	1.357,77	18.04.2008
	Bucla contorizare ACC Zimta Viorel DN15 Str. Plevnei nr.23 PT PLEVNEI	2.2.4.	1.010,28	18.04.2008
	Bucla contorizare INC Untaru C-tin Str. Plevnei nr.20 DN 20 PT PLEVNEI	2.2.4.2.	1.010,28	06.04.2009
	Bucla contorizare ACC Untaru C-tin Str. Plevnei nr.20 DN 15 PT PLEVNEI	2.2.4.2.	1.010,28	06.04.2009
	Bucla contorizare INC Birlan Puiu Str. Orly nr.18 DN 20 PT PLEVNEI	2.2.4.2.	1.010,28	03.01.2009
	Bucla contorizare INC Paunel Nicolae Str. Plevnei nr.11 DN 20 PT PLEVNEI	2.2.4.2.	1.010,28	15.01.2009
	Bucla contorizare INC Marin Doinel Str. Plevnei nr.18 DN 25 PT PLEVNEI	2.2.4.2.	1.357,77	11.03.2009
	Bucla contorizare INC Turturea C-tin Str.Plevnei nr.21 DN 20 PT PLEVNEI	2.2.4.2.	1.010,28	17.11.2009
	Bucla contorizare ACC Turturea C-tin Str.Plevnei nr.21 DN 15 PT PLEVNEI	2.2.4.2.	1.010,28	17.11.2009

	Bucla contorizare INC Flueraș C-țin Str.Plevnei nr.30 DN 20 PT PLEVNEI	2.2.4.2.	1.010,28	21.01.2010
	Bucla contorizare ET Netoiu Titu Str.Tabla Butii nr.98 DN 25 PT Plevnei	2.2.4.2.	1.325,07	25.10.2011
	Bucla contorizare ACC Netoiu Titu Str.Tabla Butii nr.98 DN 15 PT Plevnei	2.2.4.2.	990,08	25.10.2011
	DEBITMETRU DN25 CASA Boldea Dan TVLADIMIRESCU 85 PT PLEVNEI	2.2.4.2.	378,07	30.11.2004
41	PT 48 SC.AJUTATOARE	1.9.2.2.	777.869,05	10.03.2010
	Rețele termice secundare - alimentare ET Tabla Butii Est PT48Sc.Ajut.			
	Bucla contorizare INC Dogaru Grigore DN20 Str.Tabla Butii nr.83 PT48Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	16.12.2008
	Bucla contorizare ACC Dogaru Grigore DN215 Str.Tabla Butii nr.83 PT48Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	16.12.2008
	Bucla contorizare INC Băzăvan Alexandru DN20 Str.Tabla Butii nr.91A PT48Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	16.12.2008
	Bucla contorizare INC Foanță Dorel DN20 Str.Tabla Butii nr.106 PT48Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	16.12.2008
	Bucla contorizare ACC Foanță Dorel DN15 Str.Tabla Butii nr.106 PT48Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	16.12.2008
	Bucla contorizare INC Olingher Marinell DN20 Str.Tabla Butii nr.93 PT48Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	16.12.2008
	Bucla contorizare ACC Olingher Marinell DN15 Str.Tabla Butii nr.106 PT48Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	16.12.2008
	Bucla contorizare INC Lungu Constantin DN20 Str.Tabla Butii nr.96 PT48Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	16.12.2008
	Bucla contorizare ACC Lungu Constantin DN15 Str.Tabla Butii nr.96 PT48Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	16.12.2008
	Bucla contorizare INC Tanasie Ion Str. Tabla Butii nr.112 DN 20 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	03.04.2009
	Bucla contorizare INC Girlea Marinell Str. Tabla Butii nr.95 DN 20 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	25.03.2009
	Bucla contorizare INC Limbosu Emil Str. Tabla Butii nr.86 DN 20 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	13.01.2009
	Bucla contorizare ACC Limbosu Emil Str. Tabla Butii nr.86 DN 15 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	13.01.2009
	Bucla contorizare INC Gonciulea Nicolae Str. Orly nr.26 DN 25 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.357,77	15.01.2009
	Bucla contorizare ACC Gonciulea Nicolae Str. Orly nr.29A DN 15 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	16.01.2009
	Bucla contorizare INC Sirbulescu Sergiu Str. Orly nr.29A DN 20 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	16.01.2009
	Bucla contorizare ACC Sirbulescu Nicolae Str. Orly nr.26 DN 15 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	15.01.2009
	Bucla contorizare INC Ciontea Valeriu Str. Orly nr.24A DN 20 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	15.01.2009
	Bucla contorizare ACC Ciontea Valeriu Str. Orly nr.24A DN 15 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	15.01.2009
	Bucla contorizare INC Navligu D-tru Str. Tabla Butii nr.79 DN 20 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	17.03.2009
	Bucla contorizare INC Patrascoiu C-țin Str. Tabla Butii nr.71 DN 20 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	17.03.2009
	Bucla contorizare ACC Patrascoiu C-țin Str. Tabla Butii nr.71 DN 15 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	17.03.2009
	Bucla contorizare INC Pauna Ion Str. Tabla Butii nr.100 DN 25 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.357,77	17.02.2009
	Bucla contorizare ACC Pauna Ion Str. Tabla Butii nr.100 DN 15 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	17.02.2009
	Bucla contorizare INC Osman C-țin Str. Tabla Butii nr.75 DN 20 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	13.01.2009
	Bucla contorizare INC Buruiana Paulina Str. Tabla Butii nr.69 DN 20 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	16.07.2009
	Bucla contorizare ACC Buruiana Paulina Str. Tabla Butii nr.69 DN 20 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	16.07.2009
	Bucla contorizare INC Voinicu Mihai Str. Tabla Butii nr.73 DN 20 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	13.01.2009
	Bucla contorizare INC Dumitrescu Emanoil Str. Orly nr.36 DN 20 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	15.01.2009
	Bucla contorizare ACC Dumitrescu Emanoil Str. Orly nr.36 DN 15 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	15.01.2009

	Bucia contorizare INC Baloi Viorel Str. Orly nr.24 DN 20 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	16.01.2009
	Bucia contorizare ACC Baloi Viorel Str. Orly nr.24 DN 15 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	16.01.2009
	Bucia contorizare INC Teis D-tru Str. Tabla Butii nr.94 DN 20 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	13.01.2009
	Bucia contorizare ACC Teis D-tru Str. Tabla Butii nr.94 DN 15 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	13.01.2009
	Bucia contorizare ACC Diaconu D-tru Str.Tabla Butii nr.104 DN 15 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	17.11.2009
	Bucia contorizare INC Navligu D-tru Str.Tabla Butii nr.79 DN 20 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	17.11.2009
	Bucia contorizare INC Paunescu Liliana Str.Orly nr.36A DN 20 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	21.01.2010
	Bucia contorizare INC Paunescu Sorin Str.Orly nr.36A DN 20 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	21.01.2010
	Bucia contorizare INC Vamvu Emil Str.Tabla Butii nr.81 DN 20 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	21.01.2010
	Bucia contorizare ACC Vamvu Emil Str.Tabla Butii nr.81 DN 15 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	21.01.2010
	Bucia contorizare INC Diaconu D-tru Str.Tabla Butii nr.104 DN 25 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.357,77	22.02.2010
	Bucia contorizare INC Dumitrasconiu Sabin Str.Tabla Butii nr.108 DN 20 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	22.02.2010
	Bucia contorizare ACC Dumitrasconiu Sabin Str.Tabla Butii nr.108 DN 15 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	22.02.2010
	Instalatie preparare apa calda si apa calda menajera PT48Sc.Ajut.	2.1.6.1.1.	125.131,62	10.03.2010
	Bucia contorizare INC Dogaru Mihai Str.Tabla Butii nr.88 DN 25 PT48Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.357,77	15.11.2010
	Bucia contorizare ET Munteanu C-tin Str.Tabla Butii nr.91 DN 20 PT48-Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.010,28	29.11.2010
	Bucia contorizare ET Grigorescu Ion Str.Tabla Butii nr.90 DN 25 PT 48 Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.357,77	20.12.2011
	Bucia contorizare ACC Grigorescu Ion Str.Tabla Butii nr.90 DN 25 PT 48 Sc.Ajut.	2.2.4.2.	1.357,77	20.12.2011
42	PT 49 SC.GEN.2	1.6.5.	260.312,90	30.12.2004
	RETELE TERMOFICARE SECUNDARE CANALE NEVIZITABILE PT49 SC.GEN.2	1.9.2.2.	1.570.859,19	30.12.2004
	INSTALATIE PREPARARE APA CALDA SI MENAJERA PT49 SC.GEN.2	2.1.6.1.1.	649.384,00	30.12.2004
	INSTALATIE AMC AFERENTA PT49 SC.GEN.2	2.2.4.3.	223.099,00	30.12.2004
43	PT 50 SC.GEN.3	1.6.5.	141.361,09	10.03.2010
	Bucia contorizareACC Draghici Constantin DN15 Str. Adrian nr.92A PT50Sc.Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	18.07.2008
	Bucia contorizare INC Draghici Constantin DN20 Str. Adrian nr.92A PT50Sc.Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	18.07.2008
	Bucia contorizare INC Radoslav Tudor DN25 Str. Dr.Saidac nr.30 PT50Sc.Gen.3	2.2.4.2.	1.357,77	29.05.2008
	Bucia contorizare ACC Radoslav Tudor DN15 Str. Dr.Saidac nr.30 PT50Sc.Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	29.05.2008
	Bucia contorizare INC Angelescu Liviu DN25 Str. Orly nr.2 PT50Sc.Gen.3	2.2.4.2.	1.357,77	29.05.2008
	Bucia contorizare INC Novac Radu DN25 Str. Piața Unirii nr.5 PT50Sc.Gen.3	2.2.4.2.	1.357,77	31.07.2008
	Bucia contorizare INC Șelaru Elena DN20 Str. Crișan nr.13 PT50Sc.Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	05.11.2008
	Bucia contorizare ACC Șelaru Elena DN15 Str. Crișan nr.13 PT50Sc.Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	16.12.2008
	Bucia contorizare INC Vasilache Vladimir DN20 Str. Adrian nr.96 PT50Sc.Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	13.11.2008
	Bucia contorizare ACC Vasilache Vladimir DN15 Str. Adrian nr.96 PT50Sc.Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	13.11.2008
	Bucia contorizare INC Giugiuc Constantin DN15 Str. Dr.Saidac nr.96 PT50Sc.Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	03.11.2008
	Bucia contorizare ACC Giugiuc Constantin DN15 Str. Dr.Saidac nr.96 PT50Sc.Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	03.11.2008

	Bucă conțorizare INC Popescu Angela DN25 Str. Adrian nr.110 PT50Șc.Gen.3	2.2.4.2.	1.357,77	12.11.2008
	Bucă conțorizare ACC Popescu Angela DN15 Str. Adrian nr.110 PT50Șc.Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	12.11.2008
	Bucă conțorizare INC Ologu Gheorghe DN25 Str. Dr.Saidac nr.37 PT50Șc.Gen.3	2.2.4.2.	1.357,77	04.11.2008
	Bucă conțorizare ACC Ologu Gherghie DN15 Str. Dr.Saidac nr.37 PT50Șc.Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	04.11.2008
	Bucă conțorizare INC Căpățînă Daniel DN20 Str. Antonini nr.14A PT50Șc.Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	03.11.2008
	Bucă conțorizare ACC Căpățînă Daniel DN15 Str. Antonini nr.14A PT50Șc.Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	03.11.2008
	Bucă conțorizare INC Lungu Claudiu DN20 Str. Crișan nr.18 PT50Șc.Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	03.11.2008
	Bucă conțorizare INC Marincaș Ștefania DN20 Str. Crișan nr.7 PT50Șc.Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	05.11.2008
	Bucă conțorizare ACC Marincaș Ștefania DN15 Str. Crișan nr.7 PT50Șc.Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	05.11.2008
	Bucă conțorizare INC Văleanu Maria DN20 Str. Adrian nr.121 PT50Șc.Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	06.07.2008
	Bucă conțorizare ACC Văleanu Maria DN15 Str. Adrian nr.121 PT50Șc.Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	06.07.2008
	Bucă conțorizare INC Cîntar Teodora DN20 Str. Dr.Saidac nr.38 PT50Șc.Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	03.11.2008
	Bucă conțorizare ACC Cîntar Teodora DN15 Str. Dr.Saidac nr.38 PT50Șc.Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	03.11.2008
	Bucă conțorizare INC Cioaba Maria Str. Orly nr.1 DN 25 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.150,00	15.01.2009
	Bucă conțorizare ACC Chilim C-tin (Barbul Rodica) Str. Crișan nr.20 DN 15 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	06.04.2009
	Bucă conțorizare INC Chilim C-tin (Barbul Rodica) Str. Crișan nr.20 DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	06.04.2009
	Bucă conțorizare ACC Ica Mariana C-tin Str. Adrian nr.145 DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	06.04.2009
	Bucă conțorizare INC Ica Mariana C-tin Str. Adrian nr.145 DN 25 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.357,77	06.04.2009
	Bucă conțorizare ACC Gheranescu Ștefan Str. Antonini nr.19 DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	20.03.2009
	Bucă conțorizare INC Cioaba Maria Str. Orly nr.1 DN 25 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.357,77	15.01.2009
	Bucă conțorizare INC Mihael Ștefania Str. Piața Unirii nr.2 DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	16.01.2009
	Bucă conțorizare ACC Mihael Ștefania Str. Piața Unirii nr.2 DN 15 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	16.01.2009
	Bucă conțorizare INC Taerel Florica Str. Numa Pompiliu nr.27 DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	19.12.2008
	Bucă conțorizare ACC Taerel Florica Str. Numa Pompiliu nr.27 DN 15 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	19.12.2008
	Bucă conțorizare INC Taculescu C-tin Str.Dr.Saidac nr.27A DN 15 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	22.01.2009
	Bucă conțorizare ACC Taculescu C-tin Str.Dr.Saidac nr.27A DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	22.01.2009
	Bucă conțorizare INC Ladaru Ion Str. Adrian nr.119 DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	16.02.2009
	Bucă conțorizare ACC Ladaru Ion Str. Adrian nr.119 DN 15 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	16.02.2009
	Bucă conțorizare INC Viasu Ana Str.Crișan nr.9 DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	21.01.2009
	Bucă conțorizare ACC Viasu Ana Str.Crișan nr.9 DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	21.01.2009
	Bucă conțorizare INC Mustachide Ecaterina Str.Dr.Saidac nr.26A DN20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	22.01.2009
	Bucă conțorizare INC Trocan Ion Str.Piața Bazinului nr.3 DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	20.01.2009
	Bucă conțorizare ACC Trocan Ion Str.Piața Bazinului nr.3 DN 15 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	20.01.2009
	Bucă conțorizare INC Matusoiu C-tin Str.Dr.Saidac nr.42 DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	22.01.2009
	Bucă conțorizare ACC Matusoiu C-tin Str.Dr.Saidac nr.42 DN 15 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	22.01.2009

	Bucla contorizare INC Serafin Petrisor Str.Piata Unirii nr.3 DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	03.02.2009
	Bucla contorizare INC Sebes Vasile Str. Numa Pompiliu nr.31 DN 15 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	03.02.2009
	Bucla contorizare ACC Sebes Vasile Str. Numa Pompiliu nr.31 DN 15 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	03.02.2009
	Bucla contorizare INC Calmuc Margareta Str. Adrian nr.109 DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	21.01.2009
	Bucla contorizare ACC Calmuc Margareta Str. Adrian nr.109 DN 15 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	21.01.2009
	Bucla contorizare INC Giurescu Dumitru Str. Antonini nr.14 DN 25 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.357,77	21.01.2009
	Bucla contorizare ACC Giurescu Dumitru Str. Antonini nr.14 DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	21.01.2009
	Bucla contorizare INC Pirvanescu Emilia Str.Dr.Saidac nr.27B DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	03.12.2008
	Bucla contorizare ACC Pirvanescu Emilia Str.Dr.Saidac nr.27B DN 15 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	03.12.2008
	Bucla contorizare ACC Lungu Claudiu Str. Crisan nr.18 DN 15 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	21.01.2009
	Bucla contorizare INC Stancovici Victor Str.Numa Pompiliu nr.33 DN 25 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.357,77	17.07.2009
	Bucla contorizare ACC Stancovici Victor Str.Numa Pompiliu nr.33 DN 15 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	17.07.2009
	Bucla contorizare INC Schintee Ion Str.Piata Unirii nr.4 DN 25 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.357,77	16.07.2009
	Bucla contorizare INC Fulga Silvia Str. Adrian nr.104 DN 25 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.357,77	14.01.2009
	Bucla contorizare INC Ionascut Ilie Str.Adrian nr.123 DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	19.12.2008
	Bucla contorizare ACC Ionascut Ilie Str.Adrian nr.123 DN 15 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	19.12.2008
	Bucla contorizare INC Costreie Romanita Str. Crisan nr.25 DN 25 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	18.03.2009
	Bucla contorizare ACC Turi Andrei Str. Antonini nr.25 DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	17.03.2009
	Bucla contorizare INC Turi Andrei Str. Antonini nr.25 DN 25 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.357,77	17.03.2009
	Bucla contorizare ACC Costeie Romanita Str. Crisan nr.20 DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	18.03.2009
	Bucla contorizare INC Ursuletu Nicolae Str. Dr.Saidac nr.46 DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	11.03.2009
	Bucla contorizare ACC Ursuletu Nicolae Str. Dr.Saidac nr.46 DN 15 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	11.03.2009
	Bucla contorizare ACC Pavel Ana Str. Piata Unirii nr.3 DN 15 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	17.03.2009
	Bucla contorizare ACC Fulga Silvia Str. Adrian nr.104 DN 15 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	14.01.2009
	Bucla contorizare INC Gheranescu Stefan Str. Antonini nr.19 DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	17.03.2009
	Bucla contorizare ACC Schintee Ion Str.Piata Unirii nr.4 DN 15 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	16.07.2009
	Bucla contorizare INC Jieanu Stanciu Str.Adrian nr.143 DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2009
	Bucla contorizare ACC Jieanu Stanciu Str.Adrian nr.143 DN 15 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2009
	Bucla contorizare INC Lungu Ionel Str.Numa Pompiliu nr.26 DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2009
	Bucla contorizare ACC Lungu Ionel Str.Numa Pompiliu nr.26 DN 15 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2009
	Bucla contorizare INC Nica Viorel Str.Dr.Saidac nr.33 DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2009
	Bucla contorizare ACC Nica Viorel Str.Dr.Saidac nr.33 DN 15 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2009
	Bucla contorizare INC Ciuciu Cornelia Str.Adrian nr.100A DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2009
	Bucla contorizare ACC Ciuciu Cornelia Str.Adrian nr.100A DN 15 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2009
	Bucla contorizare INC Pauna Ion Str.Numa Pompiliu nr.34 DN 25 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.357,77	05.01.2010

	Bucia contorizare ACC Pauna Ion Str.Numa Pompiliu nr.34 DN 15 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	05.01.2010
	Bucia contorizare INC Jianu Cristian Str.Dr.Saidac nr.50 DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	04.01.2010
	Bucia contorizare INC German Nicoleta Str.Dr.Saidac nr.48 DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	02.02.2010
	Instalatie preparare apa calda si apa calda menajera PT50Sc.Gen.3	2.1.6.1.1.	236.683,35	10.03.2010
	Bucia contorizare INC Brindusescu Alecsandru Str.Adrian nr.141ADN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	08.03.2010
	Bucia contorizare ACC Brindusescu Alecsandru Str.Adrian nr.141ADN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	08.03.2010
	Bucia contorizare ET Ghermuta Silvia Str.Saidac nr.38 DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	06.12.2010
	Bucia contorizare ACC Ghermuta Silvia Str.Saidac nr.38 DN 15 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	06.12.2010
	Bucia contorizare ET Plesan Valeria Str.Saidac nr.50 DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	29.11.2010
	Bucia contorizare ACC Plesan Valeria Str.Saidac nr.50 DN 20 PT50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	29.11.2010
	Bucia contorizare ET Ica Gheorghe Str.Smardan nr.35 DN 20 PT 50-Gen.3	2.2.4.2.	1010,28	04.01.2011
	Bucia contorizare ACC Ica Gheorghe Str.Smardan nr.35 DN 20 PT 50-Gen.3	2.2.4.2.	1010,28	04.01.2011
	Bucia contorizare ET Baltateanu Nicolae Str.Adrian nr.102 DN 20 PT 50-Gen.3	2.2.4.2.	1.010,28	11.11.2011
	Debitmetru AR Generală 3 DN 50 PT50Sc.Gen.3	2.2.4.2.	1.985,65	30.04.2004
44	PT 51 LIC.DECEBAL LUCRARI MODERNIZARE CLADIRE PT51 LIC.DECEBAL	1.6.5.	139.074,92	30.12.2004
	RETELE TERMIFICARE SECUNDARE CANALE NEVIZITABILE PT51 LIC.DECEBAL	1.9.2.2.	191.781,73	30.12.2004
	INSTALATIE PREPARARE APA CALDA SI MENAJERA PT51 LIC.DECEBAL	2.1.6.1.1.	538.193,00	30.12.2004
	INSTALATIE AMC AFERENTA PT51 LIC.DECEBAL	2.2.4.3.	203.254,00	30.12.2004
45	PT 53 RETELE TERMICE SECUNDARE PT53	1.9.2.2.	7.121.326,77	13.08.2007
	Lucrari modernizare PT53	1.6.5.	417.711,80	10.03.2008
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT53	2.1.6.1.1.	535.405,33	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT53	2.2.4.3.	336.939,79	28.02.2007
	BUCLA INC DN 25, BL P1,SC 1 PT53	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL P1, SC2 PT53	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL A1 SC 1 PT53	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B1 SC 1 PT53	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B2 SC 1 PT53	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B3 SC 1 PT53	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL C1 SC 1 PT53	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL C1 SC 2 PT53	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL C1 SC 3 PT53	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL C1 SC 4 PT53	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL C1 SC 5 PT53	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL C2 SC 1 PT53	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL C2 SC 2 PT53	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25; BL C2 SC 3 PT53	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL C2 SC 4 PT53	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL C2 SC 5 PT53	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL C13 SC 1 PT53	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL C13 SC 2 PT53	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL C3A SC 1 PT53	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL C3A SC 2 PT53	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL P1 SC 1 PT53	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL P1 SC 2 PT53	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	Bucia contorizare ACC Blagoe Mihaela Str. M.Averescu nr.10 DN 20 PT53	2.2.4.2.	1.010,28	25.03.2009
	Bucia contorizare INC Blagoe Mihaela Str. M.Averescu nr.10 DN 25 PT53	2.2.4.2.	1.357,77	25.03.2009
	Bucia contorizare ACC Gurgui Vasile Str.Cezar nr.2 DN 20 PT53	2.2.4.2.	1.010,28	16.07.2009
	Bucia contorizare INC Gurgui Vasile Str.Cezar nr.2 DN 20 PT53	2.2.4.2.	1.010,28	16.07.2009
	BUCLA APA RECE DN65 PT53	2.2.4.2.	1.900,70	30.04.2004
	CONTOR DN40 AS 105 PT53	2.2.4.2.	93,17	30.11.2004
	DEBITMETRU ACM DN40 AS 52 BL B3 PT53	2.2.4.2.	93,17	30.11.2004
	DEBITMETRU ACM DN40 AS 52 BL C2 PT53	2.2.4.2.	93,17	30.11.2004
	DEBITMETRU ACM DN40 AS 52 BL C1 PT53	2.2.4.2.	93,17	30.11.2004
	CONTOR DN40 FINANTE PT53	2.2.4.2.	478,59	30.11.2004
	PUNCT TERMIC 53 CLADIRI(1038)		2.744,01	01.08.2005
	Lucrari modernizare PT54	1.6.5.	457.812,29	10.03.2008
46	PT 54	1.9.2.2.	20.024.731,67	10.03.2008
	Retea aliment.ET(conducta subt.preiz)PT54	1.9.2.2.	82,50	30.12.2005
	CONTOR APA CALDA DECEBAL Croicu Grigore DN15 DECEBAL 38 PT54	2.2.4.2.	2.100,84	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA DECEBAL 29 Scurtu Stefan DN25+15 DECEBAL 29 PT54	2.2.4.2.	360,00	09.03.2006
	DEBITMETRU DN25 Jianu Elisabeta DECEBAL 31 PT54	2.2.4.2.	2.453,00	03.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE ACC Pruna Stefan DN25+20 DECEBAL 25 PT54	2.2.4.2.	1.692,00	03.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE Baloi Cucu DN20 AURELIAN 40 PT54	2.2.4.2.	1.709,00	21.11.2005
	BUCLA CONTORIZARE Neagoe Angela DN15 CAROL I 39 PT54	2.2.4.2.	1.991,00	08.01.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE CASA Sprincenatu Iulica DN32 DECEBAL 24 PT54	2.2.4.2.	1.930,00	04.01.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE CASA Bojin Lenuta DN25 TRAIAN 60 PT54	2.1.6.1.1.	632.233,28	28.02.2007
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT54	2.2.4.3.	351.931,72	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT54	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL P1, SC 1 PT54	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50,BL P2, SC 1 PT54	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 50, BL P3, SC 1 PT54	2.2.4.2.	4.305,71	30.11.2007

	BUCLA INC DN 40, BL L1, SC 1 PT54	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL L1, SC 2 PT54	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL L2, SC 1 PT54	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL L2, SC 2 PT54	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL L4, SC 1 PT54	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL L4, SC 2 PT54	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL L5, SC 1 PT54	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL L5, SC 2 PT54	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL L6, SC 1 PT54	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL L6, SC 2 PT54	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 36 AP, CAROL, SC 1 PT54	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 36 AP, CAROL, SC 2 PT54	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 36 AP, CAROL, SC3 PT54	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 56 AP, CAROL, SC 1 PT54	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 56 AP, CAROL, SC 2 PT54	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 56 AP, CAROL, SC 3 PT54	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 56 AP, CAROL, SC 4 PT54	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 36 AP, CAROL, SC 1 PT54	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 36 AP, CAROL, SC 2 PT54	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 36 AP, CAROL, SC 3 PT54	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 36 AP, CAROL, SC 4 PT54	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL TRAIAN 64, SC 1 PT54	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL TRAIAN 64, SC 2 PT54	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 6 mai, SC 2 PT54	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 6 mai, SC 3 PT54	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 6 mai, SC 4 PT54	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL P1 SC 1 PT54	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL P2 SC 1 PT54	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL P3 SC 1 PT54	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL L1 SC 1 PT54	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL L1 SC 2 PT54	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL L2 SC 1 PT54	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL L2 SC 2 PT54	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25, BL L4 SC 1 PT54	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25; BL L4 SC 2 PT54	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL L5 SC 1 PT54	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL L5 SC 2 PT54	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL L6 SC 1 PT54	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL L6 SC 2 PT54	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 36AP.CAROL SC 1 PT54	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 36AP.CAROL SC 2 PT54	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 36AP.CAROL SC 3 PT54	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 56AP.CAROL SC 1 PT54	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 56AP.CAROL SC 2 PT54	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 56AP.CAROL SC 3 PT54	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 56AP.CAROL SC 4 PT54	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL AS41-36 APCAROL SC 1 PT54	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL AS41-36 APCAROL SC 2 PT54	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL AS41-36 APCAROL SC 3 PT54	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL AS41-36 APCAROL SC 4 PT54	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL TRAIAN 64 SC 1 PT54	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL TRAIAN 64 SC 2 PT54	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 6 mai SC 1 PT54	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 6 mai SC 2 PT54	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 6 mai SC 3 PT54	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 6 mai SC 4 PT54	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	Bucia contorizare INC Limbarea Ghe. DN20 Bd. Carol I 33B PT54	2.2.4.2.	1.010,28	06.12.2007
	Bucia contorizare ACC Limbarea Ghe. DN15 Bd. Carol I 33B PT54	2.2.4.2.	1.010,28	06.12.2007
	Bucia contorizare INC Popescu Ștefan DN20 Str. Chișinău nr.2 PT54	2.2.4.2.	1.010,28	05.12.2007
	Bucia contorizare INC Trâpcea Iancu DN20 Bd. Carol I nr.31 PT54	2.2.4.2.	1.010,28	14.09.2007
	Bucia contorizare INC Filip Ion DN20 Str. Piața Ștefan cel Mare nr.3 PT54	2.2.4.2.	1.010,28	01.02.2008
	Bucia contorizare ACC Filip Ion DN15 Str. Piața Ștefan cel Mare nr.3 PT54	2.2.4.2.	1.010,28	01.02.2008
	Bucia contorizare INC Baneu Cristian DN32 Str. Decebal nr.20 PT54	2.2.4.2.	1.357,77	29.01.2008
	Bucia contorizare ACC Baneu Cristian DN15 Str. Decebal nr.20 PT54	2.2.4.2.	1.010,28	29.01.2008
	Bucia contorizare INC Cotovelea Paul DN20 Str. Decebal nr.33 PT54	2.2.4.2.	1.016,56	18.01.2008
	BUCLA CONTORIZARE ACC Cotovelea Paul DN15 DECEBAL 33 PT54	2.2.4.2.	996,63	03.03.2008
	Bucia contorizare INC Armeanu Rodica DN20 Str. I.Șt.Paulian nr.3A PT54	2.2.4.2.	1.010,28	07.04.2008
	Bucia contorizareACC Serban Ion DN 15 Str. Aurelian nr.26 PT54	2.2.4.2.	1.010,28	25.07.2008
	Bucia contorizare INC Stoichitoiu Grigore DN25 Str. I.Șt.Paulian nr.3 PT54	2.2.4.2.	1.357,77	29.05.2008

	Bucla contorizare INC Lungulescu Ovidiu DN25 Str. Aurelian nr.34 PT54	2.2.4.2.	1.357,77	08.07.2008
	Bucla contorizare ACC Lungulescu Ovidiu DN15 Str. Aurelian nr.34 PT54	2.2.4.2.	1.010,28	08.07.2008
	Bucla contorizare INC Ţiu Ion DN20 Str. Aurelian nr.30 PT54	2.2.4.2.	1.010,28	03.11.2008
	Bucla contorizare ACC Ţiu Ion DN15 Str. Aurelian nr.30 PT54	2.2.4.2.	1.010,28	03.11.2008
	Bucla contorizare INC Ciobotea Vasile DN20 Str. Decebal nr.32 PT54	2.2.4.2.	1.010,28	05.11.2008
	Bucla contorizare ACC Daescu Tatiana Str. Aurelian nr.28 DN 15 PT54	2.2.4.2.	1.010,28	06.04.2009
	Bucla contorizare INC Daescu Tatiana Str. Aurelian nr.28 DN 20 PT54	2.2.4.2.	1.010,28	06.04.2009
	Bucla contorizare INC Marica Stefan * Str. Decebal nr.16 DN 32 PT54	2.2.4.2.	1.357,77	25.03.2009
	Bucla contorizare INC Sirbulescu C-tin Str.Aurelian nr.28A DN 25 PT54	2.2.4.2.	1.357,77	13.04.2009
	Bucla contorizare ACC Sirbulescu C-tin Str.Aurelian nr.28A DN 15 PT54	2.2.4.2.	1.010,28	13.04.2009
	Bucla contorizare ACC Marica Stefan Str. Decebal nr.16 DN 25 PT54	2.2.4.2.	1.357,77	25.03.2009
	Bucla contorizare INC Rolea Alexandru Str. Decebal nr.18 DN 20 PT54	2.2.4.2.	1.010,28	22.01.2009
	Bucla contorizare ACC Rolea Alexandru Str. Decebal nr.18 DN 15 PT54	2.2.4.2.	1.010,28	22.01.2009
	Bucla contorizare ACC Serban Ion Str.Aurelian nr.26 DN 15 PT54	2.2.4.2.	84,26	23.06.2009
	Bucla contorizare ACC Georgescu Emilia Str.Carol I nr.39 DN 15 PT54	2.2.4.2.	1.010,28	15.11.2010
	CONTOR ENERGIE TERMICA PT54	2.2.4.2.	2.304,97	01.08.2004
	BUCLA APA RECE DN80 PT54	2.2.4.2.	1.951,71	30.04.2004
	BUCLA DN65 AS62-RETEA BL 6 mai PT54	2.2.4.2.	2.116,64	30.04.2004
	DEBITMETRU POLUX DN65 AS66-RETEA PT54	2.2.4.2.	1.579,38	30.04.2004
	BUCLA CONTORIZARE CALDURA DN25 Trancotescu Petre CHIŞINĂU 6 PT54	2.2.4.2.	273,90	30.11.2004
	DEBITMETRU POLLUX DN20 ASDTR BL6AP. PT54	2.2.4.2.	271,71	30.11.2004
	DEBITMETRU ACM DN32 AS CAROL PT54	2.2.4.2.	192,19	30.11.2004
	BUCLA CONTORI DN40 ASDTR PT54	2.2.4.2.	955,27	30.11.2004
	BUCLA CONTORI DN40 ASDTR BLP2 PT54	2.2.4.2.	1.103,47	30.11.2004
	DEBITMETRU DN25 AS DTR SINDICAT PT54	2.2.4.2.	344,45	30.11.2004
	DEBITMETRU ACM DN32 AS 66 PT54	2.2.4.2.	1.106,19	30.11.2004
	PUNCT TERMIC 54 CLADIRI(3024)		2.745,88	21.07.2005
47	PT 58	1.6.5.	441.730,59	10.03.2008
	Retea aliment.ET(conducta subt.preiz)PT58	1.9.2.2.	18.164.365,12	10.03.2008
	CONTOR ENERGIE TERMICA ZABRAUTULUI 24 Nuhaiu Vasile DN20 PT58	2.2.4.2.	1.568,98	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA ZABRAUTULUI 35 Cerbu Ioana DN20 PT58	2.2.4.2.	1.398,32	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA Basarab Mihai DN15 ZĂBRĂUȚULUI 33 PT58	2.2.4.2.	1.467,03	30.12.2005
	BUCLA DE CONTORIZARE AS 67 BL B1 DN40 PT58	2.2.4.2.	1.695,00	05.01.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE CASA Ifrim Floriana DN25 ZĂBRĂUȚULUI PT58	2.2.4.2.	1.800,56	04.01.2007
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT58	2.1.6.1.1.	517.920,97	28.02.2007

	INSTALATIE AMC PT58	2.2.4.3.	297.645,75	28.02.2007
	BUCLA INC DN 65, BL A1, SC 1 PT58	2.2.4.2.	6.468,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 65, BKL A2, SC 1 PT58	2.2.4.2.	6.468,71	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL B1, SC 1 PT58	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL B2, SC 1 PT58	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL B3, SC 1 PT58	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL B4, SC 1 PT58	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL B5, SC 1 PT58	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 32; BL A1 SC 1 PT58	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 32; BL A2 SC 1 PT58	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B1 SC 1 PT58	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B2 SC 1 PT58	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B3 SC 1 PT58	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B4 SC 1 PT58	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B5 SC 1 PT58	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 32; BL C SC 1 PT58	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	Bucia contorizare INC Guran Aurel DN20 Bd. TVladimirescu nr.55 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	03.12.2007
	Bucia contorizare ACC Guran Aurel DN15 Bd. TVladimirescu nr.55 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	03.12.2007
	Bucia contorizare INC Grigorescu Virgil DN20 Bd. TVladimirescu nr.43 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	10.12.2007
	Bucia contorizare ACC Grigorescu Virgil DN15 Bd. TVladimirescu nr.43 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	10.12.2007
	Bucia contorizare ACC Trandafirescu Marian DN15 Str. Zăbrăuțului nr.12 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	25.03.2008
	Bucia contorizare INC Trandafirescu Marian DN20 Str. Zăbrăuțului nr.12 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	25.03.2008
	BUCLA CONTORIZARE INC Craciunescu Lucretiu DN25 ZĂBRĂUȚULUI 8 PT58	2.2.4.2.	1.357,77	20.03.2008
	Bucia contorizare ACC Tigantea Petre DN15 Str. Zăbrăuțului nr.17 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	21.05.2008
	Bucia contorizare INC Tigantea Petre DN20 Str. Zăbrăuțului nr.17 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	21.05.2008
	Bucia contorizare INC Barbul Rodica DN20 Bd. TVladimirescu nr.47 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	22.05.2008
	Bucia contorizare ACC Barbul Rodica DN15 Bd. TVladimirescu nr.47 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	22.05.2008
	Bucia contorizare INC Petrescu Ion DN20 Str. Zăbrăuțului nr.28 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	23.05.2008
	Bucia contorizare INC Capitanescu Octavian DN20 Str. Zăbrăuțului nr.15 PT58	2.2.4.	1.010,28	19.07.2008
	Bucia contorizare INC Radoslav Grigore DN20 Bd. TVladimirescu nr.53 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	04.11.2008
	Bucia contorizare INC Albu Constantin DN20 Str. Zăbrăuțului nr.37 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	04.11.2008
	Bucia contorizare ACC Albu Constantin DN15 Str. Zăbrăuțului nr.37 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	04.11.2008
	Bucia contorizare INC Marușca Aurelia DN20 Str. Zăbrăuțului nr.22A PT58	2.2.4.2.	1.010,28	05.11.2008
	Bucia contorizare INC Vidan Ion DN20 Str. Zăbrăuțului nr.32 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	05.11.2008
	Bucia contorizare ACC Vidan Ion DN15 Str. Zăbrăuțului nr.32 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	05.11.2008

	Bucia contorizare ACC Mazilu C-tin Str. Zabrautului nr.19 DN 15 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	06.04.2009
	Bucia contorizare INC Burcu Valerica Str.Zabrautului nr.1 DN 20 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	23.01.2009
	Bucia contorizare ACC Burcu Valerica Str.Zabrautului nr.1 DN 15 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	23.01.2009
	Bucia contorizare INC Bratloveanu Ilie Str. Cicero nr.48 DN 20 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	23.01.2009
	Bucia contorizare INC Piciorus Ghe. Bd. Tudor Vladimirescu nr.51 DN 20 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	21.01.2009
	Bucia contorizare ACC Piciorus Ghe. Bd. Tudor Vladimirescu nr.51 DN 15 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	21.01.2009
	Bucia contorizare INC Dragota Nicolas Str. Zabrautului nr.34 DN 20 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	17.02.2009
	Bucia contorizare ACC Dragota Nicolas Str. Zabrautului nr.34 DN 15 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	17.02.2009
	Bucia contorizare INC Caranfil Veronica Bd.T.Vladimirescu nr.39 DN 15 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	20.02.2009
	Bucia contorizare INC Ungureanu Vicentiu Str.Zabrautului nr.4 DN 20 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	15.01.2009
	Bucia contorizare ACC Ungureanu Vicentiu Str.Zabrautului nr.4 DN 15 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	15.01.2009
	Bucia contorizare INC Vladu Nicolae Str.Zabrautului nr.33 DN 20 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	13.11.2009
	Bucia contorizare INC Deac Florentina Str.Zabrautului nr.11 DN 20 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	13.11.2009
	Bucia contorizare ACC Deac Florentina Str.Zabrautului nr.11 DN 15 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	13.11.2009
	Bucia contorizare INC Sandru Ilarion Bd.T.Vladimirescu nr.3 DN 20 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	05.05.2010
	Bucia contorizare ET Mihart Florin Str.Zabrautului nr.36 DN 20 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	18.02.2011
	Bucia contorizare ACC Mihart Florin Str.Zabrautului nr.36 DN 15 PT58	2.2.4.2.	990,00	18.02.2011
	Bucia contorizare ET Rochian Tudor Str.Zabrautului nr.18 DN 20 PT58	2.2.4.2.	1.010,28	28.12.2011
	CONTOR APA RECE DN100 PT58	2.2.4.2.	3.010,24	30.04.2004
	BUCLA APA RECE DN80 PT58	2.2.4.2.	1.785,02	30.04.2004
	PUNCT TERMIC 58 CLADIRI(1028)		2.745,88	15.07.2005
48	PT 59 RETELE TERMICE SECUNDARE PT59	1.9.2.2.	6.194.721,90	13.08.2007
	Lucrari modernizare PT59	1.6.5.	569.317,34	10.03.2008
	SCHIMBATOR CALDURA 68 PALCI PT59	2.6.1.1.a.	24.962,33	30.04.2004
	SCHIMBATOR CALDURA 70 PLACI PT59	2.6.1.1.a.	25.444,35	30.04.2004
	CONTOR ENERGIE TERMICA Ariciu C-tin DN20 VALECSANDRI 31 PT59	2.2.4.2.	1.813,24	30.12.2005
	BUCLA CONTORIZARE ACC AS100 BLF12 DN40+32 PT59	2.2.4.2.	2.859,33	03.04.2006
	DEBITMETRU ACC AS 100 BL F18 SC2 DN32 PT59	2.2.4.2.	735,34	03.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE AS100 BLF18 SC2 DN32 PT59	2.2.4.2.	1.948,00	03.04.2006
	DEBITMETRU ACC AS 100 BL F19 SC1 DN40 PT59	2.2.4.2.	970,00	03.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE AS100 BLF19 SC1 DN40 PT59	2.2.4.2.	2.123,00	03.04.2006
	DEBITMETRU ACC AS 100 BL F19 SC2 DN32 PT59	2.2.4.2.	734,50	03.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE AS100 BLF19 SC2 DN32 PT59	2.2.4.2.	1.943,17	03.04.2006
	DEBITMETRU ACC AS 100 BL F20 SC1 DN32 PT59	2.2.4.2.	735,50	03.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE AS100 BLF20 SC1 DN32 PT59	2.2.4.2.	1.946,50	03.04.2006

	DEBITMETRU ACC AS 100 BL F20 SC2 DN32 PT59	2.2.4.2.	735,33	03.04.2006
	DEBITMETRU ACC AS 100 BL F20 SC3 DN40 PT59	2.2.4.2.	968,50	03.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE AS100 BLF20 SC3 DN40 PT59	2.2.4.2.	2.138,50	03.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE AS100 BLF21 SC1 DN32 PT59	2.2.4.2.	1.946,50	03.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE ACC AS100 BLF21SC2 DN40+40 PT59	2.2.4.2.	2.828,00	03.04.2006
	DEBITMETRU ACC AS 100 BL F22 SC2 DN32 PT59	2.2.4.2.	734,50	03.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE AS100 BLF22 SC2 DN32 PT59	2.2.4.2.	1.943,17	03.04.2006
	DEBITMETRU ACC AS 100 BL F23 SC1 DN40 PT59	2.2.4.2.	970,00	03.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE AS100 BLF23 SC1 DN40 PT59	2.2.4.2.	2.142,00	03.04.2006
	DEBITMETRU ACC AS 100 BL F23 SC2 DN32 PT59	2.2.4.2.	734,50	03.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE AS100 BLF23 SC2 DN32 PT59	2.2.4.2.	1.943,16	03.04.2006
	DEBITMETRU ACC CASA Dragnea Gheorghe DN25 retur BRÎNCOVEANU 89 PT59	2.2.4.2.	692,00	03.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE Ghita Tilica DN20 BRÎNCOVEANU 62 PT59	2.2.4.2.	1.325,04	20.04.2006
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT59	2.1.6.1.1.	542.609,61	28.02.2007
		2.2.4.3.	318.331,72	28.02.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE A EN.TERMICE Cracea Victor BRÎNCOVEANU 77 PT59	2.2.4.2.	1.010,28	03.10.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B1, SC 1 PT59	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B1, SC 2 PT59	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B1, SC 3 PT59	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B1 SC 1 PT59	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B1 SC 2 PT59	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B1 SC 3 PT59	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	Bucia contorizare INC Golea Petre DN25 Str. Brîncoveanu nr.69 PT59	2.2.4.2.	1.010,28	03.12.2007
	Bucia contorizare ACC Golea Petre DN15 Str. Brîncoveanu nr.69 PT59	2.2.4.2.	1.010,28	03.12.2007
	Bucia contorizare INC Pais Leonida DN20 Str. Popa Șapcă nr.4 PT59	2.2.4.2.	1.010,28	07.04.2008
	Bucia contorizare INC Șerbănescu Stelian DN20 Str. Brîncoveanu nr.113 PT59	2.2.4.2.	1.010,28	03.11.2008
	Bucia contorizare ACC Șerbănescu Stelian DN15 Str. Brîncoveanu nr.113 PT59	2.2.4.2.	1.010,28	03.11.2008
	Bucia contorizare INC Fuiorea Bulucea D-tru Str. Brîncoveanu nr.90A DN 20 PT59	2.2.4.2.	1.010,28	03.04.2009
	Bucia contorizare ACC Fuiorea Bulucea D-tru Str. Brîncoveanu nr.90A DN 15 PT59	2.2.4.2.	1.010,28	03.04.2009
	Bucia contorizare INC Moraru Alexandru Str. Brîncoveanu nr.94 DN 20 PT59	2.2.4.2.	1.010,28	12.01.2009
	Bucia contorizare ACC Moraru Alexandru Str. Brîncoveanu nr.94 DN 20 PT59	2.2.4.2.	1.010,28	12.01.2009
	Bucia contorizare ACC Scaueru Valeria Str. Brîncoveanu nr.107 DN 15 PT59	2.2.4.2.	1.010,28	12.01.2009
	Bucia contorizare INC Scaueru Valeria Str. Brîncoveanu nr.107 DN 20 PT59	2.2.4.2.	1.010,28	12.01.2009
	Bucia contorizare ACC Cepes C-tin Str. Brîncoveanu nr.109 DN 15 PT59	2.2.4.2.	1.010,28	16.02.2009
	Bucia contorizare INC Arnautu Mihai Str. Brîncoveanu nr.51 DN 20 PT59	2.2.4.2.	1.010,28	16.02.2009

	Bucia contorizare ACC Arnautu Mihai Str. Brincoveanu nr.51 DN 15 PT59	2.2.4.2.	1.010,28	16.02.2009
	Bucia contorizare INC Cepes C-tin Str. Brincoveanu nr.109 DN 20 PT59	2.2.4.2.	1.010,28	16.02.2009
	Bucia contorizare INC Stratomir Ion Str. Brincoveanu nr.80 DN 32 PT59	2.2.4.2.	1.357,77	16.02.2009
	Bucia contorizare ACC Stratomir Ion Str. Brincoveanu nr.80 DN 20 PT59	2.2.4.2.	1.010,28	16.02.2009
	Bucia contorizare INC Visan Danila Str. Brincoveanu nr.72 DN 20 PT59	2.2.4.2.	1.010,28	21.01.2009
	Bucia contorizare ACC Visan Danila Str. Brincoveanu nr.72 DN 15 PT59	2.2.4.2.	1.010,28	21.01.2009
	Bucia contorizare INC Crivineanu Grigore Str. Adrian nr.94 DN 25 PT59	2.2.4.2.	1.357,77	31.07.2009
	Bucia contorizare INC Tufts Alexandru Str.Brincoveanu nr.32B DN 20 PT59	2.2.4.2.	1.010,28	11.01.2010
	Bucia contorizare ACC Tufts Alexandru Str.Brincoveanu nr.32B DN 15 PT59	2.2.4.2.	1.010,28	11.01.2010
	Bucia contorizare INC Gitan Aurica-Anica Str.Brincoveanu nr.80 DN 20 PT59	2.2.4.2.	1.010,28	11.01.2010
	Bucia contorizare ACC Gitan Aurica-Anica Str.Brincoveanu nr.80 DN 15 PT59	2.2.4.2.	1.010,28	15.03.2010
	Bucia contorizare ET Balica Florica Str.V/Alecsandri nr.33 DN 25 PT59	2.2.4.2.	1.350,00	17.02.2011
	Bucia contorizare ET Viadoi Viorel Str.Cicero nr.45 DN 20 PT59	2.2.4.2.	1.010,28	23.11.2011
	BUCLA APA RECE DN65 PT59	2.2.4.2.	1.956,86	30.04.2004
	CONTOR E TERMICA DN200 PT59	2.2.4.2.	3.190,44	30.04.2004
	CONTOR POLUX DN40 AS 100-RETEA BL F19 PT59	2.2.4.2.	1.959,44	30.04.2004
	CONTOR E TERMICA DN40 Baloi-Caprescu P. BRÎNCOVEANU 97 PT59	2.2.4.2.	1.874,27	30.04.2004
	DEBITMETRU DN25 BL2 SC1 PT 59	2.2.4.2.	250,96	30.11.2004
	BUCLA CONTORIZARE INC CASA Dragnea Gheorghe DN25 BRÎNCOVEANU 89 PT59	2.2.4.2.	245,91	30.11.2004
	DEBITMETRU ACM DN15 Caprescu P. RETEA BRÎNCOVEANU 97 PT59	2.2.4.2.	146,16	30.11.2004
	BUCLA CONTORIZARE INC DN32 Dragnea Gheorghe RETEA BRÎNCOVEANU 89 PT59	2.2.4.2.	837,00	30.11.2004
	PUNCT TERMIC 59 CLADIRI(3030)		2.745,88	15.07.2005
49	RETELE TERMICE SECUNDARE PT60	1.9.2.2.	5.278.800,08	13.08.2007
	Lucrari modernizare PT60	1.6.5.	513.781,02	10.03.2008
	CONTOR ENERGIE TERMICA-TUR PT60 BRANCOVEANU 12 BL3 SC3 DN40	2.2.4.2.	1.500,00	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA PT60 BRANCOVEANU 12 BL3 SC1 DN40	2.2.4.2.	1.462,53	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA RETUR PT60 BRANCOVEANU12 BL3 SC3 DN40	2.2.4.2.	1.462,53	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA PT60 ADRIAN 4A DN20+15 Giotina C-tin	2.2.4.2.	1.843,54	30.12.2005
	CONTOR ET DN25 Alexandrescu C-ta PT60 CALOMFIRESCU 15	2.2.4.2.	763,18	30.12.2005
	DEBITMETRU DN25 Radoi Constantin PT60 BRÎNCOVEANU 5	2.2.4.2.	360,00	09.03.2006
	BUCLA CONTORIZARE Ionascut Andrei ADRIAN 9 DN25 PT60	2.2.4.2.	1.809,75	03.03.2006
	BUCLA DE CONTORIZARE AS NR 82 BL B4 SC 1 PT60 DN40	2.2.4.2.	1.695,00	04.07.2006
	BUCLA DE CONTORIZARE AS NR 82 BL B3 SC 1 PT60 DN40	2.2.4.2.	1.671,00	04.07.2006
	BUCLA DE CONTORIZARE AS NR 82 BL B5 SC 1 PT60 DN40	2.2.4.2.	1.695,00	04.07.2006
	BUCLA DE CONTORIZARE AS NR 82 BL B1 PT60 DN40	2.2.4.2.	1.695,00	04.07.2006

	BUCLA DE CONTORIZARE CASA Popescu Ion PT60 DN25 BRÎNCOVEANU 32	2.2.4.2.	2.503,00	26.09.2006
	BUCLA DE CONTORIZARE CASA Alexandrescu C-ta PT60 DN15 CALOMIIRESCU 15	2.2.4.2.	84,26	08.01.2007
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT60	2.1.6.1.1.	673.201,47	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT60	2.2.4.3.	336.480,84	28.02.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE A EN.TERMICE PT60-CASA Fulga Aneta ADRIAN 2B	2.2.4.2.	2.020,56	03.10.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE A EN.TERMICE CASA Busescu Misu D.GRECESCU 34 PT60	2.2.4.2.	1.010,28	03.10.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B1-A1, SC 1 PT60	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B2-A1, SC 1 PT60	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B3-A1, SC 1 PT60	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL B4-A1, SC 1 PT60	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL C1-CAL., SC 1 PT60	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL C2-CAL., SC 1 PT60	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL C3-CAL., SC 1 PT60	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL C4-CAL, SC 1 PT60	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL C5-CAL., SC 1 PT60	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL C6-CAL., SC 1 PT60	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 32; BL B1 - A1 SC 1 PT60	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 32; BL B2 - A1 SC 1 PT60	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 32; BL B3 - A1 SC 1 PT60	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL B4 - A1 SC 1 PT60	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL C1 - CAL SC 1 PT60	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL C2 - CAL SC 1 PT60	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL C3 - CAL SC 1 PT60	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL C4 - CAL SC 1 PT60	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL C5 - CAL SC 1 PT60	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL C6 - CAL SC 1 PT60	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 3BRINC SC 1 PT60	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 3BRINC SC 2 PT60	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	Bucia contorizare INC Rusinaru Doru DN25 PT60 Str. Brîncoveanu nr.31	2.2.4.2.	1.357,77	04.12.2007
	Bucia contorizare INC Roșoga Daniel-Maria DN25 PT60 Str. Adrian nr.6A	2.2.4.2.	1.357,77	06.12.2007
	Bucia contorizare ACC Roșoga Daniel-Maria DN15 PT60 Str. Adrian nr.6A	2.2.4.2.	1.010,28	06.12.2007
	Bucia contorizare INC Grigore Nicolae DN20 PT60 Str. Adrian nr.20	2.2.4.2.	1.010,28	29.01.2008
	Bucia contorizare ACC Grigore Nicolae DN15 PT60 Str. Adrian nr.20	2.2.4.2.	1.010,28	29.01.2008
	Bucia contorizare INC Dragomir Soția DN20 PT60 Str. D.Bolintineanu nr.43B	2.2.4.2.	1.010,28	01.02.2008
	Bucia contorizare ACC Ghierdea Ionel DN15 PT60 Str. Adrian Nr.2A	2.2.4.2.	1.010,28	01.02.2008

	BUCLA CONTORIZARE INC Ghilerdea Ionel DN20 PT60 ADRIAN 2A	2.2.4.2.	1.010,28	01.02.2008
	Bucla contorizare ACC Vintilescu Vasile DN15 PT60 Str. Brîncoveanu nr.7	2.2.4.2.	1.010,28	20.03.2008
	BUCLA CONTORIZARE INC Vintilescu Vasile DN20 PT60 BRÎNCOVEANU 7	2.2.4.2.	1.010,28	20.03.2008
	Bucla contorizare ACC Busescu Maria DN15, PT60 Str. D.Grecescu nr.34	2.2.4.2.	1.010,28	17.04.2008
	Bucla contorizare INC Pană Constanța DN25 PT60 Str. D.Grecescu nr.36	2.2.4.2.	1.357,77	10.04.2008
	Bucla contorizare INC Ștefan Maria DN20 PT60 Str. Calomfirescu nr.25	2.2.4.2.	1.010,28	21.05.2008
	Bucla contorizare ACC Ștefan Maria DN15 PT60 Str. Calomfirescu nr.25	2.2.4.2.	1.010,28	21.05.2008
	Bucla contorizare INC Smeu Ramona DN20 Str. Adrian nr.12 PT60	2.2.4.2.	1.010,28	12.11.2008
	Bucla contorizare ACC Smeu Ramona DN15 Str. Adrian nr.12 PT60	2.2.4.2.	1.010,28	12.11.2008
	Bucla contorizare INC Șulț Năstase DN25 Str. Adrian nr.14 PT60	2.2.4.2.	1.357,77	25.07.2008
	Bucla contorizare ACC Șulț Năstase DN15 Str. Adrian nr.14 PT60	2.2.4.2.	1.010,28	05.11.2008
	Bucla contorizare INC Alexandru Mihai Str.Adrian nr.3 DN 20 PT60	2.2.4.2.	1.010,28	02.02.2009
	Bucla contorizare ACC Alexandru Mihai Str.Adrian nr.3 DN 15 PT60	2.2.4.2.	1.010,28	02.02.2009
	Bucla contorizare INC Vladuți Vasilan Str. Bolintineanu nr.63 DN 20 PT60	2.2.4.2.	1.010,28	02.02.2009
	Bucla contorizare ACC Vladuți Vasilan Str. Bolintineanu nr.63 DN 15 PT60	2.2.4.2.	1.010,28	02.02.2009
	Bucla contorizare INC Ochea Virgil Str.D.Bolintineanu nr.45A DN 20 PT60	2.2.4.2.	1.010,28	17.07.2009
	Bucla contorizare ACC Ochea Virgil Str.D.Bolintineanu nr.45A DN 15 PT60	2.2.4.2.	1.010,28	17.07.2009
	Bucla contorizare ACC Radoi C-tin Str.Brincoveanu nr.5 DN 20 PT60	2.2.4.2.	199,04	24.07.2009
	Bucla contorizare INC Balulescu C-tin Str.Adrian nr.6 DN 20 PT60	2.2.4.2.	1.010,28	19.12.2008
	Bucla contorizare ACC Balulescu C-tin Str.Adrian nr.6 DN 15 PT60	2.2.4.2.	1.010,28	19.12.2008
	Bucla contorizare INC Lupu Rodica Str.Adrian nr.1 DN 20 PT60	2.2.4.2.	1.010,28	11.01.2010
	Bucla contorizare ET Profir Mircea Str.Brancoveanu nr.8 DN 20 PT60	2.2.4.2.	1.010,28	29.11.2010
	Bucla contorizare ET Pisleaga Mariaora Str.Adrian nr.13 DN 25 PT60	2.2.4.2.	1.357,77	24.01.2011
	CONTOR APA RECE DN80 PT60	2.2.4.2.	3.131,16	30.04.2004
	CONTOR E TERMICA DN150 AS POPA SAPCA PT60	2.2.4.2.	1.602,10	30.04.2004
	CONTOR ENERGIE TERMICA DN40 RETEA Ivan Alex. PT60 D.BOLINTINEANU 45B	2.2.4.2.	1.443,60	30.11.2004
	PUNCT TERMIC 60 CLADIRI(1012)		2.745,88	15.07.2005
50	PT 66 RETELE TERMICE SECUNDARE PT66	1.9.2.2.	6.933.437,82	28.02.2007
	Lucrari modernizare PT66	1.6.5.	547.629,48	10.03.2008
	CONTOR ENERGIE TERMICA CICERO 141 Panoiu Grigore DN20 PT66	2.2.4.2.	1.579,62	30.12.2005
	BUCLA CONTORIZARE Puui Vioarel DN20 PRUNULUI 5 PT66	2.2.4.2.	1.527,00	03.03.2006
	BUCLA DE CONTORIZARE CASA Andronie Dumitru DN20 GHE.ANGHEL 66 PT66	2.2.4.2.	2.169,00	22.08.2006
	BUCLA DE CONTORIZARE CASA Baloi Florin DN32 GHE.ANGHEL 64 PT66	2.2.4.2.	2.000,03	22.08.2006
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT66	2.1.6.1.1.	722.557,85	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT66	2.2.4.3.	342.203,68	28.02.2007

	BUCLA INC DN 40, BL VT1, SC 1 PT66	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL VT1, SC 2 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL VT1, SC 3 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL VT2, SC 1 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL VT2, SC 2 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL VT2, SC 3 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL VT8, SC 1 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL VT8, SC 2 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL VT9, SC 1 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL VT9, SC 2 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL VT9, SC 3 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL VT10, SC 1 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL VT10, SC 2 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL VT3, SC 1 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL VT3, SC 2 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL VT3, SC 3 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL VT3, SC 4 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL VT5, SC 1 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL VT5A, SC 1 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL VT5A, SC 2 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL VT5B, SC 1 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL VT5B, SC 2 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL VT3, SC 1 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL V3, SC 2 PT66	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL V3, SC 3 PT66	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V10, SC 1 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V10, SC 2 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V10, SC 3 PT66	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V13, SC 1 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V13, SC 2 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V13, SC 3 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V14, SC 1 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V14, SC 2 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V15, SC 1 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL V15, SC 2 PT66	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL V16, SC 1 PT66	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V16, SC 2 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007

	BUCLA INC DN 32, BL V16, SC 3 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL V16, SC 4 PT66	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL V17, SC 1 PT66	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V17, SC 2 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V17, SC 3 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL V17, SC 4 PT66	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V17, SC 5 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V18, SC 1 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V18, SC 2 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL V11, SC 1 PT66	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V11, SC 2 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V11, SC 3 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL V11, SC 4 PT66	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL V12, SC 1 PT66	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V12, SC 2 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL V12, SC 3 PT66	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL V12, SC 4 PT66	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V12, SC 1 PT66	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL V12, SC 3 PT66	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL VT 1 SC 1 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL VT 1 SC 2 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL VT 1 SC 3 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL VT 2 SC 1 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL VT 2 SC 2 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL VT 2 SC 3 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL VT 8 SC 1 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL VT 8 SC 2 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL VT 9 SC 1 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL VT 9 SC 2 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL VT 10 SC 1 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL VT 10 SC 2 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL VT 3 SC 1 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL VT 3 SC 2 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL VT 3 SC 3 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL VT 3 SC 4 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL VT 5 SC 1 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL VT 5A SC 1 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL VT 5A SC 2 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25; BL VT 5B SC 1 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL VT 5B SC 2 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 3 SC 1 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 3 SC 2 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 3 SC 3 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 10 SC 1 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 10 SC 2 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 10 SC 3 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 13 SC 1 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 13 SC 2 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 14 SC 1 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 14 SC 2 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 15 SC 1 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 15 SC 2 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 16 SC 1 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 16 SC 2 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 16 SC 3 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 16 SC 4 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 17 SC 1 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 17 SC 2 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 17 SC 3 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 17 SC 4 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 17 SC 5 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 18 SC 1 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 18 SC 2 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 18 SC 3 PT66	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	Bucia contorizare INC Firuți Ion DN32 Str. Cicero nr.145 PT66	2.2.4.2.	1.357,77	10.04.2008
	Bucia contorizare ACC Firuți Ion DN15 Str. Cicero nr.145 PT66	2.2.4.2.	1.010,28	10.04.2008
	CONTOR APA RECE DN80 PT66	2.2.4.2.	2.082,22	30.04.2004
	PUNCT TERMIC 66 CLADIRI(3027)		27.513,68	21.07.2005
51	PT 67	1.6.5.	350.978,97	10.03.2008
	Retea aliment.ET(conducta subt.preiz)PT67	1.9.2.2.	2.978.292,73	10.03.2008
	CONTOR ENERGIE TERMICA AS3 V2 SC5 DN40 PT67	2.2.4.2.	2.364,95	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA AS3 BLV3 SC4 DN40 PT67	2.2.4.2.	2.364,95	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA AS3 Z3 SC3 DN40 PT67	2.2.4.2.	2.364,95	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA AS3 Z3 SC2 DN40 PT67	2.2.4.2.	2.364,95	30.12.2005

	CONTOR ENERGIE TERMICA AS3 Z2 SC1 DN40 PT67	2.2.4.2.	2.364,95	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA Z1 SC2 DN40 PT67	2.2.4.2.	2.364,95	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA V2 SC1 DN40 PT67	2.2.4.2.	2.364,95	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA V2 SC2 DN40 PT67	2.2.4.2.	2.364,95	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA V2 SC3 DN40 PT67	2.2.4.2.	2.364,95	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA V2 SC4 DN40 PT67	2.2.4.2.	2.364,95	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA V1 SC1 DN32 PT67	2.2.4.2.	2.065,20	30.12.2005
	BUCLA APA RECE DN80 PT67	2.2.4.2.	2.604,00	03.04.2006
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT67	2.1.6.1.1.	713.519,47	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT67	2.2.4.3.	338.549,17	28.02.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V3, SC 1 PT67	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V3, SC 2 PT67	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL V5, SC 1 PT67	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL V6, SC 1 PT67	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL V6, SC 2 PT67	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 1 SC 1 PT67	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 1 SC 2 PT67	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 2 SC 1 PT67	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 2 SC 2 PT67	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 2 SC 3 PT67	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 2 SC 4 PT67	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V 2 SC 5 PT67	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL Z 1 SC 1 PT67	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL Z 1 SC 2 PT67	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL Z 2 SC 1 PT67	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL Z 2 SC 2 PT67	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL Z 3 SC 1 PT67	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL Z 3 SC 2 PT67	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL Z 3 SC 3 PT67	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL Z 4 SC 1 PT67	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V3 SC 1 PT67	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V3 SC 2 PT67	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V4 SC 1 PT67	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V4 SC 2 PT67	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25; BL V5 SC 1 PT67	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V5 SC 2 PT67	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V6 SC 1 PT67	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V6 SC 2 PT67	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL V6 SC 3 PT67	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA CALDURA DN40 AS120 BLZ5 SC2 PT67	2.2.4.2.	1.658,78	30.04.2004
	BUCLA CALDURA DN40 AS120 BLZ5 SC1 PT67	2.2.4.2.	1.658,78	30.04.2004
	PUNCT TERMIC 67 CLADIRI(1023)		27.513,67	30.06.2005
52	PT 68 SC.GEN.8	1.6.5.	116.955,76	30.12.2004
	RETELE TERMIFICARE SECUNDARE CANALE NEVIZITABILE PT68 SC.GEN.8	1.9.2.2.	232.225,92	30.12.2004
	INSTALATIE PREPARARE APA CALDA SI MENAU PT68 SC.GEN.8	2.1.6.1.1.	429.851,00	30.12.2004
	INSTALATIE AMC AFERENT PT68 SC.GEN.8	2.2.4.3.	206.626,00	30.12.2004
53	PT 69	1.6.5.	352.144,18	10.03.2008
	Lucrari modernizare PT69			
	Retea aliment.ET(conducta subpt.preiz) PT69	1.9.2.2.	15.336.073,90	10.03.2008
	BUCLA DE CONTORIZARE CASA Anastasescu Ion DN20+15 AURELIAN 67 PT69	2.2.4.2.	2.373,00	04.01.2007
	INSTALATIE CALDURA+ACC PT69	2.1.6.1.1.	547.611,52	28.02.2007
	INSTALATIE AMC PT69	2.2.4.3.	334.621,37	28.02.2007
	BUCLA INC DN 32, BL T1, SC 1 PT69	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL T1, SC 2 PT69	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL T2, SC 1 PT69	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL T2, SC 2 PT69	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL T2, SC 3 PT69	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 25-APT., SC 1 PT69	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL 25-APT., SC2 PT69	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40, BL 25-APT., SC 3 PT69	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL P3, SC 1 PT69	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL P3, SC 2 PT69	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL P3A, SC 1 PT69	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL T10A, SC 1 PT69	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL T10B, SC 1 PT69	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL T10B, SC 2 PT69	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 25, BL T10C, SC 1 PT69	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA INC DN 40,BL 6 CFR, SC 1 PT69	2.2.4.2.	4.204,77	30.11.2007
	BUCLA INC DN 32, BL L1, SC 1 PT69	2.2.4.2.	4.010,11	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL T1 SC 1 PT69	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007

	BUCLA ACC DN 25; BL T1 SC 2 PT69	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL T2 SC 1 PT69	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL T2 SC 2 PT69	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL T2 SC 3 PT69	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 25-AP T SC 1 PT69	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 25-AP T SC 2 PT69	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 25-AP T SC 3 PT69	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL P3 SC 1 PT69	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL P3 SC 2 PT69	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL P3A SC 1 PT69	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL T10A SC 1 PT69	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL T10B SC 1 PT69	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL T10B SC 2 PT69	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL T10C SC 1 PT69	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 25; BL 6CFR SC 1 PT69	2.2.4.2.	3.330,34	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL L1 SC 1 PT69	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	BUCLA ACC DN 20; BL L1 SC 2 PT69	2.2.4.2.	3.038,33	30.11.2007
	Bucia contorizare INC Breaza Doru DN15 Str. Mrș.I.Averescu nr.23 PT69	2.2.4.2.	1.010,28	09.04.2008
	Bucia contorizare INC Gomoj Gigel DN20 Str. Traian nr.121 PT69	2.2.4.2.	1.010,28	28.05.2008
	Bucia contorizare ACC Gomoj Gigel DN15 Str. Traian nr.121 PT69	2.2.4.2.	1.010,28	28.05.2008
	Bucia contorizare INC Chiosa Nicușor DN20 Str. Traian nr.125 PT69	2.2.4.2.	1.010,28	28.05.2008
	Bucia contorizare ACC Chiosa Nicușor DN15 Str. Traian nr.125 PT69	2.2.4.2.	1.010,28	28.05.2008
	Bucia contorizare INC Șerban Ion DN20 Str. Traian nr.82 PT69	2.2.4.2.	1.010,28	09.04.2008
	Bucia contorizare INC Fota Maria Str.Aurelian nr.53 DN 20 PT69	2.2.4.2.	1.010,28	03.02.2009
	Bucia contorizare INC Ianași Elena Str.Aurelian nr.57 DN 20 PT69	2.2.4.2.	1.010,28	20.01.2009
	Bucia contorizare INC Ciolan Vasile Str. Traian nr.90 DN 32 PT69	2.2.4.2.	1.357,77	04.02.2009
	Bucia contorizare INC Sosu Norin Str. M.Averescu nr.23A DN 20 PT69	2.2.4.2.	1.010,28	18.03.2009
	Bucia contorizare ACC Sosu Norin Str. M.Averescu nr.23A DN 15 PT69	2.2.4.2.	1.010,28	18.03.2009
	Bucia contorizare INC Pahomeanu Claudia Str. Piata Eliade nr.3 DN 20 PT69	2.2.4.2.	1.030,00	17.03.2009
	Bucia contorizare ACC Pahomeanu Claudia Str. Piata Eliade nr.3 DN 15 PT69	2.2.4.2.	990,00	17.03.2009
	Bucia contorizare ACC Ciolan Vasile Costel Str.Traian nr.90 DN 15 PT69	2.2.4.2.	1.010,28	15.12.2009
	Bucia contorizare INC Negulescu Giorgiana Str.Traian nr.117 DN 20 PT69	2.2.4.2.	1.010,28	17.02.2010
	Bucia contorizare INC Gustea Calin Str.Traian nr.119 DN 32 PT69	2.2.4.2.	1.357,77	28.10.2010
	Bucia contorizare INC Osain C-ta. Str.Decebal nr.60 DN 20 PT69	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2010
	Bucia contorizare ACC Osain C-ta. Str.Decebal nr.60 DN 15 PT69	2.2.4.2.	1.010,28	10.11.2010

	Bucia contorizare ET Hogea Ion Str.Traian nr.78 DN 20 PT69	2.2.4.2.	1.010,28	13.12.2011
	BUCLA CALDURA DN65 AS89 RETEA BLT2 PT69	2.2.4.2.	1.691,47	30.04.2004
	BUCLA CONTOR E TERMICA DN50 AS64 RETEA BL25Ap PT69	2.2.4.2.	4.904,08	30.04.2004
	BUCLA APA RECE DN65 PT69	2.2.4.2.	2.459,70	30.04.2004
	CONTOR DN25 Fleancu C-tin RETEA AURELIAN 70 PT69	2.2.4.2.	1.566,59	30.04.2004
	DEBITMETRU DN15 Baltatescu Vasile RETEA TRAIAN 117 PT69	2.2.4.2.	1.539,48	30.04.2004
	DEBITMETRU DN32 AS99 BLT8 PT69	2.2.4.2.	833,44	30.11.2004
	DEBITMETRU ACM DN40 BLT10 PT69	2.2.4.2.	601,80	30.11.2004
	DEBITMETRU ACM DN40 PT69	2.2.4.2.	601,80	30.11.2004
	CONTOR ACM DN25 Balulescu Ana TRAIAN 90 PT69	2.2.4.2.	70,34	30.11.2004
	DEBITMETRU ACM DN25 AS 89 BL T1 PT69	2.2.4.2.	282,47	30.11.2004
	DEBITMETRU ACM DN32 AS 64 PT69	2.2.4.2.	308,37	30.11.2004
	PUNCT TERMIC 69 CLADIR(3028)		2.745,88	21.07.2005
54	PT 71 POL.JUDETEANA	1.9.2.2.	385.522,14	18.09.2007
55	PT 72 U.M.	2,78	139.489,05	18.09.2007
	Lucrari constructii PT72 UM Alunis			
	Racord electric alimentare PT72 UM Alunis	5,56	59.586,15	25.02.2013
	Instalatie preparare apa calda si apa calda menajera PT72 UM Alunis	2.1.6.1.1.	313.093,53	10.03.2010
56	AG.PRIMAR	2.2.4.2.	2.195,94	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA AURELIAN 73 Cioclov Viorel DN25+DN20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	982,28	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA KISELEFF 48 Bufan D-tru DN20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.946,77	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA CĂLUGĂRENI 8 Duica Ghe. DN25 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.662,38	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA A IANCU 18 Popescu Vasile DN32 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.719,19	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA T VLADIMIRESCU 71 Budulan Ion DN32 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.822,94	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA VLADIMIRESCU 175 Krasniqi Afrim DN32 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	3.094,00	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA Dragotoniu C-tin ADRIAN 212 DN32 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.785,42	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA GH. ANGHEL 133 DN25 Lupuleti Cristinel AG.PRIMAR	2.2.4.2.	763,18	30.12.2005
	CONTOR ET DN25 Nicolcescu Ghe. TVLADIMIRESCU 40A AG.PRIMAR	2.2.4.2.	2.055,00	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA BUSUIOCULUI 9 Stoiu Eugen DN25 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.984,00	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA BUSUIOCULUI 5 Craiutu Adrian DN25 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	2.562,00	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA Branzan Virgil BUSUIOCULUI 8 DN25 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	2.166,68	30.12.2005
	CONTOR ENERGIE TERMICA Matusanu Cecilia DN25 CALOMFIRESCU 79 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.566,86	09.03.2006
	BUCLA CONTORIZARE Cazacu Radu DN25 CALOMFIRESCU 121 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.669,00	06.03.2006
	BUCLA CONTORIZARE Buzuica Radu DN25 CALOMFIRESCU 107A AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.803,00	03.03.2006
	BUCLA CONTORIZARE Drinceanu Alex DN25 BUSUIOCULUI 5S AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.787,85	03.03.2006
	BUCLA CONTORIZARE Piturlea Daniel DN25 ADRIAN 119 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.832,48	06.03.2006
	BUCLA CONTORIZARE Bogdan Elena DN32 ADRIAN 115 AG.PRIMAR	2.2.4.2.		

	BUCLA CONTORIZARE Olaru Constantin DN25 CĂLUGARENI 14 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.585,00	06.03.2006
	DEBITMETRU DN25 Munteanu Vasile C.D.IONESCU 19 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	360,00	09.03.2006
	BUCLA CONTORIZARE Diaconu Ion DN25 BUSUIOCULUI 14 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.408,53	06.01.2006
	BUCLA CONTORIZARE Pirlea Petre DN25 BUSUIOCULUI 6 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.408,53	01.02.2006
	BUCLA CONTORIZARE Dobre Marin DN20 W.MĂRĂCINEANU 35A AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.325,04	30.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE Vatuui Oprica DN20 M.EMINESCU 2 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.325,04	05.01.2006
	BUCLA CONTORIZARE Tudor Doru DN25 DR.V.BABEȘ 30 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.408,53	09.02.2006
	BUCLA CONTORIZARE Fulger Popescu DN25 DR.V.BABEȘ 36 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.408,53	09.02.2006
	BUCLA CONTORIZARE Bacalu Vasile DN20 M.EMINESCU 4 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.325,04	05.01.2006
	BUCLA CONTORIZARE Vladut Zoica DN20 MUREȘ 26A AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.576,80	03.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE Viasu Nicolae DN25 GHE.ȚIȚEICA 2 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.796,00	03.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE Turbat Gore DN50 MĂRĂȘEȘTI 60 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.796,00	03.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE Mirea Petre DN25 MĂRĂȘEȘTI 43 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.796,00	03.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE Catana Ioan DN25 CALOMFIRESCU 196 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.676,15	03.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE Pescaroviți Elena DN20 GHE.ANGHEL 135 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.723,34	03.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE Roventa Vivian DN32 CAROL I 59 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.672,98	03.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE Dragoi Ghe. DN25 CALOMFIRESCU 129 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	2.372,00	03.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE Calota Ilie DN25 TVLADIMIRESCU 60 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.566,86	03.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE Ciocan Genu DN25 CALOMFIRESCU 98 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.600,00	03.04.2006
	BUCLA CONTORIZARE Bugaru Constantin DN20 CALOMFIRESCU 99 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.408,53	11.05.2006
	BUCLA CONTORIZARE Micsoniu Nicolae DN20 LALELELOR 14 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.325,04	09.05.2006
	BUCLA CONTORIZARE Predila Viorel DN20 LALELELOR 11 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.325,04	09.05.2006
	BUCLA DE CONTORIZARE CASA Coman Viorel DN32 A.SALIGNY 66 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	2.734,00	10.10.2006
	BUCLA DE CONTORIZARE CASA Motantau Eleodor DN25 A.SALIGNY 65 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.631,73	26.09.2006
	BUCLA DE CONTORIZARE CASA Bora Daniel DN25 MĂRĂȘEȘTI 37 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	2.459,00	10.01.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE CASA Suii Fanel DN25 EROII DE LA CERNA 37A AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.942,00	08.01.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE CASA Cosma Brancus DN25 CALOMFIRESCU 82 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.878,53	04.01.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE CASA Patrascu Dumitru DN20 TVLADIMIRESCU 167 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.561,88	08.01.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE CASA Druga Dumitru DN20 GHE.ȚIȚEICA 38 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.793,93	10.01.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE CASA Oprea Valeriu DN25 KISELEFF 45A AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.988,00	03.01.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE CASA Ciuta Victor DN25 CALOMFIRESCU 83 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.878,53	11.01.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE CASA Balanescu Victor DN25 CALOMFIRESCU 44 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.511,30	10.01.2007
	DEBITMETRU CAMPUS CONTUR TRAIAN 109 DN20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	199,04	09.05.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE A EN.TERM.CASA Panduru Maria DN25 BUSUIOCULUI 12 AG.PRIMA	2.2.4.2.	1.357,77	03.10.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE A EN.TERM.CASA Stelescu Nicolae DN25 GHE.ȚIȚEICA 7 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	03.10.2007

	BUCLA DE CONTORIZARE A EN.TERMICE CASA Giuhat Ion DN25 ADRIAN 273 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	03.10.2007
	BUCLA DE CONTORIZ. A EN.TERMICE CASA Udilia Dumitru DN25 CALOMFIRESCU 110A AG.PRI	2.2.4.2.	1.357,77	03.10.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE A EN.TERMICE CASA Popescu Nicolae DN25 CALOMFIRESCU 38 AG.	2.2.4.2.	1.357,77	03.10.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE A EN.TERMICE CASA Birzan Traian DN40 CALOMFIRESCU 125 AG.PR	2.2.4.2.	1.471,22	03.10.2007
	BUCLA DE CONTORIZ. A EN.TERMICE CASA Barbuceanu Virgil DN25 LALELELOR 5 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	03.10.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE A EN.TERMICE CASA Barbulescu Ion DN25 MĂRĂȘEȘTI 54 AG.PRIMA	2.2.4.2.	1.357,77	03.10.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE A EN.TERMICE CASA Dima Camelia DN25 CICCERO 72A AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	03.10.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE A EN.TERMICE CASA Ceauca Eugen DN20 ANTONINI 55 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	03.10.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE A EN.TERMICE CASA Sbarcea Elvis DN25 TVLADIMIRERSCU 165 AG.	2.2.4.2.	1.357,77	03.10.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE A EN.TERMICE CASA Tantarau C-tin DN32 GHE.ANGHEL 131 AG.PRIM	2.2.4.2.	1.357,77	03.10.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE A EN.TERMICE CASA Ivan Eleodor DN25 BRÎNCOVEANU 17 AG.PRIM	2.2.4.2.	2.368,05	03.10.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE A EN.TERMICE CASA Amza Gheorghe DN25 CALOMFIRESCU 108A A	2.2.4.2.	1.357,77	03.10.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE A EN.TERMICE CASA Voicu Ion DN20 AL.ALUNIȘ 39C AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.793,93	03.10.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE A EN.TERMICE CASA Scintee Alex. DN20 AL.ALUNIȘ 39D AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.793,93	03.10.2007
	BUCLA DE CONTORIZARE A EN.TERMICE CASA Cercel Fanica DN20 AL.ALUNIȘ 39E AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.793,93	03.10.2007
	Bucia contorizare INC Neamtu Viorel DN20 Bd. TVladimirescu nr.169 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	07.12.2007
	Bucia contorizare INC Achim George DN20 Str. Calomfirescu nr.115 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	11.12.2007
	Bucia contorizare INC Bumbel Lucian DN25 Str. Griviței nr.11 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	06.12.2007
	Bucia contorizare INC Bologa Ghe.DN20 Str. Calomfirescu nr.236 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	12.09.2007
	Bucia contorizare INC Tiu Florin DN25 Str. Calomfirescu nr.153 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	11.09.2007
	Bucia contorizare INC Constantinescu Ștefan DN32 Str. Ghe.Țițeica nr.8 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	11.09.2007
	Bucia contorizare INC Ciobotea Florin DN32 Bd. TVladimirescu nr.151 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	12.09.2007
	Bucia contorizare INC Moți C-tin DN20 Str. Ghe.Țițeica nr.9 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	11.09.2007
	Bucia contorizare INC Pană Ion DN20 Str. Calomfirescu nr.106 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	30.01.2008
	Bucia contorizare INC Meca Petre DN25 Str.Brateș nr.2 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	31.01.2008
	Bucia contorizare INC Ganda Radu DN25 Str. Adrian nr.133 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	31.01.2008
	Bucia contorizare INC Ghelner Veronica DN25 Str. Adrian nr.133 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	31.01.2008
	Bucia contorizare INC Predoi Sergiu DN20 Str. C.D.Ionescu nr.17 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	01.02.2008
	Bucia contorizare INC Craciun Raul DN20 Str. Dorobanți nr.1B AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	04.04.2008
	Bucia contorizare INC Popescu Sabin DN20 Al.Aluniș nr.39B AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	25.02.2008
	Bucia contorizare INC Borcos Ion DN15 Str.Adrian nr.117 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	02.04.2008
	Bucia contorizare INC Dumitrescu Doru DN20 Str. Adrian nr.148 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.03.2008
	Bucia contorizare INC Bordea Victor DN32 Bd. TVladimirescu nr.153 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	21.03.2008
	Bucia contorizare INC Gia Florin DN 20 Str. Brîncoveanu nr.163 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.03.2008
	Bucia contorizare INC Buzatu Eugen DN25 Str. Crișan nr.13A AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	18.04.2008

	Bucă conforizare INC Șpataru Ion DN25 Str. Lalelelor nr.1 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	18.04.2008
	Bucă conforizare INC Trocan Nicolae DN25 Str. Avram Iancu nr.37 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	17.04.2008
	Bucă conforizare INC Nedelcu Claudia DN20 Str. Calomfirescu nr.176 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	25.03.2008
	Bucă conforizare INC Olariu Ovidiu DN25 Str. V.Alecsandri nr.29A AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	07.04.2008
	Bucă conforizare INC Dascalu Gheorghe DN20 Str. Dorobanți nr.1E AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	07.04.2008
	Bucă conforizare INC Tanasie Marian DN20 Str. Ghe.Țițeica nr.36 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	07.04.2008
	Bucă conforizare INC Tolea Marinas DN25 Str.Popa Șapcă nr.1 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	07.04.2008
	Bucă conforizare INC Bădoiu Dumitru DN20 Str. Mureș nr.30 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	10.04.2008
	Bucă conforizare INC Răveanu Viorel DN20 Str. Dorobanți nr.1D AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	07.04.2008
	Bucă conforizare INC Manolache Ion DN20 Str. Dorobanți nr.1 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	21.05.2008
	Bucă conforizare INC Dincă Ion DN25 Str. Brîncoveanu nr.126 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	28.05.2008
	Bucă conforizare INC Screciu Marius DN25 Str. Dorobanți nr.2C AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	21.05.2008
	Bucă conforizare INC Aranciu Ștefan DN25 Str. Dorobanți nr.2A AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	22.05.2008
	Bucă conforizare INC Badea Sorin DN25 Str. Mureș nr.31 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	21.05.2008
	Bucă conforizare INC Lăsculescu Const. DN20 Str. Adrian nr.156 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	28.05.2008
	Bucă conforizare INC Bibu Ștefan DN20 Str. I.L.Caragiale nr.12 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	23.07.2008
	Bucă conforizare INCȚipar Vasile DN20 Str. Tabla Buții nr.51 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	23.07.2008
	Bucă conforizare INC Craete Valentina DN25 Str. Romulus Lepri nr.39 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	23.07.2008
	Bucă conforizare INC Oprea Gheorghe DN25 Str. Adrian nr.183A AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	18.07.2008
	Bucă conforizare INC Brebinaru Mihai DN20 Str. I.L.Caragiale nr.40 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	11.07.2008
	Bucă conforizare INC Mucioniu Nicolae DN20 Str. Ghe.Țițeica nr.24 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	24.06.2008
	Bucă conforizare INC Ciuta Ilie DN20 Str. I.L.Caragiale nr.11 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	24.06.2008
	Bucă conforizare INC Betiu Constantin DN25 Str. Ghe.Țițeica nr.20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	24.06.2008
	Bucă conforizare INC Danilevici Aurelian DN20 Str. I.L.Caragiale nr.1 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	24.06.2008
	Bucă conforizare INC Ghitan Petrica DN20 Str. Crihalei nr.1 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.07.2008
	Bucă conforizare INC Cebuc Marian DN20 Str. I.L.Caragiale nr.16 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	31.07.2008
	Bucă conforizare INC Popescu Constantin DN32 Al. Margaretelor nr.4 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	30.07.2008
	Bucă conforizare INC Marghescu Florin DN20 Str. M.Eminescu nr.34 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	24.07.2008
	Bucă conforizare ET Marinescu Mihai DN20 Str. Tabla Buții nr.32 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	18.12.2008
	Bucă conforizare ET Cerbu Cristinel DN20 Bd. Alunș nr.39F AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	05.11.2008
	Bucă conforizare ET Matei Nicolae DN20 Str. Tabla Buții nr.56 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	14.11.2008
	Bucă conforizare ET Stoenescu Ion DN20 Str. Tabla Buții nr.3A AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	14.11.2008
	Bucă conforizare ET Copaci Cleonia DN20 Str. Avram Iancu nr.12 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	08.11.2008
	Bucă conforizare ET Ionică Ion DN20 Str. I.L.Caragiale nr.14 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	05.11.2008
	Bucă conforizare ET Urrucu Petrișor DN20 Str. Romulus Lepri nr.24 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	05.11.2008

	Bucă contorizare ET Brehui Maria DN15 Str. Tabla Buții nr.2 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	16.12.2008
	Bucă contorizare ET Gridan Ion DN20 Str. Tabla Buții nr.27A AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	16.12.2008
	Bucă contorizare ET Neicu Ion DN20 Str. Tabla Buții nr.33 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	16.12.2008
	Bucă contorizare ET Stoian Vasile DN20 Str. Popa Șapcă nr.9 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	04.11.2008
	Bucă contorizare ET Plăveți Adriana DN20 Str. Ghe.Anghel nr.45 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	03.11.2008
	Bucă contorizare ET Picioruș Dumitru DN20 Str. Ghe.Anghel nr.47 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	03.11.2008
	Bucă contorizare ET Sfrent Gheorghe DN20 Str. Calomfirescu nr.100A AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	13.11.2008
	Bucă contorizare ET Petrescu Petre DN20 Str. Tabla Buții nr.1 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	14.11.2008
	Bucă contorizare ET Udrea Titu DN20 Str. Calomfirescu nr.123 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	13.11.2008
	Bucă contorizare ET Boeți Veronica DN20 Str. Ghe.Țițeica nr.37 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	05.11.2008
	Bucă contorizare ET Joldoși Teofii DN25 Bd. T.Vladimirescu nr.74 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	07.11.2008
	Bucă contorizare ET Buzatu Emanoil DN15 Str. Calomfirescu nr.96 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	13.11.2008
	Bucă contorizare ET Albăstroiu Gheorghita DN20 Str. Calomfirescu nr.78 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	13.11.2008
	Bucă contorizare ET Gramescu Aurora Str. Crihalei nr.3 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	06.04.2009
	Bucă contorizare ET Birneanu Ghe. Str. Tabla Buții nr.78 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	06.04.2009
	Bucă contorizare ET Patrut Andrei Str. Antonini nr.53 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	06.04.2009
	Bucă contorizare ET Ghita Maria Str. Tabla Buții nr.42 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	06.04.2009
	Bucă contorizare ET Calota Ilie Gabriel Bd.T.Vladimirescu nr.147 DN 25 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	03.04.2009
	Bucă contorizare ET Vladuț Ion Str. Tabla Buții nr.59 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	06.04.2009
	Bucă contorizare ET Daescu Maria Str. Cicero nr.72 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	06.04.2009
	Bucă contorizare ET Cuteanu Ion Str. Unirii nr.72 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	06.04.2009
	Bucă contorizare ET Feraru Ioan Str. D.Grecescu nr.2bis DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	06.04.2009
	Bucă contorizare ET Boruga Teodor Str. Decebal nr.13 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	25.03.2009
	Bucă contorizare ET Botosanu Patru Str. I.L.Caragiale nr.9 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	25.03.2009
	Bucă contorizare ET Alstani Stefan Str. Cicero nr.58 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	11.03.2009
	Bucă contorizare ET Gavrilă Virgil Str. Ghe.Țițeica nr.35 DN 15 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	16.01.2009
	Bucă contorizare ET Cirițgeanu Florica Str. Tabla Buții nr.3 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	13.01.2009
	Bucă contorizare ET Priboi Gaberela Str. Eroii de la Cerna nr.18 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	13.01.2009
	Bucă contorizare ET Nanuți Florin Str. Eroii de la Cerna nr.37B DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	12.01.2009
	Bucă contorizare ET Tuțe Florin Str. I.L.Caragiale nr.53 DN 25 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	14.01.2009
	Bucă contorizare INC Constantin Mihaela Str. Tabla Buții nr.53 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	13.01.2009
	Bucă contorizare ET Ploscaru Victor Str. Calomfirescu nr.136B DN 15 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	14.01.2009
	Bucă contorizare ET Ciorobea Florin Str. Calomfirescu nr.100C DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	14.01.2009
	Bucă contorizare INC Zaharia Daniel Str. Orly nr.74 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	16.01.2009
	Bucă contorizare ET Axinescu Narcis Str.Adrian nr.162 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	03.01.2009

	Bucia contorizare ET Tosa Ionel Str. Lalelelor nr.7A DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	23.01.2009
	Bucia contorizare ET Andronie Dumitru Str. Ghe.Anghel nr.66A DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	04.02.2009
	Bucia contorizare ET Guran Popa Petre Str.Mures nr.33 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	06.04.2009
	Bucia contorizare ET Lupu D-tru Str.Aurelian nr.3 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	13.04.2009
	Bucia contorizare ET Arbanas Ofelia Str.Oltului nr.37 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	13.04.2009
	Bucia contorizare ET Balu Nicolae Str.Decebal nr.9A DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	13.04.2009
	Bucia contorizare ET Crainiceanu Ion Str.Unirii nr.70 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	22.04.2009
	Bucia contorizare ET Traillescu Ilie Str.R.Lepri nr.26 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	04.02.2009
	Bucia contorizare ET Soana Tudorica Str.C.D.Ionescu nr.FN DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	23.01.2009
	Bucia contorizare ET Balica Silvia Str. Calomfirescu nr.156bis DN20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	21.01.2009
	Bucia contorizare ET Murgila Alina Str.Cicero nr.40 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	23.01.2009
	Bucia contorizare ET Padurararu Valentin Str. Alunis nr.22A DN20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	22.01.2009
	Bucia contorizare ET Pavel Cristian Str.Cicero nr.56 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	23.01.2009
	Bucia contorizare ET Badet Sebastian Str. Ghe. Anghel nr.78 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	22.01.2009
	Bucia contorizare ET Marin Nicoлина Str. Crihalei nr.14 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	22.01.2009
	Bucia contorizare ET Stancioiu Stelian Str. Decebal nr.5 DN 15 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	03.02.2009
	Bucia contorizare ET Rachitan Emil Str.G.Cosbuc nr.72 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	02.02.2009
	Bucia contorizare ET Bojinca Ioan Str. Eroii de la Cerna nr.16 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	02.02.2009
	Bucia contorizare ET Predescu Tudor Str. M.Eminescu nr.39 DN 25 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	21.01.2009
	Bucia contorizare ET Carstoniu Alexandru Str. Ghe.Anghel nr.49 DN 15 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	22.01.2009
	Bucia contorizare ET Scurtu Ghe. Str.Romulus Lepri nr.22 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	21.01.2009
	Bucia contorizare ET Picior C-tin Str. Tabla Butii nr.7 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	16.07.2009
	Bucia contorizare ET Marcu Paulica Str.Calomfirescu nr.127A DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,00	21.01.2009
	Bucia contorizare ET Stefanescu Jenica Str. Tabla Butii nr.29 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	13.01.2009
	Bucia contorizare ET Slaina Marius Str.Adrian nr.142 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	16.07.2009
	Bucia contorizare ET Orfescu Eugen Bd.Revolutiei nr.2 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	17.07.2009
	Bucia contorizare ET Mitran Catalin Str. Busuiocului nr.11 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	31.07.2009
	Bucia contorizare ET Carlaont Nicolae Str.Decebal nr.1 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	31.07.2009
	Bucia contorizare ET Popescu Polina Str. Tabla Butii nr.72 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	11.03.2009
	Bucia contorizare ET Pupaza Ghe. Str. I.L.Caragiale nr.56 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	11.03.2009
	Bucia contorizare ET Frunteleta Mihai Str. Marasesti nr.39A DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.02.2009
	Bucia contorizare ET Rosu Aurel Str. Decebal nr.9 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	20.02.2009
	Bucia contorizare ET Calomfirescu Mihai Str. Calomfirescu nr.136C DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	20.02.2009
	Bucia contorizare ET Cerbulescu C-tin Str. Brincoveanu nr.159A DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	20.02.2009
	Bucia contorizare ET Cosma D-tru Str. Aurelian nr.1B DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	23.02.2009

	Bucia contorizare ET Pivulescu Emilia Str. Decebal nr.10 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	20.02.2009
	Bucia contorizare ET Iordache Ion Str. Dr.V.Babes nr.5 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	20.02.2009
	Bucia contorizare ET Jeloaita Sever Str. Calomfirescu nr.42 DN 15 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	990,00	20.02.2009
	Bucia contorizare ET Vasilescu Mihail Str. Decebal nr.6 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	20.02.2009
	Bucia contorizare ET Muschici Emilian Str. M.Eminescu nr.19 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	20.02.2009
	Bucia contorizare ET Usturoi Ghe. Str. Adrian nr.131 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	13.04.2009
	Bucia contorizare ET Varzan Iancu Str. Aurelian nr.2 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	17.03.2009
	Bucia contorizare ET Popescu Ioan Str. Unirii nr.83 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	18.03.2009
	Bucia contorizare ET Bordea Dorin Bd. Alunis nr.50 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	11.03.2009
	Bucia contorizare ET Gimoiu Iuliana Str. Avram Iancu nr.32 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	11.03.2009
	Bucia contorizare ET Ghimpe Emilian Str. Tabla Butii nr.47 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	11.03.2009
	Bucia contorizare ET Mangu Marin Str. Ghe.Anghel nr.41 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	11.03.2009
	Bucia contorizare ET Stolica Bogdan Str. D.Grecescu nr.2A DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	11.03.2009
	Bucia contorizare ET Ciocina C-tin Str. Lalelelor nr.12 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	17.03.2009
	Bucia contorizare ET Raicu Iulian Str. Horatiu nr.4 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	17.03.2009
	Bucia contorizare ET Baraitaru Aristotel Str. I.L.Caragiale nr.49 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	17.03.2009
	Bucia contorizare ET Dobre Maria Bd. Alunis nr.52 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	17.03.2009
	Bucia contorizare ET Ionica C-tin Str. C.D.Ionescu nr.35 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	17.03.2009
	Bucia contorizare ET Pasat Ioana Str. Tabla Butii nr.66 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	18.03.2009
	Bucia contorizare ET Beze Victoria Str. Unirii nr.81 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	18.03.2009
	Bucia contorizare ET Istrate C-tin Str.C.D.Ionescu nr.F.N. DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	17.07.2009
	Bucia contorizare ET Ungureanu Octavian Str. Crihalei nr.3 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	17.03.2009
	Bucia contorizare ET Tudor Lucretia Str. Ghe.Titeica nr.33 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	16.07.2009
	Bucia contorizare ET Iancu Cristian Str.Adrian nr.191 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	15.01.2009
	Bucia contorizare ET Cioponea Melania Str. Tabla Butii nr.21 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	13.01.2009
	Bucia contorizare ET Ionescu Ioana Str. Tabla Butii nr.80 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	13.01.2009
	Bucia contorizare ET Praja Georgeta Str. Romulus Lepri nr.30 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.12.2008
	Bucia contorizare ET Cioc Laurian Str. Ghe.Titeica nr.4 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	15.01.2009
	Bucia contorizare ET Popa Victor Str. M.Sadoveanu nr.38 DN 32 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	11.03.2009
	Bucia contorizare ET Staicu Vasile Str. Crihalei nr.1A DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	11.03.2009
	Bucia contorizare INC Nuica Ghe. Str.Unirii nr.74 DN 15 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.11.2009
	Bucia contorizare ET Data D-tru Str.Calomfirescu nr.100B DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.11.2009
	Bucia contorizare ET Coca Nicolae Bd.Carol I nr.65 DN 15 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.11.2009
	Bucia contorizare ET Adam D-tru Str.I.L.Caragiale nr.6 DN 15 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.11.2009

	Bucia contorizare ET Mania Mihail Str.Tabla Butii nr.19 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.11.2009
	Bucia contorizare ET Cilibia Ghe. Str.Crihalei nr.19 DN 15 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.11.2009
	Bucia contorizare ET Mortun Alexandru Str.Cicero nr.19 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.11.2009
	Bucia contorizare ET Radu Rodica Str.Tabla Butii nr.11 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.11.2009
	Bucia contorizare ET Miculescu Anca Str.Eroii de la Cerna nr.11 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.11.2009
	Bucia contorizare ET Ivan Eleodor Str.Calomfirescu nr.61A DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.11.2009
	Bucia contorizare ET Pera Vasile Str.Calomfirescu nr.4 DN 15 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.11.2009
	Bucia contorizare ET Cojan Claudiu Str.Aurelian nr.24 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.11.2009
	Bucia contorizare ET Boeangiu Marian Str.Aurelian nr.24B DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.11.2009
	Bucia contorizare ET Balu Ghe.Nicolae Str.Tabla Butii nr.66 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.11.2009
	Bucia contorizare ET Barbulescu Nicusor Str.Cicero nr.9 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.11.2009
	Bucia contorizare INC Capitanescu Octavian Str.Crisan nr.82C DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.11.2009
	Bucia contorizare ET Moaca C-tin Str.Ghe.Anghel nr.36 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.11.2009
	Bucia contorizare ET Badoiu Vasile Str.Calugareni nr.10 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.11.2009
	Bucia contorizare ET Burducea Marcel Str.Calomfirescu nr.61 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.11.2009
	Bucia contorizare ET Duroi Ghe. Str.Tabla Butii nr.10 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.11.2009
	Bucia contorizare ET Iacobescu D-tru Str.Adrian nr.193 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.11.2009
	Bucia contorizare ET Popescu Maria Str.Calomfirescu nr.60 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.11.2009
	Bucia contorizare ET Rosulescu Lenuta Str.Aurelian nr.8 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.11.2009
	Bucia contorizare ET Pacuraru Corneliu Str.G.Cosbuc nr.30 DN 15 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.11.2009
	Bucia contorizare ET Socol Petre Str.Ghe.Titeica nr.13 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	04.12.2009
	Bucia contorizare ET Mitrache D-tru Bd. Alunis nr.24 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	04.12.2010
	Bucia contorizare ET Bobeiche Cornel Str.Calomfirescu nr.54 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	04.12.2010
	Bucia contorizare ET Sitaru Titus Str.Adrian nr.181A DN 15 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	04.12.2010
	Bucia contorizare ET Iordache Ghe. Str.Dr.Babes nr.5 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	04.12.2010
	Bucia contorizare ET Cerbulescu Teodora Str.Smardan nr.41-43 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	04.12.2010
	Bucia contorizare ET Mitrita Ghe. Str.Brancoveanu nr.159 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	04.12.2010
	Bucia contorizare ET Draghia C-tin Str.Sincai nr.26 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	04.12.2010
	Bucia contorizare ET Andronie D-tru Str.Sp.M.Viteazu nr.3 DN 15 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	04.12.2010
	Bucia contorizare ET Nadu Tudorita Str.Ghe.Titeica nr.39 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	04.12.2010
	Bucia contorizare ET Petrescu Mihail Str.Cicero nr.9 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	04.12.2010
	Bucia contorizare ET Safta Adrian Str.Adrian nr.185 DN 15 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	30.11.2009
	Bucia contorizare ET Birovescu Ion Anduta Str.C.D.Ionescu nr.41 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	30.11.2009
	Bucia contorizare ET Cosma Eugen Str.Aurelian nr.1B DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.01.2010
	Bucia contorizare ET Costea Marian Str.W.Maracineanu nr.55 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	17.12.2009

	Bucă conțorizare ET Pereanu C-tin Str.L.L.Caragiale nr.2 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	30.12.2009
	Bucă conțorizare ET Ilie Chisar Titu Str.Ghe.Anghel nr.137 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	18.12.2009
	Bucă conțorizare ET Papa Ghe. Str.W.Maracineanu nr.108 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	29.12.2009
	Bucă conțorizare ET Capraru Octavian Str.Aurelian nr.1 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	24.12.2009
	Bucă conțorizare ET Stancioiu Dorina Str.Anghel Saligny nr.45 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	28.12.2009
	Bucă conțorizare ET Busoi Mihai Str.Unirii nr.89 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	22.12.2009
	Bucă conțorizare ET Catana Cristian Str.Orly nr.148 DN 25 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	29.12.2009
	Bucă conțorizare ET Tîbrea Liviu Str.Tabla Butii nr.49 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	28.12.2009
	Bucă conțorizare ET Mirica Pufan Emil Str.Sincai nr.27 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	30.12.2009
	Bucă conțorizare ET Stirbu Ion Str.Lazăr nr.9 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	18.01.2010
	Bucă conțorizare ET Paralescu Ion Str.Crihalei nr.4B DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	18.01.2010
	Bucă conțorizare ET Mosneanu Ion Str.Horatiu nr.6 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	18.01.2010
	Bucă conțorizare ET Stanisoara Mihai Str.N.Cernaianu nr.15 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	18.01.2010
	Bucă conțorizare ET Vrabete Paula Str.Popa Sapca nr.3 DN 15 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	18.01.2010
	Bucă conțorizare ET MijaichePetrica Str.Calomfirescu nr.13 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	18.01.2010
	Bucă conțorizare ET Rolea Ion Bd.I.Vladimirescu nr.141 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	04.03.2010
	Bucă conțorizare ET Ciocan Costel Str.Sincai nr.25 DN 15 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	04.03.2010
	Bucă conțorizare ET Popescu Ghe.Claudiu Str.Sincai nr.21 DN 15 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	04.03.2010
	Bucă conțorizare ET Rosca Mihaela Str.Anghel Saligny nr.59 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	24.02.2010
	Bucă conțorizare ET Nuta Doina Str.C.D.Ionescu nr.33 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	28.04.2010
	Bucă conțorizare ET Cirstulescu Alexandru Str.Dr.Saidac nr.36B DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	21.04.2010
	Bucă conțorizare ET Gitan Anica Str.Sincai nr.27A DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	28.04.2010
	Bucă conțorizare ET Retezanu C-tin Str.Aurelian nr.7A DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	08.06.2010
	Bucă conțorizare ET Cernica Marcel Str.Oltului nr.15 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	08.06.2010
	Bucă conțorizare ET Andrita Ionel Str.Crisana nr.31 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	08.06.2010
	Bucă conțorizare ET Ghinea Elena Str.Bolintineanu nr.4 DN 15 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	21.06.2010
	Bucă conțorizare ET Istodorescu Istrate Str.L.L.Caragiale nr.17 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	28.10.2010
	Bucă conțorizare ET Nicolae Pompiliu Str.Sincai nr.21A DN 15 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	28.10.2010
	Bucă conțorizare ET Ionica Nicolae Str.M.Eminescu nr.21 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	27.10.2010
	Bucă conțorizare ET Bondoc Eugen Str.Ghe.Anghel nr.78 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	27.10.2010
	Bucă conțorizare ET Butnariu Catalin Str.Artileriei nr.24B DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	25.10.2010
	Bucă conțorizare ET Panescu Ghe. Str.Violetei nr.4 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	25.10.2010
	Bucă conțorizare ET Dragusin C-tin Str.Violetei nr.2 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	27.10.2010
	Bucă conțorizare ET Garmala Ion Str.L.L.Caragiale nr.44 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.10.2010
	Bucă conțorizare ET Pastraveanu Aurelia Str.D.Grecescu nr.32 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	19.10.2010

	Bucia contorizare ET Ionescu Cristina Str.Calomfirescu nr.65 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	08.11.2010
	Bucia contorizare ET Chircu Augustin Str.Calomfirescu nr.192 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	09.11.2010
	Bucia contorizare ET Pauna C-tin. Str.Orly nr.76-78 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	09.11.2010
	Bucia contorizare ET Grecu Ion Str.Calomfirescu nr.194 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	08.11.2010
	Bucia contorizare ET Mititelu Stefan Str.Chisinau nr.1D DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	08.11.2010
	Bucia contorizare ET Macri Maria Str.Aurelian nr.24A DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	15.11.2010
	Bucia contorizare ET Birboiu Ion Str.I.Minulescu nr.1 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	15.11.2010
	Bucia contorizare ET Baiasu Carolina Str.Tabla Butii nr.39A DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	15.11.2010
	Bucia contorizare ET Iriza Iulia Str.Eroii de la Cerna nr.38 DN 15 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	15.11.2010
	Bucia contorizare ET Badai Sorin Str.Orly nr.144 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	15.11.2010
	Bucia contorizare ET Mihut Popescu Floriana Str.Mures nr.27 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	935,92	12.11.2010
	Bucia contorizare ET Bazgu Mirela Str.Adrian nr.187 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	16.11.2010
	Bucia contorizare ET Anghel Ion Str.Unirii nr.68 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	29.11.2010
	Bucia contorizare ET Baloi Rares Catalin Str.Tabla Butii nr.17 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	29.11.2010
	Bucia contorizare ET Lolea Ionel Str.Vasile Gionea nr.4 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	29.11.2010
	Bucia contorizare ET Gaita Nichita Str.Calomfirescu nr.172 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	935,92	29.11.2010
	Bucia contorizare ET Daba Marian Bd.Alunis nr.67B DN 15 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	31.01.2011
	Bucia contorizare ET Boescu Vasilica Str.Ghe.Anghel nr.100 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	01.02.2011
	Bucia contorizare ET Markovic Rodica Str.Brates nr.13 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	31.01.2011
	Bucia contorizare ET Becheriu Mirela Str.Busiucului nr.4 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	31.01.2011
	Bucia contorizare ET Lagu Rozica Str.Ghe.Titeica nr.31 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	31.01.2011
	Bucia contorizare ET Cebuc Gheorghe Str.Ghe.Titeica nr.17 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	24.01.2011
	Bucia contorizare ET Florescu Dumitru Str.Popa Sapca nr.2 DN20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	24.01.2011
	Bucia contorizare ET Dragoiescu Ion Str.Ghe.Anghel nr.30 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	24.01.2011
	Bucia contorizare ET Ispas Stefan Str.I.C.Bratianu nr.93 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	24.01.2011
	Bucia contorizare ET Olei Petru Str.D.Grecescu nr.5 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	04.01.2011
	Bucia contorizare ET Nastasie Dragos Str.Unirii nr.48 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	28.01.2011
	Bucia contorizare ET Negruți Daniel Str.V.Geoana nr.33 DN20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	31.01.2011
	Bucia contorizare ET Herciu Petrica Str.Tabla Butii nr.20 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	09.02.2011
	Bucia contorizare ET Barbulescu Dragos Str.Eroii de la Cerna nr.17 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	15.02.2011
	Bucia contorizare ET Margineanu Ramona Str.Tabla Butii nr.39 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	15.02.2011
	Bucia contorizare ET Cicic Leonard Bd.Alunis nr.24 DN 25 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.357,77	08.02.2011
	Bucia contorizare ET Dulcea Gheorghe Str.Adrian nr.37A DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.054,00	25.02.2011
	Bucia contorizare ET TRANS BACO AUTOGARA Str.Topolintei nr.13 DN 25 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.304,00	03.03.2011
	Bucia contorizare ET Udriste Alin Str.Calomfirescu nr.103 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	25.02.2011

	Bucia contorizare ET Caruceru C-tin Str.Spl.M.Viteazu nr.3D DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	02.03.2011
	Bucia contorizare ET Tutuiannu Razvan Str.Busuiocului nr.18 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	18.07.2011
	Bucia contorizare ET Ionete Liviu Grațian Str.Horatiu nr.1A DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	18.07.2011
	Bucia contorizare ET Jianu D-tru Str.Unirii nr.85 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1010,28	18.07.2011
	Bucia contorizare ET Drutu Ion Str.Iuliu Maniu nr.59 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	25.10.2011
	Bucia contorizare ET Vrabete Maria Str.Marasesti nr.41A DN 15 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	24.11.2011
	Bucia contorizare ET Pacala C-tin Str.Marasesti nr.27 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	24.11.2011
	Bucia contorizare ET Ciobotea Maria Str.Calomfirescu nr.10 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	28.11.2011
	Bucia contorizare ET Bulboaca Pavel Str.Marasesti nr.56 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	24.11.2011
	Bucia contorizare ET Cernica Olga Str.Sincai nr.35 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	24.11.2011
	Bucia contorizare ET Nedela C-tin Str.Marasesti nr.64A DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	24.11.2011
	Bucia contorizare ET Ariocan Ion Str.Calea Tg-Jiului nr.33 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	28.12.2011
	Bucia contorizare ET Dumitru Mirel Str.Calea Tg-Jiului nr.35 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	27.12.2011
	Bucia contorizare ET Gornoviceanu Dina Str.Marasesti nr.31A DN20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	30.12.2011
	Bucia contorizare ET Radulescu Razvan Str.Lalelelor nr.3 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	13.01.2012
	Bucia contorizare ET Bordea Augustin Str.Piata Mircea nr.6 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	17.01.2012
	Bucia contorizare ET Milotin Marin Str.Orly nr.78B DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	17.01.2012
	Bucia contorizare ET Delcioiu Ghe. Str.L.Rebreanu nr.3 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	18.01.2012
	Bucia contorizare ET Dragotoni Daniel Danut Eroii de la Cerna nr.33 DN 15 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	28.12.2011
	Bucia contorizare ET Mosneanu Adrian Str.Traian nr.43 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	25.11.2011
	Bucia contorizare ET Gionea Laurentiu Bd.Alunis nr.67 DN 15 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	24.11.2011
	Bucia contorizare ET Nicu Dan Al.Violetelor nr.1 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	24.11.2011
	Bucia contorizare ET Dumitrana Carol Str.Ghe.Anghel nr.53 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	28.03.2012
	Bucia contorizare ET Birnea Floarea Str.M.Eminescu nr.38 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	03.04.2012
	Bucia contorizare ET Gheorgheosu Aurel Str.Eroii de la Cerna nr.14 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	03.04.2012
	Bucia contorizare ET Dumitrache Ioana Str.Dorobanti nr.81 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	03.04.2012
	Bucia contorizare ET Popescu Corneliu Bogdan Str.L.Rebreanu nr.1 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	28.03.2012
	Bucia contorizare ET Chircu Costel Str.Unirii nr.56 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	03.04.2012
	Bucia contorizare ET Enache C-tin Str.Tabla Buti nr.8 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	16.05.2012
	Bucia contorizare ET Marghescu Veronica Str.Rapsodiei nr.4 DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	28.12.2011
	Bucia contorizare ET Tarvulea Nicolae Str.Adrian nr.35A DN 20 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.010,28	14.09.2012
	CONTOR ET DN25 Tutilescu (MEVA) SMOCHINULUI 5 AG.PRIMAR	2.2.4.2.	1.799,49	01.08.2004
	INSTALATIE DE TRANSMITERE LA DISTANTA A DATELOR	2.2.8.	127.930,00	30.12.2004
57	PT DISPECER	2.2.8.	2.345.390,71	10.03.2008

58	SEDIU ALTE BUNURI	CALCULATOR PIV CD RW	2.2.9.	5.554,40	14.06.2006
		SERVER ELISACO TIGER XEON P IV 3.2 GHZ	2.2.9.	14.517,47	20.11.2006
		CALCULATOR PENTIUM P4 2.846	2.2.9.	3.198,96	30.04.2004
		SEIF DE CASIERIE CU DESCHIDERE TEMPORIZATA	3.3.2	3.704,32	27.05.2014
		TOTAL		432.138.545,10	