



**ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
COMUNA VLĂDENI
CONSILIUL LOCAL VLĂDENI**

Sat Vlădeni, str. Gării nr.8; Tel/Fax: 0232 / 299690

E-mail: primaria@primariavladeniiasi.ro; primariavladeniiasi@yahoo.com; C.I.F. 4540216

Anexa nr. 2 la PHCL nr. 99 din data de 23.10.2025

Aprob,
Primar
Iulian-Iustin BURDEA

**Numărul locuitorilor care beneficiaza de un acces imbunatatit la servicii si infratructura
prin Proiect, dupa caz, precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului**

- I. Numarul de locuitori deserviți de proiect: 3486;
- II. Numarul de locuitori din comuna: 3486;
- III. Caracteristici tehnice ale proiectului:

Buldoexcavatorul si lama de zapada vor avea urmatoarele caracteristici minimale:

1. Buldoexcavator

❖ **Motor:**

- Motor min. 3600 cmc;
- Putere motor min. 95 CP brut;
- Cuplu motor: min. 395 Nm;
- Norma de poluare: min. STAGE V;
- Capacitate rezervor: min. 160 litri;

❖ **Transmisie:**

- Tip "Power Shuttle" cu min. patru trepte de viteza, inainte / inapoi;
- Sistem cu sincronizatoare, ce permite schimbarea vitezelor in mers;
- Schimbarea electro-hidraulica a modului de tractiune de la 4x2 la 4x4;

❖ **Directie:**

- Complet hidrostatica;
- Cilindru de directie plasat in fata puntii - pentru mai multa protectie;

❖ **Sistem hidraulic:**

- Pompa hidraulica cu pistoane axiale si debit variabil, capacitate min. 160 l/min;
- Presiune sistem hidraulic: min. 250 bar;

❖ **Cabina:**

- Lumini de lucru min. 4 fata, min. 4 spate;
- Sistem de ventilatie si incalzire + AER CONDITIONAT;



**ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
COMUNA VLĂDENI
CONSILIUL LOCAL VLĂDENI**

Sat Vlădeni, str. Gării nr.8; Tel/Fax: 0232 / 299690

E-mail: primaria@primariavladeniiasi.ro; primariavladeniiasi@yahoo.com; C.I.F. 4540216

Anexa nr. 2 la PHCL nr. 99 din data de 23.10.2025

- Scaun cu suspensie si reglare pneumatica;
- Alarma de mers inapoi;

- ❖ **Performante incarcator:**
 - Capacitate cupa: min. 1.03 m3;
 - Cupa: multifunctionala;

- ❖ **Performante excavator:**
 - Forta de rupere la cupa – min. 63.41 kN
 - Adancimea maxima de sapare – min. 5.680 mm
 - Balansier extensibil;
 - Linie hidraulica auxiliara pentru picon;
 - Brat de excavare: curbat - cu ranforsari;
 - Unghi de rotire a cupei: min. 205 grade;

- ❖ **Kit protectie cardan;**
- ❖ **Ride control/anti-balans-amortizeaza oscilatiile cupei;**
- ❖ **Kit securitate cabina cu cod PIN**
- ❖ **Cupa excavare min. 600mm;**
- ❖ **Furci montate pe cupa multifunctionala;**
- ❖ **Cupa excavare min. 300 mm.**

- 2. Lama de zapada**
 - ❖ Latime: min. 2.700 mm;
 - ❖ Inaltime: min. 800 mm;
 - ❖ Latime operationala: min. 2.000 mm;
 - ❖ Prindere utilaj: buldoexcavator;
 - ❖ Min. 2 lame de cauciuc in partea de jos cu insectii metalice Arcuri.

Presedinte de sedinta
Consilier Local
Mircea CHIRIAC

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar General cu atributii delegate
George-Cătălin BURA