



ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
COMUNA ANINOASA
PRIMAR

Str. Constantin Manolescu nr. 143, localitatea Aninoasa, județul Dâmbovița, cod poștal 137005
Tel: 0245-22.62.14 Fax: 0245-22.65.33 Email: contact@primariaaninoasa.ro

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea cheltuielilor din cadrul contractului de finanțare nr. 610/23.10.2017 pentru proiectul „Restaurarea și consolidarea bisericii ”Sfântul Gheorghe” - Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, jud. Dâmbovița”, precum și actualizarea acordului de parteneriat cu MĂNĂSTIREA VIFORÂTA

PROIECT:	Restaurarea și consolidarea bisericii ”Sfântul Gheorghe” - Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, jud. Dâmbovița
Axa prioritară 5	Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Prioritatea de Investiții 5.1.	Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural
Apel de proiecte:	POR/2016/5/5.1/1

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- Proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 38/27.06.2022 propus de primarul comunei;
- Referatului de aprobare al primarul comunei, ca instrument de prezentare și motivare, semnat în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. 6655/27.06.2022;
- Raportului compartimentului implementare investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aninoasa, județul Dâmbovița, întocmit de doamna Dima Mariana, având funcția publică de execuție de inspector, înregistrat sub nr. 6658/27.06.2022;
- Avizelor cu caracter consultativ ale *Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3* din cadrul Consiliului local al comunei Aninoasa, județ Dâmbovița;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Aninoasa nr. 50/27.07.2016 de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect precum si de aprobare a acordului de parteneriat cu Mănăstirea Viforâta;
- HCL 46/29.06.2021 de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect precum si actualizarea acordului de parteneriat cu Mănăstirea Viforâta;
- Prevederile art. 129, alin (1), alin (2) lit. b) și alin (7) lit. j), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 44 alin.1 din legea 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare;
- Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. e) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ANINOASA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, întrunit în ședință ordinară în data de 28.06.2022 adoptă prezenta hotărâre cu caracter normativ:

ART 1. Se aprobă actualizarea proiectului : *Restaurarea și consolidarea bisericii "Sfântul Gheorghe" - Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, jud. Dâmbovița* în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, prioritatea de investiții 5.1. nr. apelului de proiecte POR/2016/5/5.1./1, precum și a indicatorilor tehnico-economici actualizați, prezenți în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART 2. Se aprobă acordul de parteneriat nr. 96/27.06.2022 actualizat încheiat între U.A.T. Comuna Aninoasa - lider de proiect și Mănăstirea Viforâta în vederea implementării în comun a proiectului, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: Restaurarea și consolidarea bisericii "Sfântul Gheorghe" - Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, jud. Dâmbovița, în cuantum de **8.759.651,60 lei** (inclusiv TVA).

ART 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de **1.015.655,73 lei** (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de **2%** din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **154.879,92 lei** (inclusiv TVA) reprezentând cofinanțarea proiectului *Restaurarea și consolidarea bisericii "Sfântul Gheorghe" - Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, jud. Dâmbovița.*

ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului Restaurarea și consolidarea bisericii "Sfântul Gheorghe" - Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, jud. Dâmbovița pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al U.A.T. Comuna Aninoasa.

ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 7. Se împuternicește domnul NICULAE Vlăduț - primarul U.A.T Comuna Aninoasa să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare.

ART. 8. Cu urmărirea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei.

ART. 9. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 10. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului județului Dâmbovița pentru exercitarea controlului de legalitate.

ART. 11. Transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a prezentei hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al unității administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, și se publică, pentru informare, în format electronic și în Monitorul oficial local al Comunei Aninoasa, județ Dâmbovița.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Corneliu VULPESCU

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Cristina Elena PETRESCU

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 40/2022			
Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii ¹⁾ simplă / /s-a făcut cu majoritate calificată / _ / absolută /x/ ²	28.06.2022	
2	Comunicarea către primar ²⁾	29.06.2022	
3	Comunicarea către prefectul județului ³⁾	29.06.2022	
4	Aducerea la cunoștința publică ⁴⁾ +5)	29.06.2022	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ⁴⁾ +5)		
6	Hotărârea devine obligatorie ⁶⁾ sau produce efecte juridice ⁷⁾ , după caz		

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [57/2019](#) privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

¹⁾Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție."

²⁾Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului."

³⁾Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării

⁴⁾Art. 197 alin. (4): "Hotărârile ... se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei."

⁵⁾Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor...cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect."

⁶⁾Art. 198 alin. (1): "Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică."

⁷⁾Art. 199 alin. (2): "Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează."

DESCRIEREA INVESTITIEI

1. SITUAȚIA EXISTENȚA A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Regim juridic

Imobilul se află în intravilanul satului Viforâta și este proprietate privată a Mănăstirii Viforâta conform Titlu de Proprietate nr. 122882 din 25.02.2003 și Extras C.F. nr. 73228.

Protecția juridică

Clădirea bisericii este clasată monument istoric de categorie A (importanță națională), ca parte a ansamblului monahal "Mănăstirea Viforâta", cod LMI: **DB-II-a-A-17760**.

În Lista Monumentelor Istorice din 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 113 bis din 15.02.2016 ca anexă a O.M. nr. 2828/2015, la pg. 1300, poziția 1138, apare Biserica "Nașterea Maicii Domnului", "Sfântul Gheorghe" cu codul de listă **DB-II-m-A-17760.01**.

Regimul economic

Terenul are suprafața totală de 75378 mp, din care suprafața de 23005 mp, categoria de folosință curți construcții, cu număr cadastral 3899 / CF 3208.

În planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate sunt descrise 21 de corpuri de clădiri, din care primele două formează incinta principală a mănăstirii: corpul C1 – biserica, având o suprafață construită de 259 mp și corpul C2 – incinta mănăstirii, constând într-un patruleter de chilii pe două nivele, cu o suprafață construită de 2418 mp. Corpurile de la C3 la C7 sunt clădiri de primire și ateliere din zidărie, aflate în fața incintei principale, pe alea de acces, iar corpurile în continuare până la C21 sunt anexe gospodărești.

Date istorice

Ctitorul cunoscut al V. este Vlad vodă Înecatul, care se pare că a ridicat mănăstirea la 1530, ca mulțumire pentru victoria în lupta de la Viișoara, acesta era fiul lui Radu cel Mare și este îngropat la Dealu.

Mănăstirea este pomenită în acte începând cu domnia lui Pătrașcu cel Bun, la 1557, într-un document parțial distrus din care se poate însă înțelege că mănăstirea era mai veche de această dată, posedând „ocine” de la „răposaii domni” de mai înainte.

Între 1611 și 1619, oștile lui Gabriel Báthory atacă și distrug mănăstirea, aceasta fiind reparată prin grija domnitorului Radu Mihnea.

Noi reparații au loc în timpul lui Matei Basarab, la 1635, când mănăstirea este transformată în mănăstire de maici.

Poziția oarecum izolată în raport cu orașul și cu principalele drumuri care traversau zona, a făcut ca în izvoarele scrise rămase de la călătorii străini, această să apară rar. Unul din cei care o amintesc este misionarul catolic Baksic, care în jurul anului 1640 pomenea despre mănăstirea situată "afară din oraș, într-o vale din apropierea viilor", o mănăstire de maici care avea o biserică „frumoasă”.

În timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu are loc o nouă etapă de construcție a bisericii și mănăstirii, menționată în cronica lui Radu Greceanu. Acesta amintește că soția domnitorului, Maria, în călătoriile sale în regiunea Târgoviștei, a văzut la 1713 „mănăstioara” în stare rea, „unde doară numai sfânta bisericuțe era și foarte proastă, întunecoasă, nezugrăvită, fără clopotniță și fără curte, cu 2-3 chilioare numai și alt nimic, biserică veche foarte, care s-au mai dres odată de un Radu Vodă” (Mihnea).

Văzând această situație, doamna Maria „se-au apucat întâi dă sfânta biserică, dă i-au mai lărgit ferestrele, o au zugrăvit frumos, o au pardosit cu lespezi și o au grijit cum se cade.... Împodobitu-o-au și pă dinafară cu chilii frumoase dă piatră și tot cu zid o au înconjurat, făcând și clopotniță, lucru foarte gingaș și cuvios.”

La jumătatea sec. al XVIII-lea biserica a fost avariata de un cutremur. În testamentul lui Safta Crețulescu din aprilie 1747, printre alte dispoziții se găsește și una cu referire la donarea a 60 de taleri m-rii Viforâta „să se dreagă la altar unde s-a stricat de cutremur”.

Alte stricăciuni, mult mai însemnate a făcut cutremurul din 1802, biserica fiind dărâmată. Sunt menționate în documente din anii 1813 și 1815, reparațiile realizate de către stareța Iustina și logofătul mitropoliei, Nicolae, care au zidit „din temelie” biserica, „ce rea căzută de cutremur, înfrumusețând-o cu toate cele trebuincioase”. În aceeași perioadă biserica a fost și zugrăvită, la locul ctitorilor fiind pictați banul Grigorie Brâncoveanu și soția acestuia Safta, în grija cărora se afla mănăstirea. În anii următori, până în 1832, sunt ridicate de către banul Grigorie Brâncoveanu bisericuța din cimitir și casa de oaspeți din dreapta aleii de intrare spre turnul poartă.

La începutul verii anului 1821, turcii au intrat în Târgoviște, mulți dintre locuitori refugiindu-se la Viforâta, la mănăstire. Aceasta a atras o expediție de jaf și distrugere din partea turcilor, reparațiile (în special la chili) fiind finalizate în anul 1837.

În 11 ianuarie 1838 un nou cutremur dărâmă parțial biserica și chiliile, locuitorii satului fiind chemați să ajute la refacerea acestora, printr-un document din vara aceluiași an. Documentul menționează: clopotnița s-a dărâmat până la jumătate, s-au surpat turlele bisericii, bolțile și tâmpla de zid.

Biserica și chiliile s-au refăcut până la 1845, dar turlele s-au refăcut din lemn, s-a construit pridvorul mic, cu șase stâlpi de piatră (actualmente închis cu panouri de sticlă pe tâmplărie), altarul, tinda femeilor și amvonul erau pardosite cu piatră, iar biserica mare era pardosită cu dușumea de brad.

„Biserica din temelie până la învelitoare din zid, cu optu ferestre..., ușa bisericii cu două canaturi,... dinaintea bisericii un amvonaș mic de zid în șase stâlpi de piatră, iar biserica cea mare cu dușumeaua de brad, învâlită cu șindrilă de brad bună. Pă coama bisericii două turnuri de lemn, pă dinafară căptușită cu brad și căptușite albe cu ciubuce verzi... Biserica înăuntru zugrăvită de sus până jos, tâmpla de lemn, săpată și poleită peste tot cu aur, zmalțuri roșii, verzi și albastre, cu toate icoanele trebuincioase și la locul lor.”

Tâmpla actuală este sculptată între 1864 -1869 de către Carol Stork.

La 1914, prin grija mitropolitului Konon Arămescu Donici, biserica este din nou reparată, pictura curățată și la tabloul votiv sunt scoase la iveală chipurile vechilor ctitori.

Alte reparații au fost făcute bisericii și ansamblului de chilii după cutremurul din 1940. Considerat al treilea Ctitor al mănăstirii, patriarhul Iustinian Marina a refăcut clopotnița și chiliile dărâmate de cutremur, pe latura de sud, în 1960, transformând mănăstirea în Casă sanatorială a Patriarhiei.

După cutremurul din 1977, au avut loc reparații atât la biserică cât și refacerea chiliilor pe est, nord și vest, lucrări finalizate în 1994.

Reparațiile aduse bisericii au fost realizate în cursul anului 1979, sub îndrumarea inginerului Agapi Daniel, de la Arhiepiscopia Bucureștilor. Acesta menționează tipurile de lucrări ce s-au făcut asupra bisericii și anume: refacerea tencuielilor pe rabiț din pastă de var, ipsos și nisip, la pereții turlelor și la bolțile absidelor, precum și consolidarea cu cintre – romanate de lemn a acestora.

De asemenea, constatându-se că vechile grinzi de lemn care susțin turlele sunt „putrede și fisurate, prezentând pericol de prăbușire” s-a luat decizia dublării lor cu grinzi metalice. Au fost realizate centuri de beton armat deasupra ferestrelor și stâlpișori pornind de la centuri până la cornișă, s-au reparat crăpăturile din ziduri prin injectări cu mortar de ciment și s-au refăcut tencuielile exterioare, au fost parțial înlocuite elemente ale șarpantei și astereala și s-a îmbrăcat în tablă zincată.

Au fost turnați stâlpi din beton la pridvor și înlocuiți stâlpii de piatră, fiind păstrate capitellurile și bazele de piatră.

Alte surse documentare:

Se păstrează în mănăstire două gravuri: una realizată de maiorul Dimitrie Pappasoglu, la jumătatea sec. al XIX-lea (după 1832, anul morții banului Grigorie Brâncoveanu) și a doua datând din 1883, realizată de subofițerul D.D. Saegiu, ambele având ca punct de privire dealul din fața mănăstirii.

Din analiza celor două gravuri putem observa etapele de dezvoltare și transformare ale incintei și ale satului care înconjoară mănăstirea.

Ante 1837 - existau chilii pe toate patru laturile incintei, iar turnul - poartă avea etajul din lemn; curtea din fața intrării avea construcții pe ambele laturi, care flancau drumul de la poarta de sud, până la intrarea în incintă; biserica avea aceeași înfățișare ca cea de astăzi, cu turlele cu tambur circular și acoperiș bulbar și cu fronton pe vest; era construită și bisericuța din cimitir, iar mănăstirea era înconjurată de livezi mari și câteva case ale sătenilor acoperite cu paie.

1883 – singura modificare de imagine este la turnul – poartă, care este acum integral din zid, având aproximativ imaginea de astăzi.

Tabloul votiv, realizat la intervențiile asupra picturii din 1914, a scos la iveală faptul că exista un strat anterior de pictură, din care au fost conturați chipurile primilor ctitori (în fundal) alături de care se află banul Grigorie Brâncoveanu și soția acestuia. Imaginea bisericii din acest tablou votiv este aceeași cu cea prezentată în cele două gravuri și cu cea de astăzi.

Cercetarea arheologică desfășurată în februarie – martie 2010, prima de acest fel realizată până în prezent, a scos la iveală informații importante legate de cronologia construcțiilor legate de mănăstire.

A fost descoperită biserica de zid datând din 1530 (conform documentelor), a cărei poziție este decalată spre sud – vest și a cărei dimensiune este mai redusă decât a celei existente astăzi, planul fiind însă tot de tip triconc.

Indici de suprafață și volum:

Suprafața construită: 259 mp

Înălțime coamă: + 11,17 m

Înălțime streșină: + 7,42 m

Înălțime turlă: + 19,65 m

Volum aer interior: 942 mc

- STAREA TEHNICA, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR ESENTIALE DE CALITATE IN CONSTRUCTII, POTRIVIT LEGII

Cerinta “A” REZISTENTA SI STABILITATE

- Actuala biserică “Sfântul Gheorghe” este o construcție din zidărie de cărămidă, datând de la începutul secolului al XIX, înglobând, parțial, zidărie din sec. al XVIII-lea.
- Fundațiile și soclul sunt din zidărie de bolovani de râu și suprapun parțial fundațiile bisericii anterioare (din sec. al XVI-lea), parțial un cimitir cu înhumări mai vechi.
- Pereții sunt cărămidă plină presată de 22 x 11,5 x 3,5 cu mortar de var în rosturi de cca 3 – 4 cm.
- Naosul și altarul au sistem de boltire din lemn, alcătuit din arce de lemn și tencuială pe rabiț.
- Pridvorul este tăvănit, cu planșeu pe grinzi de lemn și podină de scândură.
- Biserica este acoperită cu șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.
- Biserica are două turle, pe pronaos și pe naos, realizate pe schelet din lemn, cu închiderea perimetrală din lemn, învelit la exterior cu tablă.

Cerinta “B” SIGURANTA IN EXPLOATARE

- Clădirea bisericii se compune din suita de spații tradiționale unei biserici ortodoxe, cu anumite modificări și adăugiri suferite în timp astfel: de la est la vest:
- Altar: separarea dintre naos și altar este din lemn și a fost afectată de reparațiile din 1970; la altar există o ușă de ieșire, practică ulterior datei de clădire a bisericii.

- Naos cu abside laterale, cu pereții din zidărie portantă și boltire pe arce de lemn și turlă centrală din lemn;
- Pronaos, despărțit de naos prin trei arcade rezemate pe stâlpi de cărămidă, cu boltire pe arce de lemn și turlă centrală;
- Pridvorul deschis, cu arcade pe coloane inițial de piatră, înlocuite cu coloane din beton, adăugat târziu, cu tavan de lemn și învelitoare de tablă pe șarpantă de lemn.
- Accesul se face prin ușa relativ îngustă a pronaosului, dincolo de care există un windfang pe schelet de lemn, închis cu sticlă.

Cerinta "C" SECURITATEA LA INCENDIU

- Biserica nu este prevazuta cu sisteme de alarmare si stingere a incendiilor și are o instalație de paratrăsnet destul de veche (din 1979). Părțile lemnoase ale șarpantei sunt realizate în 1979, din lemn de calitate proastă și nu prezintă urme de ignifugare. Considerăm că nu sunt asigurate cerintele prevazute de normativul P118/1999 - Normativ de Siguranta la foc a constructiilor.

Cerinta "D"

a. IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR

- Având în vedere calitatea de monument istoric de importanță națională, evaluarea parametrilor legați de acest capitol nu se poate face conform normelor în vigoare.
- Astfel: iluminatul natural se face prin goluri de fereastră de dimensiuni relativ mici, conform epocii în care au fost realizate, și se vor restaura la forma lor inițială, fiind interzisă cu desăvârșire modificarea golurilor;
- Biserica a beneficiat de un sistem de încălzire centralizat, realizat în 1979 dar utilizează în simultan și sobele pe gaze. În egală măsură, vara sunt utilizate aparate de tip Split, montate pe ferestre, pentru climatizarea interioară, care denaturează imaginea monumentului;
- Clădirea bisericii este degradată datorită infiltrației apelor pluviale (deteriorarea acoperișului, sistematizarea verticală necorespunzătoare), dar și de îmbătrânirea produsă de trecerea timpului.
- Incinta bisericii are un teren permanent umed, datorită acumulărilor de ape pluviale dar și izvoarelor numeroase din zonă și stratului freatic ascensional pe care este amplasată.
- Biserica este în cult și este frecventată zilnic de un număr mare de credincioși și de obștea mănăstirii de cca 80 de maici.
- Beneficiază de iluminat electric.

b. REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI

- Aer – biserica este înconjurată incinta de chilii, dincolo de care se află dealurile cu livezi iar pe laturile de est și vest este limitată de traseul neamenajat a două vâlcele; prin lucrările de restaurare propuse nu se modifică regimul vânturilor și al curenților de aer; clădirea nu este producătoare de mirosuri sau gaze nocive și nici de particule în suspensie.
- Apa -clădirile nu influențează ambianta higrotermică;
- La Manastirea Viforâta colectarea deseurilor rezultate din activitatile proprii, în prezent, este asigurată saptamanal de un operator autorizat (comuna Aninoasa fiind membra a Asocieiții privind „Reabilitarea Colectarii, Transportului, Depozitarii, Prelucrării Deseurilor Solide în Județul Dambovita”).Obiectul contractului îl constituie colectarea, transportul și depozitarea de către operator a deseurilor menajere și a altor deseuri care prin natura și compoziția lor sunt similare cu deseurile menajere cu excepția deseurilor periculoase.

- Pentru deșeurile de ceară (un material intens utilizat, prin arderea tradițională a lumânărilor, în hote special amenajate, în exteriorul bisericii), selecționarea se face de către personalul mănăstirii, ceara fiind reciclată în unitățile de fabricare a lumânărilor din Eparhia Târgoviște.

Cerinta "E"

a. IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE

- Pentru biserică, bolțile și plafonul nu asigură o izolare termică corespunzătoare. Ușa și golurile de ferestre, datorită uzurii și lipsei cercevelor, nu asigură o etansare corespunzătoare. Se face însă mențiunea că, având în vedere calitatea de monument istoric de importanță națională, izolarea termică poate fi realizată numai cu luarea măsurilor necesare pentru a nu dăuna imaginii monumentului.
- Construcția bisericii are un echilibru energetic propriu și nu necesită surse mari consumatoare de energie. **Pentru reducerea consumului de combustibil (gaz metan) utilizat la încălzirea bisericii, proiectul propune modificarea soluției de încălzire, în sistem de încălzire în pardoseală.**

b. IZOLAREA HIDROFUGA

- La biserică, acoperișul fiind din tablă precum și sistemul de jgheaburi și burlane pentru colectarea apelor de pe acoperiș au fost bine întreținute și reparate periodic. Trotuarele care să protejeze fundațiile la infiltrațiile apelor meteorice sunt din lespezi de beton, dar nu au suficientă pantă și lățime pentru o protecție eficientă.
- În plus clădirea suferă datorită igrasiei din motive enumerate mai sus.

Cerinta "F" PROTECTIA LA ZGOMOT

- Amplasamentul și vecinătățile nu ridică probleme speciale de protecție fonica.

- VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCȚIEI

Conform Procesului Verbal din 23.05.2016, privind stabilirea valorilor de inventar la bunurile imobile ale mănăstirii, valoarea de inventar a clădirii bisericii Sfântul Gheorghe este de 200 000 lei.

- ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ

Nu e cazul.

2. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA/ AUDIT ENERGETIC

A fost întocmită expertiza tehnică a clădirii de către expert atestat Ministerul Culturii: ing. Gabriela Ivănescu.

- PREZENTAREA A CEL PUȚIN DOUĂ OPȚIUNI

Consolidarea terenului de fundare (valabil la ambele variante): prin injectarea terenului cu bentonită sau prin injectarea în teren a unor rășini sintetice speciale de tip URETEK care injectată intră în straturile terenului de fundare vizat asemenea rădăcinii unui copac. Specificul tehnologiei reprezintă garanția că în terenul de fundare injectat nu va rămâne nici o zonă cu goluri și pământul va fi stabilizat. Anexat prezentei expertize este atașată Tehnologia Uretek Deep Injections (Injectare de adâncime).

Varianta 1:

Consolidări la nivelul fundațiilor:

- Pe zidurile exterioare se realizează centuri din beton armat monolit înglobate în grosimea fundației (la fața exterioară) cu dimensiunile de 60 cm x 80 cm. Aceste centuri se realizează sub cota trotuarului pe zona zidăriei îngropate.

După realizarea centurii se va aplica o hidroizolație verticală a peretelui exterior al fundației cu materiale agreate UE, iar peste cota trotuarului se va aplica o tencuială hidrofuga până la înălțimea de 40 cm de la trotuar (înălțimea picăturii ploii). Poate fi folosit *Mortarul de hidroizolare – Murexin* care este un mortar uscat special pe bază de ciment, puternic aditivat, care prin amestecarea cu apă permite obținerea unui șlam de etanșare – izolare pentru elementele din beton și zidărie la construcții supra și subterane în contact cu apa.

- în zona stâlpilor dintre naos și pronaos se realizează o centură din beton armat monolit 60 cm x 80 cm, care se încastrează lateral în fundația existentă 20 cm și se ancorează cu ancore $\Phi 16$ introduse în foraje $\Phi 30$ realizate în zidăria existentă. Această centură realizează legătura pe direcția transversală pentru fundațiile longitudinale.

- între altar și naos se realizează pe direcție transversală o altă centură cu dimensiunile de 60 cm x 80 cm la aceeași cotă cu fundațiile longitudinale de care se ancorează.

Centură intermediară din beton armat deasupra ferestrelor:

- pe zidurile exterioare se realizează centuri din beton armat monolit înglobate în grosimea zidăriei (la fața exterioară) cu dimensiunile de 35 cm x 50 cm.

Aceste centuri se înglobează în zidăria existentă și se cămășuiesc cu un rând de cărmidă cu grosimea de 7,5 cm ce se montează în cofraj.

Consolidări cu elemente verticale de tip ZIA (zidărie cu inima armată) :

- se va realiza un ansamblu de elemente verticale, în forma de lama, izolate, din zidărie cu inima armată integrate în zidăria existentă și placate la exterior cu zidăria recuperată din sliturile executate cu grosimea de 7,5 cm. Noile elemente sunt intim asociate zidăriei existente prin tratamente de suprafață care sporesc aderența noului material la cel vechi și prin ancoraje metalice de profunzime. Elementele verticale sunt încastate în centura de la nivelul fundațiilor, în centura de deasupra ferestrelor și în centura de la nivelul cornișei.

Mizând pe conlucrarea prin aderență dintre materialul vechi și cel nou introdus, intervenția de consolidare este ireversibilă; procentul de material nou înglobat este însă redus, reprezentând circa 4,5% din totalul materialului clădirii, și deci răspunde exigentei de a limita la acel “minim necesar pentru a garanta conservarea monumentului și a restabili continuitatea formei sale” prevăzut de Carta de la Venetia.

Intervenția de consolidare este ascunsă nealterând imaginea și oferind în ultima instanță un parament continuu și omogen, elementele noi fiind placate la exterior cu zidărie originară recuperată.

Elementele de tip ZIA sunt poziționate conform planului de consolidare și sunt încastate în zidăria peretilor longitudinali. Acestea sunt placate cu zidărie cu grosimea de 7,5 cm. Zidăria de placaj se montează în cofraj și se realizează o dată cu elementul vertical.

Varianta 2:

Consolidări la nivelul fundațiilor:

- Pe zidurile exterioare se realizează o centură din beton armat monolit la fața exterioară a zidului cu dimensiunea de 60 cm x 80 cm. Această centură se realizează sub cota trotuarului pe zona zidăriei îngropate. Centura se ancorează în zidăria existentă prin bride din beton armat monolit poziționate în dreptul forajelor verticale. Tijele verticale din foraje se fixează în aceste bride din beton armat (vezi plan propunere consolidare).

După realizarea centurii se va aplica o hidroizolație verticală pe peretele exterior al fundației cu materiale agreate UE, iar peste cota trotuarului se va aplica o tencuială hidrofuga până la înălțimea de 40 cm de la trotuar (înălțimea picăturii ploii). Poate fi folosit *Mortarul de hidroizolare – Murexin* care este un mortar uscat special pe bază de ciment, puternic aditivat, care prin amestecarea cu apă permite obținerea unui șlam de etanșare – izolare pentru elementele din beton și zidărie la construcții supra și subterane în contact cu apa.

Intre naos si pronaos se realizeaza o centura din beton armat monolit cu dimensiunea de 60 cm x 80 cm, care se incastreaza lateral in fundatia existenta 20 cm si se ancoreaza cu ancore $\Phi 16$ introduse in foraje $\Phi 30$ realizate in zidăria existenta. Această centură realizează legatura pe direcția transversală între fundațiile longitudinale.

- între altar și naos se realizează pe direcție transversală o altă centură cu dimensiunile de 60 cm x 80 cm la aceeași cotă cu fundațiile longitudinale de care se ancorează.

Centură intermediară din beton armat deasupra ferestrelor:

- pe zidurile exterioare, centura din beton armat realizată în 1979 va fi consolidată în zonele în care prezintă fisuri verticale. Se va decoperta tencuiala până la suprafața din beton și va fi apoi decopertat betonul de acoperire până la armătura longitudinală, care va fi cercetată dacă este continuă și în stare bună. În cazul în care armătura este întreruptă se va realiza continuitatea armăturii prin sudarea unei bare de armătura cu același diametru și marcă. Se va injecta cu rășină epoxidică fisura existentă.

Consolidarea structurii de rezistență cu elemente verticale și orizontale în canale forate în interiorul zidului cărămidă conform planului de propunere consolidare:

- între centura superioară de la nivelul cornisei și centura de la nivelul fundațiilor, peretii bisericii se consolidează pe verticală prin foraje verticale în zidărie. Forajele vor avea diametrul de 60 mm. După forare se montează armătura cu diametrul $\Phi 28$ PC52, care urmează a fi blocată prin injectare cu mortar bicomponent. La partea superioară armătura va fi prinsă cu placută metalică pe centura de la nivelul podului, iar la partea inferioară va fi prinsă într-o brida - cuzinet din beton armat realizată și pentru ancorarea grinzii de fundație de fundația existentă.

- centurile orizontale forate în grosimea peretilor se realizează numai pe direcție transversală conform planurilor de consolidare, deasupra golurilor de ferestre, ancorată de centura longitudinală din beton armat existentă;

Forarea gaurilor pentru introducerea de tije din oțel beton care urmează a fi blocate prin injectare și prinse cu placute metalice la capete, se execută cu foreza electrică special dotată cu capete abrazive adecvate pentru tăiere în piatră și eventual cărămidă.

Forarea se face în uscat, detritusul rezultat extragându-se cu jet de aer comprimat. Instalația va fi dotată obligatoriu cu aspirator special cu sac de înmagazinare a prafului.

Operațiunea se execută numai cu personal calificat sub supraveghere tehnică permanentă și cuprinde:

- forarea gaurilor pe lungime de 15 m – 20 m lungime pe orizontală și 7.00 m – 8.00 m lungime pe verticală;
- evacuarea detritusului rezultat;
- procurarea, confecționarea și montarea tiranților;
- injectarea cu mortar fluid din ciment și nisip foarte fin după o rețetă specială;

Santierul va întocmi fișe tehnice cu consemnarea parametrilor stabiliți de către proiectant, fișe semnate de santier și dirigintele lucrărilor.

Mențiune specială:

În mod expres se atrage atenția asupra instructajului echipelor de lucru privind măsurile de supraveghere permanentă precum și luarea tuturor măsurilor de protecție a muncii pe toată perioada de execuție.

Constructorul are în răspundere directă și nemijlocită prevederea măsurilor de protecție a muncii și respectarea NPSI în vigoare.

Consolidări la nivelul boltilor (valabil la ambele variante):

Podul bisericii la ora aceasta nu este vizitabil. Se va realiza un acces prin intermediul unui chepeng la nivelul invelitorii.

Se realizează lucrări de consolidare la nivelul boltilor. Se va realiza un ansamblu de centuri periferice asociate cu centuri pe directie transversala si asociate cu camasi verticale locale. Ansamblul de centuri astfel obtinut este intim asociat zidariei existente prin tratamente de suprafata, pentru ameliorarea aderenței, si prin ancoraje metalice de profunzime.

Se realizeaza la nivelul superior al corpului constructiei un coordonator al deplasarilor menit a reasocia "blocurile" formate prin avariere astfel:

- se vor realiza centuri din beton armat monolit la nivelul cornișei pe zidurile exterioare longitudinale și transversale cu dimensiunile (lățimea zidului – 7,5 cm) x 40 cm;

- se vor realiza centuri din beton armat monolit pe consolele zidurilor la nivelul vechii poziții a nașterii boltilor cu dimensiunile de 75 cm x 40 cm

- se va realiza o centură din beton armat monolit cu înălțimea de 40 cm pe zidul transversal dintre naos și pronaos la aceeași cotă cu centurile perimetrice de la nivelul cornișei.

- se realizează o grindă transversală in zona altarului deasupra bolții din două profile laminate 2 I30 care vor fi prinse in centurile de la nivelul cornișei de pe zidurile longitudinale. Această grindă contravântuiește structura pe direcție transversală și ajută la contravântuirea turlei de pe naos

- se realizează cămăși armate verticale pe zidurile de cornișă marginale. Aceste cămăși se ancorează in centurile de la nivelul vechilor bolți si in centura de cornișă.

- se vor monta grinzi din lemn ce reazemă pe centurile de cornișă de care se vor ancora grinzile din lemn (coastele) ale bolților. Bolțile fiind realizate pe plasă sudată realizată cu OB37 – $\Phi 8$ / 20 cm și acoperite cu mortar din var, nisip și aracet sunt destul de grele pentru a fi preluate de coastele din lemn pe deschidere de 6 m.

Din acest motiv s-au produs și fisurile orizontale de la nașterea bolților.

Consolidări la nivelul șarpantei:

La nivelul șarpantei se vor realiza popi in zona cornișei pe care va rezema o pană din lemn ce la susține căpriorii șarpantei.

Vor fi revizuite toate elementele de structură ale acoperișului și se vor înlocui toate elementele degradate.

Grinzile metalice (2 I30) care au fost montate pentru consolidarea grinzilor din lemn de la baza turlei, in anul 1979 se vor continua și vor fi ancorate in centurile din beton armat realizate la nivelul cornișei. Pintenii din zidărie pe care reazemă acum grinzile sunt realizați in consolă.

Consolidare la nivelul turlei:

Ambele turla sunt realizate din lemn ele fiind consolidate in 1979 o dată cu reparațiile după seismul din 1977, când au fost refăcute tencuielile pe rabiț din pastă de var, ipsisos și nisip, la pereții turlelor.

Se vor realiza lucrări de contravântuire a turlelor sub nivelul șarpantei conform propunerilor de consolidare din « Plan consolidare secțiune longitudinală ».

Mai sunt necesare următoarele lucrări:

- Revizuirea tâmplăriei ferestrelor cu eliminarea condensului prin soluția adoptata;

- Se va reface sistematizarea terenului astfel încât sa se realizeze eliminarea apelor pluviale spre canalizare sau rigole. In jurul construcției se vor prevedea trotuare etanse cu panta de 5% care să îndepărteze apele de construcție.

- RECOMANDAREA EXPERTULUI/ AUDITORULUI ENERGETIC ASUPRA SOLUȚIEI OPTIME DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC ȘI ECONOMIC, DE DEZVOLTARE ÎN CADRUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

Prima variantă de consolidare asigură în mai mare măsură stabilitatea clădirii, dar cea de a doua este mai proprie tipologiei de intervenție asupra monumentelor istorice, păstrând în mai mare măsură substanța originală.

Comisia Națională a Monumentelor istorice a făcut recomandarea utilizării variantei 2, consolidare cu foraje.

Aceasta este varianta cea mai convenabilă și în ceea ce privește păstrarea, în mai mare măsură, a substanței originare a clădirii și este cea pentru care expertul optează.

Modificare soluție pardoseala la absida sud conform Avizului Ministerul Culturii nr. 268/18.09.2021.

Conform avizului secțiunii STAI a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice nr.268/18.09.2021 se va realiza, pentru protejarea și valorificarea vestigiilor din absida sudică a bisericii, o pardoseala de sticlă structurală, cu posibilitatea unui ochi detașabil pentru întreținere (curățare, tratamente) periodică, pe întreaga suprafață a absidei.

Ca atare s-a dispus modificarea soluția de pardoseala pe toată suprafața absidei sudice, prin introducerea unei pardoseli din sticlă structurată, astfel încât să fie vizibilă integral toată porțiunea de pardoseli din cărămidă, precum și zidăria de contur și picioarele meselor altarelor celor două biserici vechi.

Pardoseala de sticlă va rezema pe o structură metalică ce va fi prinsă de o consola de beton armat încastrată în zidăria de contur pentru execuția căreia se va vedea în planșele din dispoziția de șantier.

Pentru restul zidăriilor bisericilor vechi, acestea se vor marca în pardoseala nouă a bisericii, conform detaliilor din planșa DEP1, fiind protejate sub sapa-suport a pardoselii, printr-o podină de lemn ce va rămâne ca un cofraj pierdut.

Zona de pardoseala de sticlă din absida de sud se va trata astfel: se va ridica zidăria de contur pentru rezemarea centurii de beton și a profilelor ce susțin pardoseala de sticlă. Aceasta zidărie se va face cu cărămidă format contemporan, tencuită, cu mortar de var cu pigment cărămiziu (adaos de praf de cărămidă) cu același tip de mortar se va tencui și partea verticală din beton (grinzile de suport pentru pardoseala de sticlă).

Structura suprafeței de sticlă va avea grinzi de susținere tot din sticlă structurală, dispuse transversal conform detaliilor din planșa DEP2.

Zona ruinelor și pardoselii se va curăța și trata împotriva atacurilor biologice. Se va realiza discret iluminat arhitectural cu LED, pentru punerea în valoare a pardoselilor.

Se va renunța la circuitul de încălzire în pardoseala din absida de sud, iar încălzirea pe această zonă se va face electric, cu cîrpă perimetrală tip plintă amplasată pe latura de nord a decupajului absidei.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

1. VALOAREA TOTALA (INV), INCLUSIV TVA (MII LEI)

Valoarea totală a investiției este de **7.693,651 mii lei (inclusiv TVA)**, din care C+M = 7.589,687 mii lei

2. ESALONAREA INVESTITIEI (INV/C+M);

- anul I – valoare investiție: 3.503,737 lei /C+M – 3.503,737 lei
- anul II – valoare investiție: 3.715,387 lei /C+M - 3.715,387 lei
- anul III- valoare investiție: 474,527 lei/C+M - 370,563 lei

3. DURATA DE REALIZARE (LUNI)

Durata de realizare a lucrărilor de construcții și amenajări este de 29 luni.

4. CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Suprafața construită (consolidată/ restaurată) a bisericii = 259 mp

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Corneliu VULPESCU

Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural



Acord de parteneriat

(revizuit -etapa implementare-finalizare execuție lucrări)

nr. 6677/27.06.2022

pentru realizarea proiectului *Restaurarea și consolidarea bisericii " Sfântul Gheorghe" - Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, județul Dâmbovița*

Art. 1. Părțile

1. U.A.T. COMUNA ANINOASA, JUDETUL DAMBOVITA, cu sediul sat Aninoasa, str. Constantin Manolescu nr.143, județ Dâmbovița, codul fiscal 4280108, tel: 0245/226214, fax: 0245/226533, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1) reprezentată legal de NICULAE VLĂDUȚ în calitate de primar

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată¹: RO57TREZ27121A480101XXXX.

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA TARGOVISTE/ str.Calea Domnească nr.166, Târgoviște, jud. Dâmbovița.

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare²:

- 21A4800101 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent”
IBAN RO57TREZ27 121 A480101XXXX
- 21A480102 „Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ”
IBAN RO04TREZ27121A480102XXXX
- 21A480103 „Prefinanțare”
IBAN RO48TREZ27121A480103XXXX
- 21A426900 “ Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) post aderare, aferente perioadei de programare 2014-2020.
IBAN RO17TREZ27121A426900XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA TARGOVISTE/str. Calea Domnească nr.166, Târgoviște, jud. Dâmbovița

2. MĂNĂSTIREA VIFORÂTA, cu sediul în sat Viforâta, str. Mihai Viteazu nr.267, comuna Aninoasa, județ Dâmbovița, codul fiscal 4278892, tel: 0245/226548, având calitatea de Partener 2 reprezentată legal de MAVRODIN MARIA - stareța

¹ Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

² Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată, cod IBAN: - nu este cazul

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: - nu este cazul

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului:

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

- (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: *titlul proiectului*, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, apel de proiecte POR/2016/5/5.1. precum și pe durata de valabilitate a contractului de finanțare.
- (2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

- (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

Organizația	Roluri și responsabilități
-------------	----------------------------

Lider de
parteneriat(Partener 1)

Roluri si responsabilități in timpul implementării proiectului		
Denumire activitate si sub activitate	Valoare estimata – lei fără TVA	Responsabil
<u>Activitatea I.1:</u> Actualizare documentație tehnico-economică (expertiza tehnica, studii de specialitate, D.A.L.I)	128.427,00	Lider proiect
<u>Activitatea I.2:</u> Achiziția și derularea contractului privind depunerea cererii de finanțare Subactivitatea I.2.1: achiziție contract Subactivitatea I.2.2: derulare contract	66.000,00	Lider proiect
<u>Activitatea I.3:</u> Organizarea echipei de proiect	0,00	Lider proiect
<u>Activitatea II.1:</u> Achiziția și derularea contractului privind consultanța	107.000,00	Lider proiect

managementului de proiect Subactivitatea II.1.1: achiziție contract Subactivitatea II.1.2: derulare contract		
<u>Activității II.1.bis-</u> Achiziția și derularea contractului privind serviciile de consultanță în scopul elaborării documentației de atribuire și aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică Subactivitatea II.1.1bis: achiziție contract Subactivitatea II.1.2bis: derulare contract	60.000,00	Lider proiect
<u>Activitatea II.2:</u> Achiziția și derularea contractului de proiectare PT inclusiv obținere avize, acorduri, AC și verificare tehnică PT Subactivitatea II.2.1: achiziție și derulare contract PT Subactivitatea II.2.2: achiziție și derulare contract verificare tehnică PT Subactivitatea II.2.3: obținere avize, acorduri, AC	125.970,00	Lider proiect
<u>Activitatea II.3 :</u> Achiziția și derularea contractului de lucrări (inclusiv dotări , cheltuieli diverse și neprevăzute) și recepția la terminarea lucrărilor Subactivitatea II.3.1: achiziție contract Subactivitatea II.3.2: derulare contract Subactivitatea II.3.3: recepție lucrări	6.465.253,18	Lider proiect
<u>Activitatea II.4:</u> Achiziția și derularea contractului privind dirigenția de șantier Subactivitatea II.4.1: achiziție contract Subactivitatea II.4.2: derulare contract	82.000,00	Lider proiect
<u>Activitatea II.5 :</u> Achiziția și derularea contractului privind asistență tehnică din partea proiectantului Subactivitatea II.5.1: achiziție contract Subactivitatea II.5.2: derulare contract	68.000,00	Lider proiect

Activitatea II.6 :Achiziția și derularea contractului privind informarea și publicitatea	8.300,00	Lider proiect Partener2
Activitatea II.7 :Achiziția și derularea contractului privind marketingul și promovarea	9.983,00	Lider proiect Partener 2
Activitatea II.8 :Achiziția și derularea contractului privind digitizarea	56.000,00	Lider proiect
Activitatea II.9 :Achiziția și derularea contractului privind auditul	9.983,00	Lider proiect
Comisioane, taxe, cote legale	69.284,00	Lider proiect
Roluri si responsabilități in perioada de sustenabilitate a proiectului		
Predarea de către Lider –partener 1 către partener 2 a obiectivelor avute în administrare;		Lider proiect Partener 2
Monitorizarea modului în care este întreținut obiectivul de patrimoniu și dotările aferente acestuia timp de 5 ani după finalizarea proiectului;		Lider proiect
Alte roluri și responsabilități ce vor fi identificate în perioada de implementare a proiectului sau care vor fi determinate de adoptarea de corrigendumuri sau instrucțiuni la Axa 5, prioritatea de investiții 5.1		Lider proiect

Partener 2

Roluri si responsabilități in timpul implementării proiectului	
Denumire activitate	Responsabil
Dovedirea dreptului de proprietate asupra clădirii și terenului care fac obiectul investiției: biserica „ Sf. Gheorghe” a Mănăstirii Viforâta, județul Dâmbovița;	Partener 2
Furnizarea în scris a tuturor informațiilor necesare pregătirii proiectului;	Partener 2
Furnizarea în scris a tuturor informațiilor necesare implementării proiectului;	Partener 2
Roluri si responsabilități in perioada de sustenabilitate a proiectului	
Întreținerea obiectivului de patrimoniu cu dotările aferente acestuia cel puțin 5 ani după finalizarea proiectului;	Partener 2
Alte roluri și responsabilități ce vor fi identificate în perioada de implementare a proiectului sau care vor fi determinate de adoptarea de corrigendumuri sau	

instrucțiuni la Axa 5, prioritatea de investiții 5.1	Partener 2
--	------------

- (2) Contribuția la cofinanțarea cheltuielilor totale ale proiectului.
- (1) Partenerii vor asigura contribuția la cofinanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația	Contribuția (unde este cazul)
Lider de parteneriat (Partener 1)	Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile, inclusiv TVA: 154.879,92 lei (2%) Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile inclusiv TVA: 1.015.655,73 (100 %) Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului inclusiv TVA : 1.170.535,65 lei (13,36 %)
Partener 2	Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului inclusiv TVA : 0 lei (0%).

(3) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. În acest sens, se vor include în Acordul de parteneriat prevederi precum următoarele:

- pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteneriat și toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizițiilor publice derulate de aceștia;
- liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către OI/autoritatea de management³, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.

³ A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;

- c) liderul de parteneriat și partenerii - instituții publice își cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare⁴.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

- (1) Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prolungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)

A. Drepturile liderului de parteneriat

- (1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

B. Obligațiile liderului de parteneriat

- (2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.
- (3) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.
- (4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.
- (5) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/autoritatea de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.
- (6) Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (7) În cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.
- (8) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

⁴ A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).

- (9) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
- (10) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerilor**A. Drepturile Partenerilor 2, 3, n**

- (1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.
- (2) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.
- (3) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR.

B. Obligațiile Partenerilor 2, 3, n

- (1) Partenerii au obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.
- (2) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de parteneriat documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.
- (3) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.
- (4) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată
- (5) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
- (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.
- (7) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
- (8) În cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

- (9) Partenerii au obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
- (10) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (11) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent și autorizat în condițiile legii toate documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.
- (12) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.
- (13) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.
- (14) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.
- (15) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.
- (16) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
- (17) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM

Art. 7. Achiziții publice

- (1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 8. Proprietatea

- (1) Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/ de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.
- (2) Înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, etc. ce au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.
- (3) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor a mijloacelor de transport în comun, ce au făcut obiectul finanțării nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.
- (4) Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plății finale. De

asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 9. Confidențialitate

- (1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 10 Legea aplicabilă

- (1) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.
- (2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Art. 11 Dispoziții finale

- (1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de proiect (Partener 1)	NICULAE Vlăduț Primar		Semnătura	Data și locul semnării 27.06.2022 UAT comuna Aninoasa
Partener 2	MAVRODIN MARIA Stareța		Semnătura	Data și locul semnării 27.06.2022 UAT comuna Aninoasa