

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 148

privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2016

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2017;

Având în vedere raportul nr.47475/2017 întocmit de Compartimentul Situații de Urgență și Protecție Civilă prin care se propune aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2016;

În conformitate cu prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinului nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor și pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale și operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;

În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit a, pct.8, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Compartimentul Situații de Urgență și Protecție Civilă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu MARINESCU

CONTRASEMNEAZĂ,

PT. SECRETAR,

Ovidiu MISCHIANU

RAPORTUL

PRIVIND EVALUAREA CAPACITĂȚII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN SEMESTRUL II AL ANULUI 2016

Având în vedere prevederile art. 13 lit. i) și art. 27 lit. e) din Legea nr. 307/ 2006, privind apărarea împotriva incendiilor și prevederile art. 14 lit. e) din Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, a fost întocmit Raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pentru perioada iulie-decembrie 2016.

Temeiul legal în baza căruia își desfășoară activitatea cadrele tehnice și personalul de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor are la bază Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, OMAI nr. 163 / 2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor, Ordinul nr. 712 / 2005 pentru aprobarea dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, Ordinul nr. 106 / 2007 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a consiliilor locale și operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte acte normative în vigoare.

Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe, conform legii, atât autoritățile administrației publice locale, cât și toate persoanele fizice și juridice de pe raza municipiului Craiova.

Consiliului Local al municipiului Craiova, ca autoritate a administrației publice de interes local, potrivit Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, **îi revin următoarele obligații principale:**

- a) aprobă planul de analiză și acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă, stabilește resursele necesare pentru aplicarea acestuia și îl transmite inspectoratului în raza caruia funcționează;
- b) emite hotărâri, în condițiile legii, cu privire la organizarea activității de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;
- c) instituie reguli și măsuri specifice corelate cu nivelul și natura riscurilor locale;
- d) înființează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgență și aprobă regulamentul de organizare și funcționare al acestuia;
- e) desemnează șeful serviciului voluntar de urgență, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului;
- f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în vederea organizării, înzestrării, funcționării și îndeplinirii atribuțiilor legale de către serviciile de urgență voluntare înființate și exercită controlul folosirii acestora;
- g) cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgență voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum și pentru asigurarea de persoane și răspundere civilă a personalului cu atribuții pe linie de intervenție, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza îndeplinirii atribuțiilor specifice;

h) asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică și de amenajare a teritoriului, a căilor de acces pentru intervenții, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunțare, alarmare, precum și de alimentare cu apă în caz de incendiu;

i) analizează, semestrial sau ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă și informează inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;

j) asigură imobile și spații amenajate corespunzător pentru funcționarea serviciului de urgență voluntar, precum și mijloacele de comunicații necesare;

k) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor.

Primarul are următoarele obligații principale:

a) asigură elaborarea planului de analiză și acoperire a riscurilor și aplicarea acestuia;

b) asigură respectarea criteriilor de performanță pentru constituirea serviciului de urgență voluntar și elaborarea regulamentului de organizare și funcționare al acestuia;

c) coordonează organizarea permanentă a intervenției în caz de incendiu la nivelul unității administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenție a serviciului voluntar de urgență cu mijloacele din dotare și conducerea intervenției, până la stingerea incendiului ori până la sosirea forțelor inspectoratului;

d) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;

e) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcțiile și instalațiile tehnologice aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale, precum și la instituțiile publice;

f) dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizațiile și acordurile pe care le emite;

g) asigură realizarea și menținerea în stare de funcționare a căilor de acces, a sistemelor de anunțare, alarmare, precum și de alimentare cu apă în caz de incendiu;

h) organizează și execută, prin serviciul de urgență voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetățenești; informează populația cu privire la modul de comportare și de intervenție în caz de incendiu;

i) asigură încadrarea serviciului de urgență voluntar cu personal atestat în condițiile legii, precum și pregătirea profesională și antrenarea acestuia prin exerciții și aplicații tactice;

j) asigură condițiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgență voluntare și a cercurilor de elevi „Prietenii pompierilor”;

k) asigură dotarea serviciilor de urgență voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor și echipamente de protecție specifice, carburanți, lubrifianți și alte mijloace necesare susținerii operațiunilor de intervenție, inclusiv hrana și antidotul pentru participanții la intervențiile de lungă durată;

l) informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea și stingerea, cu forțe și mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unității administrativ-teritoriale, iar în termen de 3 zile lucrătoare completează și trimite acestuia raportul de intervenție;

m) analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor și asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare;

n) comunică de îndată inspectoratului scoaterea și repunerea din/în funcțiune a oricărei autospeciale de intervenție, precum și, în scris, dotarea cu autospeciale de intervenție noi;

o) asigură, prin mijloacele avute la dispoziție, desfășurarea activităților de informare și educație antiincendiu a populației, inclusiv a elevilor din instituțiile de învățământ locale;

p) analizează și soluționează petițiile cetățenilor în problema apărării împotriva incendiilor;

r) îndeplinește orice alte obligații prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a comunității locale.

Cadrele tehnice / personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor desemnate la nivelul consiliilor locale, instituțiilor și operatorilor economici **au următoarele obligații principale:**

a) participă la elaborarea și aplicarea concepției de apărare împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ-teritoriale, instituției sau operatorului economic;

b) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;

c) propun/propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activității de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor și echipamente de protecție specifice;

d) îndrumă și controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor și analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgență voluntare sau private, după caz, în unitățile și instituțiile din care fac/face parte;

e) prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situația impune, raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor;

f) răspund/răspunde de pregătirea serviciului de urgență voluntar sau privat, după caz, precum și de participarea acestuia la concursurile profesionale;

g) acordă sprijin și asistență tehnică de specialitate centrelor operative pentru situații de urgență în îndeplinirea atribuțiilor.

Pentru semestrul II al anului 2016, situația operativă și lipsa evenimentelor deosebite au scos în evidență utilitatea controalelor interne de prevenire a incendiilor.

În cursul acestor controale, efectuate de cadrele tehnice și personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul primăriei municipiului Craiova s-au verificat în mod deosebit situații frecvente ce potrivit specificului activității societății civile pot produce incendii cu următoarele cauze principale:

-folosirea cu multă neglijență a lumânărilor aprinse în diferite locații, inclusiv în biserici;

-fumatul în locuri nepermise;

-scurt circuite datorate folosirii necorespunzătoare a instalațiilor electrice;

-executarea lucrărilor cu foc deschis, sudură, tăiere, polizare, fără a se lua măsurile corespunzătoare și eliberarea unui Permis de lucru cu foc;

-curățirea zonelor cu vegetație uscată prin aprinderea acesteia fără a se lua măsurile legale;

-necurățarea periodică a coșurilor de fum la casele cetățenilor.

Pentru prevenirea cu mai multă eficiență a cauzelor generatoare de incendii, s-a intensificat activitatea de informare a salariaților prin instructajele periodice cu informații ce cuprind pe lângă prevederi ale legislație și discutarea diverselor situații de caz.

În vederea îmbunătățirii activității de prevenire în domeniul situațiilor de urgență, conform art.18 din Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor la Legea nr. 307/2006, s-au luat o serie de măsuri de evaluare de apărare împotriva incendiilor cuprinzând capitolele următoare:

A) Implementarea noilor prevederi legale

S-au studiat, aprofundat și implementat normele de apărare împotriva incendiilor:

- Legea nr. 33/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

- Ordinul M.A.I nr. 132/2007 - Metodologia elaborării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor;
- Ordinul M.A.I. nr. 96/2016 - pentru aprobarea Criteriile de performanță, privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență;
- Ordinul M.A.I. nr. 160/2007 - pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfășurare și finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de serviciile voluntare și private pentru situații de urgență;
- H.G. nr. 160/2007 - pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condițiile de acordare și folosire a uniformei, echipamentului de protecție și însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situații de urgență voluntare/private;
- H.G. nr. 571/2016 - pentru aprobarea categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
- Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;
- Ordinul M.A.I. nr. 106/2007 - privind aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale și operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;
- Ordinul M.A.I. nr. 3/2014 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă;
- O.U.G. nr. 21/2004 - privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;
- O.U.G nr. 1/2014 - privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;
- O.U.G nr. 89/2014 - pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor;
- Legea nr. 170/2015 - privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 89/2014 - pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor;
- H.G. nr. 94/2014 - privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului național pentru situații speciale de urgență;
- H.G. nr. 1151/2014 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 94/2014 - privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului național pentru situații speciale de urgență;
- H.G. nr. 117/2014 - privind organizarea și funcționarea Centrului Operațional de comandă al Guvernului;
- Legea nr. 481/2004 - privind protecția civilă, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 554 din 22 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 293 din 22 aprilie 2014.

Aceste documente legislative au fost aduse la cunoștința persoanelor cu atribuții privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, pentru a putea fi studiate și aprofundate în vederea implementării acestora.

B) Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite

În conformitate cu prevederile legale în vigoare și conform graficului de control întocmit, au fost executate controale privind respectarea normelor, dispozițiilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor la sediile administrative ale primăriei Craiova și următoarele instituții din subordinea Consiliului Local al municipiului Craiova:

- Compania de Apă “Oltenia” S.A. Craiova;

- S.C. Termocraiova S.R.L. Craiova;
- R.A.A.D.P.F.L. Craiova;
- R.A.T. S.R.L. Craiova;
- S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.;
- S.C. Salubritate Craiova S.R.L.;
- Căminul pentru persoane vârstnice Craiova;
- Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova;
- Filarmonica „Oltenia” Craiova;
- Opera Română Craiova;
- Teatrul pentru Copii și Tineret "Colibri" Craiova;
- Ansamblul Folcloric "Maria Tănase" Craiova;
- Casa de Cultură "Traian Demetrescu" Craiova;
- Sport Club Municipal Craiova;
- Poliția Locală a municipiului Craiova;
- Primăria municipiului Craiova;
- Instituții de învățământ (școli, grădinițe, licee);

În urma controalelor efectuate în semestrul II al anului 2016, au fost întocmite „Note de control” în care au fost specificate neregulile constatate pentru fiecare locație în parte și au fost stabilite de comun acord cu persoanele responsabile termene pentru remedierea neconformităților găsite.

S-au reactualizat și întocmit următoarele documentele de autoritate și specifice de apărare împotriva incendiilor:

1. A fost actualizată planificarea privind îndrumarea și controlul instituțiilor publice și agenților economici;
2. A fost actualizat tabelul cu evidenta exercitiilor de intervenție și evacuare;
3. A fost actualizat tabelul cu planificarea exercitiilor de intervenție programate la sediile administrative ale primăriei municipiului Craiova;
4. Au fost aprobate, de către Consiliul Local Craiova, regulile și dispozițiile privind prevenirea situațiilor de urgență pentru domeniul public și privat din municipiul Craiova;
5. A fost actualizat Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul municipiului Craiova;
6. A fost întocmit raportul de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor;
7. A fost întocmit Raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor la nivelul instituției Primăriei municipiului Craiova;
8. A fost stabilită și afișată organizarea intervenției pentru stingerea incendiilor la locul de muncă;
9. Au fost actualizate norme și instrucțiuni care au fost distribuite direcțiilor aparatului de specialitate al primarului:
 - a) Normele privind prevenirea și stingerea incendiilor pentru spațiile de arhivare și magazine din clădirile civile;
 - b) Instrucțiunile specifice de prevenire a incendiilor pentru lucrările cu foc deschis;
 - c) Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor.
10. Au fost actualizate documentele de autoritate în domeniul protecției civile, prevenirii și stingerii incendiilor.

C) Deficiențele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor

Au fost controlate toate structurile subordonate Consiliul Local al municipiului Craiova, iar în urma controalelor de prevenire efectuate în semestrul II al anului 2016, s-au constatat următoarele deficiențe principale:

1. Compania de Apă "Oltenia" S.A. Craiova

- S.C. Compania de Apă "Oltenia" S.A., în calitate de investitor și beneficiar, nu a obținut autorizația de securitate la incendiu pentru clădirea sediului administrativ, obiectiv care funcționează în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 133 și care se încadrează în categoriile de construcții care se supun avizării și/sau autorizării din punct de vedere al securității la incendiu; S.C. Compania de Apă "Oltenia" S.A. - Sediul administrativ Nou;

- Nu s-au luat măsuri pentru actualizarea planurilor de evacuare a persoanelor în caz de incendiu pe fiecare nivel al clădirilor (nu sunt marcate locurile unde sunt amplasate mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, traseele căilor de evacuare prin uși; S.C. Compania de Apă "Oltenia" S.A. - Sediul administrativ vechi și Stația de apă Ișalnita;

- Nu s-au luat măsuri pentru marcarea vizibilă a locurilor unde sunt amplasate mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor (nu sunt montate indicatoarele de securitate la incendiu pentru marcarea hidranților interiori de incendiu și a stingătoarelor). S.C. Compania de Apă "Oltenia" S.A. - Sediul administrativ vechi și Stația de apă Ișalnita;

- Nu este întocmit raportul de analiză semestrială a activității de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul obiectivului; S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.;

- La preluarea stațiilor de apă, centre zonale, respectiv Bechet, Călărași, Dăbuleni, Izvarna, Filiași, Bistreț și Caraula nu au fost efectuate analize de risc în detaliu și nu au fost constituite bănci de date informatizate privind riscurile, nefiind stabilită zona de risc corespunzătoare activității proprii a acestora; S.C. Compania de Apă "Oltenia" S.A. - Stațiile de apă, centrele zonale, Bechet, Călărași, Dăbuleni, Izvarna, Filiași, Bistreț și Caraula;

- Nu a fost efectuată o verificare pe bază de chestionar tip grilă asupra nivelului de însușire și cunoaștere a problematicei care a făcut obiectul instructajului periodic, în unele fișe individuale de instructaj nefiind consemnate rezultatele verificării; S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.;

- Nu au fost luate măsuri pentru asigurarea instalației pentru iluminatul de siguranță pentru continuarea lucrului în stația de pompe din cadrul Stației de Apă Făcăi, în vederea asigurării condițiilor de salvare, evacuare și intervenție operativă, în cazul producerii unor eventuale situații de urgență; S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. - Stația de apă Făcăi.

2. S.C. Termocraiova S.R.L. Craiova;

- Nu au fost întocmite, în totalitate, documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor, în sensul că este întocmit planul de intervenție în caz de incendiu pentru cele două sedii ale societății (la data controlului nu a fost prezentat nici un fel de document din care să rezulte întocmirea acestui plan); S.C. Termocraiova S.R.L.;

- Nu s-a asigurat afișarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor la locurile de muncă; S.C. Termocraiova S.R.L.;

- Baza materială și documentară necesară în vederea desfășurării și verificării instructajelor în domeniul situațiilor de urgență este incompletă, neconținând manuale și cursuri de specialitate, standarde, cărți, broșuri, cataloage, pliante, reviste, filme, diapozitive, afișe, panouri grafice, fotomontaje; S.C. Termocraiova S.R.L.;

- Cele două poduri ale clădirii Ateliere nu sunt separate corespunzător de restul clădirii cu uși rezistente la foc minimum 45 minute; S.C. Termocraiova S.R.L.;

- Detectorul de gaze, din clădirea centralei termice nr. 1 Rovine, este defect, neputând astfel acționa asupra electroventilului de pe conducta de alimentare, în cazui scăpărilor accidentale de gaze naturale; S.C. Termocraiova S.R.L. – C.T. 1 Rovine;

- Instalațiile electrice de iluminat de la centralele termice aflate în administrare (C.T. 1 Rovine, C.T. 156 apartamente, C.T. Romarta, C.T. 97-93, C.T. 24 apartamente), sunt exploatate cu deficiențe (o parte din corpurile de iluminat nu mai prezintă protecția antiex.); S.C. Termocraiova S.R.L.

3. R.A.A.D.P.F.L. Craiova;

- R.A.A.D.P.F.L. Craiova, în calitate de administrator (conform hotărârii de consiliu local al municipiului Craiova nr. 291 din 26.06.2014 și anexele aferente), nu a obținut autorizația de securitate la incendiu pentru obiectivul din Craiova, b-dul Știrbei Vodă, nr. 32, respectiv Sala Polivalentă din Craiova.

Notă: R.A.A.D.P.F.L. Craiova, are obligația, conform prevederilor articolului unic din Ordonanța nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (4¹) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, să obțină autorizația de securitate la incendiu, până la data de 30 iunie 2017.

În conformitate cu prevederile punctului 2, alineat nou (4²) din Legea nr. 33/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, răspunderea exclusivă în ceea ce privește funcționarea construcției din punctul de vedere al asigurării cerinței de securitate la incendiu revine beneficiarului/utilizatorului investiției; R.A.A.D.P.F.L. Craiova - Sala Polivalentă;

- Nu este asigurată corespunzător intervenția pentru stingerea incendiilor având în vedere materialele existente în spațiile: Sălii Polivalente, Centrului Multifuncțional Craiova, sediului administrativ și Sectorului auto, deoarece dotarea cu stingătoare pentru stingerea focarelor de tipul A - materiale solide combustibile, este insuficientă (pe timpul controlului au fost găsite un număr de 126 de stingătoare (114 buc. tip P6 și 8 buc. tip P3) având agentul de stingere pulbere BC, corespunzătoare stingerii de lichide combustibile sau materiale solide care se topesc ușor și gaze combustibile); R.A.A.D.P.F.L. Craiova - sediu administrativ, Sala Polivalentă, Centrul Multifuncțional Craiova și Sectorul auto;

- Nu s-a asigurat întocmirea, în totalitate, a documentelor și evidențelor specifice apărării împotriva incendiilor (rapoarte în urma controalelor interne/proprie, exerciții de evacuare /stingere în caz de incendiu și concluziile rezultate în urma acestora); R.A.A.D.P.F.L. Craiova - Sala Polivalentă;

- Nu s-a asigurat întocmirea, conform anexei nr. 7 din N.G.A.I.I. aprobate cu O.M.A.I. 163/2007, a registrelor de control ale instalațiilor de semnalizare și stingere a incendiilor (instalația de hidranți interiori și exteriori și instalația de inundare cu apă terasă din dotarea Sălii Polivalente Craiova; instalații de detecție și semnalizare în caz de incendiu, instalații de evacuare fum și gaze fierbinți și instalația de hidranți interiori și exteriori din dotarea Centrului Multifuncțional Craiova); R.A.A.D.P.F.L. Craiova - Sala Polivalentă și Centrul Multifuncțional Craiova;

- Nu s-a prevăzut în actul de transmitere temporară a dreptului de folosință a bunurilor imobile (hotărâre nr. 291 din 26.06.2014 și anexele aferente), obligațiile exprese ale părților, în ceea ce privește apărarea împotriva incendiilor; R.A.A.D.P.F.L. Craiova - Sala Polivalentă;

- Nu este asigurată efectuarea lucrărilor de întreținere, verificare și de reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (instalația de hidranți interiori și exteriori și instalația de inundare cu apă terasă din dotarea Sălii Polivalente Craiova; instalații de detecție și semnalizare în caz de incendiu, instalații de evacuare fum și gaze fierbinți și instalația de hidranți interiori și exteriori din dotarea Centrului Multifuncțional Craiova) din dotarea Sălii Polivalente din Craiova, cu persoane autorizate.

NOTĂ: Au fost întreprinse demersuri în vederea asigurării efectuării lucrărilor de întreținere, verificare și de reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor încheindu-se contractul cu nr. 17924/19.10.2016, cu o persoană atestată; R.A.A.D.P.F.L. Craiova - Sala Polivalentă și Centrul Multifuncțional Craiova;

- Nu sunt marcate și nu se cunosc punctele de adunare în caz de evacuare; R.A.A.D.P.F.L. Craiova - Sala Polivalentă și Centrul Multifuncțional Craiova - pavilion central;

- Intervalul de timp între două instructaje periodice nu este de cel mult o lună (30 de zile), pentru personalul cu funcții de execuție, care sprijină serviciile de urgență (structurile de răspuns) în cazul producerii situațiilor de urgență; R.A.A.D.P.F.L Craiova - sediul administrativ;
- Nu se efectuează instructajul în domeniul situațiilor de urgență pe baza unor materiale scrise (proceduri) întocmite de persoanele desemnate și aprobate de conducătorul instituției (procedura specifică instructajului introductiv general, instructajului specific locului de muncă, procedura pentru vizitatori); R.A.A.D.P.F.L Craiova;
- Rezultatele testărilor anuale în domeniul situațiilor de urgență nu sunt consemnate în fișele individuale de instructaj; R.A.A.D.P.F.L Craiova - sector întreținere și reparații străzi;
- Pe timpul efectuării instruirii în domeniul situațiilor de urgență, nu au fost efectuate demonstrații practice, salariații nefiind angrenați în executarea unor operațiuni specifice (mânuire stingătoare, acționare sistem alarmare, acționare trape evacuare fum și gaze fierbinți); R.A.A.D.P.F.L Craiova;
- Scările de evacuare a spectatorilor din tribune nu respectă prevederile criteriilor de performanță specifice rampelor și scărilor, respectiv:
 - a) Treptele ce aparțin aceleiași rampe de scară nu au asigurate aceleași dimensiuni (lățime și înălțime), măsurate pe linia pasului, pe toată desfășurarea rampei respective;
 - b) Numărul de trepte ale rampelor scărilor depășește numărul maxim prevăzut de normativ (16 trepte);
 - c) Lungimea rampelor scărilor este mult mai mare decât cea precizată în normativ (6m)
 - d) Lățimea liberă a unor rampe și podestelor este mai mică decât cea prevăzută de normativ (1.40m);
 - e) Nu sunt prevăzute balustrade cu "mână curentă" cu diametrul de 4-5cm, astfel încât aceasta să fie ușor cuprinsă cu mâna, ca persoanele ce utilizează scările să poată coborî în siguranță; R.A.A.D.P.F.L. Craiova - Sala Polivalentă;
- Nu se respectă în totalitate condițiile de realizare a tribunelor pentru utilizarea în siguranță de către spectatori, respectiv:
 - a) nu sunt prevăzute circulații majore paralele și perpendiculare pe rândurile de scaune având lățimea de min. 1,2 m
 - b) în fața primului rând de scaune a fiecărui nivel distinct nu sunt prevăzute balustrade de protecție cu $h = \min 1,10 \text{ m}$, cu condiția ca distanța dintre balustradă și primul rând de scaune să fie cel puțin 0,60 m; R.A.A.D.P.F.L. Craiova - Sala Polivalentă;
- Tubulatura instalației pentru asigurarea aportului de aer, necesar desfumării încăperilor de depozitare a aparatelor sportive nu este protejată corespunzător, astfel încât să aibă asigurată o rezistență la foc de minim o oră; R.A.A.D.P.F.L. Craiova - Sala Polivalentă;
- Nu sunt montate clapete antifoc pe tubulatura de ventilație a sălii și nici realizată o etanșare corespunzătoare a acesteia, la trecerea prin pereții rezistenți la foc de sub tribune; R.A.A.D.P.F.L. Craiova - Sala Polivalentă;
- Nu au fost montate toate detectoarele de fum deasupra tavanelor false, acolo unde există riscul producerii unui incendiu și în toate spațiile delimitate cu grinzi cu înălțimi mai mari de 5% din înălțimea încăperii protejate; R.A.A.D.P.F.L. Craiova - Sala Polivalentă;
- Scările exterioare de evacuare și cele interioare care au gabaritul mai mare de 2,50m, nu sunt prevăzute cu balustrade intermediare la maxim 2,50m care să asigure evacuarea în siguranță a utilizatorilor pentru maxim 5 fluxuri de evacuare; R.A.A.D.P.F.L. Craiova - Sala Polivalentă;
- Trapele pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți din sala de evenimente și instalațiile de desfumare mecanică ale spațiilor de depozitare - aparate sportive nu au asigurată acționare automată, din centrala de semnalizare incendiu, iar comenzile de acționare nu sunt amplasate în locuri ușor accesibile; R.A.A.D.P.F.L. Craiova - Sala Polivalentă;
- Instalațiile electrice se utilizează cu deficiențe, în sensul că există corpuri de iluminat cu incandescență suspendate de conductoarele electrice de alimentare, conductoare electrice

suspendate în greutate proprie, doze de separație fără capace de protecție; R.A.A.D.P.F.L. Craiova - Sectorul de construcții și mobilier urban, Sectorul reparații străzi, Pepinierea Dendrologică Lunca Jiului și sediul administrativ al Cimitirului Dorobăntia;

- Instalația de scurgere la pământ a electricității statice de la utilajele din atelierul Sectorului de construcții și mobilier urban nu a fost verificată periodic de personal autorizat; R.A.A.D.P.F.L. Craiova - Sectorul de construcții și mobilier urban;

- Funcția de șef serviciu privat pentru situații de urgență nu este încadrată cu personal angajat; S.P.S.U.-R.A.A.D.P.F.L. Craiova;

- Personalul S.P.S.U. nu are asigurate echipamente de protecție adecvate misiunilor pe care le îndeplinește (aparat de respirat cu aer comprimat); S.P.S.U.-R.A.A.D.P.F.L. Craiova;

- Documentele de organizare și funcționare a serviciului privat nu sunt întocmite în conformitate cu organigrama S.P.S.U. aprobată cu avizul de înființare nr.352/15/SU-DJ/11.02.2015: (Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului, dosarul privind activitatea și înzestrarea serviciului, dosarul operativ, dosar privind pregătirea personalului)

NOTA: Ca urmare a publicării O.M.A.I. nr. 96 din 14 iunie 2016 *pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență*, serviciile private pentru situații de urgență au la dispoziție, începând cu data de 23 iulie 2016, o perioadă de 12 luni în care trebuie să asigure respectarea noilor criterii de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor private pentru situații de urgență; S.P.S.U.-R.A.A.D.P.F.L. Craiova.

4. R.A.T. S.R.L. CRAIOVA;

- Instalația de alimentare cu apă a hidranților de incendiu interiori (șase bucăți) din hala destinată inspecției zilnice, respectiv inspecțiilor tehnice, este dezafectată dinainte de anul 2010, potrivit declarației șefului: secției "Transport Electric", din cauza spargerii la îngheț a conductelor. Totuși, a fost suplimentată dotarea respectivei hale cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor și de asemenea, stingerea cu apă a unui eventual incendiu se poate realiza prin intermediul hidranților exteriori subterani care la data controlului erau funcționali; S.C. R.A.T. S.R.L. - Secția II - Transport Electric (hala IZ/IT);

- Instalația electrică de priză din atelierele aferente celor două secții prezintă deficiențe în sensul că, s-a constatat utilizarea unui număr de 5 (cinci) prize de perete care se aflau suprasolicitate și care nu mai prezentau contacte sigure la conexiuni, respectiv un număr de 3 (trei) prize deteriorate în urma unor acțiuni mecanice (sparte și nefixate corespunzător) ce prezentau riscul unui eventual scurtcircuit din cauza deplasării conductorilor de alimentare din conexiunile respectivelor prize; S.C. R.A.T. S.R.L. - Secția II - Transport Electric (atelier mecanice / electrice-bobinaj);

- Un număr de 3 (trei) prize locale de captare și scurgere la pământ a electricității statice, de la nivelul unor utilaje (o bormașină de banc și două strunguri) din atelierul de strungărie a secției II-Transport Electric, nu se utilizau cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare, prezentând contacte imperfecte cauzate pe de o parte de coroziune, iar pe de altă parte de acțiuni mecanice (lovire, tracțiune prin agățare); S.C. R.A.T. S.R.L. - Secția II - Transport Electric (atelier strungărie).

5. S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.

- Nu s-a asigurat întocmirea planului de intervenție la incendiu (document specific apărării împotriva incendiilor) pentru clădirile și amenajările din Târgul Municipal Craiova.

Notă: Conducerea societății face dovada începerii procedurilor de întocmire a acestui plan cu personal specializat; S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.;

- În Târgul Municipal Craiova, pe latura de est, pe o lungime de cca.10 metri lățimea căilor de acces și evacuare din standurile cu produse second-hand, se îngustează cu cca. 50 cm cu materiale textile, încălțăminte, etc.; S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.;

- La sediul administrativ din Piața Centrală Craiova, ușa de evacuare de pe latura de est prezintă praguri de 5 cm și nu de minim 2,5 cm așa cum prevede normativul de siguranță la foc al construcțiilor indicativ P 118/99, iar în cazul evacuării se poate crea busculadă; S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.;

- Instalațiile electrice din Piața Centrală Craiova, (piața agroalimentară) - tabloul electric, se utilizează cu deficiențe - 2 conductori electrici neizolați la capete, Piața Gării (platoul agro-alimentar) și Piața Brazda lui Novac (platoul agro-alimentar) se utilizează cu corpuri de iluminat cu incandescență suspendate de conductoarele electrice de alimentare și neprotejate cu glob; S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.

6. S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

- Instalația de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice cu care este dotată clădirea adăpostului canin nu a fost verificată periodic în vederea menținerii acesteia în stare bună de funcționare; S.C. Salubritate Craiova S.R.L.- Adăpost canin;

- Instalația electrică se exploatează cu defecțiuni - doza de derivație ce prezintă contacte imperfecte la conexiuni în atelier; S.C. Salubritate Craiova S.R.L.- atelier;

- Nu s-a justificat verificarea de fond pe bază de teste tip chestionar asupra nivelului de însușire și cunoaștere a problemicii care a făcut obiectul instructajului periodic al salariaților, rezultatele nefiind consemnate în fișa individuală de instructaj; S.C. Salubritate Craiova S.R.L.;

7. Căminul pentru persoane vârstnice Craiova

- Planul de intervenție în caz de incendiu este avizat de către I.S.U. Dolj, dar nu este actualizat conform modificărilor survenite ulterior; Căminul pentru persoane vârstnice Craiova;

- În registru de control al instalației de semnalizare, alarmare, alertare, limitare și stingere a incendiilor, nu sunt consemnate toate datele relevante privind:

a) executarea controalelor stării de funcționare, a operațiunilor de verificare, întreținere și reparații;

b) producerea unor deranjamente, alarme de incendiu, alarme false, întreruperi, declanșări intempestive etc., cu menționarea cauzelor care le-au determinat și să indice cu claritate ziua, luna, anul, ora și locul producerii evenimentului; Căminul pentru persoane vârstnice Craiova;

- Pe planurile de evacuare al persoanelor în caz de incendiu afișate, nu au fost indicate locul de amplasare al mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor: stingătoare, hidranți interiori, butoane și alte sisteme de alarmare și alertare a incendiilor, posibilitățile de refugiu, încăperi speciale, terase, precum și interdicția de folosire a lifturilor în asemenea situații, traseele de evacuare nu sunt marcate cu culoare verde; Căminul pentru persoane vârstnice Craiova;

- Planurile de evacuare nu sunt afișate pe fiecare nivel, pe căile de acces și în locurile vizibile, astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperile destinate odihnei și saloanele de bolnavi, pe partea interioară a ușilor; Căminul pentru persoane vârstnice Craiova - blocul H7, sc. 1 și 2;

- Pe casa scărilor secundară, există depozitat material, mobilier și alte obiecte, care ar putea împiedica evacuarea persoanelor și bunurilor, precum și accesul personalului de intervenție; Căminul pentru persoane vârstnice Craiova - pavilionul central;

- La momentul controlului persoanele cu dizabilități (care nu se pot deplasa singure) erau cazate la etajele superioare, 3 și 4, acestea trebuie să fie cazate la etajele inferioare, în vederea asigurării unei mai bune operativități pentru evacuare; Căminul pentru persoane vârstnice Craiova;

- Decizia privind reglementarea instruirii în domeniul situațiilor de urgență nu este întocmită corespunzător. Nu sunt stabilite clar durata instructajelor, intervalul de timp dintre instructaje și persoanele care efectuează instructajele; Căminul pentru persoane vârstnice Craiova;
- Nu este întocmită o decizie a conducerii pentru desemnarea personalului propriu care are atribuții pentru evacuarea persoanelor ce nu se pot evacua singure; Căminul pentru persoane vârstnice Craiova;
- Nu sunt asigurate suficiente mijloace necesare (tărgi, cărucioare) asigurării evacuării în caz de incendiu în pavilionul central al căminului de bătrâni, unde la etajele 1, 2, 3 și 4 sunt peste 200 de paturi pentru bătrâni semidependenți și dependenți, care nu se pot evacua singuri; Căminul pentru persoane vârstnice Craiova;
- Pavilionul central este prevăzut cu un lift, iar casele scărilor nu au rampe de acces pentru persoanele care nu se pot evacua singure; Căminul pentru persoane vârstnice Craiova;
- Tematica de instruire a salariaților în domeniul situațiilor de urgență nu include obligațiile specifice ale salariaților conform OMAI 146/2013, coduri de culori, semnale de alarmare; Căminul pentru persoane vârstnice Craiova;
- Iluminatul de securitate pentru evacuare din clădire (opt luminoblocuri) nu funcționează la simularea unui defect în alimentarea iluminatului normal, pentru un interval de timp suficient, pentru a se asigura că fiecare corp de iluminat este funcțional, datorita bateriei de acumulator descărcate; Căminul pentru persoane vârstnice Craiova - pavilion central, parter, etajul 4, casa scării și bloc H7, sc. 1, parter;
- În tabloul electric general de la parter aferent pavilionului central, erau utilizate siguranțe fuzibile necalibrate; Căminul pentru persoane vârstnice Craiova - pavilionul central;
- Nu este înființat un serviciu privat pentru situații de urgență de categoria a II-a, contrar prevederilor pct. 5 lit. c) din Scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare de ISU Oltenia Dolj la data de 04 septembrie 2015; Căminul pentru persoane vârstnice Craiova.

8. S. P. Management spitale, cabinete medicale și creșe din municipiul Craiova

- Nu au fost marcate corespunzător căile de evacuare, cu indicatoare standardizate, conform reglementărilor tehnice specifice, astfel încât traseele acestora să fie recunoscute cu ușurință de persoanele care le utilizează, în caz de incendiu, conform prevederilor art. 108, alin. 1 din O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; S.P.M.S.C.M.C. Craiova;
- Nu au fost montate indicatoare standardizate de securitate pentru marcarea locurilor unde sunt amplasate mijloacele tehnice de intervenție în caz de incendiu pe fiecare nivel al clădirii; S.P.M.S.C.M.C. Craiova;
- Baza materială și documentară necesară în vederea desfășurării și verificării instructajelor în domeniul situațiilor de urgență este incompletă, neconținând manuale și cursuri de specialitate, standarde, cărți, broșuri, cataloage, pliante, reviste, filme, diapozitive, afișe, panouri grafice, fotomontaje; S.P.M.S.C.M.C. Craiova;
- Sensul de deschidere al ușilor de acces/evacuare de la creșa nr. 7 se face contrar fluxurilor de evacuare al persoanelor aflate în interior; S.P.M.S.C.M.C. Craiova.

9. Filarmonica „Oltenia” Craiova

- În cadrul Filarmonicii ”Oltenia” din Craiova din luna decembrie a anului 2015 nu s-a efectuat instructajul periodic al salariaților în domeniul situațiilor de urgență și nu s-a efectuat verificarea anuală (pe anul 2015 și 2016) a nivelului de cunoștințe a salariaților în domeniul situațiilor de urgență; Filarmonica „Oltenia” Craiova;
- Instalația de hidranți interiori din dotarea Filarmonicii Oltenia nu funcționează, deoarece nu are asigurată apa necesară stingerii unui eventual incendiu (instalația era alimentată cu apă din

bazinul de incendiu al S.C. MERCUR S.A., care după modernizare, a blindat conducta care alimenta instalația hidranților interiori ai filarmonicii); Filarmonica „Oltenia” Craiova;

- Nu s-a asigurat efectuarea lucrărilor de întreținere și reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor din incinta filarmonicii (instalația de semnalizare și detecție în caz de incendiu nu funcționează corespunzător, în sensul că barierele de fum, din sala de spectacole, sunt nefuncționale); Filarmonica „Oltenia” Craiova;

- Instalația de iluminat de securitate pentru evacuare și contra panicii nu funcționează la parametri proiectați (un număr de 2 luminoblocuri pentru evacuare, din sala de spectacole și 3 luminoblocuri de pe casa scării care asigură circulația pe verticală din clădire, sunt nefuncționale); Filarmonica „Oltenia” Craiova;

- Nu este asigurată a doua sursă de alimentare a consumatorilor cu rol de siguranță la foc (sistem de alarmare, avertizare și detectare incendiu, sistem de evacuare a fumului și gazelor fierbinți din sala de spectacole, iluminatul de securitate pentru evacuare și contra panicii), deoarece grupul electrogen și UPS-ul nu funcționau; Filarmonica „Oltenia” Craiova.

10. Opera Română Craiova

- Nu au fost reactualizate actele de autoritate după schimbarea denumirii instituției; Opera Română Craiova;

- Directorul instituției nu a asigurat identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu din cadrul Operei Române Craiova; Opera Română Craiova;

- Planul de intervenție în caz de incendiu pentru sediul instituției nu este avizat de ISU Oltenia Dolj și nu este întocmit conform OMAI 163/2007; Opera Română Craiova;

- Nu se mențin permanent libere, deblocate și ușor circulabile căile de acces secundare de pe laturile de nord și sud a sălii de spectacol; Toate căile de evacuare sunt neconforme normelor în vigoare (prevăzute cu scări, denivelări, praguri, uși montate lângă trepte de scări și diferențe de cote între suprafețele plane ale coridoarelor de evacuare mai mari de 5 cm.); Opera Română Craiova;

- Încăperea prevăzută a fi spațiu tampon între volumul podului de deasupra sălii de spectacol și casa scării a primit destinația de atelier pentru mici reparații electrice fără a fi respectate prevederile art. 2.4.39. din NP 118/99 privind separația corespunzătoare a podurilor față de restul construcției; Opera Română Craiova;

- Nu se asigură evacuarea fumului și gazelor fierbinți din sala de spectacole, și spațiile transformate în depozite de decoruri, în conformitate cu prevederile art. 4.1.36. din NP 118/99 și capitolul 2.3 lit. (d), în sensul că trapele de evacuare au fost acoperite de noua învelitoare a acoperișului; Opera Română Craiova;

- Nu sunt prevăzute cu uși și chepenguri rezistente la foc, magazia de decoruri, spațiile de depozitare și producție de categoria „C”, pericol de incendiu, care sunt prevăzute cu goluri de circulație spre căile de acces evacuare și casele scărilor; Opera Română Craiova;

- Nu se află în stare de funcționare iluminatul de siguranță în zona lojelor, balcoanelor, scărilor sălii de spectacol și a ușilor de evacuare; Opera Română Craiova;

- Rezervoarele de apă de incendiu nu sunt prevăzute cu instalații pentru semnalizarea optică și/sau acustică al nivelului rezervei de incendiu, în conformitate cu prevederile NP 086/2005; Opera Română Craiova;

- Instalația de protecție împotriva descărcărilor electrice atmosferice a fost dezafectată odată cu refacerea acoperișului, contrar prevederilor Normativului I 7/2011; Opera Română Craiova;

- Nu a fost verificată și nu este asigurată mentenanța instalațiilor speciale de semnalizare și stingere a incendiului (sprinklere, drencere și hidranți interiori) din incinta instituției; Opera Română Craiova;

- Nu se află în stare de funcționare instalația de detecție -semnalizare, instalațiile de sprinklere, drencere și pompele instalațiilor de stingere; Opera Română Craiova;

- Hidranții exteriori din curtea Operei și cei din zonă, racordați la rețeaua stradală sunt, o parte nefuncționali iar cei funcționali nu asigură debitul și presiunea necesară asigurării intervenției de stingere a incendiilor; Opera Română Craiova;
- Nu sunt prevăzute cu sisteme de auto-închidere și nu asigură etanșeitatea la foc, pentru spațiile delimitate, ușile antifoc prevăzute între buzunarele scenei, magazia de decoruri, holul de circulație din clădirea nouă, atelierul butaforie; Opera Română Craiova;
- Căile de evacuare nu asigură trecerea în siguranță a gabaritelor și numărului de fluxuri al spectatorilor din incinta sălii de spectacol; Opera Română Craiova.

11. Teatrul pentru Copii și Tineret "Colibri" Craiova

- Persoana desemnată să îndeplinească obligațiile specifice cadrului tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor nu este atestată; Teatrul pentru Copii și Tineret "Colibri" Craiova;
- Iluminatul de securitate pentru evacuare din clădire (un luminobloc) nu funcționează la simularea unui defect în alimentarea iluminatului normal, pentru un interval de timp suficient, pentru a se asigura ca fiecare corp de iluminat este funcțional, datorita bateriei de acumulator descărcate; Teatrul pentru Copii și Tineret "Colibri" Craiova.

12. Ansamblul Folcloric "Maria Tănase" Craiova

- Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea și stingerea incendiilor.

13. Casa de Cultură "Traian Demetrescu" Craiova

- Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea și stingerea incendiilor.

14. Sport Club Municipal Craiova

- Nu se asigură verificarea și întreținerea instalației de limitare și stingere a incendiilor cu hidranți interiori, neliind prezentate documente din care să rezulte verificarea instalației de către o persoană juridică autorizată sau documente din care să rezulte asigurarea prestărilor de servicii în vederea asigurării verificărilor periodice, întreținerii și reparației respectivei instalații, de către o persoană juridică autorizată. Totuși, instalația de stingere cu hidranți interiori, a funcționat pe timpul verificării acesteia; Sport Club Municipal Craiova - Sala sporturilor "Ion Constantinescu";
- Ușile rezistente la foc prin intermediul cărora se realizează separarea spațiilor la nivelul golurilor de comunicare dintre spații, nu sunt dotate cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu. Totodată, una dintre cele 3 (trei) uși rezistente la foc, aveau echipamentul de închidere defect, funcționând doar sistemul de închidere manuală; Sport Club Municipal Craiova - Sala sporturilor "Ion Constantinescu" (camera centralei termice și camera pompelor de incendiu);
- În încăperea în care funcționează centrala termică (2 cazane), este montat tavan fals, fapt ce implică acumularea de concentrații periculoase de gaze naturale, deasupra acestuia; Sport Club Municipal Craiova - Sala sporturilor "Ion Constantinescu" (camera centralei termice);
- Iluminatul de securitate pentru evacuare, nu funcționa în totalitate, în sensul că, un număr de 3 (trei) luminoblocuri din componența acestuia aveau acumulator defect; Sport Club Municipal Craiova - Sala sporturilor "Ion Constantinescu".

15. Poliția Locală a municipiului Craiova

- Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea și stingerea incendiilor.

16. Primăria municipiului Craiova

S-a controlat din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor și protecției civile sediile, actele cât și procedurile Primăriei municipiului Craiova, iar în urma controalelor proprii de

prevenire s-au constatat următoarele:

- Consiliul Local al mun. Craiova nu a asigurat identificarea și inventarierea construcțiilor cu destinație de locuință care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice, proprietate privată a persoanelor fizice ori aflate în proprietatea sau în administrarea unității administrativ-teritoriale, a instituțiilor publice și a operatorilor economici, precum și monitorizarea acțiunilor de intervenție privind reducerea riscului seismic al acestora, cuprinzând expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție; municipiul Craiova;

I) Apărare împotriva incendiilor

a) Tehnic constructive

- În urma schimbării destinațiilor clădirilor, nu s-au întreprins demersurile legale în vederea solicitării și obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu pentru imobilele în care își desfășoară activitatea unele dintre structurile proprii sau subordonate Consiliului Local Craiova, astfel:

1. Sediul din Craiova, str. A.I. Cuza nr. 1;
2. Sediul din Craiova, str. Unirii nr. 45 - Direcția de evidență a persoanelor;
3. Sediul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe;
4. Sediul Ansamblului Folcloric „Maria Tănase Craiova”;
5. Incubatorul Tehnologic Transfrontalier și de Afaceri.

- Spațiile cu destinația de arhivă sunt amplasate necorespunzător, la subsolul clădirii (precizăm că este interzisă amenajarea arhivelor în subsoluri, poduri și mansarde, cu excepția cazurilor în care aceste spații au fost prevăzute cu această destinație prin proiectul tehnic al construcției); sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 1, sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7 și sediul Direcției de Evidență a persoanelor, str. Unirii, nr. 45;

- Nu s-a solicitat și obținut autorizația de securitate la incendiu pentru sediul instituției și pentru sistemul de detecție și semnalizare a incendiilor montat în spațiul de arhivă de la parterul clădirii, contrar prevederilor Anexei nr. 1, pct. II lit. c), respectiv pct. IV lit. d) la H.G.R. nr. 571/2016; sediul Direcției de Evidență a persoanelor, str. Unirii, nr. 45;

- O parte din rafturile amplasate în spațiile cu destinația de arhivă nu sunt confecționate din materiale incombustibile din clasa de reacție la foc minimum A2 și nu sunt asigurate împotriva răsturnării sau căderii; sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 1, sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7;

- Spațiile cu destinația de arhivă cu suprafața mai mare de 36 mp. amplasate la subsolul clădirilor nu sunt prevăzute cu sisteme de evacuare a fumului și gazelor fierbinți; sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 1, sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7;

- Spațiile cu destinația de arhivă cu suprafața mai mare de 36 mp. amplasate la subsolul clădirilor nu sunt prevăzute cu uși având RF 90 min. și dispozitive cu autoînchidere; sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 1, sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7;

- Nu s-a asigurat efectuarea lucrărilor de întreținere și reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, instalația de hidranți interiori nefiind verificată periodic, de către personal autorizat, contrar prevederilor art. 28, alin. (3) din Normativul P 118/2-2013; sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 1, sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7;

- Spațiile cu destinația de arhivă cu suprafața mai mare de 36 mp. amplasate la subsolul clădirii nu sunt prevăzute cu sisteme de evacuare a fumului și gazelor fierbinți; sediul Direcției de

Evidență a persoanelor, str. Unirii, nr. 45;

- Detectorul de gaze din încăperea unde sunt montate cele două centrale termice este defect, neputând acționa asupra electroventilului de pe conducta de alimentare cu gaze în cazul scăpărilor accidentale, contrar prevederilor art. 8.3 alin. (2) din NTPEE-2008; Casa căsătoriilor, str. Unirii, nr. 50;

- Instalația electrică de iluminat este exploatată cu deficiențe (corp de iluminat cu incandescentă suspendat în greutate proprie și fără protecție față de materialele combustibile din jur), contrar prevederilor art. 28 din D.G.A.Î.I. aprobate cu O.M.A.I. nr. 166/2010; sediul Direcției de Evidență a persoanelor, str. Unirii, nr. 45 (spațiul de arhivă/parter);

- Spațiul încadrat în risc mare de incendiu (încăperea pentru arhivă de la etajul 1 al clădirii) nu este prevăzut cu ușă rezistentă la foc minim 90 min; sediul Direcției Taxe și impozite, str. Calea București, nr. 51C;

- Între spațiile cu funcțiuni administrative (în care își desfășoară activitatea Direcția Impozite și Taxe) și cele de comerț (spații adiacente, din aceeași clădire), care în prezent reprezintă porțiuni ale aceluiași compartiment de incendiu, independente funcțional, nu se asigură distanța la foc corespunzătoare sau separația prin elemente de construcție rezistente la foc, în conformitate cu prevederile art. 2.2.6 și 2.2.9 din Normativul P 118/99; sediul Direcției Taxe și impozite, str. Calea București, nr. 51C;

b) Organizatorice

- Nu era afișat planul de evacuare în caz de incendiu în sala de ședințe „Nicolae Romanescu”, deși aceasta este o încăpere prevăzută cu mai mult de 50 de locuri; sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7;

- Nu s-a asigurat actualizarea planului de intervenție în caz de incendiu pentru sediul instituției, astfel încât acesta să corespundă condițiilor reale, având în vedere faptul că unele spații de birouri au fost transformate în spații pentru arhivă și au fost dotate cu instalație de semnalizare și detecție a incendiilor și cu instalație de desfumare; sediul Direcției de Evidență a persoanelor, str. Unirii, nr. 45;

II) Protecția Civilă

- Planul de analiză și acoperire a riscurilor nu este actualizat (nu sunt incluse date privind capacitățile de stocare a carburanților, Cap. 6.2, date privind analiza riscurilor de incendiu, Secțiunea 4); municipiul Craiova;

a) Sistemul de înștiințare-alarmare a populației în situații de protecție civilă

- Centrala de alarmare amplasată în punctul de comandă al municipiului Craiova nu asigură comanda și controlul la distanță, către subsistemele de alarmare; municipiul Craiova;

- Nu este asigurată avertizarea-alarmarea unei părți a populației municipiului Craiova în situații de protecție civilă, datorită nefuncționării a 7 sirene electronice cu puterea de 0,6 kW amplasate în locațiile:

1. str. Calea București, bl. M 16;
2. str. Col. Scarlat Demetriade, bl. G7, sc. 1;
3. str. Nicolae Titulescu, bl. H1;
4. str. Tabaci nr. 1 (Spitalul Clinic Județean de Urgență);
5. str. Nicolae Romanescu nr. 39 (T.C.I.F.);
6. str. Bucovăț nr. 76 (Școala gimnazială „Anton Pann”, fostă nr. 13);

7. str. Banu Stepan nr. 1A (fost S.C. SPUMOFLEX S.A.); municipiul Craiova.

- Sirenele electronice cu puterea de 0,6 kW instalate în locațiile: Calea București (bl. M16A), str. Brestei (nr. 144) și str. Nicolae Titulescu (bl. H1) nu permit activarea locală a mesajelor de avertizare-alarmare; municipiul Craiova;

- Nu sunt încheiate contracte sau convenții cu operatori economici de profil pentru asigurarea întreținerii și reparării sistemelor de avertizare-alarmare, contrar prevederilor art. 43 din O.M.A.I. nr. 1259/2006; municipiul Craiova;

- Nu este asigurată posibilitatea acționării centralizate a mijloacelor de alarmare și din Centrul Operațional Județean al I.S.U. "Oltenia" al județului Dolj; municipiul Craiova;

b) Adăposturile publice de protecție civilă

- În planșeurile și pereții adăposturilor de protecție civilă din subsolurile blocurilor 140B sc. 1 (str. Elena Farago), 200F sc. 1 și 200E11 (str. Grigore Gabrielescu) și 201M (str. Craiovești) au fost executate goluri pentru trecerea conductelor de utilități, fapt care nu mai asigură etanșeitatea adăposturilor; adăposturile publice de protecție civilă;

- Instalațiile de filtroventilație din adăposturile de protecție civilă din subsolurile blocurilor 37A sc. 2 (str. George Enescu), 140B sc. 1 (str. Elena Farago), 200F sc. 1 și 200E11 (str. Grigore Gabrielescu), 201M (str. Craiovești) și 54A sc. 1 (str. Constantin Brâncoveanu) nu funcționează sau au elemente lipsă (motor, tubulatură de aer, supape de suprapresiune); adăposturile publice de protecție civilă;

- În cadrul adăposturilor de protecție civilă nu sunt asigurate condițiile de microclimat, instalațiile de filtro-ventilație neavând celule filtrante; adăposturile publice de protecție civilă;

17. Instituții de învățământ (școli, grădinițe, licee)

S-au controlat din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor și protecției civile toate sediile instituțiilor de învățământ (școli, grădinițe, licee), iar în urma controalelor de prevenire s-a constatat faptul că există unele clădiri cu destinația de învățământ care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu:

1. Școala gimnazială "Gheorghe Bibescu" Craiova - Grădinița cu program normal nr. 7;
2. Grădinița cu program prelungit "Eden" Craiova;
3. Grădinița cu program prelungit "Floarea Soarelui" Craiova;
4. Școala gimnazială "Lascăr Catargiu" - Grădinița cu program prelungit "Lascăr Catargiu" Craiova;
5. Colegiul Național "Frații Buzești" Craiova - Grădinița cu program prelungit "Otilia Cazimir" Craiova;
6. Liceul "Matei Basarab" Craiova - Cabinete Metodice P+3.

D) Concluzii din activitatea de instruire și pregătire a personalului

Activitatea de instruire a salariaților în domeniul situațiilor de urgență se desfășoară la angajare, în cazul desfășurării unor lucrări periculoase, pe schimburi (acolo unde este cazul) și periodic în conformitate cu prevederile legislative din domeniu, potrivit graficului și tematicii anuale de instruire întocmite și aprobate pe categorii de personal.

Personalul care asigură apărarea împotriva incendiilor la fiecare loc de muncă și intervine cu ajutorul mijloacelor tehnice de stins incendii (stingătoare, instalația de hidranți interiori și alte

asemenea), asigură activitatea de evacuare și salvare a persoanelor / bunurilor în caz de incendiu sau acordă primul ajutor persoanelor accidentate, este instruit lunar în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și participă periodic la instructaje practic-aplicative privind utilizarea mijloacelor de primă intervenție pentru stingerea incendiilor.

Anual, fiecare serviciu / birou / compartiment participă la un exercițiu practic-aplicativ conform planificării care are ca scop formarea deprinderilor privind cunoașterea și capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului de la locul de muncă, în caz de incendiu; tema acestor exerciții este modul în care se execută la fiecare loc de muncă:

- a) alarmarea personalului;
- b) evacuarea personalului și a bunurilor materiale;
- c) prima intervenție pentru stingerea incendiului.

E) Relațiile cu terții privind apărarea împotriva incendiilor

Având în vedere relațiile pe care le are Primăria Craiova privind activitatea de apărare împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ-teritoriale cu agenții economici, instituțiile din subordinea Consiliului Local Craiova, asociații de proprietari / locatari, ONG-uri, lăcașe de cult, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Oltenia” al județului Dolj, alte persoane fizice / juridice, se poate concluziona faptul că s-a realizat o conlucrare benefică privind activitatea de prevenire a incendiilor.

F) Asigurarea dotării, calitatea și funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor

Se asigură dotarea cu mijloace de primă intervenție în caz de incendiu în sediile primăriei municipiului Craiova și în toate instituțiile din subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova în conformitate cu prevederile normativelor legale în vigoare. Toate mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare, rețele de hidranți de incendiu) cu care sunt dotate și echipate construcțiile/amenajările, sunt în stare de operativitate.

Verificarea și reîncărcarea stingătoarelor de incendiu se face de către o firmă atestată în acest sens conform legislației în vigoare.

G) Eficiența activităților desfășurate de structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor

Personalul din cadrul compartimentului situații de urgență și protecție civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului desfășoară activități preventive specifice privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă la nivelul localității și participă efectiv împreună cu inspectori din cadrul Inspectoratului pentru situații de urgență “Oltenia” al județului Dolj la unele acțiuni cu caracter de prevenire și control.

Au fost distribuite pliante, s-au lipit afișe cu reguli și măsuri de prevenire a incendiilor, s-au purtat discuții pe tema prevenirii incendiilor cu reprezentanții asociațiilor de proprietari și / sau de locatari și directorii instituțiilor de învățământ.

Activitatea de control intern s-a desfășurat în condițiile Legii nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, la nivelul primăriei, în instituțiile subordonate Consiliului Local al municipiului Craiova după graficul întocmit la începutul anului.

H) Propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității.

Este bine de știut faptul că apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă constituie activități de interes public cu caracter permanent și trebuie desfășurate cu consecvență în toate sectoarele de activitate ale instituției, constituind la orice loc de muncă chiar o obligație de serviciu și în particular o obligație cetățenească iar în acest sens, structurile constiuite conform legislației și

toate celelalte persoane fizice și juridice care au atribuții privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă trebuie să coopereze astfel încât să asigure în cele mai bune condiții activitatea de apărare împotriva incendiilor și protecție civilă la locul său de muncă.

În această ordine de idei, pentru îmbunătățirea acestor activități sunt necesare unele investiții care privesc:

1. Alocarea de fonduri și demararea demersurile legale în vederea solicitării și obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu pentru imobilele în care își desfășoară activitatea unele dintre structurile proprii sau subordonate Consiliului Local Craiova, astfel:

- Sediul din Craiova, str. A.I. Cuza nr. 1;
- Sediul din Craiova, str. Unirii nr. 45 - Direcția de evidență a persoanelor;
- Sediul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe;
- Sediul Ansamblului Folcloric „Maria Tănase Craiova”;
- Incubatorul Tehnologic Transfrontalier și de Afaceri.
- Școala gimnazială ”Gheorghe Bibescu” Craiova - Grădinița cu program normal nr. 7;
- Grădinița cu program prelungit ”Eden” Craiova;
- Grădinița cu program prelungit ”Floarea Soarelui” Craiova;
- Școala gimnazială ”Lascăr Catargiu” - Grădinița cu program prelungit ”Lascăr Catargiu”

Craiova;

- Colegiul Național ”Frații Buzești” Craiova - Grădinița cu program prelungit ”Otilia Cazimir” Craiova;

- Liceul ”Matei Basarab” Craiova - Cabinete Metodice P+3.

2. Alocarea de fonduri pentru înlocuirea sirenelor existente de înștiințare-alarmare în situații de protecție civilă a populației municipiului Craiova, pentru intrarea în legalitate privind respectarea normele metodologice în vigoare.

3. Alocarea de fonduri pentru dezvoltarea și completarea sistemului de înștiințare-alarmare în situații de protecție civilă a populației municipiului Craiova.

4. Continuarea identificării și inventarierii spațiilor publice cu altă destinație (spațiile realizate în scopul desfășurării de activități care implică aglomerări de persoane, precum: săli de spectacol, de expoziții, de lectură, spații pentru comerț, structuri turistice de cazare și alimentație publică și prestări de servicii, asistență socială și medicală, administrație publică și altele asemenea, indiferent dacă aceste spații sunt rezultatul concepției inițiale a construcției ori, după caz, al unor amenajări ulterioare), situate la parterul și, după caz, la subsolul și/sau la alte niveluri ale clădirilor de locuit multietajate, cu peste P+3 etaje, construite înainte de anul 1978.

5. Continuarea notificării proprietarilor, persoane fizice sau juridice, și a asociațiilor de proprietari, precum și, după caz, a persoanelor juridice care au în administrare clădiri/părți din clădirile clasificate ca spații publice cu altă destinație (spațiile realizate în scopul desfășurării de activități care implică aglomerări de persoane, precum: săli de spectacol, de expoziții, de lectură, spații pentru comerț, structuri turistice de cazare și alimentație publică și prestări de servicii, asistență socială și medicală, administrație publică și altele asemenea, indiferent dacă aceste spații sunt rezultatul concepției inițiale a construcției ori, după caz, al unor amenajări ulterioare), cu privire la obligația ce le revine de a acționa, în solidar, pentru expertizarea tehnică a structurii de rezistență a întregii clădiri.

6. Alocarea de fonduri și demararea demersurile legale în vederea îndeplinirii tuturor aspectelor enumerate în prezentul raport privind prevenirea și stingerea incendiilor și protecția civilă.

Potrivit aspectelor consemnate în acest raport, se poate concluziona faptul că structura cu

atribuții privind apărarea împotriva incendiilor constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale, a desfășurat o activitate cu eficiență bună, cu un caracter permanent și susținut.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu MARINESCU