


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
cu propunerea de dezlipire

Anexa 1.36

Adresa imobilului:
Baia Mare str. Vasile Lucaciu nr.37
UAT BAI A MARE



TABELUL DEZLIPIRILOR

SITUATIA ACTUALA (inainte de dezlipire)				SITUATIA VIITOARE (dupa dezlipire si iesire din indiviziune)		
Nr. CF	Nr. topo	Suprafata (mp)	Proprietari	Nr. topo	Suprafata (mp)	Proprietari
108315	890	471	in indiviziune: STATUL ROMAN cota 223/471 NYEGRE DANIELA SIMONA cota 248/471	890/1	223	STATUL ROMAN-Mun.Baia Mare
				890/2	103	NYEGRE DANIELA SIMONA
				890/3	145	
				TOTAL	471	

Nota: Pe numarul cadastral al lotului 1 se va inscrie servitutea de trecere in favoarea numarului cadastral al lotului 3.

TABEL DE MISCARE PARCELARA

SITUATIA ACTUALA			SITUATIA VIITOARE (dupa atribuire de numere cadastrale)		
Nr. CF	Nr. topo componente	Suprafata (mp)	Nr. lot	Nr. cadastral	Supraf. cat fol. (mp)
108315	890/1	223	1		223 CC
	890/2	103	2		103 CC
	890/3	145	3		145 CC

Executant
ing. Chirilov Nicolae



Data
dec. 2016