



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL FETEȘTI

Str. Calarasi, nr. 595, Bl. CF3, Sc. A Etaj II - IV, Tel. (004) 0243/364410, Fax. (004) 0243/361206
e-mail: contact@primariafetesti.ro; www.primariafetesti.ro

ANEXA Nr. 2
la regulament



SE ADMITE/SE RESPINGE
PRIMAR
Laurentiu Sonchereche

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. REEC 260 /LC/29.11.2024

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: "Creșterea eficienței energetice Liceul Teoretic "Carol I", str. Călărași, nr. 530, localitatea Fetești, jud. Ialomița", lucrări executate în cadrul contractului nr. 6673/27.06.2019 încheiat între UAT MUNICIPIUL FETEȘTI și SC EXPERIENCE COM SRL.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:
 - Adresa administrativă: str. Călărași, nr. 530, mun. Fetești
 - număr cadastral/număr topografic – 25672
 - număr carte funciară 25672
2. Lucrările au fost executate în baza Autorizațiilor de construire nr. 157/28.10.2019, eliberată de UAT MUNICIPIUL FETEȘTI la 28.10.2019, cu valabilitate până la 27.10.2022; respectiv nr. 92/24.10.2023, cu valabilitate până la 24.10.2025.
3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: 21.11.2024 – 29.11.2024, fiind formată din:

nr. crt.	NUME ȘI PRENUME	FUNCȚIA ÎN CADRUL COMISIEI DE RECEPȚIE	PROVENIENȚĂ
1	ILIE LUMINIȚA	PREȘEDINTE	UAT Mun. Fetești
2	TEODORESCU HORAȚIU	MEMBRU	ISC
3	PLESNICUTE COSTICĂ	MEMBRU SPECIALIST	PFA Pesnicute Costică
4	BADEA LENUȚA	MEMBRU	UAT Mun. Fetești
5	ILIE GHEORGHIȚĂ	MEMBRU	UAT Mun. Fetești
6	BUZILĂ DANIELA	MEMBRU	UAT Mun. Fetești
7	BACIU SIMONA	MEMBRU	UAT Mun. Fetești

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

RĂILEANU IONUȚ VIOREL – executant și proiectant

CORNILĂ ILIE-VALENTIN – diriginte șantier

GHIȚĂ GHEORGHE – diriginte șantier

5. Secretariatul a fost asigurat de CORNILĂ ILIE-VALENTIN - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile 2,3; 3,2,6.1; autorizație nr.17172/09.08.2021

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate: 100%

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurărilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. - NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. - NU ESTE CAZUL

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 1.051.269,01 lei fără TVA, respectiv 1.251.010,12 cu TVA, conf. Deviz general la terminarea lucrărilor anexat.

6.6. Perioada de garanție 60 luni.

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): - NU ESTE CAZUL

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție propune: admiterea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează propunerea luată prin: îndeplinirea tuturor condițiilor contractuale și a prevederilor din proiectul tehnic.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Urmărirea comportării în exploatare a obiectivului de investiții pe perioada de garanție a lucrărilor de construcție, respectiv 60 luni.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 29.11.2024 în 5 exemplare.

11. Alte mențiuni - NU ESTE CAZUL

Comisia de recepție:

nr. crt.	NUME ȘI PRENUME	FUNCȚIA ÎN CADRUL COMISIEI DE RECEPȚIE	Semnătura
1	ILIE LUMINIȚA	PREȘEDINTE	
2	TEODORESCU HORAȚIU	MEMBRU	
3	PLESNICUTE COSTICĂ	MEMBRU SPECIALIST	
4	BADEA LENUȚA	MEMBRU	
5	ILIE GHEORGHIȚĂ	MEMBRU	

6	BUZILĂ DANIELA	MEMBRU	
7	BACIU SIMONA	MEMBRU	

Alți participanți:

RĂILEANU IONUȚ VIOREL – executant și proiectant

CORNILĂ ILIE-VALENTIN – diriginte șantier

GHIȚĂ GHEORGHE – diriginte șantier *ABSENT*



IA - M.D.R.T. - I.S.C.
LĂ F. ILIE-VALENTIN
ȘINTE DE ȘANTIER