

**Principalii indicatori tehnico – economici ai investiției
„REABILITARE TERMICĂ A CLĂDIRII DE LOCUIT –**

Aleea Pictor Nagy István nr. 6/B”

1. Indicatori valorici:

	lei (RON)	EURO
1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA:	684.932,00	151.554,00
din care C+M :	591.227,00	130.820,00
(1 euro = 4.5194 lei la data de 23.05.2016)		
1.2 Investiția specifică:	0.383mii lei/mp (suprafața utilă)	

2. Indicatori fizici:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor de intervenție	5 luni
2.2 Durata perioadei de garanție	3 ani
2.3 Durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică	6,5 ani
2.4 Consumul anual specific de energie pentru încălzire	88.09 Kwh/mp (s.u.)
2.5 Economia anuală de energie, kwh/an -în tone echivalent petrol	15,079 tep
2.6 Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră în echiv CO2...	35,25 kgCO2/an

Surse de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii de construcții-montaj (C+M) pe surse de finanțare:

- Buget de stat:50% din C+M = 295.613,50 lei
- Buget local:30% din C+M = 177.368,10 lei
- Fondul de reparații al asociației de proprietari:20% din C+M = 118.245,40 lei

Președintele ședinței

ORBÁN ZSOLT

Contrasemnează pentru legalitate -secretar

HIPPACH CHRISTIAN