

OBIECTIV: Lucrari efectuate pe reseaua de canalizare menajera Otelu Rosu
 OBIECTUL: Obiect
 STADIUL FIZIC: Inlocuit tronson canal str. Republicii, inloc. trons. canal. Alea Tineretului bl.1B, inloc. trons. canal Bl. 100 si refacerea terenului afectat
 Beneficiar: UAT OTELU ROSU
 Proiectant:
 Executant: AQUACARAS SA

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

01.09.2020

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	18.00	111.6436	2,009.59
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	86.2576	1,552.64
				utilaj:	25.3860	456.95
				transport:	0.0000	0.00
2	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	43.20	7.5103	324.44
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	0.0003	0.01
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	7.5100	324.43
3	TSC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	5.04	215.0400	1,083.82
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	215.0400	1,083.82
				transport:	0.0000	0.00
4	TSA07C1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	mc	126.00	58.4408	7,363.55
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	58.4408	7,363.55
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
5	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	529.20	7.5103	3,974.43
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	0.0003	0.14
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	7.5100	3,974.29
6	AcE135A01 +	Teava PVC VALROM cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitacionala D.315 mm D = 315 mm, L = 1 m	buc	60.00	7.4920	449.52
				material:	0.8568	51.41
				manopera:	6.6352	398.11
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
7	RPACA18B #	Mont.in pamant,in ext.cald., a tevi din pvc mufate, etans.cu garnit.cauciuc, l=9m d=200-225 mm	m	60.00	14.3006	858.05
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	14.2912	857.48
				utilaj:	0.0094	0.56
				transport:	0.0000	0.00

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
8	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	48.00	90.9867	4,367.44
				material:	75.4195	3,620.20
				manopera:	15.5672	747.24
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
9	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	76.80	7.5100	576.77
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	7.5100	576.77
10	TSH05A1	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de :...10 cm grosime	mp	360.00	2.8072	1,010.59
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	2.8072	1,010.59
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
11	RPAB01A1	Ridicare la nivel a capacelor (i=20cm) caminelor de vizitare...pina la 100kg pe zidarie car. mort. cim	buc	2.00	104.6998	209.40
				material:	72.7488	145.50
				manopera:	31.9510	63.90
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
12	ACD01K1	Capac si rama STAS 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil tip III b	buc	2.00	411.4767	822.95
				material:	355.3327	710.67
				manopera:	56.1440	112.29
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
13	6712117	Mufa PVC-m pn 4 DN 315 cod kgu-315 -4b	buc	6.00	65.0400	390.30
				material:	65.0400	390.30
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
14	20019377	Caramida plina Brikston CE 240x115x88	buc	200.00	1.6800	336.00
				material:	1.6800	336.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
15	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	0.75	278.2400	208.68
				material:	278.2400	208.68
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
16	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	2.20	111.6436	245.63
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	86.2576	189.77
				utilaj:	25.3860	55.85
				transport:	0.0000	0.00
17	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	0.53	7.5103	3.98
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	0.0003	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	7.5100	3.98

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	TSC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0.22 material: 0.0000 manopera: 0.0000 utilaj: 215.0400 transport: 0.0000	215.0400 0.00 0.00 47.31 0.00
19	TSA07C1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	mc	5.28 material: 0.0000 manopera: 58.4408 utilaj: 0.0000 transport: 0.0000	58.4408 0.00 308.57 0.00 0.00
20	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	7.39 material: 0.0000 manopera: 0.0003 utilaj: 0.0000 transport: 7.5100	7.5103 0.00 0.00 0.00 55.50
21	AcE134A01 +	Teava PVC VALROM cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D.250 mm D = 250 mm, L = 1 m	buc	22.00 material: 0.6888 manopera: 5.8441 utilaj: 0.0000 transport: 0.0000	6.5329 15.15 128.57 0.00 0.00
22	RPACA18B_02#	Mont.in pamant,in ext.cald., a tevi din pvc mufate, etans.cu garnit.cauciuc, l=9m d=200-225 mm-pt.taieri de imbinare sub 200 m tronson, pt.fiecare taiere in plus	m	22.00 material: 0.0000 manopera: 21.4368 utilaj: 0.0094 transport: 0.0000	21.4462 0.00 471.61 0.21 0.00
23	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	4.28 material: 75.4195 manopera: 15.5672 utilaj: 0.0000 transport: 0.0000	90.9867 322.80 66.63 0.00 0.00
24	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km.	tona	6.84 material: 0.0000 manopera: 0.0000 utilaj: 0.0000 transport: 7.5100	7.5100 0.00 0.00 0.00 51.37
25	TSH05A1	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de :...10 cm grosime	mp	22.00 material: 0.0000 manopera: 2.8072 utilaj: 0.0000 transport: 0.0000	2.8072 0.00 61.76 0.00 0.00
26	RPAB01A1	Ridicare la nivel a capacelor (i=20cm) caminelor de vizitare...pina la 100kg pe zidarie car. mort. cim	buc	2.00 material: 72.7488 manopera: 31.9510 utilaj: 0.0000 transport: 0.0000	104.6998 145.50 63.90 0.00 0.00
27	ACD01K1	Capac si rama STAS 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil tip III b	buc	2.00 material: 355.3327 manopera: 56.1440 utilaj: 0.0000 transport: 0.0000	411.4767 710.67 112.29 0.00 0.00

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
28	6712116	Mufa PVC-m pn 4 DN 250 cod kgu-250-4b	buc	4.00	40.7800	163.12
				material:	40.7800	163.12
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
29	20019377	Caramida plina Brikston CE 240x115x88	buc	100.00	1.6800	168.00
				material:	1.6800	168.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
30	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	0.75	278.2400	208.68
				material:	278.2400	208.68
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
31	TSC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0.30	215.0400	64.40
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	215.0400	64.40
				transport:	0.0000	0.00
32	TSA07C1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	mc	7.48	58.4408	437.14
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	58.4408	437.14
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
33	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	10.47	7.5103	78.63
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	0.0003	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	7.5100	78.63
34	AcE133A01 +	Teava PVC VALROM cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitacionala D.200 mm D = 200 mm, L = 1 m	buc	36.00	6.0412	217.48
				material:	0.5544	19.96
				manopera:	5.4868	197.52
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
35	RPACA18B #	Mont.in pamant,in ext.cald., a tevi din pvc mufate, etans.cu garnit.cauciuc, l=9m d=200-225 mm	m	36.00	14.3006	514.82
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	14.2912	514.48
				utilaj:	0.0094	0.34
				transport:	0.0000	0.00
36	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	5.64	90.9867	513.16
				material:	75.4195	425.37
				manopera:	15.5672	87.80
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
37	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	9.02	7.5100	67.74
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	7.5100	67.74

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
38	TSH05A1	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de10 cm grosime	mp	28.80	2.8072	80.85
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	2.8072	80.85
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
39	20029703	Mufa canal pvc d.200	buc	4.00	21.9600	87.84
				material:	21.9600	87.84
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
40	SB05E#	Teava pvc (u) pentru canal,imbin prin lipire,Montare aparent sau ingrop sub...pardoseala,dn=110 mm	m	9.00	19.2902	173.61
				material:	0.9158	8.24
				manopera:	18.3744	165.37
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
41	TSC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 3	100 mc	2.92	288.7680	843.20
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	288.7680	843.20
				transport:	0.0000	0.00
42	20000291	Refacerea terenului afectat de sapatura	ora	1.00	80,417.2000	80,417.20
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	80,417.2000	80,417.20
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
43	TSD06A1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant necoeziv,compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t	100 mc	1.38	276.0950	381.04
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	112.2880	154.97
				utilaj:	163.8070	226.07
				transport:	0.0000	0.00
44	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	208.15	10.9736	2,284.15
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	10.9736	2,284.15
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
45	20019538	Banda avertizare <kompactkit> canal 11,5cmx 0,17mm	buc	118.00	0.3100	36.58
				material:	0.3100	36.58
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
46	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pentru conducte	m	118.00	4.0829	481.79
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	4.0829	481.79
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
47	TSC35A12	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante deincarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30 m	100 mc	0.58	533.0108	309.19
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	533.0108	309.19
				transport:	0.0000	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		7,774.65	98,330.34	3,087.91	5,132.71	114,325.61

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Recapitulatia: 2018 profit 10%						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	2,212.43	0.00	0.00	2,212.43
Total inclusiv Cheltuieli directe:		7,774.65	100,542.77	3,087.91	5,132.71	116,538.05
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	777.47	10,054.28	308.79	513.27	11,653.80
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		8,552.12	110,597.05	3,396.70	5,645.98	128,191.85
Profit	10.0000 %	855.21	11,059.70	339.67	564.60	12,819.19
Total inclusiv Beneficiu:		9,407.33	121,656.75	3,736.37	6,210.58	141,011.04
TOTAL GENERAL (fara TVA):						141,011.04
TVA:	19.00%					26,792.10
TOTAL GENERAL:						167,803.14

EXECUTANT
AQUACARAS SA

Director general
Filipescu Gheorghe



BENEFICIAR
UAT OTELU ROȘU



APROB ADMITEREA/ RESPINGEREA

INVESTITOR

PRIMĂRIA ORAȘ OTELU-BOSN

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 8768 din 02.09.2020

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției

Realizare conductă de distribuție apă caldă și condiționare

lucrări executate în cadrul contractului nr. _____ din _____ încheiat între

(beneficiar) _____ și (antreprenor) _____.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă ORAȘ OTELU-BOSN, str. REPUBLICII, nr. 1, TIMOȘTEA
- număr cadastral/număr topografic BOZELOR
- număr carte funciară _____

2. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. _____, eliberată de _____ la data de _____ cu valabilitate până la data: _____.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: _____, fiind formată din:



Președinte: (nume și prenume) GOJA GEORGHE

Membri:

IANESCU ION
MUNTEAN P. KRABOE
TRIVULESCU RAUL
MANH LUCIAN
CACIUB DOMITRU



4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

Nume și prenume	Calitatea	Semnătura
EXECUTANT: ARVULESCU RAVEL	DIACACARAS S.A.	
MANA LUCIA M		

5. Secretariatul a fost asigurat de _____ - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile _____, autorizație nr. _____.

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate Lucrarea a fost executată corespunzător

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din Anexa nr. 1 la prezentul proces - verbal;

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor cuprinse în lista din Anexa nr. 2 la prezentul proces - verbal.

6.4. Lucrările cuprinse în lista din Anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 141.01,04 lei (cu și fără TVA).

6.6. Perioada de garanție _____.

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției, etc.):

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

- ☒ admiterea recepției la terminarea lucrărilor;
☐ respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Calitatea lucrărilor executate

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

Admiterea recepției

10. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 02.09.2020 în 3 (trei) exemplare.

11. Alte mențiuni _____

Comisia de recepție

Semnături

Președinte GRIGORE - VICE PRIMAR OTELU - BOȘH

Membrii

(nume si prenume) PANESCU ION -

(nume si prenume) MUNTEAN P. NEAGOE -

(nume si prenume) PĂRUMĂESCU PAVEL -

(nume si prenume) MANH LUCIAN -

(nume si prenume) CACIURE DUMITRU -

Alți participanți

Proiectant: _____

Executant: AQUA CAPAȘ SA

PĂRUMĂESCU PAVEL
MANH LUCIAN

